


DETALLE CONSTRUCTIVO

Coladera de azotea y bajante pluvial interior

City Express Ensenada · IH-341 · Azotea

Bajante pluvial por ducto interior registrable, fuera de la fachada.

- Coladera de fierro fundido con rejilla
- Bajante de PVC de 4" por ducto interior
- Registro a cada nivel
- Evita filtraciones en fachada



Corte esquemático