


DETALLE CONSTRUCTIVO

Ducto de extracción de cocina con paso en trabe

City Express Tijuana El Florido · HV-218 · BOH

Trayectoria del ducto de cocina con pasos dejados en trabes antes del colado.

- Lámina negra calibre 16 soldada
- Paso en trabe con camisa metálica
- Registro de limpieza a cada 3 m
- Pendiente hacia la campana



Corte esquemático