

VALORACIÓN DE LOS PUNTOS DE EXTRACCIÓN VISITADOS POR LA UNIDADES MÓVILES ¿PODEMOS MEJORAR?

Autores: Jorge Pagán Ortiz¹, Cristina Aroca Valverde¹, Federico Serrano Valverde², María Jose Pérez Salinas¹, Antonia Gómez Simón¹, Francesca Labbadia¹, Josue Pagán Ortiz³, María José Candela García¹, María Luisa Lozano Almela¹.

Centros: ¹Centro Regional de Hemonación, Murcia, ²Subdirección General de Tecnologías de la Información del Servicio Murciano de Salud, Murcia, ³Universidad Politécnica de Madrid, MADRID

INTRODUCCIÓN

Las normas de correcta fabricación exigen que los puntos habilitados para la donación de sangre cumplan unos requisitos mínimos que garanticen la calidad del servicio. Además, estos puntos de extracción (PE) deben ser evaluados periódicamente, y en muchos Centros de Transfusión esta tarea recae en el área de Promoción.

OBJETIVO

Evaluar los diferentes PE y determinar los factores ambientales que pueden influir en el desarrollo y rendimiento de las colectas realizadas en ellos.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo mediante encuesta diseñada por el equipo de Promoción y cumplimentada por el médico responsable de cada colecta el día de la colecta.

Se estudiaron los distintos PE entre el 6/11/2021 y el 6/11/2024.

Se evaluó seis características (Figura 1), distinguiendo entre PE “Nuevos” (primera vez que se realiza una colecta) y “Habituales” (previamente visitados).




Figura 1.

MATERIAL Y MÉTODO

La encuesta constó de 16 preguntas, valorables de 0 a 2 según el grado de cumplimiento del ítem (Tabla 1).


Los resultados permitieron clasificar los PE según la puntuación obtenida en: “Apto” (0-25% de la puntuación máxima) “Cumple con deficiencias” (26-50%) “No cumple. Uso excepcional” (51-85%) “No reúne condiciones” (>86%).

Código Colecta:	Nueva/Habitual	Fecha valoración:	Valorador (login):		
Nombre de la Colecta:		Localidad:			
ITEM		VALORACIÓN			OBSERVACIONES
		CUMPLE	MEJORABLE	NO CUMPLE	
1. LOCAL (Generalidades) (CAT 1.3.1.)					
1. Accesos adaptados para carga/descarga y acceso peatonal general. Presencia de rampas o ascensor. Facilidad zona de aparcamiento de UM. (CAT 1.3.1.1.)		0	1	2	
2. Facilidad de acceso para poder entrar al local (generalmente está abierto).		0	1	2	
3. Estado general de conservación. Estado general de limpieza y confort. Aseos suficientemente equipados. (CAT 1.3.11.)		0	1	2	
2. RECEPCIÓN					
4. Se puede organizar el flujo de donantes durante todo el proceso de donación con una secuencia lógica. (CAT 1.3.1.2.)		0	1	2	
5. Condiciones ambientales de luz y temperatura, ruido. (CAT 1.3.12.)		0	1	2	
*Valorar las condiciones generales no los problemas puntuales durante la colecta.					
3. RECONOCIMIENTO (CAT 1.3.2.)					
6. Permite la confidencialidad de las entrevistas.		0	1	2	
7. Está debidamente equipada (enchufes, mesa, sillas, etc.)		0	1	2	
4. EXTRACCIONES (CAT 1.3.3.)					
8. Permite que el proceso de extracción sea seguro. Impide el tránsito de personas ajenas.		0	1	2	
9. Sala debidamente equipada (luces, enchufes, mesas, sillas, etc.)		0	1	2	
10. Permite la atención de reacciones adversas (ubicación del maletín, espacio suficiente, tumbar al donante, etc.)		0	1	2	
5. CIERRE / RESIDUOS / MATERIAL					
11. Hay espacio suficiente que permite identificaciones correctas, cambios bolsa-tubo, sellados defectuosos, etc. (CAT 1.3.1.2)		0	1	2	
12. Hay espacio suficiente que permita la conservación segura de las unidades de sangre extraídas. (CAT 1.3.6.)		0	1	2	
13. Hay espacio suficiente que permita establecer una zona para la eliminación de residuos. (CAT 1.3.9.)		0	1	2	
14. En general, se puede garantizar el orden y limpieza del área de trabajo. (CAT 1.3.11.)		0	1	2	
15. Existe un buen acceso para el reabastecimiento de material (tubos, gasas, etc.). (CAT 1.3.7.)		0	1	2	
6. REFRIGERIO (CAT 1.3.8.)					
16. El espacio permite vigilar a los donantes mientras se rehidratan hasta su marcha.		0	1	2	
* Para la valoración de esta encuesta es necesaria la mayor objetividad posible, tratando de evitar preferencias personales.					

Tabla 1.

RESULTADOS

Se evaluaron 239 PE (50,2%) de los 476 visitados en el periodo. El PE habitual peor valorado obtuvo una puntuación de 16/32 y el segundo 15/32 sin que ninguna justificara tener que dejar de visitar dicho PE.



RESULTADOS (Tabla 2.)

Los ítems peor valorados fueron: Ítem 4, Ítem 5, Ítem 8.

Los ítems mejor valorados fueron: Ítem 3, Ítem 13, Ítem 16.

Los ítems peor calificados en los PE con deficiencias significativas (DS > 25% de puntuaciones negativas) fueron: Ítem 8, Ítem 7, Ítem 5, Ítem 14.

Solo un 3,8% de los PE presentaron DS (>25% de puntuaciones negativas).

Todos los PE con DS (>25% de puntuaciones negativas) fueron “Habituales” (n=9).

VALORACIONES MEDIAS POR TIPO DE COLECTA Y CARACTERÍSTICA		
CARACTERÍSTICA VALORADA	Tipo de Colecta	
	Nuevas (n=8)	Habituales (n=231)
	Nº PE con DS	
1. Accesos adaptados para carga/descarga y acceso peatonal general. Presencia de rampas o ascensor. Facilidad zona de aparcamiento de UM.	0	24
2. Facilidad de acceso para poder entrar al local (generalmente está abierto).	0	20
3. Estado general de conservación. Estado general de limpieza y confort. Aseos suficientemente equipados.	0	8
4. Se puede organizar el flujo de donantes durante todo el proceso de donación con una secuencia lógica.	1	39
5. Condiciones ambientales de luz y temperatura, ruido.	2	46
6. Permite la confidencialidad de las entrevistas.	1	28
7. Está debidamente equipada (enchufes, mesa, sillas, etc.)	0	15
8. Permite que el proceso de extracción sea seguro. Impide el tránsito de personas ajenas.	0	39
9. Sala debidamente equipada (luces, enchufes, mesas, sillas, etc.)	0	15
10. Permite la atención de reacciones adversas (ubicación del maletín, espacio suficiente, tumbar al donante, etc.)	1	19
11. Hay espacio suficiente que permite identificaciones correctas, cambios bolsa-tubo, sellados defectuosos, etc.	0	16
12. Hay espacio suficiente que permita la conservación segura de las unidades de sangre extraídas.	1	15
13. Hay espacio suficiente que permita establecer una zona para la eliminación de residuos.	1	10
14. En general, se puede garantizar el orden y limpieza del área de trabajo.	0	19
15. Existe un buen acceso para el reabastecimiento de material (tubos, gasas, etc.).	0	20
16. El espacio permite vigilar a los donantes mientras se rehidratan hasta su marcha.	0	9
Valoración General (%)	2,7%	4,6%
Puntos de Extracción Valorados con alguna Deficiencia (>25%)	0	9

Tabla 2.

CONCLUSIÓN

- Los PE nuevos muestran menos deficiencias en comparación con los habituales, lo que podría indicar relajación en las exigencias con el tiempo.
- Los aspectos clave que se identificaron y a los que se debería prestar mayor atención a la hora de atender y mejorar una colecta son: las condiciones ambientales (luz, temperatura y ruido) y el control del acceso de personas ajenas a la extracción.

