

Retrospektiver Transportbericht

Container	grp3
Route	kriens-horw
Start	26.03.2026 11:15
Ende	05.06.2026 15:27
Temperatur-Grenzwerte	15 °C bis 26 °C
Feuchtigkeits-Grenzwert	maximal 72 %


Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Anzahl Messpunkte	3944
Durchschnittstemperatur	25.89 °C
Minimale Temperatur	24.00 °C
Maximale Temperatur	27.50 °C
Durchschnittliche Feuchtigkeit	71.39 %
Maximale Feuchtigkeit	80.00 %
Temperaturverletzungen	2360
Feuchtigkeitsverletzungen	1176
Alle Grenzwertverletzungen	2360


Automatisches Fazit

Es gab 2360 Temperaturverletzungen. Es gab 1176 Feuchtigkeitsverletzungen. Der Transport sollte genauer geprüft werden.


Temperaturverlauf



Feuchtigkeitsverlauf



Grenzwertverletzungen



Statische Routendarstellung

Grüne Punkte sind normale Messpunkte. Rote Punkte zeigen Grenzwertverletzungen.

