

Auditoría Total

La Guitarrita - Reporte Operativo

LOCAL

Olivos

AUDITOR

AUDITOR 1

AUDITORÍA

Q3

FECHA

20/9/2026

63%

Requiere acción

Salón

60%

Cocina

80%


Calidad

50%

Salón

60%

Exterior (15%)



31%

Salón General (27%)



65%

Barra (15%)



75%

Farmacia (4%)



50%

Baños (12%)



75%

Personal (25%)



55%

Otros (2%)



75%

Hallazgos - Salón (7)

Exterior

NO CUMPLE

Fachada limpia y en buen estado

Falta de mantenimiento y pintura en fachada y cartelería.



Exterior

NO CUMPLE

Letrero visible e iluminado

Falta de mantenimiento; pintura de fachada con defectos de infraestructura.



Exterior

CRÍTICO

Cartelería exhibida de forma correcta

Precios desactualizados.



Salón General

NO CUMPLE

Decoración en buen estado

Los cuadros de las camisetas no son los adecuados; no tienen el enmarcado provisto por la marca y hay pocas camisetas.



Farmacia

NO CUMPLE

Vajilla completa para la operación

Falta vajilla sin TACC.



Personal

NO CUMPLE

Personal uniformado correctamente

Falta el pin de nombre de Romina.



Personal

NO CUMPLE

Conocimiento del menú

De tres preguntas, dos fueron incorrectas y una fue respondida parcialmente.



BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)

NO CUMPLE

Productos etiquetados con fecha

Falta rotulado y hay bollos sin rótulo.



Producto de Mayor Venta

CRÍTICO

Presentación del producto

Tomates cortados muy gruesos, exceso de orégano y albahaca, poca salsa en la base y sin salsa arriba.



Producto de Mayor Venta

NO CUMPLE

Sabor del producto

Por el exceso de albahaca y orégano, el producto no cumple.



Producto Frío

CRÍTICO

Presentación del producto

Panceta con falta de cocción y exceso de producto; crutones húmedos y con falta de cocción; falta de queso.



Producto Frío

NO CUMPLE

Sabor del producto

Sabor no balanceado por cantidad, calidad y cocción incorrecta de los ingredientes.




Producto Frío

NO CUMPLE

Porción correcta

Falta de lechuga y queso provolone.



Generales

NO CUMPLE

Consistencia con visitas anteriores

No se mantiene el estándar respecto de visitas anteriores.



Generales

NO CUMPLE

Cumplimiento de estándares de marca

Falla en dos de los tres productos degustados.



Auditoría: Total - Olivos

Página 10

Evidencias fotográficas (19)



Exterior
Fachada y cartelería



Exterior
Estado general del ingreso



Exterior
Señalización y presentación exterior



Salón General
Decoración y ambientación

Auditoría: Total - Olivos

Evidencias fotográficas (19)



Salón General
Orden y estado del salón



Farmacia
Vajilla disponible para la operación



Baños
Estado general de baños




Personal
Presentación y uniforme

Auditoría: Total - Olivos


Página 12

Evidencias fotográficas (19)




Personal

Cumplimiento de estándares



Otros

Evidencia general del local



BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)

Conservación y manipulación de hielo



BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)

Productos etiquetados con fecha

Auditoría: Total - Olivos


Página 13

Evidencias fotográficas (19)




BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)

Control de plagas activo




Limpieza

Orden y limpieza de equipos de frío



Producto de Mayor Venta

Presentación del producto



Producto de Mayor Venta

Ingredientes y terminación

Auditoría: Total - Olivos

Página 14

Evidencias fotográficas (19)



Producto Frío

Presentación y porción



Producto Frío

Calidad de ingredientes



Generales

Evidencia de productos degustados