

REVISIÓN: 00 CLAVE: IQFO750102

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO.

EMISIÓN: 21/04/08

PÁGINAS: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROCESO:	Cosmética		FECHA DE ELABORACION:		13-may-13		
RESPONSABLE DEL PROCESO	Ing. Roció Martínez/Fernando Alarcón		PERIODO	06-may	Α	11-may	
OBJETIVO DEL REPORTE	INFORMACIÓN DE HALLAZGOS DE LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO						
METODO APLICADO	HISTOGRAMA / PARETO	CRITERIOS:	ESPECIFICAC	IONES, TABLA DE	TIPO DE INSPECCIÓN	Muestreo	
			CRITERIOS	COSMETICOS	TIPO DE INSPECCION		

Histograma:

DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
P REVISADAS	783	2489	1204	972	360	823
P ACEPTADAS	502	1862	983	627	203	581
P. RECHAZADAS	281	627	221	345	157	242
%ACEPTADO	64%	75%	82%	65%	56%	71%
% RECHAZO	36%	25%	18%	35%	44%	29%

TOTAL
6631
4758
1873
72%
28%

Gráfico:






Detalle de Principales Defectos:

Defecto	Cantidad	% Relativo	% Acumulado	
falta de pintura	389	21%	21%	
golpes	335	18%	39%	
lijado	292	16%	54%	
bitono	200	11%	65%	
grumos y pelusas	170	9%	74%	
deformes	151	8%	82%	
rayas	147	8%	90%	
fisura dos	131	7%	97%	
falta pin	36	2%	99%	
diferente tono	10	1%	99%	
exceso de pintura	6	0%	100%	
brillo	4	0%	100%	
textura	2	0%	100%	
Total	1873	100%		

Gráfico:



Observaciones y Recomendaciones: