

REVISIÓN: 00 CLAVE: IQFO750102

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO.

EMISIÓN: 21/04/08

PÁGINAS: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROCESO:	Cosmética		FECHA DE ELABORA	FECHA DE ELABORACION:		06-may-13	
RESPONSABLE DEL PROCESO	Ing.: Roció Martínez/ Fernando Alarcón		PERIODO	29-abr	Α	03-may	
OBJETIVO DEL REPORTE	INFORMACIÓN DE HALLAZGOS DE LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO						
METODO APLICADO	HISTOGRAMA / PARETO	CRITERIOS:	ESPECIFICACIONES, TABLA DE CRITERIOS COSMETICOS	TIPO DE INSPECCIÓN		Muestreo	

Histograma:

DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
P REVISADAS	1839	1583	0	798	1241	0
P ACEPTADAS	1132	1166	0	599	1199	0
P. RECHAZADAS	707	417	0	199	42	0
%ACEPTADO	62%	74%	0%	75%	97%	0%
% RECHAZO	38%	26%	0%	25%	3%	0%

TOTAL
5461
4096
1365
75%
25%

Gráfico:






Detalle de Principales Defectos:

Defecto	Defecto Cantidad		% Acumulado	
grumos y pelusas	370	27%	27%	
golpes	238	17%	45%	
falta de pintura	168	12%	57%	
rayas	129	9%	66%	
lijado	125	9%	75%	
dif de tono	110	8%	84%	
deformes	78	6%	89%	
fisura dos	70	5%	94%	
exceso de pintura	42	3%	97%	
falta pin	14	1%	98%	
textura	12	1%	99%	
brillo	9	1%	100%	
otal	1365	100%		

Gráfico:



Observaciones y Recomendaciones: