

REVISIÓN: 00 CLAVE: IQFO750102

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO.

EMISIÓN: 21/04/08

PÁGINAS: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROCESO:	Cosmetica		FECHA DE ELABORACION:		27-may-13		
RESPONSABLE DEL PROCESO	Ing. Rocio Martinez/Fernando Alarcon		ERIODO	20-abr	Α	24-may	
OBJETIVO DEL REPORTE	INFORMACIÓN DE HALLAZGOS DE LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO						
METODO APLICADO	HISTOGRAMA / PARETO	CRITERIOS:	ESPECIFICACIONES, TABLA DE CRITERIOS COSMETICOS		TIPO DE INSPECCIÓN	Muestreo	

Histograma:

DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
P REVISADAS	1535	1997	1363	1605	536	7036
P ACEPTADAS	1362	1717	1093	1433	395	6000
P. RECHAZADAS	173	280	270	172	141	1036
%ACEPTADO	89%	86%	80%	89%	74%	85%
% RECHAZO	11%	14%	20%	11%	26%	15%

Gráfico:






Detalle de Principales Defectos:

Defecto Cantidad		% Relativo	% Acumulado	
GOLPES	207	20%	20%	
FALTA DE PINTURA	196	19%	39%	
RAYAS	126	12%	51%	
DEFORME	122	12%	63%	
GRUMOS Y PELUSAS	107	10%	73%	
LIJADO	95	9%	82%	
FISURADO	81	8%	90%	
DIFERENTE TONO	80	8%	98%	
FALTA PIN	10	1%	99%	
EXCESO DE PINTURA	8	1%	100%	
BITONO	4	0%	100%	
Total	1036	100%		

Gráfico:



Observaciones y Recomedaciones: