

REVISIÓN: 00	CLAVE: IQFO750102	EMISIÓN: 21/04/08

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO.

PÁGINAS: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROCESO:	Reparación de Equipo de Computo de HP. R&B FECH		&B FECHA DE ELABOR	FECHA DE ELABORACION:		27-may-13	
RESPONSABLE DEL PROCESO	Israel Avalo	s	PERIODO	20-may	Α	24-may	
OBJETIVO DEL REPORTE	INFORMACIÓN DE HALLAZGOS DE LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO						
METODO APLICADO	HISTOGRAMA / PARETO	CRITERIOS:	ESPECIFICACIONES, TABLA DE CRITERIOS COSMETICOS	TIPO DE INSPECCIÓN		100%	

Histograma:

DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
P REVISADAS	16	21	11	0	0	48
P ACEPTADAS	13	16	8	0	0	37
P. RECHAZADAS	3	5	3	0	0	11
%ACEPTADO	81%	76%	73%	0%	0%	77%
% RECHAZO	19%	24%	27%	0%	0%	23%

Gráfico:






Detalle de Principales Defectos:

Defecto	Cantidad	% Relativo	% Acumulado
Limpieza deficiente	7	64%	64%
daño cosmético	2	18%	82%
falta tornillo	1	9%	91%
falla funcional	1	9%	100%
Total	11	100%	

Gráfico:



Observaciones y Recomendaciones: