



GRUPO CSC · QUATAI

MANUTENÇÃO

FLASH REPORT MENSAL

AGOSTO/2026

MKBF	ADERÊNCIA PREV.	GNS MÉDIO	INTERVENÇÕES
3.801	99,2%	9,4	167

CONTEÚDO

01	Intervenções — Mês / MKBF
02	Intervenções — Dia e Projeções
03	Análise por Linha, Horário e Cluster
04	Raio-X de Defeitos e Ofensores
05	Defeitos — Evolução Mensal
06	Regeneração do DPF
07	Borracharia — Pneus
08	Intervenções por Motorista
09	Solicitação de Reparo — Aderência
10	Solicitação de Reparo por Grupo
11	Controle de Preventivas
12	GNS — Carros Parados
13	Embarcados — Câmeras e Vision
14	Embarcados — Intervenções na Operação
15	Oportunidades de Melhoria

INTERVENÇÕES DO MÊS / MKBF

Página 1 · Intervenções do mês / MKBF · Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA

AGOSTO/2026

COMPARATIVO MENSAL

INDICADOR	JULHO/2026	AGOSTO/2026	VAR
Intervenções	139	167	+20.1%
KM rodado	599.286	634.696	+5.9%
MKBF	4.311	3.801	-11.8%
Meta MKBF	7.000	7.000	-

ADERÊNCIA À META

54.3%

META DE REFERÊNCIA: 7.000

STATUS DO MÊS

ABAIXO

RESUMO EXECUTIVO DO PERÍODO

INTERVENÇÕES

167

OCORRÊNCIAS VÁLIDAS

KM RODADO

634.696

ACUMULADO TOTAL

MKBF

3.801

KM ÷ INTERVENÇÕES

Meta MKBF: 7.000

TIPO DE OCORRÊNCIA	JULHO/2026	AGOSTO/2026
RECOLHEU	59	77
SOS	35	35
TROCA	31	30
AVARIA	14	24
IMPROCEDENTE	0	1

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO MKBF

Mês	MKBF
SET/25	3.304
OUT/25	3.622
NOV/25	3.822
DEZ/25	3.932
JAN/26	3.829
FEV/26	3.703
MAR/26	3.601
ABR/26	3.657
MAI/26	3.887
JUN/26	3.681
JUL/26	4.311
AGO/26	3.801

CONSIDERAÇÕES EXECUTIVAS

No período de 01/08/2026 a 31/08/2026, a operação registrou 167 intervenções válidas para MKBF, com 634.696 km rodados e MKBF de 3.801. Na comparação com JULHO/2026, houve queda no indicador, com variação de -11.8%. A aderência frente à meta de 7.000 ficou em 54.3%, mantendo o resultado abaixo do patamar esperado. Os principais ofensores do mês foram RECOLHEU (77), SOS (35), TROCA (30).

INTERVENÇÕES POR DIA E PROJEÇÕES

Página 2 · Intervenções por Dia e Projeções · Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA
AGOSTO/2026

PROJEÇÕES E METAS	
INDICADOR	VALOR ACUMULADO / PROJEÇÃO
Média de Intervenções / Dia	5,4
Meta de Intervenções / Mês	91
Projeção Fim do Mês	167
Desvio (Delta vs Meta)	+76

STATUS E BASE ANALÍTICA


Informação de Base

Dias decorridos na análise: 31 dias.

A meta de intervenções é calculada através do KM rodado dividido pela meta do MKBF (7.000).

STATUS DA PROJEÇÃO



ALERTA




CONSIDERAÇÕES EXECUTIVAS · ANÁLISE DIÁRIA

No período de 01/08/2026 a 31/08/2026, a média diária observada foi de 5.39 intervenções/dia, com projeção acima da meta de intervenções. A distribuição aponta 135 quebras em dias úteis e 32 aos finais de semana. O comportamento diário pressiona diretamente a confiabilidade operacional. O acompanhamento contínuo é essencial para antecipar ações corretivas.

OCORRÊNCIAS POR LINHA E HORÁRIO



TOP 10 - VEÍCULOS OFENSORES



VOLUME HISTÓRICO POR CLUSTER

CLUSTER	JUN/26	JUL/26	AGO/26 (REF)	INT/VEÍCULO (MÊS ATUAL)	FROTA (MÊS ATUAL)
C9	71	71	64	2,00	32
C10	40	36	44	2,00	22
C11	26	26	26	1,53	17
C8	15	6	17	2,43	7
C6	13	0	16	2,00	8

TOTAL MÊS ATUAL 167

CONSIDERAÇÕES EXECUTIVAS · ANÁLISE ESTRATÉGICA

No mês atual (AGO/26), a operação registrou 167 intervenções. A análise aponta a variação e concentração das ocorrências de forma direta frente aos últimos meses, direcionando o foco das ações corretivas.

ANÁLISE DE DEFEITOS E COMPONENTES

Página 4 · Raio-X de Defeitos e Ofensores Detalhados · Período: 01/06/2026 a 31/08/2026 (3 meses)

MÊS REFERÊNCIA

AGO/26

TOTAL 3 MESES	PRINCIPAL DEFEITO (3M)	PRINCIPAL SETOR (3M)	PIOR VEÍCULO (3M)
471	Pneu Furado	Mecânica	221608

TOP 5 LINHAS OFENSORAS E SEUS PRINCIPAIS DEFEITOS (CONSOLIDADO 3 MESES)

LINHA	TOTAL INTERVENÇÕES	MAIOR DEFEITO ENCONTRADO NA LINHA
07TR	61	Pneu Furado
08TR	56	Regeneração
04TR	47	Pneu Furado
20TR	42	Pneu Furado
06TR	35	Pneu Furado

RAIO-X: TOP 5 VEÍCULOS OFENSORES DETALHADOS

VEÍCULO	TOTAL (3M)	JUN/26	JUL/26	AGO/26 (REF)	LINHA PRINCIPAL	SETOR PRINCIPAL	TOP 3 DEFEITOS ENCONTRADOS (VOL)
221608	14	4	3	7	08TR	Mecânica	Pneu Furado (3) Válvula Niveladora (2) Lona (2)
222214	12	5	4	3	04TR	Elétrica	Pneu Furado (3) câmbio (1) Bomba d'água (1)
222236	11	4	3	4	04TR	Elétrica	Pneu Furado (3) Braço do Limpador (1) Catraca travada (1)
222417	10	5	3	2	07TR	Mecânica	Sistema Arla (3) Fusível do painel (1) Regeneração (1)
222411	9	6	0	3	08TR	Mecânica	Regeneração (2) Mola do Pedal (2) Sistema Arla (1)

CONSIDERAÇÕES EXECUTIVAS · RAIO-X DE DEFEITOS

A análise detalhada dos últimos 3 meses (01/06/2026 a 31/08/2026) indica 471 intervenções acumuladas. O foco de correção recai principalmente sobre as linhas e os veículos reincidentes mapeados abaixo, evidenciando a necessidade de revisão no setor de Mecânica com ênfase no defeito: Pneu Furado.

DEFEITOS · EVOLUÇÃO MENSAL

O mesmo defeito mês a mês · Base: intervenções que contam para o MKBF · 01/03/2026 a 31/08/2026

INTERVENÇÕES NO MÊS

167

DEFEITO Nº 1 DO MÊS

Pneu Furado

DEFEITOS DISTINTOS

197

NO PERÍODO

INTERVENÇÕES NO PERÍODO

975

VÁLIDAS P/ MKBF

INTERVENÇÕES NO MÊS

167

AGO/26

MATRIZ DEFEITO × MÊS · COLUNA DESTACADA = MÊS DE REFERÊNCIA

DEFEITO	MAR/26	ABR/26	MAI/26	JUN/26	JUL/26	AGO/26	TOTAL	TENDÊNCIA RITMO/MÊS
Pneu Furado	38	33	41	30	30	28	200	▼ 6,6
Mola	3	6	9	2	4	8	32	▲ 3,0
Regeneração	2	3	3	11	6	7	32	▲ 1,8
Braço do retrovisor	6	5	7	9	1	3	31	▼ 2,6
Validador	6	8	0	6	5	3	28	▼ 2,0
Chave de Seta	3	3	2	3	5	6	22	▲ 2,7
Cilindro Mestre	6	0	4	3	3	5	21	▲ 1,7
kit embreagem	4	6	3	2	1	5	21	▲ 1,7
Terminal da Alavanca	5	2	7	2	3	1	20	▼ 2,7
Vidro Estourado	4	1	4	1	2	7	19	▲ 4,4
Sistema Arla	0	4	2	7	3	1	17	▼ 2,2
Bateria	5	2	0	1	5	3	16	estável

MAIOR ALTA DO MÊS

Vidro Estourado


7 até agora — ritmo de 6,8/mês contra média de 2,3 nos meses anteriores

MAIOR QUEDA DO MÊS

Pneu Furado

28 até agora — ritmo de 27,1/mês contra média de 33,7 nos meses anteriores

EVOLUÇÃO DOS 5 MAIORES DEFEITOS



CONSIDERAÇÕES · EVOLUÇÃO DOS DEFEITOS

A tabela lê o defeito no tempo: cada linha é um defeito e cada coluna um mês, para enxergar se ele está subindo ou cedendo — visão que o Raio-X (página 4) não dá, porque lá o defeito aparece só como o maior de cada linha ou carro. A base são as 975 intervenções válidas para MKBF no período (01/03/2026 a 31/08/2026), ou seja, exclui 'seguiu viagem' — é o que realmente tirou carro de operação. No mês foram 167 intervenções em 197 defeitos distintos, lideradas por **Pneu Furado**. A tendência compara o ritmo diário do mês, reprojetoado em 30 dias, contra a **média** dos meses anteriores — média, e não o mês anterior isolado, que oscila demais em defeito de baixa frequência. Altas e quedas destacadas consideram apenas defeitos com 4+ ocorrências no período, senão um salto de 0 para 2 apareceria como a maior alta do mês.

REGENERAÇÃO DO DPF

Regeneração do DPF · Fonte: eventos_regeneracao (consumo e custo de diesel na queima do filtro)

MÊS

AGOSTO/2026

EVENTOS

83

20 VEÍCULOS

CUSTO DIESEL

R\$ 1.666

256 LITROS

DURAÇÃO MÉDIA

36 min

POR REGENERAÇÃO

PIOR VEÍCULO

222420

25 REGENERAÇÕES


IMPACTO NO KM/L

-0,003

2,688 → 2,691 SEM REGEN
(0,11%)

Base de leitura — mês parcial. Dados carregados até 29/08 (29 de 31 dias · 24 dias com evento). Os 83 eventos do mês **não são comparáveis** aos 85 de 07/2026 no gráfico abaixo. Em base normalizada: **2,86 evento/dia** contra 2,74 no mês anterior (estável) — projeção de **~89** no mês fechado. Custo e impacto no KM/L seguem a mesma proporção.

TOP 10 VEÍCULOS — REGENERAÇÕES			
VEÍCULO	EVENTOS	CUSTO R\$	DURAÇÃO MÉD.
222420	25	410	30 min
222404	12	393	49 min
222408	11	232	37 min
222425	7	163	35 min
222415	4	67	28 min
222412	3	73	37 min
222405	3	123	66 min
222406	3	0	60 min
222402	2	10	11 min
222410	2	45	38 min



CONSIDERAÇÕES · REGENERAÇÃO

Em agosto/2026, a operação registrou 83 eventos de regeneração do DPF, com custo de R\$ 1.666 em diesel queimado (256 litros) e duração média de 36 minutos por evento, em 20 veículos distintos. O veículo 222420 concentrou o maior volume, com 25 regenerações no período. Esses litros entram no consumo da frota sem gerar KM útil: representam 0,11% do diesel do mês e puxam o KM/L da empresa de 2,691 para 2,688 (-0,003 km/L, 0,11%). O peso no indicador é pequeno — o custo da regeneração é o alerta de falha, não o consumo em si. A regeneração frequente é um sinal precoce de quebra — recomenda-se inspeção do sistema de escape/DPF nos veículos com maior recorrência antes que o problema evolua para uma SOS em rua.

BORRACHARIA · PNEUS

Borracharia · Pneus · Fonte: TransNet (pcm_pneus_transnet_ativos) · trocas (pcm_troca_pneus)

MÊS

AGOSTO/2026

TROCAS (MÊS)

48

163 NO TRIMESTRE

ESTOQUE

65

NO TRANSNET

CORRETOS NO SISTEMA

99%

666 DE 672 POSIÇÕES


DIVERGENTES

6

FÍSICO ≠ TRANSNET

TESTE · KM RODADO DOS PNEUS NOVOS (POR MÊS DE CADASTRO)

MÊS CADASTRO (FOGO)	QTD PNEUS	KM MÉDIO	KM MÁX
03	18	27.555	40.127
04	16	21.933	26.698
05	17	16.834	24.824
06	18	15.844	20.278
07	18	11.471	16.307
08	18	4.024	5.979
09	18	0	0



PNEUS DIVERGENTES · FÍSICO ≠ TRANSNET

FOGO	VEÍCULO	POSIÇÃO	STATUS
509108	221604	DE	OUTRO VEICULO
509164	222206	DD	OUTRO VEICULO
501001	222212	TEE	OUTRO VEICULO
061001	222214	TDE	NAO EXISTE
607012	222218	DD	OUTRO VEICULO
604021	222410	DD	OUTRO VEICULO

CONSIDERAÇÕES · BORRACHARIA

No mês, foram registradas 48 trocas de pneu (163 no trimestre), com estoque de 65 pneus no TransNet (28 novos e 37 recapados). O controle central de posições apresenta 99.1% de acuracidade (666 de 672 posições), com 6 divergências entre o físico e o TransNet a corrigir. O teste de KM dos pneus novos (123 unidades cadastradas no ano) segue formando a base histórica de vida útil por coorte de fabricação.

INTERVENÇÕES POR MOTORISTA


Procedentes: AGOSTO/2026 · Improcedentes: 2026

MÊS DE REFERÊNCIA

AGOSTO/2026

TOP 5 MOTORISTAS — PROCEDENTES	
MOTORISTA	INTERVENÇÕES
FABIANO GONCALVES	5
CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	3
EUGENIO MAURICIO DE MELO	3
CLEOMA FELIZARDO DE SOUSA	3
ALEXANDRE EMILIANO DA SILVA	3

TOP MOTORISTAS — IMPROCEDENTES (2026)	
MOTORISTA	IMPROCEDENTES
EDISON GOMES PALMEIRA	3
WILLIAM APARECIDO DE ALMEIDA FERNANDES OLIVEIRA	2
CARLOS ROBERTO DA SILVA	1
ADRIANO ALVES QUIRINO	1
CLEBER MAYER SOUZA SANTOS	1



CONSIDERAÇÕES · MOTORISTAS

Em agosto/2026, o motorista com maior volume de intervenções procedentes foi FABIANO GONCALVES. No acumulado de 2026, foram 19 acionamentos improcedentes, concentrados principalmente em EDISON GOMES PALMEIRA. Improcedentes recorrentes indicam necessidade de reciclagem no uso correto do acionamento de socorro.



SOLICITAÇÃO DE REPARO

Solicitação de Reparo · Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA
AGOSTO/2026

SITUAÇÃO DAS SRS — JUL X AGO		
SITUAÇÃO	JUL	AGO
Atendida	764	544
Improcedente	2	0
Não Atendida	6	48
Total	772	592

ADERÊNCIA POR COMPETÊNCIA (FECHADO ATÉ DIA 3 DO MÊS SEGUINTE)	
JUL (FECHADO)	META
81.1%	94%
AGO (PARCIAL)	GAP VS META
88.9%	-12.9



CONSIDERAÇÕES · SOLICITAÇÃO DE REPARO

No período, 592 solicitações de reparo foram abertas, das quais 544 atendidas, 0 improcedentes e 48 ainda não atendidas. A aderência por competência do mês fechado mais recente ficou em 81.1% frente à meta de 94%, uma diferença de -12.9 pontos. Hoje há 128 SRs em aberto, sendo a mais antiga com 192 dias — reforça a necessidade de triagem ativa do backlog mais antigo.

SOLICITAÇÃO DE REPARO POR GRUPO

Abertas: hoje · Aderência: trimestre

TOTAL EM ABERTO

128

O QUE ESTÁ ABERTO POR GRUPO

GRUPO	ABERTAS	IDADE MÉDIA	MAIS ANTIGA
CARROCERIA	20	22 d	187 d
MOTOR	14	2 d	13 d
ELÉTRICA	13	1 d	11 d
SUSPENSÃO	12	1 d	5 d
RETROVISOR QUEBRADO	9	11 d	32 d
PORTAS	7	1 d	2 d
FREIO	7	0 d	0 d
TRANSMISSÃO	5	1 d	3 d
REGENERACAO	4	0 d	0 d
PNEUS	4	5 d	11 d
CÂMBIO	4	5 d	14 d
ESCAPAMENTO	3	9 d	16 d

ADERÊNCIA POR GRUPO (COMPETÊNCIA)

GRUPO	SRS	ADERÊNCIA
RETROVISOR QUEBRADO	38	58%
LANTERNAGEM	47	66%
CÂMBIO	50	72%
TRANSMISSÃO	47	77%
CARROCERIA	184	79%
ELETRÔNICA	35	80%
MOTOR	232	83%
DIREÇÃO	53	83%
SUSPENSÃO	219	84%
PORTAS	129	84%
ARREFECIMENTO	65	85%
RODA	27	85%
FREIO	160	86%
EMBREAGEM	59	88%

CONSIDERAÇÕES · SR POR GRUPO

O grupo com maior volume de SRs em aberto é CARROCERIA. Entre os grupos com volume relevante no trimestre, RETROVISOR QUEBRADO apresenta a pior aderência por competência, enquanto ELEVADOR apresenta a melhor. Recomenda-se priorizar mutirão nos grupos de pior aderência e maior backlog envelhecido, cruzando com os veículos reincidentes identificados na análise de quebras.

CONTROLE DE PREVENTIVAS

Data de referência: 31/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA

AGOSTO/2026

ACURACIDADE DO PLANO PREVENTIVO

ACURACIDADE

99.2%

EM DIA ÷ TOTAL

PLANOS ATIVOS

1.773

IN-HOUSE

EM DIA

1.758

DENTRO DO PRAZO

VENCIDOS

15

0.8% DO TOTAL

PLANOS VENCIDOS — 15 PLANOS

PLANO	VENCIDOS	ORDEM	PLANO	KM VENCIDO
INSPEÇÃO 5.000	5	222237	TROCAR FILTRO DE AR	5.445
TROCAR ÓLEO DIFERENCIAL	3	242508	REVISAO PESADA	4.651
TROCAR FILTRO DE AR	2	222201	TROCAR ÓLEO DIFERENCIAL	3.626
TROCA ÓLEO MOTOR E FILTROS	2	222236	TROCAR ÓLEO DIFERENCIAL	3.521
TROCAR OLEO CAIXA DE MARCHA	2	222201	TROCAR OLEO CAIXA DE MARCHA	3.503
REVISAO PESADA	1	222411	TROCAR ÓLEO DIFERENCIAL	2.638
		242526	INSPEÇÃO 5.000	979
		242511	INSPEÇÃO 5.000	945
		242512	TROCA ÓLEO MOTOR E FILTROS	837
		242510	INSPEÇÃO 5.000	690

CONSIDERAÇÕES · PREVENTIVAS

A acuracidade do plano preventivo está em 99.2% (1.758 de 1.773 planos ativos em dia). Há 15 planos vencidos (15 por km e 0 por tempo), concentrados principalmente em INSPEÇÃO 5.000. O acompanhamento contínuo da acuracidade é essencial para manter a confiabilidade da frota.

GNS · CARROS PARADOS NA MANUTENÇÃO

Média de dias úteis · AGOSTO/2026

GNS MÉDIO (DIA ÚTIL)
9,4

GNS MÉDIO

9,4

MÉDIA DE DIA ÚTIL

DIAS ÚTEIS

21


NO PERÍODO

TOTAL PARADO

28

SESSÃO MAIS RECENTE

GNS POR DIA



CARROS PARADOS — MAIS ANTIGOS

VEÍCULO	CATEGORIA	SETOR	MOTIVO	DIAS
W553	GNS	SUPRIMENTOS	CARRO VIROU BRONZINA DE BIELA / SEM VAL...	174
222211	GNS	MANUTENÇÃO	FOLGA NA MANGA DE EIXO LADO ESQUERDO / ...	15
222224	PENDENTES	MANUTENÇÃO	embuchamento de mola traseiro	14
222205	GNS	SUPRIMENTOS	VERIFICAR CAMPAINHA NÃO ARMA / AGENDADO...	12
222210	PENDENTES	SUPRIMENTOS	Aguardando CARTER com alojamento do sen...	11
222219	GNS	MANUTENÇÃO	BUJÃO DO CAMBIO COM VAZAMNETO DE ÓLEO / ...	11
222406	GNS	GARANTIA	FILTRO DOC DANIFICADO / BOIA DO TANQUE ...	9
222222	PENDENTES	MANUTENÇÃO	embuchamento de mola traseiro	9
222401	PENDENTES	SUPRIMENTOS	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO (AG...	8

+ 19 veículos parados há menos tempo

DISTRIBUIÇÃO POR SETOR

SETOR	PARADOS
MANUTENÇÃO	17
SUPRIMENTOS	6
GARANTIA	5

CONSIDERAÇÕES · GNS

O GNS médio de agosto/2026 ficou em 9,4 carros/dia útil, considerando 21 dias úteis no período. Na sessão mais recente, 28 veículos estavam parados aguardando manutenção, sendo o mais antigo o W553 com 174 dias parado. O acompanhamento diário da fila de peças e da liberação é essencial para reduzir o tempo de carro parado.

EMBARCADOS · CÂMERAS, MONITORAMENTO E VISION

CRÍTICOS ABERTOS

7

Prioridade Crítica em Aberto

CRÍTICOS ABERTOS

7

TOTAL ABERTOS

20

TODAS PRIORIDADES

CONCLUÍDAS

134

DE 168 NO TOTAL


TOTAL HISTÓRICO

168

CÂMERAS / VISION CRÍTICOS EM ABERTO

ABERTO EM	VEÍCULO	TIPO	PROBLEMA	PRIORIDADE
14/07/2026	222403	CAMERAS	Carro nao esta subindo gravação	CRÍTICA
14/07/2026	222405	CAMERAS	Carro sem subir gravação	CRÍTICA
20/07/2026	242530	CAMERAS	Carro não sobe gravação	CRÍTICA
20/07/2026	242525	CAMERAS	Carro sem subir gravação	CRÍTICA
20/07/2026	242507	CAMERAS	Carro nao esta subindo gravação	CRÍTICA
07/08/2026	242526	CAMERAS	Carro nao subiu gravação de monitoramento	CRÍTICA
21/08/2026	222420	CAMERAS	Carro nao esta vindo filmagem	CRÍTICA

SOLICITAÇÕES POR MÊS



CONSIDERAÇÕES · EMBARCADOS

Há 7 solicitações críticas de embarcados em aberto, de um total de 20 solicitações abertas. No histórico, 134 de 168 solicitações já foram concluídas. Falhas em câmeras e vision comprometem a segurança e a defesa jurídica em ocorrências, por isso os itens críticos devem ter prioridade máxima.

EMBARCADOS NA OPERAÇÃO

Validador, catraca, letreiro, telemetria, GPS e vision · Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

INTERVENÇÕES NO MÊS
57

INTERVENÇÕES
57
19,7% DO TOTAL DO MÊS

RECOLHIMENTOS
10
ENTRAM NO MKBF

SEGUIU VIAGEM
41
72% — FORA DO MKBF

SRS CÂMERA / VISION
160
HISTÓRICO · VER PÁG. 12

INTERVENÇÕES POR FAMÍLIA DE EMBARCADO

FAMÍLIA	TOTAL	SEGUIU VIAGEM	RECOLHEU	TROCA	OUTROS	% DO TOTAL
Telemetria	28	26	0	2	0	49,1%
Validador/Bilhetagem	16	12	4	0	0	28,1%
Itinerário/Letreiro	11	3	5	2	1	19,3%
Catraca/Roleta	1	0	1	0	0	1,8%
GPS/AVL/TCO	1	0	0	1	0	1,8%


CARROS COM MAIS OCORRÊNCIAS DE EMBARCADO

VEÍCULO	QTD	FAMÍLIAS
221608	3	Telemetria
242525	3	Telemetria
W541	3	Itinerário/Letreiro, Validador/Bilhetagem
222203	2	Itinerário/Letreiro, Telemetria
W543	2	Itinerário/Letreiro, Telemetria
242511	2	Validador/Bilhetagem
242502	2	Telemetria, Validador/Bilhetagem
222236	2	Itinerário/Letreiro, Validador/Bilhetagem

PROBLEMAS MAIS FREQUENTES

PROBLEMA	QTD
Telemetria	25
Validador	15
Chicote	7
Operacional	3
Caixinha do Letreiro	2
Letreiro	2
Botão da Catraca	1
AVL	1

EVOLUÇÃO MENSAL · BARRAS = INTERVENÇÕES DE EMBARCADOS · LINHA VERMELHA = % SOBRE O TOTAL



CONSIDERAÇÕES · EMBARCADOS NA OPERAÇÃO

Embarcados responderam por 57 das 289 intervenções do período (19,7%). Destas, 10 terminaram em recolhimento — impacto direto no MKBF e na operação — e 41 (72%) seguiram viagem, ou seja, não entram no MKBF mas consomem plantonista e socorro. A classificação usa a união de **grupo de manutenção** e **problema encontrado**, porque os dois campos são preenchidos com critérios diferentes na origem; "Catraca de Freio" é excluída por ser item mecânico, não embarcado. Em paralelo, o parque de câmeras e vision acumula 160 solicitações de reparo no histórico (detalhe na página anterior) — falhas ali quase nunca geram SO, mas comprometem a defesa jurídica.

A maioria das quebras dá sinal antes de acontecer.
De cada 10 quebras: 3,7 são de carro que já tinha quebrado nos últimos 7 dias · 5,9 acontecem logo depois da preventiva (15 dias).

1 · CARRO QUEBRA, VOLTA PRA RUA E QUEBRA DE NOVO

MAIOR OPORTUNIDADE

37%

DAS QUEBRAS SÃO EM CARRO QUE JÁ QUEBROU HÁ MENOS DE 7 DIAS

172

quebras repetidas no trimestre

Exemplos:

- Veículo 221601 voltou a quebrar em 1 dia(s) — Chapa
- Veículo 221604 voltou a quebrar em 1 dia(s) — Quebrada
- Veículo 221604 voltou a quebrar em 6 dia(s) — Roleta
- Veículo 221605 voltou a quebrar em 5 dia(s) — Braço do retrovisor
- Veículo 221606 voltou a quebrar em 2 dia(s) — Barra V
- Veículo 221608 voltou a quebrar em 2 dia(s) — Válvula Niveladora

✓ Ação recomendada:

carro que retorna em até 7 dias não sai da garagem sem reinspeção por uma segunda pessoa (regra dos 4 olhos).

2 · CARRO QUEBRA LOGO DEPOIS DE PASSAR PELA PREVENTIVA

59%

DAS QUEBRAS ACONTECEM EM ATÉ 15 DIAS APÓS A PREVENTIVA

277

O que isso significa:

a revisão passou pelo carro e não pegou o problema que derrubou ele dias depois.

✓ Ação recomendada:

toda quebra em até 15 dias pós-preventiva gera revisão da OS da preventiva, usada como insumo de treinamento.

ATENÇÃO IMEDIATA · FILA DE SRS NÃO ATENDIDAS

128

RECLAMAÇÕES AGUARDANDO ATENDIMENTO HOJE

✓ Ação recomendada:

triagem diária da fila por veículo; carro com 5+ SRs pendentes entra prioritário na programação da garagem.