



GRUPO CSC · QUATAI

MANUTENÇÃO

FLASH REPORT MENSAL

AGOSTO/2026

MKBF	ADERÊNCIA PREV.	GNS MÉDIO	INTERVENÇÕES
3.774	99,2%	9,8	24

CONTEÚDO

01	Intervenções — Mês / MKBF
02	Intervenções — Dia e Projeções
03	Análise por Linha, Horário e Cluster
04	Raio-X de Defeitos e Ofensores
05	Regeneração do DPF
06	Borracharia — Pneus
07	Intervenções por Motorista
08	Solicitação de Reparo — Aderência
09	Solicitação de Reparo por Grupo
10	Controle de Preventivas
11	GNS — Carros Parados
12	Embarcados — Câmeras e Vision
13	Oportunidades de Melhoria

INTERVENÇÕES DO MÊS / MKBF

Página 1 · Intervenções do mês / MKBF · Período: 01/08/2026 a 05/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA
AGOSTO/2026

COMPARATIVO MENSAL

INDICADOR	JULHO/2026	AGOSTO/2026	VAR
Intervenções	139	24	-82.7%
KM rodado	599.286	90.583	-84.9%
MKBF	4.311	3.774	-12.5%
Meta MKBF	7.000	7.000	-

ADERÊNCIA À META

53.9%

META DE REFERÊNCIA: 7.000

STATUS DO MÊS

ABAIXO

RESUMO EXECUTIVO DO PERÍODO

INTERVENÇÕES

24

OCORRÊNCIAS VÁLIDAS

KM RODADO

90.583

ACUMULADO TOTAL

MKBF

3.774

KM ÷ INTERVENÇÕES

Meta MKBF: 7.000

TIPO DE OCORRÊNCIA	JULHO/2026	AGOSTO/2026
RECOLHEU	59	12
TROCA	31	11
AVARIA	14	8
SOS	35	5
IMPROCEDENTE	0	0

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO MKBF

MKBF

Meta

MÊS	MKBF
SET/25	3.304
OUT/25	3.622
NOV/25	3.822
DEZ/25	3.932
JAN/26	3.829
FEV/26	3.703
MAR/26	3.601
ABR/26	3.657
MAI/26	3.887
JUN/26	3.681
JUL/26	4.311
AGO/26	3.774

CONSIDERAÇÕES EXECUTIVAS

No período de 01/08/2026 a 05/08/2026, a operação registrou 24 intervenções válidas para MKBF, com 90.583 km rodados e MKBF de 3.774. Na comparação com JULHO/2026, houve queda no indicador, com variação de -12.5%. A aderência frente à meta de 7.000 ficou em 53.9%, mantendo o resultado abaixo do patamar esperado. Os principais ofensores do mês foram RECOLHEU (12), TROCA (11), AVARIA (8).

INTERVENÇÕES POR DIA E PROJEÇÕES

Página 2 · Intervenções por Dia e Projeções · Período: 01/08/2026 a 05/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA

AGOSTO/2026

PROJEÇÕES E METAS	
INDICADOR	VALOR ACUMULADO / PROJEÇÃO
Média de Intervenções / Dia	4,8
Meta de Intervenções / Mês	13
Projeção Fim do Mês	149
Desvio (Delta vs Meta)	+11


STATUS E BASE ANALÍTICA

Informação de Base

Dias decorridos na análise: 5 dias.
A meta de intervenções é calculada através do KM rodado dividido pela meta do MKBF (7.000).

STATUS DA PROJEÇÃO



ALERTA




CONSIDERAÇÕES EXECUTIVAS · ANÁLISE DIÁRIA

No período de 01/08/2026 a 05/08/2026, a média diária observada foi de 4.80 intervenções/dia, com projeção acima da meta de intervenções. A distribuição aponta 22 quebras em dias úteis e 2 aos finais de semana. O comportamento diário pressiona diretamente a confiabilidade operacional. O acompanhamento contínuo é essencial para antecipar ações corretivas.

OCORRÊNCIAS POR LINHA E HORÁRIO



TOP 10 - VEÍCULOS OFENSORES



VOLUME HISTÓRICO POR CLUSTER

CLUSTER	JUN/26	JUL/26	AGO/26 (REF)	INT/VEÍCULO (MÊS ATUAL)	FROTA (MÊS ATUAL)
C9	71	71	14	1,27	11
C10	40	36	9	1,12	8
C11	26	26	7	1,40	5
C6	13	0	3	1,00	3
C8	15	6	3	1,50	2

TOTAL MÊS ATUAL 36

CONSIDERAÇÕES EXECUTIVAS · ANÁLISE ESTRATÉGICA

No mês atual (AGO/26), a operação registrou 36 intervenções. A análise aponta a variação e concentração das ocorrências de forma direta frente aos últimos meses, direcionando o foco das ações corretivas.

ANÁLISE DE DEFEITOS E COMPONENTES

Página 4 · Raio-X de Defeitos e Ofensores Detalhados · Período: 01/06/2026 a 31/08/2026 (3 meses)

MÊS REFERÊNCIA

AGO/26

TOTAL 3 MESES 340	PRINCIPAL DEFEITO (3M) Pneu Furado	PRINCIPAL SETOR (3M) Mecânica	PIOR VEÍCULO (3M) 222214
----------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

TOP 5 LINHAS OFENSORAS E SEUS PRINCIPAIS DEFEITOS (CONSOLIDADO 3 MESES)

LINHA	TOTAL INTERVENÇÕES	MAIOR DEFEITO ENCONTRADO NA LINHA
07TR	44	Pneu Furado
08TR	39	Regeneração
04TR	37	Pneu Furado
20TR	31	Pneu Furado
06TR	27	Pneu Furado

RAIO-X: TOP 5 VEÍCULOS OFENSORES DETALHADOS

VEÍCULO	TOTAL (3M)	JUN/26	JUL/26	AGO/26 (REF)	LINHA PRINCIPAL	SETOR PRINCIPAL	TOP 3 DEFEITOS ENCONTRADOS (VOL)
222214	10	5	4	1	04TR	Elétrica	Pneu Furado (2) câmbio (1) Bomba d'água (1)
222417	9	5	3	1	07TR	Mecânica	Sistema Arla (3) Fusível do painel (1) Regeneração (1)
222212	7	4	3	0	20TR	Mecânica	Radiador (2) Pneu Furado (1) Grampo de Mola (1)
221608	7	4	3	0	04TR	Suspensão	Pneu Furado (2) Vareta Niveladora (1) Válvula Niveladora (1)
222236	7	4	3	0	04TR	Elétrica	Pneu Furado (2) Braço do Limpador (1) Catraca travada (1)

CONSIDERAÇÕES EXECUTIVAS · RAIO-X DE DEFEITOS

A análise detalhada dos últimos 3 meses (01/06/2026 a 31/08/2026) indica 340 intervenções acumuladas. O foco de correção recai principalmente sobre as linhas e os veículos reincidentes mapeados abaixo, evidenciando a necessidade de revisão no setor de Mecânica com ênfase no defeito: Pneu Furado.

REGENERAÇÃO DO DPF

Regeneração do DPF · Fonte: eventos_regeneracao (consumo e custo de diesel na queima do filtro)

MÊS

AGOSTO/2026

EVENTOS

16

8 VEÍCULOS

CUSTO DIESEL

R\$ 266

41 LITROS

DURAÇÃO MÉDIA

27 min

POR REGENERAÇÃO

PIOR VEÍCULO

222425

7 REGENERAÇÕES

IMPACTO NO KM/L


-0,003

2,686 → 2,689 SEM REGEN
(0,12%)

Base de leitura — mês parcial. Dados carregados até 06/08 (6 de 31 dias · 5 dias com evento). Os 16 eventos do mês não são comparáveis aos 85 de 07/2026 no gráfico abaixo. Em base normalizada: 2,67 evento/dia contra 2,74 no mês anterior (estável) — projeção de ~83 no mês fechado. Custo e impacto no KM/L seguem a mesma proporção.

TOP 10 VEÍCULOS — REGENERAÇÕES

VEÍCULO	EVENTOS	CUSTO R\$	DURAÇÃO MÉD.
222425	7	163	35 min
222412	2	42	32 min
222408	2	48	41 min
222405	1	3	5 min
222402	1	2	8 min
222415	1	3	9 min
222419	1	3	8 min
222424	1	3	8 min



CONSIDERAÇÕES · REGENERAÇÃO

Em agosto/2026, a operação registrou 16 eventos de regeneração do DPF, com custo de R\$ 266 em diesel queimado (41 litros) e duração média de 27 minutos por evento, em 8 veículos distintos. O veículo 222425 concentrou o maior volume, com 7 regenerações no período. Esses litros entram no consumo da frota sem gerar KM útil: representam 0,12% do diesel do mês e puxam o KM/L da empresa de 2,689 para 2,686 (-0,003 km/L, 0,12%). O peso no indicador é pequeno — o custo da regeneração é o alerta de falha, não o consumo em si. A regeneração frequente é um sinal precoce de quebra — recomenda-se inspeção do sistema de escape/DPF nos veículos com maior recorrência antes que o problema evolua para uma SOS em rua.

BORRACHARIA · PNEUS

Borracharia · Pneus · Fonte: TransNet (pcm_pneus_transnet_ativos) · trocas (pcm_troca_pneus)

MÊS

AGOSTO/2026

TROCAS (MÊS)

14

115 NO TRIMESTRE

ESTOQUE

74

NO TRANSNET

CORRETOS NO SISTEMA

99%

665 DE 672 POSIÇÕES

DIVERGENTES


7

FÍSICO ≠ TRANSNET

TESTE · KM RODADO DOS PNEUS NOVOS (POR MÊS DE CADASTRO)

MÊS CADASTRO (FOGO)	QTD PNEUS	KM MÉDIO	KM MÁX
03	18	21.562	33.034
04	18	16.253	19.253
05	18	12.142	17.581
06	18	10.128	13.975
07	18	4.781	7.599

TROCAS DE PNEU POR MÊS



PNEUS DIVERGENTES · FÍSICO ≠ TRANSNET

FOGO	VEÍCULO	POSIÇÃO	STATUS
602020	221607	TEI	OUTRO VEICULO
508016	222238	TEE	OUTRO VEICULO
209324	222238	TEI	OUTRO VEICULO
402100	222238	TDI	OUTRO VEICULO
402041	222238	TDE	OUTRO VEICULO
402130	242522	TEE	ESTOQUE
402137	242522	TEI	OUTRO VEICULO

CONSIDERAÇÕES · BORRACHARIA

No mês, foram registradas 14 trocas de pneu (115 no trimestre), com estoque de 74 pneus no TransNet (22 novos e 52 recapados). O controle central de posições apresenta 99.0% de acuracidade (665 de 672 posições), com 7 divergências entre o físico e o TransNet a corrigir. O teste de KM dos pneus novos (90 unidades cadastradas no ano) segue formando a base histórica de vida útil por coorte de fabricação.

INTERVENÇÕES POR MOTORISTA

Procedentes: AGOSTO/2026 · Improcedentes: 2026

MÊS DE REFERÊNCIA
AGOSTO/2026


TOP 5 MOTORISTAS — PROCEDENTES

MOTORISTA	INTERVENÇÕES
CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	2
JESSE LUIZ DA SILVA	2
FRANCISCO RHONYS OLIVEIRA DE SOUZA	2
ANTONIO OSORIO FARIA	1
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA	1

TOP MOTORISTAS — IMPROCEDENTES (2026)

MOTORISTA	IMPROCEDENTES
EDISON GOMES PALMEIRA	2
WILLIAM APARECIDO DE ALMEIDA FERNANDES OLIVEIRA	2
CARLOS ROBERTO DA SILVA	1
ADRIANO ALVES QUIRINO	1
CLEBER MAYER SOUZA SANTOS	1

IMPROCEDENTES POR MÊS — 2026



CONSIDERAÇÕES · MOTORISTAS

Em agosto/2026, o motorista com maior volume de intervenções procedentes foi CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DA SILVA. No acumulado de 2026, foram 18 acionamentos improcedentes, concentrados principalmente em EDISON GOMES PALMEIRA. Improcedentes recorrentes indicam necessidade de reciclagem no uso correto do acionamento de socorro.

SOLICITAÇÃO DE REPARO

Solicitação de Reparo · Período: 01/08/2026 a 07/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA
AGOSTO/2026

SITUAÇÃO DAS SRS — JUL X AGO		
SITUAÇÃO	JUL	AGO
Atendida	722	47
Improcedente	2	0
Não Atendida	48	83
Total	772	130



ADERÊNCIA POR COMPETÊNCIA (FECHADO ATÉ DIA 3 DO MÊS SEGUINTE)

JUL (FECHADO)
81.6%

META
94%

AGO (PARCIAL)
36.2%

GAP VS META
-12.4



CONSIDERAÇÕES · SOLICITAÇÃO DE REPARO

No período, 130 solicitações de reparo foram abertas, das quais 47 atendidas, 0 improcedentes e 83 ainda não atendidas. A aderência por competência do mês fechado mais recente ficou em 81.6% frente à meta de 94%, uma diferença de -12.4 pontos. Hoje há 133 SRs em aberto, sendo a mais antiga com 168 dias — reforça a necessidade de triagem ativa do backlog mais antigo.

SOLICITAÇÃO DE REPARO POR GRUPO

Abertas: hoje · Aderência: trimestre

TOTAL EM ABERTO
133

O QUE ESTÁ ABERTO POR GRUPO

GRUPO	ABERTAS	IDADE MÉDIA	MAIS ANTIGA
SUSPENSÃO	18	5 d	14 d
ELÉTRICA	15	7 d	20 d
MOTOR	13	6 d	15 d
FREIO	10	2 d	7 d
CARROCERIA	9	24 d	163 d
SISTEMA DE GRAVAÇÃO	7	10 d	20 d
PNEUS	6	2 d	3 d
DIREÇÃO	6	9 d	15 d
EMBREAGEM	6	3 d	8 d
TRANSMISSÃO	6	4 d	10 d
LANTERNAGEM	5	9 d	17 d
PORTAS	4	8 d	17 d

ADERÊNCIA POR GRUPO (COMPETÊNCIA)

GRUPO	SRS	ADERÊNCIA
LANTERNAGEM	40	57%
RETROVISOR QUEBRADO	19	58%
ELETRÔNICA	20	65%
TRANSMISSÃO	29	66%
CÂMBIO	36	67%
EMBREAGEM	40	75%
ARREFECIMENTO	45	76%
RODA	18	78%
SUSPENSÃO	154	80%
DIREÇÃO	45	80%
SISTEMA PNEUMÁTICO	27	81%
MOTOR	164	82%
CARROCERIA	156	83%
FREIO	134	85%

CONSIDERAÇÕES · SR POR GRUPO

O grupo com maior volume de SRs em aberto é SUSPENSÃO. Entre os grupos com volume relevante no trimestre, LANTERNAGEM apresenta a pior aderência por competência, enquanto REGENERACAO apresenta a melhor. Recomenda-se priorizar mutirão nos grupos de pior aderência e maior backlog envelhecido, cruzando com os veículos reincidentes identificados na análise de quebras.

CONTROLE DE PREVENTIVAS

Data de referência: 07/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA

AGOSTO/2026

ACURACIDADE DO PLANO PREVENTIVO

ACURACIDADE

99.2%

EM DIA ÷ TOTAL

PLANOS ATIVOS

1.773

IN-HOUSE

EM DIA

1.758

DENTRO DO PRAZO

VENCIDOS

15

0.8% DO TOTAL

PLANOS VENCIDOS — 15 PLANOS

PLANO	VENCIDOS	ORDEM	PLANO	KM VENCIDO
INSPEÇÃO 5.000	7	222207	LIMPEZA TANQUELA ARLA	6.757
AFERIÇÃO TACOGRAFO	4	222201	TROCAR FILTRO DE AR	1.899
TROCA ÓLEO MOTOR E FILTROS	2	222408	INSPEÇÃO 5.000	631
LIMPEZA TANQUELA ARLA	1	242511	TROCA ÓLEO MOTOR E FILTROS	571
TROCAR FILTRO DE AR	1	242509	INSPEÇÃO 5.000	568
		222402	INSPEÇÃO 5.000	561
		222221	INSPEÇÃO 5.000	296
		242510	TROCA ÓLEO MOTOR E FILTROS	130
		222203	INSPEÇÃO 5.000	123
		222420	INSPEÇÃO 5.000	88

CONSIDERAÇÕES · PREVENTIVAS

A acuracidade do plano preventivo está em 99.2% (1.758 de 1.773 planos ativos em dia). Há 15 planos vencidos (11 por km e 4 por tempo), concentrados principalmente em INSPEÇÃO 5.000. O acompanhamento contínuo da acuracidade é essencial para manter a confiabilidade da frota.

GNS · CARROS PARADOS NA MANUTENÇÃO

Média de dias úteis · AGOSTO/2026

GNS MÉDIO (DIA ÚTIL)
9,8

GNS MÉDIO

9,8

MÉDIA DE DIA ÚTIL

DIAS ÚTEIS

4


NO PERÍODO

TOTAL PARADO

23

SESSÃO MAIS RECENTE

GNS POR DIA



CARROS PARADOS — MAIS ANTIGOS

VEÍCULO	CATEGORIA	SETOR	MOTIVO	DIAS
W553	GNS	SUPRIMENTOS	CARRO VIROU BRONZINA DE BIELA / SEM VAL...	150
222406	GNS	SUPRIMENTOS	FREIO MOTOR/ VALVULA DE PRESSAO DIESEL/...	44
221601	PENDENTES	MANUTENÇÃO	MANGA DE EIXO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	34
222401	GNS	MANUTENÇÃO	CAIXA DE DIREÇÃO COM VAZAMENTO / MOLA M...	28
242507	PENDENTES	GARANTIA	VOLANTE GARANTIA	24
222217	PENDENTES	SUPRIMENTOS	VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRAULICO / BRAÇO DO...	16
222219	PENDENTES	MANUTENÇÃO	BUJÃO DO CAMBIO ESPANADO	14
222201	GNS	MANUTENÇÃO	VAZAMENTO DE ÓLEO NO BUJÃO DO CÂMBIO / ...	8
222414	PENDENTES	MANUTENÇÃO	LIMPEZA DO DPF/	8

+ 14 veículos parados há menos tempo

DISTRIBUIÇÃO POR SETOR

SETOR	PARADOS
MANUTENÇÃO	14
SUPRIMENTOS	7
GARANTIA	2

CONSIDERAÇÕES · GNS

O GNS médio de agosto/2026 ficou em 9,8 carros/dia útil, considerando 4 dias úteis no período. Na sessão mais recente, 23 veículos estavam parados aguardando manutenção, sendo o mais antigo o W553 com 150 dias parado. O acompanhamento diário da fila de peças e da liberação é essencial para reduzir o tempo de carro parado.

EMBARCADOS · CÂMERAS, MONITORAMENTO E VISION

CRÍTICOS ABERTOS
12

Prioridade Crítica em Aberto

CRÍTICOS ABERTOS
12

TOTAL ABERTOS
27

TODAS PRIORIDADES

CONCLUÍDAS
120


DE 149 NO TOTAL

TOTAL HISTÓRICO
149

CÂMERAS / VISION CRÍTICOS EM ABERTO

ABERTO EM	VEÍCULO	TIPO	PROBLEMA	PRIORIDADE
28/05/2026	222418	CAMERAS	Testar DVR	CRÍTICA
15/06/2026	242506	CAMERAS	Carro nao esta subindo filmagem	CRÍTICA
15/06/2026	222413	CAMERAS	Carro nao esta subindo gravaçao	CRÍTICA
24/06/2026	242524	CAMERAS	Cameras com mal contato	CRÍTICA
25/06/2026	222209	CAMERAS	Camera da rua esta desconectada	CRÍTICA
14/07/2026	222403	CAMERAS	Carro nao esta subindo gravação	CRÍTICA
14/07/2026	222405	CAMERAS	Carro sem subir gravação	CRÍTICA
20/07/2026	242530	CAMERAS	Carro não sobe gravação	CRÍTICA
20/07/2026	242525	CAMERAS	Carro sem subir gravação	CRÍTICA
20/07/2026	242509	CAMERAS	Carro sem subir gravação	CRÍTICA
20/07/2026	242507	CAMERAS	Carro nao esta subindo gravação	CRÍTICA
20/07/2026	222422	CAMERAS	Carro sem subir gravação	CRÍTICA

SOLICITAÇÕES POR MÊS



CONSIDERAÇÕES · EMBARCADOS

Há 12 solicitações críticas de embarcados em aberto, de um total de 27 solicitações abertas. No histórico, 120 de 149 solicitações já foram concluídas. Falhas em câmeras e vision comprometem a segurança e a defesa jurídica em ocorrências, por isso os itens críticos devem ter prioridade máxima.

A maioria das quebras dá sinal antes de acontecer.
De cada 10 quebras: 3,6 são de carro que já tinha quebrado nos últimos 7 dias · 5,7 acontecem logo depois da preventiva (15 dias).

1 · CARRO QUEBRA, VOLTA PRA RUA E QUEBRA DE NOVO

MAIOR OPORTUNIDADE

36%

DAS QUEBRAS SÃO EM CARRO QUE JÁ QUEBROU HÁ MENOS DE 7 DIAS

122

quebras repetidas no trimestre

Exemplos:

- Veículo 221601 voltou a quebrar em 1 dia(s) — Chapa
- Veículo 221604 voltou a quebrar em 1 dia(s) — Quebrada
- Veículo 221604 voltou a quebrar em 6 dia(s) — Roleta
- Veículo 221605 voltou a quebrar em 5 dia(s) — Braço do retrovisor
- Veículo 221606 voltou a quebrar em 2 dia(s) — Barra V
- Veículo 221608 voltou a quebrar em 2 dia(s) — Válvula Niveladora

✓ Ação recomendada: carro que retorna em até 7 dias não sai da garagem sem reinspeção por uma segunda pessoa (regra dos 4 olhos).

2 · CARRO QUEBRA LOGO DEPOIS DE PASSAR PELA PREVENTIVA

57%

DAS QUEBRAS ACONTECEM EM ATÉ 15 DIAS APÓS A PREVENTIVA

195

O que isso significa: a revisão passou pelo carro e não pegou o problema que derrubou ele dias depois.

✓ Ação recomendada: toda quebra em até 15 dias pós-preventiva gera revisão da OS da preventiva, usada como insumo de treinamento.

ATENÇÃO IMEDIATA · FILA DE SRS NÃO ATENDIDAS

133

RECLAMAÇÕES AGUARDANDO ATENDIMENTO HOJE

✓ Ação recomendada: triagem diária da fila por veículo; carro com 5+ SRs pendentes entra prioritário na programação da garagem.