



GRUPO CSC · QUATAI

MANUTENÇÃO

FLASH REPORT MENSAL

AGOSTO/2026

MKBF	ADERÊNCIA PREV.	GNS MÉDIO	INTERVENÇÕES
3.642	98,5%	9,5	147

CONTEÚDO

01	Intervenções — Mês / MKBF
02	Intervenções — Dia e Projeções
03	Análise por Linha, Horário e Cluster
04	Raio-X de Defeitos e Ofensores
05	Defeitos — Evolução Mensal
06	Regeneração do DPF
07	Borracharia — Pneus
08	Intervenções por Motorista
09	Solicitação de Reparo — Aderência
10	Solicitação de Reparo por Grupo
11	Controle de Preventivas
12	GNS — Carros Parados
13	Embarcados — Câmeras e Vision
14	Embarcados — Intervenções na Operação
15	Oportunidades de Melhoria

INTERVENÇÕES DO MÊS / MKBF

Página 1 · Intervenções do mês / MKBF · Período: 01/08/2026 a 26/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA
AGOSTO/2026

COMPARATIVO MENSAL

INDICADOR	JULHO/2026	AGOSTO/2026	VAR
Intervenções	139	147	+5.8%
KM rodado	599.286	535.393	-10.7%
MKBF	4.311	3.642	-15.5%
Meta MKBF	7.000	7.000	-

ADERÊNCIA À META
52.0%
META DE REFERÊNCIA: 7.000

STATUS DO MÊS
ABAIXO

RESUMO EXECUTIVO DO PERÍODO


INTERVENÇÕES
147
OCORRÊNCIAS VÁLIDAS

KM RODADO
535.393
ACUMULADO TOTAL

MKBF
3.642
KM ÷ INTERVENÇÕES

Meta MKBF: 7.000

TIPO DE OCORRÊNCIA	JULHO/2026	AGOSTO/2026
RECOLHEU	59	71
SOS	35	31
TROCA	31	25
AVARIA	14	23
IMPROCEDENTE	0	1



CONSIDERAÇÕES EXECUTIVAS

No período de 01/08/2026 a 26/08/2026, a operação registrou 147 intervenções válidas para MKBF, com 535.393 km rodados e MKBF de 3.642. Na comparação com JULHO/2026, houve queda no indicador, com variação de -15.5%. A aderência frente à meta de 7.000 ficou em 52.0%, mantendo o resultado abaixo do patamar esperado. Os principais ofensores do mês foram RECOLHEU (71), SOS (31), TROCA (25).

INTERVENÇÕES POR DIA E PROJEÇÕES

Página 2 · Intervenções por Dia e Projeções · Período: 01/08/2026 a 26/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA

AGOSTO/2026

PROJEÇÕES E METAS

INDICADOR	VALOR ACUMULADO / PROJEÇÃO
Média de Intervenções / Dia	5,7
Meta de Intervenções / Mês	76
Projeção Fim do Mês	175
Desvio (Delta vs Meta)	+71


STATUS E BASE ANALÍTICA

Informação de Base

Dias decorridos na análise: 26 dias.
A meta de intervenções é calculada através do KM rodado dividido pela meta do MKBF (7.000).

STATUS DA PROJEÇÃO



ALERTA




CONSIDERAÇÕES EXECUTIVAS · ANÁLISE DIÁRIA

No período de 01/08/2026 a 26/08/2026, a média diária observada foi de 5.65 intervenções/dia, com projeção acima da meta de intervenções. A distribuição aponta 120 quebras em dias úteis e 27 aos finais de semana. O comportamento diário pressiona diretamente a confiabilidade operacional. O acompanhamento contínuo é essencial para antecipar ações corretivas.

OCORRÊNCIAS POR LINHA E HORÁRIO



TOP 10 - VEÍCULOS OFENSORES



VOLUME HISTÓRICO POR CLUSTER

CLUSTER	JUN/26	JUL/26	AGO/26 (REF)	INT/VEÍCULO (MÊS ATUAL)	FROTA (MÊS ATUAL)
C9	71	71	58	1,87	31
C10	40	36	38	1,81	21
C11	26	26	24	1,50	16
C8	15	6	16	2,29	7
C6	13	0	15	1,88	8

TOTAL MÊS ATUAL 151

CONSIDERAÇÕES EXECUTIVAS · ANÁLISE ESTRATÉGICA

No mês atual (AGO/26), a operação registrou 151 intervenções. A análise aponta a variação e concentração das ocorrências de forma direta frente aos últimos meses, direcionando o foco das ações corretivas.

ANÁLISE DE DEFEITOS E COMPONENTES

Página 4 · Raio-X de Defeitos e Ofensores Detalhados · Período: 01/06/2026 a 31/08/2026 (3 meses)

MÊS REFERÊNCIA
AGO/26

TOTAL 3 MESES
455

PRINCIPAL DEFEITO (3M)
Pneu Furado

PRINCIPAL SETOR (3M)
Mecânica

PIOR VEÍCULO (3M)
221608

TOP 5 LINHAS OFENSORAS E SEUS PRINCIPAIS DEFEITOS (CONSOLIDADO 3 MESES)

LINHA	TOTAL INTERVENÇÕES	MAIOR DEFEITO ENCONTRADO NA LINHA
07TR	60	Pneu Furado
08TR	53	Regeneração
04TR	46	Pneu Furado
20TR	42	Pneu Furado
06TR	35	Pneu Furado

RAIO-X: TOP 5 VEÍCULOS OFENSORES DETALHADOS

VEÍCULO	TOTAL (3M)	JUN/26	JUL/26	AGO/26 (REF)	LINHA PRINCIPAL	SETOR PRINCIPAL	TOP 3 DEFEITOS ENCONTRADOS (VOL)
221608	14	4	3	7	08TR	Mecânica	Pneu Furado (3) Válvula Niveladora (2) Lona (2)
222214	12	5	4	3	04TR	Elétrica	Pneu Furado (3) câmbio (1) Bomba d'água (1)
222236	11	4	3	4	04TR	Elétrica	Pneu Furado (3) Braço do Limpador (1) Catraca travada (1)
222417	10	5	3	2	07TR	Mecânica	Sistema Arla (3) Fusível do painel (1) Regeneração (1)
222216	9	3	1	5	03TR	Mecânica	Cavalete d'água (1) Validador (1) Rampa do Elevador (1)

CONSIDERAÇÕES EXECUTIVAS · RAIO-X DE DEFEITOS

A análise detalhada dos últimos 3 meses (01/06/2026 a 31/08/2026) indica 455 intervenções acumuladas. O foco de correção recai principalmente sobre as linhas e os veículos reincidentes mapeados abaixo, evidenciando a necessidade de revisão no setor de Mecânica com ênfase no defeito: Pneu Furado.

DEFEITOS · EVOLUÇÃO MENSAL

O mesmo defeito mês a mês · Base: intervenções que contam para o MKBF · 01/03/2026 a 28/08/2026

INTERVENÇÕES NO MÊS

151

DEFEITO Nº 1 DO MÊS

Pneu Furado

DEFEITOS DISTINTOS

195

NO PERÍODO

INTERVENÇÕES NO PERÍODO

959

VÁLIDAS P/ MKBF

INTERVENÇÕES NO MÊS

151

AGO/26

AGO/26 está parcial (28 dias corridos). A coluna de tendência compara ritmo diário reprojado em 30 dias — sem isso todo defeito apareceria em queda só por causa do mês incompleto.

MATRIZ DEFEITO × MÊS · COLUNA DESTACADA = MÊS DE REFERÊNCIA

DEFEITO	MAR/26	ABR/26	MAI/26	JUN/26	JUL/26	AGO/26	TOTAL	TENDÊNCIA RITMO/MÊS
Pneu Furado	38	33	41	30	30	24	196	▼ 8,0
Regeneração	2	3	3	11	6	5	30	estável
Braço do retrovisor	6	5	7	9	1	2	30	▼ 3,4
Validador	6	8	0	6	5	3	28	▼ 1,7
Mola	3	6	9	2	4	3	27	▼ 1,5
Cilindro Mestre	6	0	4	3	3	5	21	▲ 2,2
kit embreagem	4	6	3	2	1	5	21	▲ 2,2
Terminal da Alavanca	5	2	7	2	3	1	20	▼ 2,6
Vidro Estourado	4	1	4	1	2	7	19	▲ 5,2
Chave de Seta	3	3	2	3	5	3	19	estável
Sistema Arla	0	4	2	7	3	1	17	▼ 2,1
Bateria	5	2	0	1	5	2	15	estável

MAIOR ALTA DO MÊS

Vidro Estourado


7 até agora — ritmo de 7,5/mês contra média de 2,3 nos meses anteriores

MAIOR QUEDA DO MÊS

Pneu Furado

24 até agora — ritmo de 25,7/mês contra média de 33,7 nos meses anteriores

EVOLUÇÃO DOS 5 MAIORES DEFEITOS



CONSIDERAÇÕES · EVOLUÇÃO DOS DEFEITOS

A tabela lê o defeito no tempo: cada linha é um defeito e cada coluna um mês, para enxergar se ele está subindo ou cedendo — visão que o Raio-X (página 4) não dá, porque lá o defeito aparece só como o maior de cada linha ou carro. A base são as 959 intervenções válidas para MKBF no período (01/03/2026 a 28/08/2026), ou seja, exclui 'seguiu viagem' — é o que realmente tirou carro de operação. No mês foram 151 intervenções em 195 defeitos distintos, lideradas por **Pneu Furado**. A tendência compara o ritmo diário do mês, reprojado em 30 dias, contra a **média** dos meses anteriores — média, e não o mês anterior isolado, que oscila demais em defeito de baixa frequência. Altas e quedas destacadas consideram apenas defeitos com 4+ ocorrências no período, senão um salto de 0 para 2 apareceria como a maior alta do mês.

REGENERAÇÃO DO DPF

Regeneração do DPF · Fonte: eventos_regeneracao (consumo e custo de diesel na queima do filtro)

MÊS

AGOSTO/2026

EVENTOS

82

20 VEÍCULOS

CUSTO DIESEL

R\$ 1.612

248 LITROS

DURAÇÃO MÉDIA

35 min

POR REGENERAÇÃO

PIOR VEÍCULO

222420

25 REGENERAÇÕES


IMPACTO NO KM/L

-0,003

2,684 → 2,688 SEM REGEN
(0,12%)

Base de leitura — mês parcial. Dados carregados até **27/08** (27 de 31 dias · 23 dias com evento). Os 82 eventos do mês **não são comparáveis** aos 85 de 07/2026 no gráfico abaixo. Em base normalizada: **3,04 evento/dia** contra 2,74 no mês anterior (acima) — projeção de **~94** no mês fechado. Custo e impacto no KM/L seguem a mesma proporção.

TOP 10 VEÍCULOS — REGENERAÇÕES			
VEÍCULO	EVENTOS	CUSTO R\$	DURAÇÃO MÉD.
222420	25	410	30 min
222404	11	340	46 min
222408	11	232	37 min
222425	7	163	35 min
222415	4	67	28 min
222412	3	73	37 min
222405	3	123	66 min
222406	3	0	60 min
222402	2	10	11 min
222410	2	45	38 min



CONSIDERAÇÕES · REGENERAÇÃO

Em agosto/2026, a operação registrou 82 eventos de regeneração do DPF, com custo de R\$ 1.612 em diesel queimado (248 litros) e duração média de 35 minutos por evento, em 20 veículos distintos. O veículo 222420 concentrou o maior volume, com 25 regenerações no período. Esses litros entram no consumo da frota sem gerar KM útil: representam 0,12% do diesel do mês e puxam o KM/L da empresa de 2,688 para 2,684 (-0,003 km/L, 0,12%). O peso no indicador é pequeno — o custo da regeneração é o alerta de falha, não o consumo em si. A regeneração frequente é um sinal precoce de quebra — recomenda-se inspeção do sistema de escape/DPF nos veículos com maior recorrência antes que o problema evolua para uma SOS em rua.

BORRACHARIA · PNEUS

Borracharia · Pneus · Fonte: TransNet (pcm_pneus_transnet_ativos) · trocas (pcm_troca_pneus)

MÊS

AGOSTO/2026

TROCAS (MÊS)

43

144 NO TRIMESTRE

ESTOQUE

44

NO TRANSNET

CORRETOS NO SISTEMA

99%

665 DE 672 POSIÇÕES


DIVERGENTES

7

FÍSICO ≠ TRANSNET

TESTE · KM RODADO DOS PNEUS NOVOS (POR MÊS DE CADASTRO)

MÊS CADASTRO (FOGO)	QTD PNEUS	KM MÉDIO	KM MÁX
03	18	25.753	38.168
04	16	20.217	24.449
05	18	15.736	22.774
06	18	14.214	18.643
07	18	9.674	13.769
08	18	2.419	3.572



PNEUS DIVERGENTES · FÍSICO ≠ TRANSNET

FOGO	VEÍCULO	POSIÇÃO	STATUS
061001	222214	TDE	NAO EXISTE
501003	222218	TEE	ESTOQUE
503007	222218	TEI	ESTOQUE
401116	222218	TDI	ESTOQUE
404018	222218	TDE	ESTOQUE
509075	222227	DD	ESTOQUE
606011	W549	DD	OUTRO VEICULO

CONSIDERAÇÕES · BORRACHARIA

No mês, foram registradas 43 trocas de pneu (144 no trimestre), com estoque de 44 pneus no TransNet (15 novos e 29 recapados). O controle central de posições apresenta 99.0% de acuracidade (665 de 672 posições), com 7 divergências entre o físico e o TransNet a corrigir. O teste de KM dos pneus novos (106 unidades cadastradas no ano) segue formando a base histórica de vida útil por coorte de fabricação.

INTERVENÇÕES POR MOTORISTA


Procedentes: AGOSTO/2026 · Improcedentes: 2026

MÊS DE REFERÊNCIA

AGOSTO/2026

TOP 5 MOTORISTAS — PROCEDENTES	
MOTORISTA	INTERVENÇÕES
FABIANO GONCALVES	5
CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	3
EUGENIO MAURICIO DE MELO	3
DAVID CABRAL	3
ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS	3

TOP MOTORISTAS — IMPROCEDENTES (2026)	
MOTORISTA	IMPROCEDENTES
EDISON GOMES PALMEIRA	3
WILLIAM APARECIDO DE ALMEIDA FERNANDES OLIVEIRA	2
CARLOS ROBERTO DA SILVA	1
ADRIANO ALVES QUIRINO	1
CLEBER MAYER SOUZA SANTOS	1



CONSIDERAÇÕES · MOTORISTAS

Em agosto/2026, o motorista com maior volume de intervenções procedentes foi FABIANO GONCALVES. No acumulado de 2026, foram 19 acionamentos improcedentes, concentrados principalmente em EDISON GOMES PALMEIRA. Improcedentes recorrentes indicam necessidade de reciclagem no uso correto do acionamento de socorro.

SOLICITAÇÃO DE REPARO

Solicitação de Reparo · Período: 01/08/2026 a 28/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA

AGOSTO/2026

SITUAÇÃO DAS SRS — JUL X AGO		
SITUAÇÃO	JUL	AGO
Atendida	760	438
Improcedente	2	0
Não Atendida	10	94
Total	772	532

ADERÊNCIA POR COMPETÊNCIA (FECHADO ATÉ DIA 3 DO MÊS SEGUINTE)

JUL (FECHADO)

81.2%

META



94%

AGO (PARCIAL)

82.3%

GAP VS META

-12.8



CONSIDERAÇÕES · SOLICITAÇÃO DE REPARO

No período, 532 solicitações de reparo foram abertas, das quais 438 atendidas, 0 improcedentes e 94 ainda não atendidas. A aderência por competência do mês fechado mais recente ficou em 81.2% frente à meta de 94%, uma diferença de -12.8 pontos. Hoje há 106 SRs em aberto, sendo a mais antiga com 189 dias — reforça a necessidade de triagem ativa do backlog mais antigo.

SOLICITAÇÃO DE REPARO POR GRUPO

Abertas: hoje · Aderência: trimestre

TOTAL EM ABERTO

106

O QUE ESTÁ ABERTO POR GRUPO

GRUPO	ABERTAS	IDADE MÉDIA	MAIS ANTIGA
ELÉTRICA	16	3 d	10 d
CARROCERIA	16	24 d	184 d
SUSPENSÃO	11	6 d	35 d
MOTOR	8	5 d	13 d
RETROVISOR QUEBRADO	8	14 d	30 d
LANTERNAGEM	5	21 d	38 d
ELETRÔNICA	4	10 d	16 d
PNEUS	4	4 d	8 d
TRANSMISSÃO	4	1 d	2 d
PORTAS	4	8 d	22 d
SISTEMA PNEUMÁTICO	3	18 d	43 d
PARABRISA QUEBRADO	3	8 d	8 d

ADERÊNCIA POR GRUPO (COMPETÊNCIA)

GRUPO	SRS	ADERÊNCIA
RETROVISOR QUEBRADO	32	56%
LANTERNAGEM	44	61%
TRANSMISSÃO	39	74%
CÂMBIO	47	74%
ELETRÔNICA	32	78%
CARROCERIA	175	80%
DIREÇÃO	48	83%
ARREFECIMENTO	62	84%
RODA	26	85%
MOTOR	205	85%
SISTEMA PNEUMÁTICO	41	85%
SUSPENSÃO	200	86%
EMBREAGEM	52	87%
SISTEMA DE AR	23	87%

CONSIDERAÇÕES · SR POR GRUPO

O grupo com maior volume de SRs em aberto é ELÉTRICA. Entre os grupos com volume relevante no trimestre, RETROVISOR QUEBRADO apresenta a pior aderência por competência, enquanto REGENERACAO apresenta a melhor. Recomenda-se priorizar mutirão nos grupos de pior aderência e maior backlog envelhecido, cruzando com os veículos reincidentes identificados na análise de quebras.

CONTROLE DE PREVENTIVAS

Data de referência: 28/08/2026

MÊS DE REFERÊNCIA

AGOSTO/2026

ACURACIDADE DO PLANO PREVENTIVO

ACURACIDADE

98.5%

EM DIA ÷ TOTAL

PLANOS ATIVOS

1.773

IN-HOUSE

EM DIA

1.746

DENTRO DO PRAZO

VENCIDOS

27

1.5% DO TOTAL

PLANOS VENCIDOS — 27 PLANOS

PLANO	VENCIDOS	ORDEM	PLANO	KM VENCIDO
INSPEÇÃO 5.000	5	222237	TROCAR FILTRO DE AR	3.356
LIMPEZA GERAL	5	242508	REVISAO PESADA	3.341
REVISAO PESADA	5	242508	LIMPEZA GERAL	3.341
TROCAR ÓLEO DIFERENCIAL	4	222236	TROCAR ÓLEO DIFERENCIAL	2.322
LIMPEZA TANQUELA ARLA	2	222201	TROCAR ÓLEO DIFERENCIAL	1.905
TROCA ÓLEO MOTOR E FILTROS	2	222201	TROCAR OLEO CAIXA DE MARCHA	1.782
TROCAR FILTRO DE AR	2	222412	TROCAR FILTRO DE AR	1.173
TROCAR OLEO CAIXA DE MARCHA	2	222412	TROCA ÓLEO MOTOR E FILTROS	613
		222413	INSPEÇÃO 5.000	538
		222411	TROCAR ÓLEO DIFERENCIAL	499

CONSIDERAÇÕES · PREVENTIVAS

A acuracidade do plano preventivo está em 98.5% (1.746 de 1.773 planos ativos em dia). Há 27 planos vencidos (27 por km e 0 por tempo), concentrados principalmente em INSPEÇÃO 5.000. O acompanhamento contínuo da acuracidade é essencial para manter a confiabilidade da frota.

GNS · CARROS PARADOS NA MANUTENÇÃO

Média de dias úteis · AGOSTO/2026

GNS MÉDIO (DIA ÚTIL)
9,5

GNS MÉDIO

9,5

MÉDIA DE DIA ÚTIL

DIAS ÚTEIS

20


NO PERÍODO

TOTAL PARADO

29

SESSÃO MAIS RECENTE

GNS POR DIA



CARROS PARADOS — MAIS ANTIGOS

VEÍCULO	CATEGORIA	SETOR	MOTIVO	DIAS
W553	GNS	SUPRIMENTOS	CARRO VIROU BRONZINA DE BIELA / SEM VAL...	171
222211	PENDENTES	MANUTENÇÃO	FOLGA NA MANGA DE EIXO LADO ESQUERDO	12
222224	PENDENTES	MANUTENÇÃO	embuchamento de mola traseiro	11
222205	GNS	SUPRIMENTOS	VERIFICAR CAMPAINHA NÃO ARMA / AGENDADO...	9
222219	PENDENTES	MANUTENÇÃO	BUJÃO DO CAMBIO COM VAZAMNETO DE ÓLEO / ...	8
222210	PENDENTES	SUPRIMENTOS	Aguardando CARTER com alojamento do sen...	8
222222	PENDENTES	MANUTENÇÃO	embuchamento de mola traseiro	6
222406	GNS	GARANTIA	FILTRO DOC DANIFICADO / BOIA DO TANQUE ...	6
222401	PENDENTES	SUPRIMENTOS	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO (AG...	5

+ 20 veículos parados há menos tempo

DISTRIBUIÇÃO POR SETOR

SETOR	PARADOS
MANUTENÇÃO	21
SUPRIMENTOS	5
GARANTIA	3

CONSIDERAÇÕES · GNS

O GNS médio de agosto/2026 ficou em 9,5 carros/dia útil, considerando 20 dias úteis no período. Na sessão mais recente, 29 veículos estavam parados aguardando manutenção, sendo o mais antigo o W553 com 171 dias parado. O acompanhamento diário da fila de peças e da liberação é essencial para reduzir o tempo de carro parado.

EMBARCADOS · CÂMERAS, MONITORAMENTO E VISION

CRÍTICOS ABERTOS

8

Prioridade Crítica em Aberto

CRÍTICOS ABERTOS

8

TOTAL ABERTOS

24

TODAS PRIORIDADES

CONCLUÍDAS

133

DE 168 NO TOTAL


TOTAL HISTÓRICO

168

CÂMERAS / VISION CRÍTICOS EM ABERTO

ABERTO EM	VEÍCULO	TIPO	PROBLEMA	PRIORIDADE
15/06/2026	242506	CAMERAS	Carro nao esta subindo filmagem	CRÍTICA
14/07/2026	222403	CAMERAS	Carro nao esta subindo gravação	CRÍTICA
14/07/2026	222405	CAMERAS	Carro sem subir gravação	CRÍTICA
20/07/2026	242530	CAMERAS	Carro não sobe gravação	CRÍTICA
20/07/2026	242525	CAMERAS	Carro sem subir gravação	CRÍTICA
20/07/2026	242507	CAMERAS	Carro nao esta subindo gravação	CRÍTICA
07/08/2026	242526	CAMERAS	Carro nao subiu gravação de monitoramento	CRÍTICA
21/08/2026	222420	CAMERAS	Carro nao esta vindo filmagem	CRÍTICA

SOLICITAÇÕES POR MÊS



CONSIDERAÇÕES · EMBARCADOS

Há 8 solicitações críticas de embarcados em aberto, de um total de 24 solicitações abertas. No histórico, 133 de 168 solicitações já foram concluídas. Falhas em câmeras e vision comprometem a segurança e a defesa jurídica em ocorrências, por isso os itens críticos devem ter prioridade máxima.

EMBARCADOS NA OPERAÇÃO

Validador, catraca, letreiro, telemetria, GPS e vision · Período: 01/08/2026 a 28/08/2026

INTERVENÇÕES NO MÊS
52

INTERVENÇÕES
52
19,6% DO TOTAL DO MÊS

RECOLHIMENTOS
10
ENTRAM NO MKBF

SEGUIU VIAGEM
36
69% — FORA DO MKBF

SRS CÂMERA / VISION
160
HISTÓRICO · VER PÁG. 12

INTERVENÇÕES POR FAMÍLIA DE EMBARCADO

FAMÍLIA	TOTAL	SEGUIU VIAGEM	RECOLHEU	TROCA	OUTROS	% DO TOTAL
Telemetria	26	24	0	2	0	50,0%
Validador/Bilhetagem	12	8	4	0	0	23,1%
Itinerário/Letreiro	10	2	5	2	1	19,2%
Catraca/Roleta	3	2	1	0	0	5,8%
GPS/AVL/TCO	1	0	0	1	0	1,9%


CARROS COM MAIS OCORRÊNCIAS DE EMBARCADO

VEÍCULO	QTD	FAMÍLIAS
221608	3	Telemetria
W541	3	Catraca/Roleta, Itinerário/Letreiro, Validador/Bilhetagem
222203	2	Itinerário/Letreiro, Telemetria
222416	2	Validador/Bilhetagem
242511	2	Validador/Bilhetagem
W543	2	Itinerário/Letreiro, Telemetria
242525	2	Telemetria
221606	2	Itinerário/Letreiro, Telemetria

PROBLEMAS MAIS FREQUENTES

PROBLEMA	QTD
Telemetria	21
Validador	10
(não informado)	7
Chicote	6
Operacional	3
Caixinha do Letreiro	2
Letreiro	1
Botão da Catraca	1

EVOLUÇÃO MENSAL · BARRAS = INTERVENÇÕES DE EMBARCADOS · LINHA VERMELHA = % SOBRE O TOTAL



CONSIDERAÇÕES · EMBARCADOS NA OPERAÇÃO

Embarcados responderam por 52 das 265 intervenções do período (19,6%). Destas, 10 terminaram em recolhimento — impacto direto no MKBF e na operação — e 36 (69%) seguiram viagem, ou seja, não entram no MKBF mas consomem plantonista e socorro. A classificação usa a união de **grupo de manutenção** e **problema encontrado**, porque os dois campos são preenchidos com critérios diferentes na origem; "Catraca de Freio" é excluída por ser item mecânico, não embarcado. Em paralelo, o parque de câmeras e vision acumula 160 solicitações de reparo no histórico (detalhe na página anterior) — falhas ali quase nunca geram SO, mas comprometem a defesa jurídica.

A maioria das quebras dá sinal antes de acontecer.
De cada 10 quebras: 3,7 são de carro que já tinha quebrado nos últimos 7 dias · 5,9 acontecem logo depois da preventiva (15 dias).

1 · CARRO QUEBRA, VOLTA PRA RUA E QUEBRA DE NOVO

MAIOR OPORTUNIDADE

37%

DAS QUEBRAS SÃO EM CARRO QUE JÁ QUEBROU HÁ MENOS DE 7 DIAS

167

quebras repetidas no trimestre

Exemplos:

- Veículo 221601 voltou a quebrar em 1 dia(s) — Chapa
- Veículo 221604 voltou a quebrar em 1 dia(s) — Quebrada
- Veículo 221604 voltou a quebrar em 6 dia(s) — Roleta
- Veículo 221605 voltou a quebrar em 5 dia(s) — Braço do retrovisor
- Veículo 221606 voltou a quebrar em 2 dia(s) — Barra V
- Veículo 221608 voltou a quebrar em 2 dia(s) — Válvula Niveladora

✓ Ação recomendada:

carro que retorna em até 7 dias não sai da garagem sem reinspeção por uma segunda pessoa (regra dos 4 olhos).

2 · CARRO QUEBRA LOGO DEPOIS DE PASSAR PELA PREVENTIVA

59%

DAS QUEBRAS ACONTECEM EM ATÉ 15 DIAS APÓS A PREVENTIVA

268

O que isso significa:

a revisão passou pelo carro e não pegou o problema que derrubou ele dias depois.

✓ Ação recomendada:

toda quebra em até 15 dias pós-preventiva gera revisão da OS da preventiva, usada como insumo de treinamento.

ATENÇÃO IMEDIATA · FILA DE SRS NÃO ATENDIDAS

106

RECLAMAÇÕES AGUARDANDO ATENDIMENTO HOJE

✓ Ação recomendada:

triagem diária da fila por veículo; carro com 5+ SRs pendentes entra prioritário na programação da garagem.