

調查票

住家被害認定調査票 地震 木造・プレハブ 第1次A		調査票番号	配置状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日	令和	年	月	日
1 調査時	: ~ :			
調査員				
所在地				
世帯主				
2 住家	☐ 住家である(居住のために使用されている)			

4 応急危険度判定	危険 注意 調査済 不明	■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記
-----------	-----------------------	---------------------------------

5 外観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊 ☐ 一見して住家全部が流出又はずり落ち ☐ 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、かつ 基礎直下の地盤が流出・陥没 ☐ 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	いずれかに該当 →	☐ 判定へ (全壊)
------	--	-----------	-----------------------------------

6 傾斜	測定箇所 水平距離 (cm)	①	②	③	④	平均値	6cm以上 (下げ振り120cmの場合) 損傷率 75%以上 →	☐ 判定へ (全壊)
------	-------------------	---	---	---	---	-----	----------------------------------	-----------------------------------

7 躯体	☐ 基礎の損傷率が75%以上である (損傷長/全長×100)	損傷率 75%以上 →	☐ 判定へ (全壊)
------	---	-------------	-----------------------------------

8 基礎	損傷率	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%
	損害割合	0	1	2	4	6	7

9 壁	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%
	無被害	0	0	0	0	0	0
	程度Ⅰ	1	2	3	5	6	8
	程度Ⅱ	2	4	8	11	15	19
	程度Ⅲ	4	8	15	23	30	38
	程度Ⅳ	6	11	23	34	45	56
	程度Ⅴ	8	15	30	45	60	75

10 屋根	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%
	無被害	0	0	0	0	0	0
	程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2
	程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4
	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8
	程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11
	程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15

【損害割合算出表】 (注)「6傾斜」の平均値が2cm未満の場合「計あ」の値を、2cm以上の場合「計あ」又は「計い」のうち大きい値を住家の損害割合とする。

	8基礎	+9壁	+ 10屋根	= 計あ		6傾斜	+ 10屋根	= 計い
傾斜無					傾斜有	1 5		

「6傾斜」の平均値が2cm以上(6cm未満)かつ、「計あ」、「計い」のどちらの値も20未満 → 傾斜による判定 ☐ 半壊

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		☐ 準半壊に至らない (一部損壊)	☐ 準半壊	☐ 半壊	☐ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊

住家被害認定調査票 地震 木造・プレハブ 第1次B		調査票番号		配置状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載		
	調査日	令和	年			月	日
1	調査時	: ~ :					
	調査員						
	所在地						
	世帯主						
2	住家	☐ 住家である(居住のために使用されている)					

4	応急危険度判定	危険 要注意 調査済 不明	■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記
---	---------	------------------------	---------------------------------

5	外観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊 ☐ 一見して住家全部が流出又はずり落ち ☐ 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、かつ基礎直下の地盤が流出・陥没 ☐ 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	いずれかに該当	☐ 判定へ(全壊)
---	----	---	---------	----------------------------------

6	傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値	6cm以上(下げ振り120cmの場合)	☐ 判定へ(全壊)
		水平距離(cm)							

7	躯体	☐ 基礎の損傷率が75%以上である(損傷長/全長×100)	損傷率75%以上	☐ 判定へ(全壊)
---	----	--	----------	----------------------------------

8	基礎	損害割合	無被害	1	2	4	6	7
---	----	------	-----	---	---	---	---	---

9	壁	損害割合	無被害	8	15	30	45	75
---	---	------	-----	---	----	----	----	----

10	屋根	損害割合	無被害	2	3	6	9	15
----	----	------	-----	---	---	---	---	----

(備考)

【損害割合算出表】

☐ A「6傾斜」の平均値が2cm以上(6cm未満)である ☐ B「9壁」の損害割合が無被害又は8である				Aに該当かつBに該当(傾斜有を計算)				
上記以外(傾斜無を計算)				傾斜有を計算				
傾斜無	8基礎	+ 9壁	+ 10屋根	= 計	傾斜有	6傾斜	+ 10屋根	= 計
						1 5		

「6傾斜」の平均値が2cm以上(6cm未満)かつ、「計」の値が20未満 →


傾斜による判定
☐半壊

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		☐ 準半壊に至らない(一部損壊)	☐ 準半壊	☐ 半壊	☐ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊

住家被害認定調査(地震:木造・プレハブ_第1次B) 損害割合イメージ図


本資料では、各イメージ図において、描かれていない他の2面が、概ね同等の損傷状況である前提で、損害割合を算定している。住家の各面において損傷状況が異なる住家については、イメージ図を参考に損害割合の判定を行う際には、各面の面積を考慮して判定する必要がある。

<基礎> 構成比10%




損害割合 1%

損傷率＝
 $1.35\text{m}/13.5\text{m}=10\%$
 ・ひび割れの集中(2つのひび割れの間隔は0.35m)
 損害割合＝損傷率×構成比＝1%




損害割合 2%

損傷率＝
 $(1+1.7)\text{m}/13.5\text{m}=20\%$
 ・ひび割れと、ひび割れの集中(2つのひび割れの間隔は0.7m)
 損害割合＝損傷率×構成比＝2%




損害割合 4%

損傷率＝
 $(1+3.4+1)\text{m}/13.5\text{m}=40\%$
 ・ひび割れの集中、剥落が生じている。
 損害割合＝損傷率×構成比＝4%



損害割合 6%


損傷率＝
 $(3+4.1+1)\text{m}/13.5\text{m}=60\%$
 ・ひび割れの集中、剥落が生じている。
 損害割合＝損傷率×構成比＝6%



損害割合 7%


損傷率＝
 $(3+7)\text{m}/13.5\text{m}=74\%$
 ・ひび割れの集中、剥落が生じている。
 損害割合＝損傷率×構成比＝7%

<屋根> 構成比15%




損害割合 2%

損傷率＝
 $25\%(\text{程度Ⅱ})\times 4/10=10\%$
 ・棟瓦のずれ、破損、落下が著しいが、その他の瓦の損傷は少ない。
 損害割合＝損傷率×構成比＝1.5%




損害割合 3%

損傷率＝
 $25\%(\text{程度Ⅱ})\times 8/10=20\%$
 ・棟瓦のずれ、破損、落下が著しいが、その他の瓦の損傷は少ない。
 損害割合＝損傷率×構成比＝3%




損害割合 6%

損傷率＝
 $50\%(\text{程度Ⅲ})\times 8/10=40\%$
 ・棟瓦が全面的にずれ、破損あるいは落下している。棟瓦以外の瓦のずれも著しい。
 損害割合＝損傷率×構成比＝6%



損害割合 9%

損傷率＝
 $100\%(\text{程度Ⅴ})\times 6/10=60\%$
 ・小屋組の損傷が著しく、葺材の大部分が損傷を受けている。屋根仕上面全面にわたって不陸、亀裂、亀裂、剥落が見られる。
 損害割合＝損傷率×構成比＝9%




損害割合 15%

損傷率＝
 $100\%(\text{程度Ⅴ})\times 10/10=100\%$
 ・小屋組の損傷が著しく、葺材の大部分が損傷を受けている。屋根仕上面全面にわたって不陸、亀裂、剥落が見られる。
 損害割合＝損傷率×構成比＝15%


住家被害認定調査(地震:木造・プレハブ_第1次B) 損害割合イメージ図

＜壁＞ 構成比75%


損害割合 8%
 損傷率＝
 $25\%(\text{程度Ⅱ}) \times 8/20 = 10\%$
 ・仕上の剥離が生じている。
 損害割合＝損傷率×構成比＝7.5%




損害割合 15%
 損傷率＝
 $50\%(\text{程度Ⅲ}) \times 8/20 = 20\%$
 ・仕上材が脱落している。
 損害割合＝損傷率×構成比＝15%



損害割合 30%
 損傷率
 $50\%(\text{程度Ⅲ}) \times 4/20 = 10\%$
 $75\%(\text{程度Ⅳ}) \times 8/20 = 30\%$
 ・仕上材が脱落しており、下地材にひび割れが生じている。
 損害割合＝損傷率×構成比＝30%




損害割合 45%
 損傷率＝
 $75\%(\text{程度Ⅳ}) \times 16/20 = 60\%$
 ・仕上材が脱落しており、下地材にひび割れが生じている。
 損害割合＝損傷率×構成比＝45%




下地材にひび割れが生じている。(程度Ⅳ)

損害割合 75%
 損傷率＝
 $100\%(\text{程度Ⅴ}) \times 20/20 = 100\%$
 ・仕上材が脱落しており、下地材に破壊が生じている。
 損害割合＝損傷率×構成比＝75%



下地材に破壊が生じている。(程度Ⅴ)

* 損傷面積の考え方



※仕上材が脱落している場合の取扱い
 壁の仕上材が脱落している場合、下地材の損傷状況により、当該部分の損傷程度が以下のとおり異なることに留意して下さい。
 損傷なし ⇒ 程度Ⅲ(50%)
 ひび割れあり ⇒ 程度Ⅳ(75%)

住家被害認定調査票		地震木造・プレハブ第1次C		調査票番号		配置状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日	令和	年	月	日			
1 調査時	: ~ :						
調査員							
所在地							
世帯主							
2 住家	☐ 住家である(居住のために使用されている)						

4 応急危険度判定	(危険) (要注意) (調査済) (不明)	■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記
-----------	-----------------------	---------------------------------

5 外観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊 ☐ 一見して住家全部が流出又はずり落ち ☐ 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、かつ基礎直下の地盤が流出・陥没 ☐ 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	いずれかに該当	☐ 判定へ(全壊)
------	---	---------	----------------------------------

6 傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値	6cm以上(下げ振り120cmの場合)	☐ 判定へ(全壊)
	水平距離(cm)							

7 躯体	☐ 基礎の損傷率が75%以上である(損傷長/全長×100)	損傷率75%以上	☐ 判定へ(全壊)
------	--	----------	----------------------------------

8 部位	☐ (屋根) 棟瓦若しくは瓦の概ね30%以上にズレ等がある又は小屋組が損傷するなど屋根の一部が変形しており、ひとたび降雨があれば浸水を免れない	全てに該当	☐ 判定へ(半壊)
	☐ (壁(外壁)) 程度Ⅲ相当(仕上材が脱落等することにより下地材が見えている)以上の損傷が概ね20%以上ある	「6傾斜」の平均値が2cm以上該当しない項目がある	☐ 判定へ(半壊)
	☐ (建具) 程度Ⅳ相当(ドア又は窓の枠が変形して隙間が生じている)以上の損傷が概ね20%(2か所)以上ある		☐ 判定へ(半壊に至らない)

(備考)

別の調査票を使う場合
☐ 調査票A
☐ 調査票B
☐ 第2次調査

判定	☐ 半壊に至らない	☐ 半壊	☐ 全壊
----	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

(注1)「全壊」又は「半壊」以外の区分については、調査票A又はB若しくは第2次調査により判定する。
(注2)調査票A又は調査票Bとの併用も可能。

住家被害認定調査票 地震 木造・プレハブ 第2次-1		調査票番号 _____	3 外観 ☐ 住家全部が倒壊又は住家の一部の階が全部倒壊 ☐ 住家全部が流出又はずり落ち ☐ 地盤被害により基礎に著しい損傷 ☐ 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	いずれかに該当 ☐ 判定へ(全壊)
調査日 令和____年____月____日 1 調査時 _____ : _____ ~ _____ : _____ 調査員 _____ 所在地 _____ 世帯主 _____ 2 住家 ☐ 住家である(居住のために使用されている)	4 傾斜 水平距離(c m) ① _____ ② _____ ③ _____ ④ _____ 平均値 _____		6cm以上 ☐ 判定へ(全壊) (下げ振り120cmの場合)	
5 基礎 損傷長(m) _____ 全長(m) _____ 損傷率 = 損傷長 / 全長 × 100 _____	損傷率 75%以上 ☐ 判定へ(全壊)			
6 柱(又は耐力壁) ☐ 柱(又は耐力壁)の損傷率が75%以上	損傷率 75%以上 ☐ 判定へ(全壊)			

該当しない場合は2頁「7」以降へ

【損害割合算出表】

(注) d・g列は、四捨五入した値を記入する。
h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別損害割合	階別重み付け		重み付き損害割合	h (☐ 傾斜が2cm以上) 傾斜を考慮した損害割合
		主要階	その他階		主要階	その他階		
		B [*]	C [*]	b+c	b × 1.25	c × 0.5	e+f (e+f>a → a)	
9 外壁	10							
10 内壁	10							
11 床 (階敷含)	10							
5 基礎	10	「5.基礎」の損傷率 × 0.1 →						
12 柱(又は耐力壁)	15			11%以上で全壊				
13 屋根	15							
14 天井	5							
15 建具	15							
16 設備	10							
※ B及びCは、調査票3頁のB及びCの値とする。 ↓								15%
計		あ					い	う

「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上の場合は、「あ」、「い」又は「う」)の中で最大の値を住家の損害割合とする。

「4傾斜」の平均値が2cm以上(6cm未満)かつ、「計あ」、「計い」、「計う」のいずれの値も20未満 →

傾斜による判定
☐ 半壊

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		☐ 準半壊に至らない(一部損壊)	☐ 準半壊	☐ 半壊	☐ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊

調査票 番号	
-----------	--

--

主要階 ・ その他階
()階平面図 ・ 屋根伏図

主要階 ・ その他階
()階平面図 ・ 屋根伏図

A large grid of graph paper. On the left side, there is a vertical margin. Within this margin, the number '7' is printed vertically, oriented sideways. The rest of the page is filled with a uniform grid of small squares, typical of graph paper.

住家被害認定 調査票 地震 木造・プレハブ 第2次-3	調査票 番 号	

8	面積率	床	主要階	その他階	計
		屋根	(1)	(2)	
			(3)	(4)	1.0
					1.0

		主要階						
9	外壁	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
10	10 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
11	15 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
12	20 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
13	25 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
14	30 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
15	35 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
16	40 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
17	45 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
18	50 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
19	55 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
20	60 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
21	65 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
22	70 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
23	75 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
24	80 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
25	85 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
26	90 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
27	95 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
28	100 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
29	105 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
30	110 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
31	115 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
32	120 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
33	125 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
34	130 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
35	135 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
36	140 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
37	145 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
38	150 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
39	155 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
40	160 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
41	165 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
42	170 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
43	175 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
44	180 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
45	185 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
46	190 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
47	195 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
48	200 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
49	205 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
50	210 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
51	215 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
52	220 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
53	225 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
54	230 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
55	235 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
56	240 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
57	245 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
58	250 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
59	255 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
60	260 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
61	265 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
62	270 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
63	275 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
64	280 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
65	285 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
66	290 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
67	295 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
68	300 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
69	305 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
70	310 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
71	315 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
72	320 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
73	325 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
74	330 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
75	335 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
76	340 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
77	345 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
78	350 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
79	355 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
80	360 %	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
81	365 %	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
82	370 %	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
83	375 %	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5

住家被害認定調査票 地震 非木造 第1次		調査票番号		3 配置状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載	
調査日	令和	年	月			日
1 調査時	: ~ :					
調査員						
所在地						
世帯主						
2 住家	☐ 住家である(居住のために使用されている)					

4 応急危険度判定	危険 注意 調査済 不明	■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記
-----------	-----------------------	---------------------------------

5 外観	☐ 住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊					該当	7 傾斜確認	□傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上 □(基礎ぐいを用いる住家について)傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上	いずれかに該当	□判定へ(全壊)
6 傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値				
	水平距離(cm)									

8 柱・梁の確認	☐ ア. 外観目視により柱又は梁を確認できる場合 9柱(又は梁)、11雑壁・仕上等、12設備等を調査	☐ イ. 外観目視により柱及び梁を確認できない場合 10外壁、12設備等を調査
----------	--	---

面積・本数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
9 柱(又は梁)(60%)	無被害	0	0	0	0	0	※45%以上で全壊
I	1	1	2	4	5	6	
II	2	3	6	9	12	15	
III	3	6	12	18	24	30	
IV	5	9	18	27	36	45	
V	6	12	24	36	48	60	

面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
10 外壁(85%)	無被害	0	0	0	0	0	
I	1	2	3	5	7	9	
II	2	4	9	13	17	21	
III	4	9	17	26	34	43	
IV	6	13	26	38	51	64	
V	9	17	34	51	68	85	

面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
11 雑壁・仕上等(25%)	無被害	0	0	0	0	0	
I	0	1	1	2	2	3	
II	1	1	3	4	5	6	
III	1	3	5	8	10	13	
IV	2	4	8	11	15	19	
V	3	5	10	15	20	25	

	設備	損傷の状況	損害割合	計
12 設備等(15%)	高架水槽・受水槽			
	外部階段			
	その他			

【損害割合算出表】 ア. 外観目視により柱又は梁を確認できる場合

	6 傾斜	9 柱(又は梁)	11 雑壁・仕上等	12 設備等	計
傾斜無					あ
傾斜有	20				い

イ. 外観目視により柱及び梁を確認できない場合

	6 傾斜	10 外壁	12 設備等	計
傾斜無				う
傾斜有	20			え

(注)「6傾斜」の平均値が2cm未満の場合、「あ」又は「う」を、2cm以上の場合、「あ」又は「い」若しくは「う」又は「え」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		□ 準半壊に至らない (一部損壊)	□ 準半壊	□ 半壊	□ 中規模半壊	□ 大規模半壊	□ 全壊

住家被害認定調査票 地震非木造 第2次-1		調査票番号						
調査日	令和 年 月 日							
1 調査時	: ~ :							
調査員								
所在地								
世帯主								
2 住家	☐ 住家である(居住のために使用されている)							
7 構造の確認	☐ 鉄骨造の場合 柱(本数で判定) ↓ 柱が見えない場合 ↓ 耐力壁(ブレース数で判定) ↓ 耐力壁が見えない場合 ↓ 外部仕上げ(面積で判定)		☐ 鉄筋コンクリートの場合 ↓ ・ラーメン構造の場合 柱(本数で判定) ↓ ・壁式構造の場合 耐力壁(面積で判定)					
9 内部仕上・天井	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
10 床・梁	無被害	0	0	0	0	0	0	梁計 ※8%以上で全壊
	I	0	0	0	1	1	1	
	II	0	1	1	2	2	3	
	III	1	1	2	3	4	5	
	IV	1	2	3	5	6	8	
	V	1	2	4	6	8	10	
11 柱(又は耐力壁)	面積・本数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
12 設備等(住家内)	無被害	0	0	0	0	0	0	※38%以上で全壊
	I	1	1	2	3	4	5	
	II	1	3	5	8	10	13	
	III	3	5	10	15	20	25	
	IV	4	8	15	23	30	38	
	V	5	10	20	30	40	50	
13 建具	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
14 設備等(住家外)	無被害	0	0	0	0	0	0	5%
	I	0	0	0	0	0	1	
	II	0	0	1	1	1	1	
	III	0	1	1	2	2	3	
	IV	0	1	2	2	3	4	
	V	1	1	2	3	4	5	

【損害割合算出表】	4傾斜	8外部仕上・雑壁・屋根	9内部仕上・天井	10床・梁 ※大きい方	11柱 (又は耐力壁)	12設備等 (住家内)	13建具	14設備等 (住家外)	計
傾斜無									あ
傾斜有	20								い

(注)「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		□ 準半壊に至らない (一部損壊)	□ 準半壊	□ 半壊	□ 中規模半壊	□ 大規模半壊	□ 全壊

3 外観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊	いずれかに 該当	□判定へ (全壊)
4 傾斜	① ② ③ ④ 平均値		
5 傾斜確認	☐ 傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上 ☐ (基礎ぐいを用いる住家について)傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上	いずれかに 該当 該当しない場合は、 2頁「6」以降へ	
8 外部仕上・雑壁・屋根	面積率 ~10% ~20% ~40% ~60% ~80% ~100% 計	無被害 I II III IV V	
10 床・梁	面積率 ~10% ~20% ~40% ~60% ~80% ~100% 床計	無被害 I II III IV V	梁計 ※8%以上で全壊
12 設備等(住家内)	設備 浴室 配管のズレ等 1% 2% 3% バスタブの割れ等 2% 3% 再使用が不可能 3% 再使用が不可能	設備等(住家内) 10% 4%	損傷の状況 損害割合 計
14 設備等(住家外)	設備 高架水槽・受水槽 外部階段 その他	5%	損傷の状況 損害割合 計

調査票 番号	
-----------	--




()階平面図

A large sheet of graph paper with a grid pattern. The number '6' is printed vertically on the left side.

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第1次A(外壁及び建具の破壊あり)		調査票番号	3 配置状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日	令和 年 月 日			
1 調査時	: ~ :			
調査員				
所在地				
世帯主				

2 住家	☐ 住家である(居住のために使用されている)			いずれかに該当 → □判定へ(全壊)
4 外観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊 ☐ 一見して住家全部が流失 ☐ 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没			
5 構造	☐ 木造・プレハブである			該当しない項目がある → 「5」～「7」すべてに該当 本調査票以外の適切な調査票を利用
6 階高	☐ 住家が戸建ての1～2階建てである			
7 外力	☐ 津波や河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等により外壁及び建具が破壊されている(「外壁」及び「建具」のそれぞれ1箇所以上に損傷程度が50～100%(程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く。)に該当する損傷が発生)			

8 浸水深

	床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	☐
	床上1m以上 1.8m未満の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 40%以上	大規模半壊	☐
	床上0.5m以上 1m未満の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 30%以上	中規模半壊	☐
	床上0.5m未満の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 20%以上	半壊	☐
	床下浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 10%未満	準半壊に至らない (一部損壊)	☐

判定	損害割合	10%未満	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		☐ 準半壊に至らない (一部損壊)	☐ 半壊	☐ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ サンプル調査A (その1)		調査票 番 号	サンプル調査（戸建て1～2階建てで津波や河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等により外壁及び建具が破壊されている場合）		
1	調査日	令和 年 月 日	2 住 家	☐ 区域内に住家がある （居住のために使用されている）	「2」～「4」に該当しない項目がある サンプル調査を行うには不適当であり、区域を見直す又は個別に調査を行う。
	調査時	: ~ :	3 構 造	☐ 2のうち、木造・プレハブの住家がある	
	調査員		4 階 高	☐ 3のうち、木造・プレハブの戸建ての1～2階建ての住家がある	
	所在地		5 外 力	☐ 4の住家について津波や河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等により外壁及び建具が破壊されている（「外壁」及び「建具」のそれぞれ1箇所以上に損傷程度が50～100%（程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く。）に該当する損傷が発生）	
	世帯主				「5」に該当しない サンプル調査Bを検討する。
「2」～「5」すべてに該当					





6 区域図	
サンプル調査を行う区域の図面を添付。図面ではすべての住家の住棟の形と地形が明確であること サンプル調査を行った四隅の住家について、それぞれA,B,C,Dのマークを施し、「その2」の調査票で調査結果を記載すること。	

判定	区域内における木造・プレハブの 戸建ての1～2階建てのすべての住家※	50%以上
		☐ 全壊





※区域内の木造・プレハブの戸建ての1～2階建ての住家以外の住家については、別途個別に調査を行う。

住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ サンプル調査A (その2)	調査票 番 号		サンプル調査（戸建て1～2階建てで津波や河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等により外壁及び建具が破壊されている場合）

6	サンプル調査結果
---	----------

A		床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	☐
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				☐
B		床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	☐
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				☐
C		床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	☐
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				☐
D		床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	☐
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				☐

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第1次B(外壁及び建具の破壊なし)		調査票番号 _____	3 配置状況		
調査日	令和____年____月____日				
1 調査時	____:____ ~ ____:____				
調査員	_____				
所在地	_____				
世帯主	_____				
2 住家	☐ 住家である(居住のために使用されている)				
4 外観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊 ☐ 一見して住家全部が流失 ☐ 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没				いずれかに該当 → □判定へ(全壊)
5 構造	☐ 木造・プレハブである				該当しない項目がある → 本調査票以外の適切な調査票を利用 「5」～「7」すべてに該当
6 階高	☐ 住家が戸建ての1～2階建てである				
7 外力	☐ 津波や河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等によりが外壁及び建具が破壊されているとはいえない(「外壁」又は「建具」のいずれかに損傷程度が50～100%(程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く。)に該当する損傷が発生、又はいずれにも発生していない)				
8 浸水深					

	床上1.8m以上	住家の損害割合 40%以上	大規模半壊	☐
	床上1m以上 1.8m未満の浸水	住家の損害割合 30%以上	中規模半壊	☐
	床上0.1m以上 1m未満の浸水	住家の損害割合 20%以上	半壊	☐
	床上0.1m未満の浸水	住家の損害割合 10%以上	準半壊	☐
	床下浸水	住家の損害割合 10%未満	準半壊に至らない (一部損壊)	☐

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上
		☐ 準半壊に至らない (一部損壊)	☐ 準半壊	☐ 半壊	☐ 中規模半壊	☐ 大規模半壊

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ サンプル調査B (その1)		調査票 番 号	サンプル調査 (戸建て1～2階建てで津波や河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等により外壁及び建具が破壊されていない場合)		
1	調査日	令和 年 月 日	2 住 家	☐ 区域内に住家がある (居住のために使用されている)	「2」～「4」に該当しない項目がある サンプル調査を行うには不適当であり、区域を見直す又は個別に調査を行う。
	調査時	: ~ :	3 構 造	☐ 2のうち、木造・プレハブの住家がある	
	調査員		4 階 高	☐ 3のうち、木造・プレハブの戸建ての1～2階建ての住家がある	
	所在地		5 外 力	☐ 4の住家について津波や河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等によりが外壁及び建具が破壊されているとはいえない(「外壁」又は「建具」のいずれかに損傷程度が50～100%(程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く。)に該当する損傷が発生、又はいずれにも発生していない)	
	世帯主				「5」に該当しない サンプル調査Aを検討する。
「2」～「5」すべてに該当					





6 区域図	
サンプル調査を行う区域の図面を添付。図面ではすべての住家の住棟の形と地形が明確であること サンプル調査を行った四隅の住家について、それぞれA,B,C,Dのマークを施し、「その2」の調査票で調査結果を記載すること。	

判定	区域内における木造・プレハブの 戸建ての1～2階建てのすべての住家※	40%以上
		☐ 大規模半壊

※区域内の木造・プレハブの戸建ての1～2階建ての住家以外の住家については、別途個別に調査を行う。

住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ サンプル調査B (その2)	調査票 番 号		サンプル調査（戸建て1～2階建てで津波や河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等により外壁及び建具が破壊されていない場合）

6	サンプル調査結果
---	----------

A		床上1.8m以上の浸水	住家の損害割合 40%以上	大規模半壊	☐
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				
B		床上1.8m以上の浸水	住家の損害割合 40%以上	大規模半壊	☐
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				
C		床上1.8m以上の浸水	住家の損害割合 40%以上	大規模半壊	☐
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				
D		床上1.8m以上の浸水	住家の損害割合 40%以上	大規模半壊	☐
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				

住家被害認定調査票

水害
木造・プレハブ
第2次A-1

調査票番号

■戸建て1～2階建てで津波や河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等により外壁及び建具が破壊されている場合

■戸建ての1～2階建てでない場合

■判定した住家の範囲が分かるように記載

調査日 令和 年 月 日

1 調査時 : ~ :

調査員

所在地

世帯主

2 住家 ☐ 住家である(居住のために使用されている)

3 配置状況

4 外観

☐ 住家全部が倒壊
☐ 住家の一部の階が全部倒壊
☐ 一見して住家全部が流失
☐ 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没

いずれかに該当

☐ 判定へ(全壊)

5 傾斜

測定箇所

① ② ③ ④ 平均値

水平距離 (cm)

6cm以上(下げ振り)

6 躯体

☐ 柱(又は耐力壁)又は基礎の損傷率が75%以上である

損傷率 75%以上

☐ 判定へ(全壊)

7 基礎

外力等

損傷率

0% ~10% ~20% ~40% ~60% ~74% 計

0 1 2 4 6 7

汚泥

0 1 (口床下に汚泥が堆積している。)

「8」以降へ

【損害割算出表】 (注)d・g列は、四捨五入した値を記入する。
h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	a	b	c	d	e	f	g	h
		階別部位別損害割合		部位別 損害割合	階別重み付け		重み付き 損害割合	重み付き 損害割合	(□傾斜が 2cm以上) 傾斜を考慮し た損害割合
		主要階	その他階		主要階	その他階			
		B※	C※	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)		あ>い→d あ≤い→g
10 外壁	10								
11 内壁	10								
12 床 (階敷)	10								
7 基礎	10	「7.基礎」の損害割合							
13 柱(又は 耐力壁)	15			11%以上で全壊					
14 屋根	15								
15 天井	5								
16 建具	15								
17 設備	10								
※ B及びCは、調査票3頁のB及びCの値とする。									15%
計		あ					い		う
		「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上の場合は、「あ」、「い」又は「う」)の中で最大の値を住家の損害割合とする。							

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		☐ 準半壊に至らない (一部損壊)	☐ 準半壊	☐ 半壊	☐ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第2次A-3	調査票番号	

9	面積率	床	主要階	その他階	計
		屋根	(1)	(2)	
			(3)	(4)	1.0
					1.0

		主要階						
10	外壁	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
10	%	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
10	%	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
10	%	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
11	内壁	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
11	%	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
11	%	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
11	%	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
12	床(階段含)	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
12	%	程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
12	%	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
12	%	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計	計×(1)					
13	柱(又は耐力壁)	本数(面積)率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
13	%	程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4
13	%	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11
13	%	程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15
		計	計×(1)					
14	屋根	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
14	%	程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4
14	%	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11
14	%	程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15
		計	計×(3)					
15	天井	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
15	%	程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1
15	%	程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4
15	%	程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5
		計	計×(1)					
16	建具	枚数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
16	%	程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4
16	%	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11
16	%	程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15
		計	計×(1)					

その他階							
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	
程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	C
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	
程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	C
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	
程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	C
本数(面積)率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	C
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(4)
程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	C
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	
程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	
程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	
程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4	
程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5	C
枚数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	C

住家被害認定調査票

水害
木造・プレハブ
第2次B-1

調査票番号

■戸建て1～2階建てで津波や河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等により外壁及び建具が破壊されていない場合

■判定した住家の範囲が分かるように記載

調査日 令和 年 月 日

1 調査時 : ~ :

調査員

所在地

世帯主

2 住家 ☐住家である(居住のために使用されている)

3 配置状況

4 外観

☐住家全部が倒壊
☐住家の一部の階が全部倒壊
☐一見して住家全部が流失
☐基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没

いずれかに該当

☐判定へ
(全壊)

5 傾斜

測定箇所 水平距離 (cm)

(1) (2) (3) (4) 平均値

6cm以上
(下げ振り)

☐判定へ
(全壊)

6 躯体

☐柱(又は耐力壁)又は基礎の損傷率が75%以上である

損傷率
75%以上

☐判定へ
(全壊)

7 基礎

外力等 損傷率 割合

0% ~10% ~20% ~40% ~60% ~74% 計

0 1 2 4 6 7

汚泥 割合 0 1 (口床下に汚泥が堆積している。)

「8」以降へ

【損害割算出表】 (注) d・g列は、四捨五入した値を記入する。
h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	a	b	c	d	e	f	g	h
		階別部位別損害割合		部位別 損害割合	階別重み付け		重み付き 損害割合	重み付き 損害割合	(口傾斜が 2cm以上) 傾斜を考慮し た損害割合
		主要階	その他階		主要階	その他階			
		B※	C※	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)		あ>い→d あ≤い→g
10 外壁	10								
11 内壁	10								
12 床 (階敷)	10								
7 基礎	10	「7.基礎」の損害割合							
13 柱(又は 耐力壁)	15			11%以上で全壊					
14 屋根	15								
15 天井	5								
16 建具	15								
17 設備	10								
※ B及びCは、調査票3頁のB及びCの値とする。									15%
計		あ					い		う
「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上の場合は、「あ」、「い」又は「う」)の中で最大の値を住家の損害割合とする。									

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		☐ 準半壊に至らない (一部損壊)	☐ 準半壊	☐ 半壊	☐ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第2次B-3	調査票番号	

9	面積率	床	主要階	その他階	計
		屋根	(1)	(2)	
			(3)	(4)	1.0

		主要階						
10	外壁	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
11	内壁	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
12	床（階段含）	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
13	柱（又は耐力壁）	本数（面積）率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11
14	屋根	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11
15	天井	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4
16	建具	枚数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11

		その他階						
10	外壁	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
11	内壁	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
12	床（階段含）	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
13	柱（又は耐力壁）	本数（面積）率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11
14	屋根	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11
15	天井	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4
16	建具	枚数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11

17	設備	階	損傷の状況	その他 (左記以外の水回り、 ベランダ等 4%以内)	主要階/その他階	損傷の状況	%	計
		浴室 (3%以内)	主要階 1%. 配管のズレ等 その他階 2%. バスタブの割れ等 3%. 再使用が不可能					
10	台所 (3%以内)	主要階 1%. 配管のズレ等 その他階 2%. 再使用は可能だが大きく破損 3%. 再使用が不可能						

住家被害認定調査票 水害 非木造-1		調査票 番 号	3	
調査日	令和 年 月 日			
1 調査時	: ~ :			
調査員				
所在地				
世帯主				
2 住 家	☐ 住家である(居住のために使用されている)			

■判定した住家の範囲が分かるように記載

配置状況

4 外観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊					該当 → □判定へ(全壊)
5 傾斜	①	②	③	④	平均値	いずれかに該当
6 傾斜確認	☐ 傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上 ☐ (基礎ぐいを用いる住家について) 傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上4cm未満かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上					

7 構造の確認	☐ 鉄骨造の場合 柱(本数で判定) 柱が見えない場合 耐力壁(ブレース数で判定) 耐力壁が見えない場合 外部仕上げ(面積で判定)	☐ 鉄筋コンクリートの場合 ・ラーメン構造の場合 柱(本数で判定) ・壁式構造の場合 耐力壁(面積で判定)
---------	--	--

面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
9 無被害	0	0	0	0	0	0	
10 外部仕上・雑壁・屋根	I	0	0	0	1	1	1
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	1	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
10%							
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	床計
11 無被害	0	0	0	0	0	0	
12 床・梁	I	0	0	0	1	1	1
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	1	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
10%							
枚数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
14 無被害	0	0	0	0	0	0	
15 建具	I	0	0	0	0	0	1
	II	0	0	1	1	1	1
	III	0	1	1	2	2	3
	IV	0	1	2	2	3	4
	V	1	1	2	3	4	5
5%							

面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計	
10 内部仕上・天井	無被害	0	0	0	0	0		
	I	0	0	0	1	1		
	II	0	1	1	2	2		3
	III	1	1	2	3	4		5
	IV	1	2	3	5	6		8
	V	1	2	4	6	8		10
10%								
面積・本数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計	
12 柱（又は耐力壁）	無被害	0	0	0	0	0	※38%以上 で全壊	
	I	1	1	2	3	4		5
	II	1	3	5	8	10		13
	III	3	5	10	15	20		25
	IV	4	8	15	23	30		38
	V	5	10	20	30	40		50
50%								
設備	損傷の状況					損害割合	計	
13 設備等（住家内）	浴室	1% 配管のズレ等	2% バスタブの割れ等	3% 再使用が不可能				
	台所	1% 配管のズレ等	2% 再使用は可能だが大きく破損	3% 再使用が不可能				
	その他	4%						
	10%							
設備	損傷の状況					損害割合	計	
15 設備等（住家外）	高架水槽 ・受水槽							
	外部階段							
	その他							
5%								

【損害割合算出表】	5傾斜	9外部仕上・雑壁・屋根	10内部仕上・天井	11床・梁※大きい方	12柱(又は耐力壁)	13設備等(住家内)	14建具	15設備等(住家外)	計
傾斜無									あ
傾斜有	20								い

(注)「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		□ 準半壊に至らない (一部損壊)	□ 準半壊	□ 半壊	□ 中規模半壊	□ 大規模半壊	□ 全壊

水害
非木造-2

--

()階平面図

A large sheet of graph paper with a grid pattern. The number '8' is printed vertically on the left side.

住家被害認定調査票 風害 木造・プレハブ -1		調査票 番 号	■判定した住家の範囲が分かるように記載					
調査日	令和 年 月 日		3	配置状況				
1 調査時	: ~ :							
調査員								
所在地								
世帯主								
2 住 家	□住家である(居住のために使用されている)							
4 外観	□住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊		該当		☐ 判定へ (全壊)			
5 傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値	6cm以上 (下げ振り120cm の場合)	☐ 判定へ (全壊)
6 屋根等	□屋根等に脱落、破損等の損傷が生じておらず、住家内への浸水のおそれがない						該当	☐ 判定へ (準半壊に至らない (一部損壊))
7 躯体	□基礎又は柱(又は耐力壁)の損傷率が75%以上である						損傷率 75%以上	☐ 判定へ (全壊)
8 基礎	損傷率	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%	「9」以降へ
	損害割合	0	1	2	4	6	7	

【損害割合算出表】

(注)d・g列は、四捨五入した値を記入する。

h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別 損害割合	階別重み付け		重み付き 損害割合	h (□傾斜が2cm 以上) 傾斜を考慮した 損害割合
		主要階	その他階		主要階	その他階		
		B※	C※	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)	
11 外壁	10							
12 内壁	10							
13 床 (階段含)	10							
8 基礎	10	「8.基礎」の損害割合 →						
14 柱(又は 耐力壁)	15			11%以上で全壊				
15 屋根	15							
16 天井	5							
17 建具	15							
18 設備	10							

※ B及びCは、調査票3頁のB及びCの値とする。

計	あ	「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上 の場合は、「あ」、「い」又は 「う」)の中で最大の値を住家 の損害割合とする。	い	う
				15%

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		□ 準半壊に至らない (一部損壊)	□ 準半壊	□ 半壊	□ 中規模半壊	□ 大規模半壊	□ 全壊

住家被害認定 調査票 風害 木造・プレハブ -3	調査票 番 号	

10	面積率	床	主要階 (1)	その他階 (2)	計
		屋根	(3)	(4)	
					1.0
					1.0

		主要階							
11	外壁	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	B
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
12	内壁	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	B
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	
		13	床（階段含）	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	
無被害	0			0	0	0	0	0	B
程度Ⅰ	0			0	0	1	1	1	
程度Ⅱ	0			1	1	2	2	3	
程度Ⅲ	1			1	2	3	4	5	
14	柱（又は耐力壁）			本数(面積)率	～10%	～20%	～40%	～60%	
		無被害	0	0	0	0	0	0	B
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	
		15	屋根	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	
無被害	0			0	0	0	0	0	B
程度Ⅰ	0			0	1	1	1	2	
程度Ⅱ	0			1	2	2	3	4	
程度Ⅲ	1			2	3	5	6	8	
16	天井			面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	
		無被害	0	0	0	0	0	0	B
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	
		17	建具	枚数率	～10%	～20%	～40%	～60%	
無被害	0			0	0	0	0	0	B
程度Ⅰ	0			0	1	1	1	2	
程度Ⅱ	0			1	2	2	3	4	
程度Ⅲ	1			2	3	5	6	8	
18	設備			浴室 (3%以内)	主要階・その他階	1%．配管のズレ等 2%．バスタブの割れ等 3%．再使用が不可能			
		台所 (3%以内)	主要階・その他階	1%．配管のズレ等 2%．再使用は可能だが大きく破損 3%．再使用が不可能					

その他階							
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	
程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	C
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	
程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	C
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	
程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	C
本数(面積)率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	C
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(4)
程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	C
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	
程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	
程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	
程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4	
程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5	C
枚数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	C
主要階/その他階	損傷の状況			%		計	
					主要階	B	
					その他階	C	

住家被害認定調査票 風害 非木造-1		調査票番 号	配置状況		■判定した住家の範囲が分かるように記載	
調査日 令和 年 月 日						
1	調査時	: ~ :				
	調査員					
	所在地					
	世帯主					
2	住 家	☐ 住家である(居住のために使用されている)				
4	外 観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊		該当 → 判定へ(全壊)		
5	傾 斜	①	②	③	④	4cm以上(下げ振り120cmの場合) 2cm以上4cm未満(下げ振り120cmの場合) 又は外観に外力による損傷あり
6	外部仕上等の損傷	☐ 外部仕上げ等に脱落・破損等の損傷が生じ、住家内への浸水の恐れがある。		該当なし → 判定へ(一部損壊10%未満)		
7	構造の確認	☐ 鉄骨造の場合 柱(本数で判定) ▼柱が見えない場合 耐力壁(ブレース数で判定) ▼耐力壁が見えない場合 外部仕上げ(面積で判定)		☐ 鉄筋コンクリートの場合 柱(本数で判定) ▼ラーメン構造の場合 柱(本数で判定) 耐力壁(面積で判定)		

「8」以降へ

面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
9	無被害	0	0	0	0	0	
外部仕上・雑壁・屋根	I	0	0	0	1	1	1
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	1	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
10%							
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	床・梁計
11	無被害	0	0	0	0	0	
床・梁	I	0	0	0	1	1	1
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	1	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
10%							※8%以上で全壊
枚数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
14	無被害	0	0	0	0	0	
建具	I	0	0	0	0	0	1
	II	0	0	1	1	1	1
	III	0	1	1	2	2	3
	IV	0	1	2	2	3	4
	V	1	1	2	3	4	5
5%							

面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
10	無被害	0	0	0	0	0	
内部仕上・天井	I	0	0	0	1	1	1
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	1	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
10%							
面積・本数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
12	無被害	0	0	0	0	0	※38%以上で全壊
柱(又は耐力壁)	I	1	1	2	3	4	5
	II	1	3	5	8	10	13
	III	3	5	10	15	20	25
	IV	4	8	15	23	30	38
	V	5	10	20	30	40	50
50%							
設備	損傷の状況					損害割合	計
13	浴室	1%	2%	3%			
設備等(住室内)	配管のズレ等	1%	2%	3%			
	配管のズレ等	1%	2%	3%			
10%	その他	4%					
設備	損傷の状況					損害割合	計
15	高架水槽・受水槽						
設備等(住家外)	外部階段						
	その他						
5%							

【損害割合算出表】	5傾斜	9外部仕上・雑壁・屋根	10内部仕上・天井	11床・梁 ※大きい方	12柱 (又は耐力壁)	13設備等 (住家内)	14建具	15設備等 (住家外)	計
傾斜無									あ
傾斜有	20								い

(注)「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		☐ 準半壊に至らない(一部損壊)	☐ 準半壊	☐ 半壊	☐ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊

風害
非木造-2

--

()階平面図

A large sheet of graph paper with a grid pattern. The grid consists of small squares formed by thin lines. The paper is white with a light gray border. The number '8' is printed in the top left corner.

住家被害認定調査票 地盤被害による被害 木造・プレハブ 第1次		調査票番号		3 配置状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載	
調査日	令和	年	月			日
1 調査時	:	~	:			
調査員						
所在地						
世帯主						
2 住家	☐ 住家である(居住のために使用されている)					

4 外観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊 ☐ 一見して住家全部が流出又はずり落ち ☐ 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、かつ 基礎直下の地盤が流出・陥没 ☐ 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	いずれかに 該当	☐ 判定へ (全壊)
5 地盤	☐ 床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 50%以上	☐ 判定へ (全壊)
	☐ 床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 40%以上 50%未満	☐ 判定へ (大規模半壊)
	☐ 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 20%以上 30%未満	☐ 判定へ (半壊)

不同沈下がある場合の傾斜の判定

6 傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値
	水平距離 (cm)					

7 不同沈下のある傾斜	☐ 6cm以上(下げ振り120cmの場合)	損害割合 50%以上	☐ 判定へ (全壊)
	☐ 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)	損害割合 40%以上 50%未満	☐ 判定へ (大規模半壊)
	☐ 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)	損害割合 20%以上 30%未満	☐ 判定へ (半壊)

(備考)

【判定表】

(注)地盤面下への潜り込み、不同沈下双方みられる場合には、双方の損害割合のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	20%以上30%未満	40%以上	50%以上	判定に至らない
		☐ 半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊	☐ 水害等通常の被害認定調査へ

住家被害認定調査票 地盤被害による被害 木造・プレハブ 第2次		調査票番号 _____	3 外観 ☐ 住家全部が倒壊又は住家の一部の階が全部倒壊 ☐ 住家全部が流出又はずり落ち ☐ 地盤被害により基礎に著しい損傷 ☐ 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	☐ 判定へ(全壊)
調査日 令和____年____月____日 1 調査時 _____ : _____ ~ _____ : _____ 調査員 _____ 所在地 _____ 世帯主 _____ 2 住家 ☐ 住家である(居住のために使用されている)	4 傾斜 水平距離(c m) ① _____ ② _____ ③ _____ ④ _____		平均値 _____ 6cm以上(下げ振り120cmの)	☐ 判定へ(全壊)

6cm未満(下げ振り120cmの場合)

5 地盤	☐ 床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 50%以上	☐ 判定へ(全壊)
	☐ 床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み		【計算方法早見表】へ
	☐ 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み		【計算方法早見表】へ
	☐ 基礎の天端下25cmまでのうち、地盤面下に潜り込んでいない部分がある		【計算方法早見表】へ

不同沈下がある場合の傾斜の判定(傾斜は「4」の値を利用)

6 不同沈下のある傾斜	☐ 6cm以上(下げ振り120cmの場合)	損害割合 50%以上	☐ 判定へ(全壊)
	☐ 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)		【計算方法早見表】へ
	☐ 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)		【計算方法早見表】へ
	☐ 1.2cm未満(下げ振り120cmの場合)		【計算方法早見表】へ

【計算方法早見表】

		地盤(潜り込み)		
(下げ振り120cmの場合)		床上以上	基礎の天端下25cm以上	基礎の天端下25cm未満
傾斜	2cm以上6cm未満	【損害割合算出表】①へ	【損害割合算出表】④へ	【損害割合算出表】⑦へ
	1.2cm以上2cm未満	【損害割合算出表】②へ	【損害割合算出表】⑤へ	【損害割合算出表】⑥へ
	1.2cm未満	【損害割合算出表】③へ	【損害割合算出表】⑥へ	通常の【損害割合算出表】へ

【損害割合算出表】

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1階の床面積(力)									
住家の延べ床面積(キ)									
カ/キ 1階の床面積割合(ク)									
		ク×20	ク×20	ク×30	ク×10				
9	外壁	10							
13	内壁	10							
15	床(階段含)	10	不同沈下がある場合 35	10	不同沈下がある場合 35	10	不同沈下がある場合 35	10	不同沈下がある場合 35
5	基礎	10	不同沈下がない場合 25	10	不同沈下がない場合 25	10	10	35	10
11	柱(又は耐力壁)	15	11%以上で全壊	11%以上で全壊	11%以上で全壊	11%以上で全壊	11%以上で全壊	11%以上で全壊	11%以上で全壊
10	屋根	15							
12	天井	5							
14	建具	15							
16	設備	10							
計									

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
		☐ 準半壊に至らない(一部損壊)	☐ 準半壊	☐ 半壊	☐ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊

住家被害認定調査票 地盤被害による被害 非木造 第1次		調査票番号				3 配置状況 ■判定した住家の範囲が分かるように記載	
	調査日	令和	年	月	日		
1	調査時	: ~ :					
	調査員						
	所在地						
	世帯主						
2	住家	☐ 住家である(居住のために使用されている)					
4	外観	☐ 住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊				該当 → ☐ 判定へ (全壊)	
5	地盤	☐ 床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み				損害割合 50%以上 → ☐ 判定へ (全壊)	
		☐ 床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み				損害割合 40%以上 50%未満 → ☐ 判定へ (大規模半壊)	
		☐ 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み				損害割合 20%以上 30%未満 → ☐ 判定へ (半壊)	
不同沈下がある場合の傾斜の判定							
6	傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値
		水平距離 (cm)					
7	不同沈下のある傾斜	☐ 6cm以上(下げ振り120cmの場合)				損害割合 50%以上 → ☐ 判定へ (全壊)	
		☐ 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)				損害割合 40%以上 50%未満 → ☐ 判定へ (大規模半壊)	
		☐ 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)				損害割合 20%以上 30%未満 → ☐ 判定へ (半壊)	

(備考)

【判定表】

(注)地盤面下への潜り込み、不同沈下双方みられる場合には、双方の損害割合のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	20%以上30%未満	40%以上	50%以上	判定に至らない
		☐ 半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊	☐ 水害等通常の被害認定調査へ

住家被害認定調査票 地盤被害による被害 非木造 第2次		調査票番号	
1	調査日	令和 年 月 日	
1	調査時	: ~ :	
	調査員		
	所在地		
	世帯主		
2	住家	☐ 住家である(居住のために使用されている)	

3	外観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊	☐ 判定へ(全壊)
---	----	---	----------------------------------

4	傾斜	水平距離(cm)	①		平均値
			②		
			③		
			④		
			⑤		

該当に6cm以上(下げ振り120cmの)

☐ 判定へ(全壊)

5	地盤	☐ 床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 50%以上	☐ 判定へ(全壊)
		☐ 床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み		☐ 計算方法早見表へ
		☐ 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み		☐ 計算方法早見表へ
		☐ 基礎の天端下25cmまでのうち、地盤面下に潜り込んでいない部分がある		☐ 計算方法早見表へ

不同沈下がある場合の傾斜の判定(傾斜は「4」の値を利用)

6	不同沈下のある傾斜	☐ 6cm以上(下げ振り120cmの場合)	損害割合 50%以上	☐ 判定へ(全壊)
		☐ 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)		☐ 計算方法早見表へ
		☐ 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)		☐ 計算方法早見表へ
		☐ 1.2cm未満(下げ振り120cmの場合)		☐ 計算方法早見表へ

【計算方法早見表】

		地盤(潜り込み)		
		床上まで	基礎の天端下25cmまで	基礎の天端下25cm未満
傾斜	(下げ振り120cmの場合)			
	2cm以上6cm未満	【損害割合算出表】①へ	【損害割合算出表】④へ	【損害割合算出表】⑦へ
	1.2cm以上2cm未満	【損害割合算出表】②へ	【損害割合算出表】⑤へ	【損害割合算出表】⑧へ
	1.2cm未満	【損害割合算出表】③へ	【損害割合算出表】⑥へ	通常の【損害割合算出表】へ

【損害割合算出表】

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1階の床面積(カ)									
1棟の延べ床面積(キ)									
カ/キ									
1階の床面積割合(ク)									
		ク×20	ク×20	ク×30			ク×10		
8	外部仕上・雑壁・屋根	10							
9	内部仕上・天井	10							
10	床・梁	10	10			10			10
11	柱(又は耐力壁)	50	不同沈下がある場合 35 算出した損傷割合に+10 (最大50) ※算出した損傷割合が38%以上で全壊	算出した損傷割合に+10 (最大50) ※算出した損傷割合が38%以上で全壊	不同沈下がある場合 35 算出した損傷割合に+10 (最大50) ※算出した損傷割合が38%以上で全壊	算出した損傷割合に+10 (最大50) ※算出した損傷割合が38%以上で全壊	算出した損傷割合に+10 (最大50) ※算出した損傷割合が38%以上で全壊	不同沈下がある場合 35 算出した損傷割合に+10 (最大50) ※算出した損傷割合が38%以上で全壊	※38%以上で全壊
12	設備等(住家内)	10							
13	建具	5							
14	設備等(住家外)	5							
計									
判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上		
		☐ 準半壊に至らない(一部損壊)	☐ 準半壊	☐ 半壊	☐ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊		