

일련번호	◇◇산1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2021년도 ◇◇산◇◇◇◇사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2021. 05. 13.

◇ ◇ ◇ ◇ 공 단 감 사 반 장 홍 성 광 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
◇ ◇ 산	2021	현지조치	-	-

제 목 : 노후 목재시설물 보수


(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- ◇◇산◇◇◇◇사무소는 ◇◇생태공원에 산책로, 소교량, 조류관찰대 등 여러 시설을 운영중이나 목재 시설물의 노후로 인해 계단부 연결부 유동, 목재부식으로 인한 탐방객 안전 사고 위험, 미관저해 우려 등으로 인해 전반적인 보수가 필요함.

- 현황사진



조류관찰대 계단 연결부 유동



목재 데크 노후



조류관찰대 하부 울타리 파손

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【◇◇산◇◇◇◇사무소】
- 노후 목재시설물 보수 필요