

바. 우수사례

조치요구서 - 16

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 근로자와 이용자의 생명과 안전을 최우선하는 ‘SAFE 연수원’ 조성
2. 소관부점 : 캠프인재개발원
3. 내 용 :

가. 업무개요

캠프인재개발원 시설연수팀 [인재개발원] [인재개발원]은 2024. 2. 1.부터 인재개발원 내 교육동, 숙소동 등 연수시설(이하 “연수원”이라 한다) 전반에 대한 안전 관리·강화 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

위 직원은 산업안전보건법 전면 개정(‘20.1월), 중대재해처벌법 시행(‘22.1월) 등 각종 산업 현장과 건설 사업장 등에서 발생하고 있는 안전 사고를 방지하기 위한 정부의 안전 강화 노력⁸⁵⁾에 부응하여, 연수원 내 존재하는 근로자 및 이용자에 대한 안전 위험요인을 선제적으로 파악하고 이에 대한 개선 방안을 발굴하여 시행하였다.

85) '25.8.13 정부는 ‘일하는 모든 사람이 건강하고 안전한 나라’ 국정과제를 발표하고, 공공기관에 대한 경영평가 사항 중 안전 관련 배점을 상향하고자 하는 등 안전을 우선시하는 정책 기조를 강화함

(1) 안전보건협의회 내실화를 통한 안전 개선안건 발굴 및 추진

위 직원은 매월 초 (주)캠코에프엠씨(이하 “캠코FMC”라 한다)와 ‘안전 보건협의회⁸⁶⁾(이하 “협의회”라 한다)’를 개최해 근로자 작업환경, 건강 관리 등 안전보건 항목별로 합동 점검을 실시하였으며,

특히, 협의체의 실효성을 높이기 위해 기계, 영선, 조정 등 각 단위 업무별로 안전 개선안건을 발굴하도록 협의하고, 공사-캠코FMC 직원 간의 자유로운 소통을 통해 공사의 협조 요청사항과 현장의 의견을 활발히 공유하는 등 내실 있는 협의체 운영을 위해 노력하였다.

이를 바탕으로 2025년 1월부터 4월까지 총 4차례에 걸쳐 협의체를 개최하였고 [별표 4] “협의체를 통한 안전 개선안건 명세”와 같이 안전 개선안건 23건을 도출하였다.

(2) 근로자가 안전한 근로환경 조성 노력

위 직원은 협의체에서 도출한 안건을 적극 수용하고 시행함으로써 ‘근로자가 안전한 근로환경’ 조성을 위해 노력하였다.

[그림 17]과 같이 강의장 내 현수막 게재 시 근로자가 사다리를 이용해 직접 설치함으로써 발생할 수 있는 낙상사고 위험을 해소하기 위해 다목적홀, 중강의실 등 6개 강의장에 ‘자동 현수막 거치대’를 설치(‘25.2월)해 낙상사고 위험을 방지하였고,

정화조 펌프 유지보수 작업 시 근로자가 약 4m 깊이의 지하로 이동해 작업해야 하는 상황에서 발생할 수 있는 추락사고 위험을 해소하기


86) 캠코인재개발원 시설연수팀 팀장 및 팀원, 연수원 근무 캠코FMC 직원 전원이 참여하는 협의체

위해 '중량물 거치대(지렛대)'를 설치('25.2월)함으로써, 고위험 지하 작업을 도구를 활용한 지상 작업으로 전환해 추락사고의 위험을 원천 차단하였다.

그 밖에 계단에서의 낙상사고 위험을 해소하기 위하여 계단 난간이 없는 영사실 및 업무준비실 출입구 계단에 안전 난간대를 설치('25.3월)하여 계단 이동 시 안전성을 크게 높였다.

[그림 17] 근로자 안전 환경 조성 사례

□ 자동 현수막 거치대 장착

개선 전		개선 후	
			
위험 요인	현수막 설치 시 사다리작업 으로 인한 낙하사고 위험	사다리작업 최소화로 낙하사고 방지	
위험성 수준	상	하	

□ 중량물 거치대 설치

개선 전		개선 후	
			
위험 요인	지하 4m 깊이에서 작동 중인 펌프 인양 작업 시 추락사고 위험	중량물 거치대를 통해 정화조 내부 진입 없이 펌프 인양이 가능해져 추락사고 방지	
위험성 수준	상	하	

(3) 연수원 이용자의 안전한 연수 생활 보장 노력

또한, 위 직원은 근로자의 안전뿐만 아니라 연수원을 방문하는 이용자의 안전한 연수 생활을 위해 교육·생활환경도 적극 개선하였다.

연수원이 도심으로부터 원거리에 위치해 차량 방문 이용객이 많다는 특성에 따라, 과속방지턱 부재 및 노후화로 인한 차량사고 발생 위험 해소를 위해 [그림 18]과 같이 신규 과속방지턱 8개소를 설치하고 도색 작업을 실시함으로써 차량사고 안전 관리를 강화하였다.

뿐만 아니라, 폭우 등으로 인해 토사 유출 우려가 있는 숙소동 경사면에 2024년 건자재(코아매트)를 설치하고 2025년 4월 생화(철쭉)를 식재함으로써 경사면 붕괴 및 토사 유출로 인한 인근 냉각탑의 안전을 강화하고 연쇄사고 발생을 방지하였으며


이용자들이 자주 사용하는 공용 화장실 8개소, 체력단련장 내 샤워장 1개소 및 구내식당 내 훼손된 타일로 인한 낙하사고와 타일 파편에 의한 찰림 사고 발생 가능성을 제거하기 위해 타일 보수 및 교체 공사를 완료(25.3월)하였다.

[그림 18] 이용자 안전 환경 조성 사례

□ 신규 과속방지턱 설치

개선 전		개선 후	
			
위험요인	과속방지턱 파손에 따른 사고 예방기능 상실로 교통사고 발생 가능성 증가	사고 예방기능 회복으로 교통사고 발생 위험 해소	
위험성 수준	중	하	

□ 경사면 토사 유출 방지 조치

개선 전		개선 후	
			
위험 요인	폭우 시 토사유출 발생	철쭉 식재를 통해 물 흡수율을 높여 사면 보호효과 극대화	
위험성 수준	중	하	

이 외에도 연수원 내 도로변 가로수를 정비하여 나뭇가지 떨어짐 사고 및 찢림 사고를 방지하였고, 자동문 센서 정비를 통해 오작동에 따른 끼임 사고를 예방하는 등 연수원 이용자에 대한 안전성을 크게 강화하였다.

다. 실적 또는 성과

연수원 내 안전 우려사항 발굴과 개선방안 모색을 통해 [별표 4]과 같이 23개 안전 개선안전 건 중 17건의 개선조치를 완료하여 전년 동월 (4건)과 대비해 더욱 적극적인 안전 개선활동을 하였고, 이를 통해 중대재해처벌법 시행 이후 4년 연속 캠프인재개발원의 중대재해 발생 ‘제로’ 목표를 달성해 나가고 있으며,

정부의 안전한 일터 조성 정책에 발맞춰 연수원 내 근무자가 안심 하고 근무할 수 있는 환경을 구축하였을 뿐만 아니라, 이용자에 대한 지속적인 안전 예방 활동을 통하여 연수원의 대고객 서비스 전반의 품질을 제고하였다.

4. 조치할 사항

캠코인재개발원장은 공사와 캠코FMC 간 '협업체'의 내실있는 운영을 통해 안전 개선안건을 적극 발굴하고 추진함으로써 연수원의 안전한 환경을 조성하고 위험사고 예방에 기여한 ☒☒☒ ☐☐☐를 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)

[별 표 4]

협 의 체 통 한 안 전 개 선 안 건 명 세 ('25년 4월 기준)

순번	협 의 체	안 전 개 선 안 건	조 치 여 부
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10		“기재 생략”	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			