

감사결과처분요구서

일련번호	22	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△△△

(행정상 권고)

제 목 해안침식예방사업 모니터링 개선 방안 마련 필요

관 계 기 관 △△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『훼손지 복원관리 모니터링 매뉴얼』에 의거 훼손지 복원 사업의 효과적 목표 달성을 위하여 체계적인 모니터링 및 유지관리를 실시하여야 하며,
 - 고정조사구의 경우 기후(온도), 강수량, 토양침식(유실) 측정, 토양 물리성 및 화학성 등 생태기반 현황과 함께 식물상(출현종), 식피율 등의 생물상을 조사하도록 하고 있음

2. 현황 및 지적내용


- △△△는 2019년부터 2021년까지 시목해변의 해안사구 해안침식 예방사업을 추진하면서, 해당 사업의 효과성 분석 및 도서관리를 위한 기초자료 확보를 위하여 2021.03.24. 사업 대상지에 대한 해안사구식물 파종 및 이식, 사후 모니터링 계획을 수립하여 추진함

※ 사업대상지 자체 모니터링 계획

건 명	조사대상	대상기간	주 요 내 용	비 고
2019~2021년 시목 해안사구 해안침식 예방사업 사구식물 이식 및 사후 모니터링	시목해변 (△△ △△군 △△면 △△리 116-1)	2021.03.~2025.12. (5년간)	사업지 내 해안침식 및 식생 유입확차 조사 사업지 내 식생파종 및 식재 실시(사구식물)	※ 침식예방시설 설치현황 2019년: 34m, 2020년: 39.2m 2021년: 100m

- △△△는 △△△ 자체 모니터링 계획에 의거 매월 사업대상지인 해안사구 침식예방시설 상부에는 순비기나무 씨앗 등을 파종하고, 중부에는 경관위해 식물 제거 작업 및 주변 해안사구식물 이식 등을 실시하며, 해안사구 침식 예방시설 파손여부 및 식생유입, 활착 모니터링 등을 적정하게 이행하고 있음
- 다만, 해당사업의 효과성 분석을 제고하기 위하여는 △△△에서 추진 중인 해안침식 예방시설의 파손 여부 및 식생유입 여부 등 생물상 조사 뿐만 아니라, 주기적으로 토양의 침식(유실) 또는 복원 현황 등 생태기반 현황 조사*를 병행하는 등 모니터링 개선 방안 마련이 필요한 실정임

* (예시)조사구 내 측정기준물 설치: 복원 전·후 토양유실 여부 확인을 위해 조사구 내 1~3개의 측정기준물(장기간 고정이 가능하도록 현장에 맞게 설치)을 설치하여 노출길이 변동량 모니터링(훼손지 복원관리 모니터링 매뉴얼, 2018.4.)



3. 조치할 사항

- 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△△△】
 - 해안사구의 모니터링 개선방안 마련 검토