

(별첨)

## 한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

### 시 정 및 개 선 요구

제 목 어선 전경사진 첨부 부적정

소관부서 포항지사

조치부서 포항지사, 공단 검사본부 검사관리실

내 용

#### 1. 업무 개요

포항지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2023.09.08. □□◇호(어선번호 : -, 총톤수 : 0.83톤, 내수면어업)의 최초정기검사를 실시하고 어선검사증서를 교부하였다.

#### 2. 관계법령 및 판단기준

「어선법 시행규칙」 제49조 및 제51조에는 「내수면어업법」 제6조, 제9조 또는 제11조에 따른 면허어업, 허가어업 또는 신고어업에 사용되는 어선으로 최초의 정기검사를 받은 어선은 어선의 검사를 면제하도록 규정하고 있다.

같은 법 시행규칙 제54조 제1항에 도면에 대하여 승인 또는 변경승인을 받으려는 자는 [별표6] 에서 정한 해당 어선의 검사 종류별 관련 도면 3부를 첨부하도록 규정하고 있다.

또한, 같은 법 시행규칙 제55조 제1항 제1호 [별표8] 및 제6호 [별표11] 에는 기관, 배수, 조타, 계선, 양묘, 구명, 소방설비 및 항해설비 등과 같이 2톤 미만 어선의 건조검사 및 정기검사에 관한 준비사항을 규정하고 있다.

「어선검사지침」 1.4.9-4에 현장검사가 완료된 때에는 건조 또는 제조된 내용과 일치하는 도면을 제출하게 하여 완성도면 인장을 날인한 후 해당 검사보고서에 첨부하도록 하고 있고, 다만 총톤수 2톤 미만의 어선의 경우에는 사진으로 대체할 수 있도록 규정하고 있다.

그리고 같은 지침 7.4.2에 도면을 제출하지 아니하는 측정길이 24미터 미만 어선의 총톤수 측정의 경우에는 해당 어선의 전경사진을 총톤수 계산서에 첨부하도록 규정하고 있다.

같은 지침 5.1.3-1에 다른 지사 관할 어선을 검사집행 한 경우에는 해당 검사보고서를 신속히 관할 지사로 송부하도록 규정하고 있다.

따라서 내수면 어선검사에서는 완성도면을 대신하여 전경사진을 첨부하여 차기검사에 정보를 제공하고, 어선 검사가 종결된 경우에는 어선번호가 부여되지 않더라도 검사 정보를 활용할 수 있도록 해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 어선에 대하여 검사보고서에 전경 사진을 첨부하지 않고 검사보고서를 부적정하게 작성하였다.


위 업무를 부적정하게 처리한 원인을 조사한 결과 담당자의 업무착오가 주된 원인이고, 이를 지도 감독해야 하는 관리자의 확인 소홀도 또 다른 원인이다.

감사대상 기간에 다른 내수면 어선 검사보고서를 점검한 결과 다른 내수면 어선 총톤수계산서에는 전경 사진을 첨부하고 검사보고서를 종결하였으나, [그림] “타지사검사보고서 선박명 상세조회 화면”과 같이 선박안전정보시스템<sup>1)</sup>에 타지사검사보고서 조회 메뉴에서 어선번호를 입력하지 않은 어선을 선박명으로 상세 검색을 하면, 결재 문서에 첨부된 전경사진이 조회되지 않는 문제점을 식별하였다.

---

1) 선박안전정보시스템 : SIS(Ship Safety Information System)

[그림] 타지사검사보고서 선박명 상세조회 화면



현재 신조어선 검사는 건조자가 있는 관할 지사에서 검사를 실시하고 검사가 종결되면 소유자 소재지 관할 지사로 검사 정보를 송부하고 있지만, 위 어선과 동일한 내수면 어선과 2톤 미만 어선은 검사 정보를 전산에 등록하고 검사보고서를 소유자 소재지 관할 지사로 송부하지 않고 있다.<sup>2)</sup>

따라서 선박검사보고서를 전산으로 등재하고 검사보고서를 출력하고 있지 않는 내수면 어선과 총톤수 2톤 미만의 검사보고서를 타지사검사보고서 조회에서 확인할 수 있도록 시스템을 개선하여 검사 정보를 제공하도록 해야 한다.

#### 4. 조치할 사항

##### - 포항지사장은

2) 총톤수 2톤 미만 선박검사보고서 업무처리방법 시달(안전기획팀-422, 2009.03.30.)

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결한 □□◇호의 검사보고서에 전경사진을 첨부하도록 하시기 바랍니다.(시정)

- 검사본부장(검사관리실장)은

앞으로 타지사검사보고서 조회 메뉴에서 어선번호가 부여되지 않은 신조 어선의 총톤수 계산서에도 첨부문서가 표출될 수 있도록 시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)