

주의 및 시정요구·현지조치

제 목 제한지역 보안 업무 미흡

관 련 부 서 전북본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「산업통상자원부 보안업무규정 시행세칙」에 따라 보안(방첩)업무 수행에 필요한 제반사항을 「보안업무규정」을 통해 정하고 있다. 관련 규정 내 시설보안에서는 보호지역의 보안 사안을 규정하고 있으며, 전북본부(이하 “본부” 라 한다)의 경우 지역(건물 및 시설 전역)이 제한지역으로 지정되어 있다.

또한, 공사는 2023년 1월 「CCTV 설치 및 운영에 관한 지침」 폐지에 따라 개인정보보호위원회의 「고정형 영상정보처리기기 설치운영 가이드라인」과 공사의 「개인정보보호지침」을 준용한 「고정형 영상정보처리기기 설치·운영 매뉴얼」을 통해 CCTV(영상정보처리기기) 설치 및 운영에 관한 사항을 정하고 있다.

본부는 업무분장을 통해 검사1부 소속의 행정서무에게 보안업무를 하도록 정하고 있으며, 본부 보안업무는 2022년 1월 19일부터 현재까지 4급 ○○○ 차장이 담당하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「산업통상자원부 보안업무규정 시행세칙」 제58조(보호지역의 설정) 제1항제1호에는 산업부 산하 공공기관의 제한지역이 규정되어 있고 이에 따라 「보안업무규정」 제60조(보호지역의 설정) 제1항에서는 제한지역의 기준이 설정되어 있다.

산업통상자원부 보안업무규정 시행세칙

제58조(보호지역의 설정)

- ① 훈령 제53조 및 제54조에 따라 산업통상자원부의 보호지역은 다음과 같이 정한다.
1. 제한지역 : 본부, 소속기관, 산하 공공기관이 사용하고 있는 건물 또는 각 사무실은 당해 기관의 제한지역이 된다.

보안업무규정

제60조(보호지역의 설정)

- ① (생략)
- ② 지역의 보호구역은 "별표 4"의 기준에 준하며, 제한구역 및 통제구역의 설정은 필요한 최소한의 범위로 제한되어야 한다.

보안업무규정

(별표4) 보호지역 선정기준

보호지역 대상시설	제한지역 (건물 및 시설)	제한구역	통제구역
지역	지역 전역	· 기계실(보일러실) · UPS실(EPS실, 통신실) · 문서고	· 연습 (을지) 상황실

「보안업무규정」 제62조(청사보안) 제5항 제1호에 따르면 시설보안책임자는 CCTV 설치 조치를 취해야 한다고 정하고 있으며, 제60조의2(보호지역의 시설보안 책임자) 제1항 제2호에서는 분임보안담당관을 지역의 시설보안책임자로 정하고 있으며 보호지역의 통제와 보안방안을 마련하고 시행하도록 하고 있다.

보안업무규정

제62조(청사보안)

- ① ~ ④ (생략)
- ⑤ 시설보안 책임자는 청사보안의 효율성 제고를 위해 아래의 조치를 취하여야 한다.
1. CCTV(영상 정보처리기기)를 청사 옥내·외에 설치
 2. ~ 4. (생략)
- ⑥ 기타 CCTV 설치 및 운영에 관한 세부사항은 공사 개인정보 보호지침에 따른다.

보안업무규정

제60조의2(보호지역의 시설보안책임자)

- ① 보호지역의 시설보안 책임자는 다음과 같이 정한다
 1. (생략)
 2. 지역, 부설기관: 분임보안담당관
- ② 시설보안책임자는 “별표 4”에서 정한 보호지역의 통제와 보안방안을 마련하고 시행하여야 한다.

「보안업무규정」 제8조 제1항에 따라 본부의 분임보안담당관은 본부장이 되며, 제3항에 따라 보안실무담당자에게 업무를 보좌하게 할 수 있다.

보안업무규정

제8조(분임보안담당관의 지정 및 임무)

- ① 각 부서(센터포함)의 장은 당해 직에 보직됨과 동시에 분임보안담당관이 된다.
- ③ 분임보안담당관은 업무의 효율성 제고를 위해 비밀수발실무자를 보안실무담당자로 지정하여 업무를 보좌하게 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 파손된 CCTV 장기 방치

감사기간(2024. 3. 18. ~ 3. 22.) 본부의 시설보안의 적정성 점검을 실시한 결과, 옥외 CCTV 1기가 [그림 1] 및 [그림 2]와 같이 파손되어 바닥을 촬영 중인 것을 확인하였다.

[그림 1] 옥외 CCTV 1기 파손 사진



[그림 2] 파손 CCTV 촬영화면



※ 자료출처: CCTV 녹화 화면 촬영

파손사유에 대해 본부 보안업무 담당자인 4급 ○○○과 면담한 결과, 청사 외벽에 [그림 3]과 같이 대형 현수막을 설치하였다가 현재는 철거하였는데 현수막이 강풍에 휘날리면서 CCTV를 파손시킨 것으로 추정된다고 답변하였다.

[그림3] 청사 외벽 현수막 설치 사진



※ 자료출처: 보안업무 담당자 제출자료

이에 과거 녹화영상을 통해 파손시점을 확인하였는데 저장된 영상 중 가장 오래된 시점인 2024년 2월 24일 영상을 재생해보니 [그림4]와 같이 2024년 2월 24일부터 CCTV가 정상적으로 녹화되지 않고 있었다. 따라서 CCTV 파손시점은 그 이전으로 추정된다.

[그림4] 2024년 2월 24일 녹화영상 사진



※ 자료출처: CCTV 녹화 화면 촬영

CCTV 파손 인지시점과 수리계획에 대하여 질의한 결과 4급 ○○○은 CCTV 파손을 인지한 2024년 3월 16일에 CCTV 관리업체인 “A”에 수리를 요청하였다고 답변하였다.

그러나 CCTV는 2024년 2월 24일부터 정상적으로 녹화되지 않고 있었으므로 해당 기간동안 보안사고 발생 시 원인규명에 중대한 문제가 발생할 수 있었다. 이에 따라 향후 본부에서는 운영중인 CCTV 7기의 정상 작동여부를 매일 확인하는 등 청사 및 시설보안을 철저히 할 필요가 있다.

나. CCTV 운영시간과 실제시간 미일치

파손 CCTV 녹화영상 확인과 함께 2022년 1월 산업부 공직기강 및 행동강령 점검 감사결과 ○○○○본부에서 지적되었던 내용인 CCTV영상의 운영시간(Operating time)과 실제시간(Real time)의 일치여부를 확인한 결과,

[그림 5]와 같이 CCTV의 운영시간은 실제시간보다 43분 빠르게 설정되어 있는 것을 확인하였으며, 이에 본부에서는 감사기간 중에 운영시간(Operating time)을 조정하여 실제시간(Real time)과 일치하도록 조치하였다.

[그림 5] 운영시간과 실제시간 불일치 사진



※ 자료출처: CCTV 녹화 화면 촬영

다. 청사 출입 보안관리 부적정

본부는 제한지역인 청사 출입구에 부착된 인식기에 보안담당자가 보유한 보안카드 또는 직원별로 등록한 지문을 인식하는 방식으로 야간 또는 휴일 출입을 통제하고 있다.


따라서 보안카드는 분실하지 않도록 철저히 관리하여야 하며, 지문은 등록시에 누구의 지문인지 이름을 함께 등록하여 전출자 발생 시 삭제할 수 있도록 관리하여야 한다.

감사기간 중 출입보안관리의 적정성을 확인하기 위해 현재 등록되어 있는 보안카드와 지문내역을 확인한 결과, [그림 6]과 같이 보안카드 7개¹¹⁾가 등록되어 있었고, User8은 경비업체 담당자용 카드임을 확인하였다.

이에 대해 보안담당자인 4급 ○○○에게 보안카드 보유현황을 확인하였는데 6개 카드 중 1개 카드만 보유 중이라고 답변하였다. 따라서 본부의 보안카드 6개 중 5개는 분실된 것으로 확인되었다.

11) User3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

[그림 6] 보안카드 등록내역



※ 자료출처: 보안업체 업무용 단말기 화면 촬영

또한 지문은 [그림 7]과 같이 77명¹²⁾이 등록되어 있었으나 67명은 이름이 등록되지 않고 숫자로만 관리되고 있어 누구의 지문인지 확인이 불가능하였고, 10명 중 4명은 배송기사라는 이름으로 등록되어 있었으며, 본부 직원 6명만 이름이 정상적으로 등록되어 있었다.

[그림7] 지문 등록내역



※ 자료출처: 보안업체 업무용 단말기 화면 촬영

12) User11부터 User80까지 70명, User86 1명, User91부터 User 96까지 6명

따라서 본부에서는 분실된 보안카드와 이름이 불분명한 지문의 출입등록 권한을 삭제하고 본부 현원에 한정하여 지문을 재등록할 필요가 있고, 향후 전입 또는 전출자 발생 시 각별히 유의하여 지문을 추가·삭제하여야 한다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전북본부장은

- ① 위의 확인된 문제점 ‘가’ 및 ‘다’ 와 관련하여, 파손된 CCTV에 대한 수리와 함께 분실된 청사 출입 보안카드 사후조치 및 불명확·불필요한 출입 권한을 삭제하고 현재의 본부 인원에 대해 지문을 재등록하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② 또한, CCTV의 운영시간(Operating time)과 실제시간(Real time)은 수시로 확인하여 큰 차이가 발생하지 않도록 주의하여 주시기 바라며, (현지조치_회보불요)
- ③ 「보안업무규정」 제60조제1항제1호에 따른 제한지역에 해당하는 광역본부 건물 및 시설 전역에 대해 파손 CCTV 방치, CCTV 운영시간과 실제시간 불일치, 보안카드 분실 및 불명확·불필요한 지문 출입 권한 부여 상태가 방치되어 있는 등 청사 보안 업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 전북본부 4급 ○○○