

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2023년 국내지사 종합감사

제 목 : 현금수납 장소 CCTV 설치·운영 필요

관계부서 : ▲▲골프장

내 용

1. 업무 개요

▲▲골프장은 프론트에서 업무를 담당하는 직원에게 골프장 이용 요금을 수납하는 업무를 담당하도록 하고 있으며, 이때 이용객이 이용료를 현금으로 지불하는 경우에는 현금을 수납하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「▲▲골프장 운영규정」 제9조에 따르면 ▲▲골프장은 수입금 관리에 철저를 기하고 금전사고를 예방하여야 할 책임이 있다.

한편, 「개인정보 보호법」 제25조 제1항은 누구든지 다음 각 호의 경우를 제외하고는 공개된 장소에 고정형 영상정보처리기기¹⁸⁾를 설치·운영하여서는 안 된다고 하면서 각 호에서는 그 예외사항에 해당하는 경우¹⁹⁾를 나열하고 있는데,

18) 「개인정보 보호법」 제2조 제7호에 따르면, “고정형 영상정보처리기기”란 일정한 공간에 설치되어 지속적 또는 주기적으로 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 장치로서 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)과 네트워크 카메라를 말함

19) 1. 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우
2. 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우
3. 시설의 안전 및 관리, 화재 예방을 위하여 정당한 권한을 가진 자가 설치·운영하는 경우
4. 교통단속을 위하여 정당한 권한을 가진 자가 설치·운영하는 경우
5. 교통정보의 수집·분석 및 제공을 위하여 정당한 권한을 가진 자가 설치·운영하는 경우
6. 촬영된 영상정보를 저장하지 아니하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우


제2호에서는 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우를 고정형 영상정보처리기기 설치가 가능한 경우로 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▲▲골프장은 신용카드 뿐 아니라 현금 형태의 이용료 납입을 허용하고 있어 ▲▲골프장 프론트는 현금의 수납이 이루어지는 장소가 되며 공사는 「▲▲골프장 운영 규정」 제9조에 따라 ▲▲골프장 프론트에서 발생 가능성이 있는 금전사고 예방을 위한 내부통제의 책임을 다할 의무가 있으므로, ▲▲골프장 프론트의 출·입구 및 수납 업무 장소를 비추는 CCTV 화면이 필요하다고 판단된다.

그러나 감사기간(2023. 9. 4. ~ 9. 8.) 현재 ▲▲골프장에는 프론트의 입구와 출구를 비추는 CCTV가 총 2대 설치되어 있고 [그림]과 같이 촬영되고 있었으나 프론트의 입구와 출구가 정확히 보이지 않고, 프론트의 출납 업무를 비추는 촬영 화면은 아예 없는 실정이다.

[그림] ▲▲골프장 프론트 CCTV 촬영 사진



로비 입구에서 프론트 입구 방향(왼쪽)



프로샵에서 프론트 출구방향(오른쪽)

주: 붉은색 표시 부분이 프론트 입·출구임

자료: ▲▲골프장 제출자료

또한 「개인정보 보호법」 제25조 제1항에 따르면 원칙적으로 공개된 장소에서의 영상정보처리기기 설치·운영은 금지되고 있으나 범죄의 예방을 위하여 필요한 경우는 예외로 한다고 정하고 있는데, 금전사고 예방을 목적으로 한 CCTV 설치는 이에 해당될 수 있으므로 「개인정보 보호법」에 의하여도 ▲▲골프장 프론트를 비추는 CCTV 설치·운영이 가능하다.²⁰⁾

관계부서 의견

▲▲골프장은 금전사고 예방을 위해 ▲▲골프장 프론트에 CCTV 설치·운영이 필요하다는 감사결과에 이견이 없으며, 관련 직원의 사생활 침해를 감안하여 CCTV 설치 목적을 달성할 수 있는 최소한의 범위 내에서 정보를 수집하도록 CCTV를 설치·운영하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 ▲▲골프장 현금수납 장소에 금전사고 예방의 목적을 달성할 수 있도록 CCTV를 설치·운영하시기 바랍니다.(통보)

20) 다만, 「개인정보 보호법」 제3조 제1항 및 <공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인>(2021.4.)의 개인정보의 최소 수집 원칙에 따라 영상정보처리기기의 설치목적에 달성할 수 있는 최소한의 범위내의 정보 수집을 하여야 함