

감사결과처분요구

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○국립공원○○사무소 (○○○○○국립공원○○사무소)	처분요구 일자	2020.07.20.	회신기일	2020.10.19.

○○○○○국립공원○○사무소

(행정상 시정)

제 목 탐방객 안내 시설 등 공원시설 관리 소홀

관 계 기 관 ○○○○○국립공원○○사무소


내 용

1. 현 황

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리) 제1항에서는 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하여야 함.

2. 지적내용

- ‘20.07.03. ○○○○○국립공원서부사무소 ◇◇◇분소 및 ●●탐방지원 센터 일원의 탐방객 안내 시설 등 공원시설 점검 결과, ◇◇◇분소의 경우 여객선터미널 일원 등에 탐방서비스 제공을 위하여 안내표지판을 설치·관리하고 있으나 노후로 인해 화판이 탈색되고 미관이 저해되어 정비가 필요함.



안내표지판(화판) 노후 현황



안내표지판 목재기둥 파손현황

●●탐방지원센터의 경우 공중화장실 입구 안내표지판의 지주 높이가 낮아 탐방객의 눈높이에 맞지 않고, 탐방로 입구 데크 난간에 부착된 안내 문구는 노후하여 미관이 훼손되어 있으며, 제1전망대에 설치된 탐방객 사진촬영 등을 위해 설치한 액자구조물의 위치가 부적절하여 사진촬영 시 구도가 원래 목적에(탐방객이 액자속에 들어간 듯 한 구도 연출) 맞지 않게 촬영됨.

※ 액자 뒤쪽에 서서 찍어야 액자 속에 들어 간 듯 한 구도가 나오지만, 액자 뒤쪽으로 갈 수 없도록 설치됨.

	
안내표지판 높이 부적절	난간 안내문구 노후
	
편의시설 위치 부적절 (뒤쪽으로 서서 찍어야 하지만, 뒤쪽 공간이 없음)	

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 3개월 이내) 【○○○○○국립공원○○사무소】

- ◇◇◇분소 여객선터미널 일원 및 ●●탐방지원센터 시설물 정비