

일련 번호 : 광주전남지부 - ⑩				
대상 부서 : 안전시설부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 9.	통 보	-	-	-

□ 제 목 : 교통사고 잦은 곳 기본설계 보고서 작성업무 미흡

□ 내 용

1. 업무 개요


공단은 도로교통사고 감소를 위해 「국무조정실 제7차 교통사고 잦은 곳 개선사업 추진계획 통보(2020.12.29.)」에 따라 매년 교통사고 잦은 곳 기본 설계 보고서를 작성하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

교통사고 잦은 곳 개선사업은 국무조정실 주관 하에 행정안전부, 국토교통부, 경찰청, 광역(기초)자치단체, 한국도로공사 등 유관기관과 함께 업무를 추진하는 사업으로 공단 기본설계 보고서는 사업의 기본이 되는 업무로 신뢰성 있는 작성이 필요하다.

또한 「2024 교통노면표시 설치·관리 업무편람」에 따르면 안전지대 내부는 차량의 진행방향과 동일한 사선으로 설치하도록 권장하고 있다.

[그림 1] 안전지대 표시 설치 예시도




※ 출처: 2024 교통노면표시 설치·관리 업무편람

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 안전시설부는 2024년 교통사고 잦은 곳 기본설계 보고서를 작성하면서 개선공사 전후 교통사고 비교 그래프의 공사 후 발생건수와 공사 전 사상자 수를 바꾸어 적용했고, 사업대상 지점 일부 개선도에서 안전지대를 차량의 진행방향과 반대방향으로 설계한 것이 확인됐다.

[그림 2] 잘못 작성된 개선공사 전·후 교통사고 그래프



□ 관계부서 의견

안전시설부는 2024년 교통사고 잦은 곳 보고서 작성에 있어 실수를 인정하고 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

안전시설부장은 교통사고 잦은 곳 기본설계 보고서 작성을 철저히 해 주시기 바랍니다. (통보)