

개선 요구

- 1. 제 목 : ■■■■ CCTV 설치 및 관리에 관한 사항
- 2. 관계기관 : ●●☆☆병원
- 3. 내 용

가. 업무개요

●●☆☆병원 ■■■■은 '18년 중·개축 공사를 완료하였으며 화재예방 및 시설 안전관리 업무를 수행하기 위해 [표 1]과 같이 CCTV 설치하여 운영하고 있습니다.

[표 1] ■■■■ CCTV 설치 현황

설치 장소		수 량

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「영상정보처리기기 설치·운영 지침」 제4조(설치 목적 및 장소)에는 영상정보처리기기 설치는 시설안전, 화재예방, 범죄예방 및 증거확보 등을 목적으로 하고 설치 장소는 보호구역·출입구 및 외부침입 가능성이 농후한 위치에 설치할 수 있다고 정하고 있고,

같은 지침 제14조(영상정보 처리의 안전성 확보를 위한 조치)에서는 영상정보가 열람, 재생되는 상황실을 출입제한구역으로 지정하고 접근 권한이 부여된 자 외의 출입을 엄격히 통제하도록 하고 있습니다.


따라서 ●●☆☆병원 ■■■■의 시설안전, 화재예방, 범죄예방 등을 위해 독립된 공간에 CCTV를 설치하고 권한이 부여된 자만 영상정보에 접근할 수 있도록 관리 해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●☆☆병원 ■■■■ CCTV 운영 현황을 확인한 결과, '16년 ■■■■ 증·개축을 위한 설계 도면에 카페테리아(CCTV 설계 미반영)로 계획되어 있던 공간이 완공 시에는 현재의 화원 업무 공간으로 용도가 변경되어, [그림 1]과 같이 주변 업무공간에 전부 CCTV 설계가 반영된 것처럼 해당 공간에 CCTV가 반영되었어야 함에도 '23.8월 감사일 현재까지도 CCTV가 설치가 되지 않았습니다.

[그림 1] ■■■■ 로비층 화원 CCTV 미반영 현황

※ ○ : CCTV 설치 위치



특히 화원 공간은 꽃 등 보관을 위한 냉장설비가 있어 화재예방 및 작업자 안전관리를 위한 CCTV 설치가 필요하고, 최근 '23년 '●●☆☆병원 ■■■■

특정감사'에서 확인된 바와 같이 제단의 재고관리 검수 등을 위한 업무 투명성을 위해 CCTV 설치의 필요성은 재차 확인되었습니다.

더불어 폐꽃 처리를 하는 처리장 또한 작업자의 안전과 업무 투명성 제고를 위해 CCTV 영상이 필요 하나, 근거리 구획에 CCTV가 없어 신규 설치를 하거나 원거리에 설치된 출입 차단기 CCTV에서 촬영이 함께 될 수 있도록 조치 하는 등 방안 마련이 필요한 것으로 확인되었습니다.

한편, ■■■■과 ●●☆☆병원 원내 전체 CCTV 영상을 감시하는 중앙통제실 간 CCTV 선로 구축이 되어 있지 않아, ■■■■ CCTV는 ■■■■ 운영실에서 ■■■■에서 근무하는 직원만 실시간 감시가 가능하고 정작 영상정보관리부서인 ■■■■부가 근무하는 중앙통제실에서는 실시간 감시 및 열람이 불가하여 비상 상황 발생 시 호출을 받아야만 ■■■■ 현장으로 이동하여 통제가 가능한 상황이었으며,

더욱이 ■■■■ 운영실은 권한이 부여되지 않은 일반 직원들과 같이 근무를 하는 공간으로 보안 관리 문제 또한 우려되는 바, 개인 정보 영상관리 및 24시간 화재, 안전 관리 및 범죄 예방 등을 위한 원내 CCTV 설비 체계 개선이 필요한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

●●☆☆병원에서는 감사 결과에 대한 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●☆☆병원장은

- ■■■■ 화원 및 폐꽃 처리장 주변에 CCTV를 설치·운영하고, 중앙통제실과 ■■■■ 간 CCTV 선로 구축을 하여 중앙통제실에서 통합적으로 관리·감독 하는 등 영상정보처리기기 운영 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (개선)