

【제 목】: 사옥 출입 통제 관리 미흡(시정, 권고)

【내 용】

- 안전경영실은 우리 원 사옥의 출입문 개방, 사무실 출입, 차량통제 등 사옥의 보안 및 안전 강화 업무를 수행하고 있다.
- 「사옥관리운영지침」 제16조에 따르면 우리 원 사옥 출입 시에는 출입기기에 출입증을 접촉한 후 출입하도록 되어있으며,
  - 「본원 1·2사옥 비상시 출입통제 매뉴얼」의 평상시 출입통제 현황에 따르면 사무공간은 직원 및 출입허가자 외 출입불가로 되어있다.

☞ 참고자료: 【사옥관리운영지침('21. 11.)】

제16조(사무실 출입) ① 사용자가 아닌 자는 사무실에 출입할 수 없다. 다만, 업무특성상 사용자가 아닌 자의 사무실 출입이 필요한 경우, 신분 증명 및 내방자 명부 기재 절차를 거쳐 해당 업무 관련 직원과 동행하여 출입하게 할 수 있다.

② 사용자는 항상 출입증을 패용하여, 출입기기에 출입증을 접촉한 후 출입하여야 한다. 출입증을 미소지하였을 경우, 고객안내원 또는 보안관리원에게 신분 증명 및 내방자 명부에 기재한 후 출입하여야 한다.

③ 제2항 후단에 따른 신분 증명은 주민등록증, 운전면허증, 여권 또는 신분이 확인된 사용자의 확인으로 갈음할 수 있다.

☞ 참고자료: 【본원 1·2사옥 비상시 출입통제 매뉴얼('22. 2.)】

□ 평상시 출입통제 현황

(생략)

○ 사무공간은 직원(사원증) 및 출입허가자(출입증)외 출입불가

- 사무공간 출입은 스피드게이트, 비상용 E/V출입문, 비상계단출입문에 출입통제 시스템이 작동되고 있어 사원증 및 출입증 없이는 출입 불가

## 가. 1사옥 출입 통제에 관한 사항

- 우리 원 1사옥은 지하2층부터 지상27층까지 구성되어 있으며, 지하층은 주차장, 지상1~3층까지는 공용 및 사무공간, 4층부터는 사무공간으로 활용하고 있으며,
  - 안전경영실은 1사옥의 주 출입구부터 중앙엘리베이터, 화물엘리베이터, 특별피난계단, 교육장 등으로 이동하는 경우 출입 통제시스템(스피드게이트, 카드리더기)에 출입증을 접촉하여 출입토록 하고 있다.
- 이에 우리 원 1사옥의 출입통제 현황을 확인한 결과,
  - 1층 및 3층은 출입게이트, 특별피난계단, 화물엘리베이터를 통해 내·외부 이동 시 출입증 접촉을 통한 통제가 되고 있으나,
  - 2층 특별피난계단 및 화물엘리베이터의 경우 외부에서 내부(특별 피난계단·화물엘리베이터)로 들어가는 방향은 출입증 접촉 없이 건물 내부로 진입 가능하고,
  - 2층 내부 진입 후에는 27층에 있는 대피공간을 통해 출입증 접촉 없이 27층 외부 공간으로 나갈 수 있으며,
    - 27층 외부계단을 이용하여 26층 중앙엘리베이터 공간으로 출입증 접촉 없이 진입하여 각층 사무공간의 중앙엘리베이터 홀까지 진입 가능한 것을 확인하였다.
- 따라서 2층 특별피난계단 및 화물엘리베이터 진입 시 출입증을 접촉하여 출입가능토록 하여 출입통제를 강화할 필요가 있다.

## 나. 2사옥 출입 통제에 관한 사항

- 우리 원 2사옥은 지하1층부터 지상10층까지 구성되어 있으며, 지하층은 주차장, 지상1~2층까지는 공용 및 사무공간, 3층부터는 사무공간으로 활용하고 있고,
  - 스피드게이트가 설치된 1, 2층의 주출입구 2군데 이외 전층으로 갈 수 있는 공용엘리베이터 2기와 1~3층을 오갈 수 있는 중앙계단 등 여러 방면으로 나누어져 있으며,
  - 안전경영실은 스피드게이트 이외 여러 방면의 출입통제를 위하여 1차(외부→엘리베이터실 진입), 2차(엘리베이터실→각 층 사무실 진입)에 걸쳐 출입증을 접촉(카드리더기)하게 하는 등 사옥 내 진입 시 출입증을 2중으로 접촉하여야만 가능하도록 하고 있다.
- 그런데 3층 중앙계단의 사무공간 출입구는 출입 미승인자(외부인 등)가 통제 없이도 사무공간 출입문 앞까지 계단을 이용하여 쉽게 접근할 수 있도록 되어 있다.
- 이에 3층 중앙계단 방향 사무공간 출입통제를 점검한 결과,
  - 2사옥 중앙계단을 이용하면 출입증 접촉 없이 1~3층을 오갈 수 있어 3층 사무공간 출입문 앞까지 통제 없이 이동할 수 있으며, 이 경우 출입문을 통해 내부 사무공간 및 근무 중 직원을 볼 수 있어 보안 및 안전에 취약할 수 있음이 확인되었고,
  - 동 출입문은 타 출입구역과 달리 2중이 아닌 한 번의 출입증 접촉으로 진입이 가능한데,
    - 양쪽 출입문 중 한쪽으로만 출입할 수 있도록 나머지 출입문을

고정문(수동 잠금 장치)으로 관리하고 있음에도 상시 개방되어 있어 유일한 출입통제 장치가 무력화 되고 있음이 확인 되었다.

- 따라서 동 출입구의 출입통제를 강화할 수 있는 방안 마련이 필요하다.

#### 다. 2사옥 차량 통제에 관한 사항

- 우리 원 「사옥관리운영지침」에 따르면 사옥 내 차량출입을 위해 사용자는 소유 차량을 기관운영시스템에 등록하고 이를 근거로 사옥관리실무자가 주차관리시스템을 운영·관리하도록 하고 있으며,
  - 이를 바탕으로 미승된 차량이 임의로 출입하거나 입·출차 내역이 누락되는 경우가 없도록 철저히 관리하여야 할 것이다.

#### ☞ 참고자료: 【사옥관리운영지침】

제6조(사옥관리실무자의 직무) ① 사옥관리행정직의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 2. (생략)

3. 출입통제 · 주차관리 시스템 및 영상정보처리기기 관리에 관한 사항(이하 생략)  
(이하 생략)


제38조(차량관리) ① 사용자는 소유 차량을 심사평가원 기관운영시스템에 등록하여야 한다.  
(이하 생략)

- 이에 2사옥 주차관리시스템의 차량번호 인식에 대한 점검 결과, 【표】와 같이 차량번호인식기(LPR: License Plate Recognition) 중 출차방향의 기기에서 1차선만 차량번호를 인식하고 중앙, 2차선에서는 차량번호를 인식하지 못하는 사례를 확인하였다.

【표】 차량번호인식기 인식내역

| 구분 | 주행차선 | 인식시간             | 인식 LPR명 | 인식여부 |
|----|------|------------------|---------|------|
| 입차 | 1차선  | 2022-11-08 14:49 | 입차LPR1  | ○    |
| 입차 | 2차선  | 2022-11-08 14:50 | 입차LPR2  | ○    |
| 입차 | 차선중간 | 2022-11-08 14:51 | 입차LPR2  | ○    |
| 출차 | 1차선  | 2022-11-08 14:46 | 출차LPR1  | ○    |
| 출차 | 2차선  | -                | -       | ×    |
| 출차 | 차선중간 | -                | -       | ×    |

【사진 1】 표 관련 2사옥 차량번호인식기 인식 모습 - 입차



【사진 2】 표 관련 2사옥 차량번호인식기 인식 모습 - 출차



【사진 3】 표 관련 2사옥 주차관리시스템 차량출입내역

| 차량번호                | 출입구분 | 입식시간                | 구분 | 출구 |
|---------------------|------|---------------------|----|----|
| 2022-11-08 14:51:38 | 입차   | 2022-11-08 14:51:38 | 입차 | 출구 |
| 2022-11-08 14:51:39 | 입차   | 2022-11-08 14:51:39 | 입차 | 출구 |
| 2022-11-08 14:51:40 | 입차   | 2022-11-08 14:51:40 | 입차 | 출구 |
| 2022-11-08 14:51:41 | 입차   | 2022-11-08 14:51:41 | 입차 | 출구 |
| 2022-11-08 14:51:42 | 입차   | 2022-11-08 14:51:42 | 입차 | 출구 |
| 2022-11-08 14:51:43 | 입차   | 2022-11-08 14:51:43 | 입차 | 출구 |
| 2022-11-08 14:51:44 | 입차   | 2022-11-08 14:51:44 | 입차 | 출구 |
| 2022-11-08 14:51:45 | 입차   | 2022-11-08 14:51:45 | 입차 | 출구 |
| 2022-11-08 14:51:46 | 입차   | 2022-11-08 14:51:46 | 입차 | 출구 |
| 2022-11-08 14:51:47 | 입차   | 2022-11-08 14:51:47 | 입차 | 출구 |
| 2022-11-08 14:51:48 | 입차   | 2022-11-08 14:51:48 | 입차 | 출구 |
| 2022-11-08 14:51:49 | 입차   | 2022-11-08 14:51:49 | 입차 | 출구 |
| 2022-11-08 14:51:50 | 입차   | 2022-11-08 14:51:50 | 입차 | 출구 |

- 동 사례는 출차방향의 2차선 차량을 인식하는 차량번호인식기가 곡선주로 및 내리막길에 위치하여 차량번호가 미인식되는 사례가 발생하는 것으로 추정되는 바,
- 인식 센서 등의 장비 재조정 또는 차량번호인식기·차량차단기의 위치 재검토(차량출차 시 횡단보도에 대한 주의조치 필요) 등 안전하고 완전한 차량 출입통제가 이루어 질 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

### 【관계부서 의견】

- 1사옥 준공 당시 1~3층은 시민 개방형으로 설계되어 있어, '21년 외부인 출입이 잦은 1층과 3층에 출입 통제시스템을 추가로 설치하였고, 현재 출입 통제 및 보안에 취약한 2층 특별피난계단 및 화물엘리베이터에 출입 통제시스템을 추가로 설치하고,
- 2사옥 3층 출입문 중 고정문 임의 개방에 대해 시건 되도록 안내하였으나 시정이 되지 않음에 따라 양쪽 모두 출입통제 장치를 설치하는 등 출입통제를 강화하겠으며,

- 2사옥 차량번호인식기의 차량번호 미인식 사례가 발생하여 장비를 조정하였으나 일부 차선의 차량번호 인식 불량 발생하고 있으며 위치 이전 등 차량출입관리를 강화하는 방안을 마련하고, 이전 시 이에 따른 차량사고 예방조치를 하겠다는 의견을 제시하였다.

## 【조치할 사항】

### ○ 기획상임이사는

- ① 1사옥 2층 계단·엘리베이터 진입 시 출입증 접촉 등의 출입 통제시스템을 설치하시기 바라며, (시정)
- ② 2사옥 3층 중앙계단 방향 사무공간 출입구에 대한 출입통제 강화조치를 하시고, (시정)
- ③ 2사옥 차량번호인식기의 출입차량번호 인식이 정확히 이루어 질 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)