

한 국 관 광 공 사 감 사

통보

감 사 명 : 2025년 국내지사 종합감사

제 목 : 전기안전관리 미흡

관계부서 : ∞∞TF

내 용

1. 업무 개요

∞∞TF는 ☎☎호텔(이하 “호텔”이라 한다) 운영을 위하여 (주)==와 책임임차 계약¹⁾을 체결하여 호텔 운영을 지원하고 있다.

2. 전기안전관리자의 직무이행에 관한 사항

가. 관계 법령 및 판단기준

「전기안전관리법」 제22조에 의거하여 선임해야하는 전기안전관리자는 같은 법 제24조 및 관련 법령과 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」(이하 “직무고시”라 한다)에 의거하여 직무를 성실히 수행하고 전기설비를 관리·점검해야한다.

그리고 「전기안전관리법 시행규칙」 제30조 제2항 제7호, 직무고시 제3조, 제4조 및 제6조에 의하면 전기안전관리자는 해당 사업장의 특성에 따라 점검종류에 따른 측정 주기 및 시험항목을 반영하여 전기설비의 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 안전관리규정을 작성해야하고, 매년 계획을 세워 점검을 실시한 후 점검자, 점검 연월일, 점검 실시내용, 결과 등의 내용을 기록하고 그 기록서류를 4년간 보존하여야 한다.

1) 운영사가 소유주에게 일정금액의 임대료를 지급하고 운영하는 형태의 계약

또한 직무고시 제9조에 의거하여 전기설비의 유지·운용 업무를 위해 「국가표준기본법」 제14조 및 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」 제4조에 따른 [별표 1] “계측장비 등 권장 교정 및 시험주기”와 같은 계측장비를 주기적으로 교정하고 안전장구의 성능을 적정하게 유지할 수 있도록 시험을 하여야 한다.

더불어 전기안전관리자는 「전기안전관리법 시행규칙」 제30조 제2항 제1호, 직무고시 제14조에 의거하여 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자를 대상으로 연간교육계획을 수립하여 안전관리교육을 시행하여야 하고, 필요시 재해 및 전기사고 발생 시 조치에 필요한 지도 훈련을 실시하여야 하며 안전관리교육 실시내용을 기록하여 4년간 보관하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

호텔 현장점검 결과, 전기안전관리자가 작성해야하는 안전관리규정은 작성되어 있었지만 연차계획에 따른 전기안전진단, 점검주기, 실제 점검일자, 점검주체 등이 체계적으로 관리되지 않고 있었고, 점검 종류별 측정 및 시험항목이 불일치하는 등 점검이 미흡하였다. 또한 계측장비의 주기적인 교정과 안전장구 성능 유지를 위한 시험 및 종사자를 대상으로 한 안전관리교육도 실시되고 있지 않았다.

3. 공간에 대한 전기안전관리 사항

가. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제236조에 의거하여 사업주는 화재위험작업을 하도록 하는 경우 인화성 물질을 화재위험이 없는 장소에 별도로 보관·저장해야 하고 작업장 내부에는 해당 작업에 필요한 양만 두어야 하며, 공사 「공사시행 및 시설물 안전관리규정」 제46조에 따라 작업을 위주로 하는 장소(목공작업장,

기계수리작업장, 전기작업장, 주방 및 기타 장소)에는 실정에 맞는 안전수칙을 부착하여야 한다.

그리고 「산업안전보건법」 제37조에 따르면, 사업주는 유해하거나 위험한 장소·시설·물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시·안내 또는 그 밖에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지(이하 “안전보건표지”라 한다)를 근로자가 쉽게 알아볼 수 있도록 설치하거나 붙여야 하고, 안전보건표지의 종류와 형태, 설치하거나 부착할 때에는 각각 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 6, 별표 7에 따라야 한다.

또한 공사 「공사시행 및 시설물 안전관리규정」 제47조에도 위험물 설치장소 및 취급 장소에는 각종 위험(물)표를 부착하여야 한다고 되어 있다.


나. 감사결과 확인된 문제점

호텔 현장점검 결과, [사진]과 같이 밀폐되어 있고 전기화재의 위험이 있는 전기실의 경우 안전과 관련된 장비 외 가연성 물질이 비치되어 있어 해당 물품을 제거할 필요가 있었고, 작업 및 비상시를 대비한 안전수칙, 단선결선도, 비상연락망 등이 마련되어 있지 않았다.

아울러 일반인들의 통행로에 인접해 있는 옥외 전기시설물과 태양광 설비가 있는 곳의 경우에는 접근하는 사람들의 안전을 위한 안전 울타리가 설치되어 있었으나 「산업안전보건법」 등에서 정한 안전보건표지가 부착되어 있지 않아 근로자 및 일반인들의 주의 환기를 위한 경고표시를 부착해야 하며, 특히 태양광 설비 내 설치된 봉의 경우 안전표시 없이 약 165cm정도 높이로 설치되어 있어

근로자들의 현장 순회 시 머리 충돌 가능성이 있는 등 안전관리의 미흡한 점이 확인되었다.

[사진] 호텔의 전기관련 시설 안전관리 현황



자료: 감사실 및 ΣΣ공사 현장 점검내용 재구성

4. 전기안전장비에 관한 사항

가. 관계 법령 및 판단기준

「전기안전관리법 시행규칙」 제33조에 의거하여 전기안전관리자를 선임한 자는 [별표 2] “전기안전관리에 필요한 장비”와 같이 전기안전관리에 필요한 장비를

보유해야 하고, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제323조에 따라 사업주는 작업환경마다 절연용 보호구, 절연용 방호구, 활선작업용 기구, 활선작업용 장치에 대하여 각각의 사용목적에 적합한 종별·재질 및 치수의 것을 사용해야 하며, 특히 「보호구 안전인증 고시」 별표의 안전모, 절연장화, 절연장갑 등의 성능기준을 참고하여 사용구분에 적합한 장비를 구비하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

호텔 현장점검 결과, 전기안전관리에 필요한 장비([별표 2] “전기안전관리에 필요한 장비”) 중 안전화, 절연장갑, 안전모만 확인할 수 있었고, 특히 안전모의 경우 전기안전 점검에 적합한 ABE형 등의 장비가 아닌 물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험 방지에 적합한 안전모만 보유하고 있었다.

5. 결론

이번 국내지사 종합감사 대상 중 호텔의 경우 전기안전에 중점을 두고 현장을 점검²⁾하였다. 호텔은 특고압³⁾을 사용하는 시설이고 전기, 소방 등 안전과 관련된 법령에서 정하는 특정건물⁴⁾로서, 화재와 같은 고위험에 대한 예방중심의 안전체계 구축을 위하여 법정관리자⁵⁾를 선임하여야 하는데 임대차계약에 의거하여 법정관리자 선임의 주체는 호텔 운영 임차사인 (주)○○○○이다. 하지만 호텔의 소유주이자 공공기관인 공사는 책임임차 계약 중이라 하더라도 공공의 안전과

2) 효과적인 안전점검을 위해 ΣΣ공사 감사실 인력 2명 참여(교차감사)

3) 7천 볼트를 초과하는 전압(「전기사업법 시행규칙」 제2조 제10호)

4) 「전기안전관리법」에 따른 전기사업자나 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」에 따른 소방안전관리대상물 등

5) 「전기안전관리법」 제22조에 의거한 전기안전관리자, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조에 의거한 소방안전관리자, 「승강기 안전관리법」 제29조에 의거한 승강기안전관리자 등 분야별로 관련 법령에 따라 의무적으로 선임해야하는 관리자를 의미하며 법 위반 시 과태료 대상임

방문객들에게 제공되는 서비스 품질의 향상을 위해 호텔 운영 전반에 대해 지속적으로 모니터링 할 필요가 있다.

관계부서 의견

∞∞TF는 계약서와 계약서 부속서류에 위생 및 안전관리와 관련하여 임차인이 모든 책임을 지도록 명시되어 있지만 공공기관으로서 선제적인 관리가 필요하다는 내용에 동의한다고 답변하였다.

또한 여러 차례 대면회의 및 유선협의를 2차례의 공문 발송을 통해 임차인에게 관련법령 준수를 요청한 바 있지만, 사고예방을 위해 모니터링을 강화하고, 안전관련 서류와 현장을 불시·정기적으로 확인하는 등 체계적인 관리가 이루어질 수 있도록 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 공공의 안전 확보 및 선제적인 사고예방을 위해 ☎☎호텔 임차인의 전기안전관리에 대한 모니터링 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별 표 1]

계측장비 등 권장 교정 및 시험주기

구 분		권장 교정 및 시험 주기(년)
계측장비 교정	계전기 시험기	1
	절연내력 시험기	1
	절연유 내연 시험기	1
	적외선 열화상 카메라	1
	전원품질분석기	1
	절연저항 측정기(1,000V, 2,000MΩ)	1
	절연저항 측정기(500V, 100MΩ)	1
	회로시험기	1
	접지저항 측정기	1
	클램프미터	1
안전장구 시험	특고압 COS 조작봉	1
	저압검전기	1
	고압·특고압 검전기	1
	고압절연장갑	1
	절연장화	1
	절연안전모	1

자료: 직무고시 제9조

[별 표 2]

전기 안전 관리에 필요한 장비

장비	수 량
1. 절연저항 측정기(500V, 100MΩ)	1
2. 절연저항 측정기(1,000V, 2,000MΩ)	1
3. 클램프메타	1
4. 접지저항측정기	1
5. 멀티테스터기	1
6. 비접촉식 적외선 온도계	1
7. 특고압검전기	1
8. 저압검전기	1
9. 특고압 COS 조작봉	1
10. 고압절연장갑	1
11. 절연장화	1
12. 절연안전모	1

자료: 「전기안전관리법 시행규칙」 별표 10