





2024년도 ○○공항 종합감사 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 상업시설 이용안내 업데이트에 관한 사항 ○○공항 터미널 내 상업시설 이용안내판 및 온라인 홈페이지 시설안내 페이지에 계약이 종료된 상업시설(특산품판매점)이 안내되어 있음 - 조치할 사항 : 여객청사 등에 표기된 시설 안내를 최신화하여 여객 혼선이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.	운영
2	□ 편의시설 내 물품(책자 등) 관리에 관한 사항 2층 유아휴게실 내 비치된 공사 홍보책자(에어포트포커스)와 작은 도서관 내부에 비치된 공항이용자 피해구제신청서가 최신본으로 관리되고 있지 않음 - 조치할 사항 : 공항이용객으로 하여금 시설 관리가 철저하게 이루어지고 있다는 이미지를 심어줄 필요가 있으므로 여객청사 주요 편의시설 내 비치된 책자 등을 최신화하여 주시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
3	□ 이동지역 내 차량 관리에 관한 사항 ○ 이동지역관리운영규정 제20조 제39항에 따르면 이동지역 내 차량 운전자는 타인이 운행 가능한 상태로 차량을 방치하여서는 안되며, 동 규정 제19조의2에 의거 공항장은 운전자를 대상으로 정기/특별교육을 실시하도록 하고 있음. 또한 보호구역출입증규정 별표4에 따르면 차량 열쇠관리 소홀 등 차량을 타인이 주행 가능한 상태로 방치한 자에 대해 서면경고(1회 발생 시) 조치하도록 되어 있음 ○ 그런데 ○○공항 이동지역 내 조업차량(●●) 차량 시건 미흡사례가 발생하여 이에 대한 조치가 필요한 상황임(현장 즉시시정)  ○ 조치할 사항 : 차량시건 미흡 사례와 관련하여 이동지역관리운영 규정 등 관련규정에 따른 조치를 취해주시고, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관리감독을 철저하게 하여 주시기 바랍니다.	항무 보안
4	□ 흡연실 발화발생 예방에 관한 사항 ○ 터미널 1층 외부 흡연실 내 화재진압용 소화기와는 별도로 발화 시 초기대응을 위한 방화수(2리터 2병)가 비치되어 있음 ○ 그런데 방화수가 모두 소진되어 빈 병만 거치되어 있음. 또한 방화수리는 표식이 없이 음료(먹는 물) 상품 포장지가 그대로 부착된 상태로 비치되어 있음  ○ 조치할 사항 : 발화 발생 시 방화수가 설치되어 있음을 쉽게 인지할 수 있도록 ‘방화수’ 표식을 부착하시고, 방화수를 보충하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
5	□ 소속기관 명칭 표기에 관한 사항 ○ 공항 냉난방기 공조시설 공사 현장, 일반대합실 내 전동휠체어 급속충전기 및 여객 편의시설(유아휴게실 및 화장실) 내 ○○공항 안내문이 부착되어 있음 ○ 그런데 소속기관명이 ‘○○지사’로 표기되어 있어 현행화가 필요함    ○ 조치할 사항 : 현재 직제기준을 반영한 소속기관명으로 변경 조치하여 주시기 바랍니다.	총무
6	□ 소화기 관리에 관한 사항 ○ ○○공항 주차장 구역에 화재발생 시 신속한 대응을 위하여 소화기가 다수 비치되어 있음 ○ 그런데 일부 소화기 표식이 노후되어 식별이 곤란한 상태로 방치되어 있음   ○ 조치할 사항 : 원활한 소화기 식별이 가능하도록 정비하여 주시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
7	□ 행사주차장 배수시설 점검·관리에 관한 사항 - 토목시설 유지관리지침(개정 2021.9.28.) 제5조(점검)에 따르면 배수로, 집수정 등의 시설에 대해서는 정기자체 점검을 통해 시설물에 대한 경미한 결함등에 대해서는 즉시 보수하도록 하고 있음 - 그런데 ○○공항의 행사주차장 1층 콘크리트 수로관 덮개가 토사로 막혀 있음  ○ 조치할 사항 : 행사주차장 1층 콘크리트 수로관 덮개 토사를 제거하여 배수가 원활히 되도록 조치하시기 바랍니다.	안전
8	□ 전동고소작업대 과상승방지봉 설치에 관한 사항 ○○공항의 노후된 기계시설을 개선하기 위하여 “○○공항 냉난방공조 및 기타시설 개선공사” 를 시행하고 있음 - 여객청사 지하1층 냉난방 관련 설비 교체공사를 위하여 전동 고소작업대를 아래와 같이 사용하고 있으나, 작업대에서 작업하는 근로자가 천장슬래브와 작업대 사이에 끼임을 방지하기 위한 과상승방지봉이 미설치되어 있음  ○ 조치할 사항 : 전동고소작업대에 과상승방지장치를 설치하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
9	□ 반납대상 트랙터 관리에 관한 사항 ○ 물품관리규정(2023. 07. 20. 개정) 제26조(반납) ① 물품사용자는 사용 중인 물품이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없다고 판단될 경우에는 그 뜻을 물품운용장에게 지체없이 보고하여야 함 ○ ○○공항에서는 노후된 트랙터를 교체하기 위하여 “○○공항 트랙터 구매계획”을 수립하여 2023. 05. 16. 자로 새로운 트랙터를 취득하였으나 기존 트랙터(2005년 취득)를 물품운용장에게 반납하지 않고 장비고에 현재까지 보관 중임   ○ 조치할 사항 : 신규 트랙터 도입에 따른 기존 노후 반납대상 트랙터를 물품운용장에게 반납처리 하시기 바랍니다.	물품
10	□ 이동식 비계의 안전난간 미설치에 관한 사항 ○ ○○공항의 노후된 기계시설을 개선하기 위하여 “○○공항 냉난방 공조 및 기타시설 개선공사”를 시행하고 있음 ○ 여객청사 지하 1층 기계실 배관교체공사 현장에서 사용중인 이동식 비계 및 작업발판에 안전난간이 미설치 되어있어 작업 중 추락 등의 위험이 상존하고 있음   ○ 조치할 사항 : 이동식 비계에서 작업 중 추락을 예방하기 위한 안전난간대를 설치하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
11	□ 공사대금 지급현황판 설치에 관한 사항 ○ 공사감독규정 제23조 따르면 감독자는 시공자로 하여금 공사대금 지급 현황판(별지서식 제21호)을 현장사무실 앞 등에 설치하여 공사대금 수령 및 지급현황을 표기하도록 하고, 하도급자·자재·장비업자·건설 근로자가 대금 지급현황을 실시간 확인 후 대금, 노임 등을 적기에 수령할 수 있도록 하여야 함 ○ 그런데 ‘○○공항 여객터미널 및 기타지역 소방시설 개선공사’ 현장에는 공사대금 지급현황판이 설치되어 있지 않았음 ○ 조치할 사항 : 현장사무실 앞 등에 공사대금 지급현황판을 설치하기 바랍니다.	공사