

감사결과처분요구서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○○○○○○○○○ (○○○○○○○○○○○○○○○○)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 6개월 이내

○○○○○○○○○○○○○○○○

(행정상 권고)

제 목 산악전문지도사 자격검정 시험위원 안전조치 필요

관 계 기 관 ○○○○○○○○○○○○○○○

내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 안전보건관리규칙 제16조(안전조치)에 의거, ① 공단은 근로자가 업무를 수행함에 있어 다음 각 호의 위험을 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ② 그 밖의 안전상의 조치 사항은 법 제38조 등에 따른다.

1. 순찰, 단속, 조사, 시설유지·관리 등 업무수행 시 발생할 수 있는 안전상의 위험 등

※ 안전보건관리규칙 제2조(적용범위)에 따라 공단 본사, 공원본부 및 사무소·연구원·탐방원·○○○·사무국·팀(이하 ‘사무소등’이라 한다)의 모든 근로자, 사내 도급사업 근로자에게 적용

○ 같은 규칙 제25조(보호구) ① 공단은 근로자에 대하여 착용 기준에 적합한 보호구를 지급하고, 근로자는 지급된 보호구를 반드시 착용하여야 한다. ② 보호구를 구입할 때에는 안전인증 적격품을 구입하여야 한다. 다만 안전인증대상 품목이 아니거나 안전인증이 면제된 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 보호구는 상시 사용 가능하도록 1차 관리는 사용자가, 2차 관리는 관리감독자가 한다.

2. 현황 및 지적내용

○ ○○○○○○○○○은 국립공원공단에서 주관하는 산악전문지도사 자격증의 검정



업무를 엄정하고 효율적으로 시행하기 위하여 2019년부터 자격검정을 운영하고 있음

- 산악전문지도사 자격검정은 필기시험과 실기시험으로 시행되며, 실기시험은 시행 종목별로 주어진 과제해결을 통한 현장실무능력을 측정하고 있음
- 산악전문지도사 자격검정 실기시험 운영현황

(2019.07.01.~2022.10. 감사일 현재.)

구 분	일 자	시험장소	응시인원	시험과목 (4과목)	시험위원 인원 (총괄 인원)	실기 시험위원 인원 (암벽구조, 암벽등반)	비 고
2019년 1차	10. 26.	○○○○○○○○○	30	암벽구조, 응급처치, 매듭구조, 암벽등반	24	5	
2020년 1차	11. 14. ~ 15.	○○○○○○○○○	43		23	4	
2021년 1차	06. 26. ~ 27.	○○○○○○○○○	57		30	8	
2021년 2차	11. 20. ~ 21.	○○○○○○○○○	54		26	6	
2022년 1차	06. 25	○○○○○○○○○	46		24	8	

○ 2019년 7월 1일부터 2022년 10월 감사일 현재까지 총 5회의 산악전문지도사 자격
검정 실기시험을 운영하면서 응시자에 대한 안전교육 및 안전점검은 원활히
운영되고 있으나, 시험 응시자 대기자 준비작업 시 시험위원이 시험장(인공암벽장)
안전선 설치지역 내에 보호구를 착용하지 않는 등 시험위원에 대한 안전교육 강화
및 보호구 비치·착용이 필요한 것으로 판단됨



○○○○지도사 자격검정 실기시험 (암벽구조) 현황

3. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○○○○○】

- 산악전문지도사 자격검정 시험장(인공암벽장) 안전선 설치지역 내 시험위원에 대한 보호구 비치·착용 및 안전사고 예방대책을 마련하도록 권고 조치