

|      |        |
|------|--------|
| 일련번호 | △△△△-4 |
| 수령자  | 사무소장   |

## 현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 04. 22.

△△△△△△ 감사만장 △ △ △ (인)

| 소 속  | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|------|------|------|----|----|
| △△△△ | 2022 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : 공중화장실 전기 콘센트 케이스 정비 필요


(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

**(위법부당내용)**

- △△△△△△△△△△△에서는 탐방 편의 제공을 위해 △△주차장공중 화장실을 설치·운영 중에 있으나, 화장실(남)에 전기 콘센트 케이스가 파손이 되어 있어 탐방객 안전사고 예방을 위한 정비가 필요함.

**(사진대지)**



**(조치할 사항)**

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】  
- 전기 콘센트 케이스 정비 필요