

감사결과처분(요구)서

일련번호	10	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△처 △△△△부 (△△△△처 △△△△부)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 6개월 이내

△△△△처 △△△△부
(행정상 권고)

제 목 산불감시카메라 시스템 연동 기능 개선방안 마련 필요
관 계 기 관 △△△△처 △△△△부
내 용

1. 업무처리기준

- 「재난 및 안전관리기본법」 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방 조치 등)에 따르면 재난관리책임기관의 장은 소관 관리대상 업무의 분야에서 재난 발생을 사전에 예방하기 위하여 재난에 대응할 조직의 구성 및 정비, 재난의 예측 및 예측정보 등의 제공·이용에 관한 체계구축 등의 조치를 하여야 하며, 이를 위해 필요한 사업비를 확보하도록 하고 있다.
- 공단 「산불재난 현장조치 행동매뉴얼」에 따르면 정부 산불 대응체계와 연계 하여 공단 본사 및 국립공원사무소에서는 산불방지대책본부를 구성 하도록 하는 한편, 국립공원종합상황실에서는 산불발생 상황 모니터링 및 상황 전파, 초기 대응을 지시 하도록 하고 있다.

2. 현황 및 지적내용

- △△△△처에서는 29개 국립공원사무소에 산불감시카메라 136대를 설치하여 산 불감시, 산불발생 상황 모니터링 등 국립공원 산불예방 및 진화에 최선을 다하고 있 음.

<국립공원 산불감시카메라 운영 현황_총 136대>


(단위: 대)

사무소	카메라 운영 현황	사무소	카메라 운영 현황	사무소	카메라 운영 현황	사무소	카메라 운영 현황
△△△경남	5	△△△전북	4	△△△△△	6	△△	7
△△△	3	△△△△	6	△△△△△△	5	△△△	7
△△△	5	△△△	2	△△△△△△	4	△△△	4
△△△	4	△△△	5	△△△	4	△△△△	2
△△△△△	5	△△△△△	9	△△△	5	△△△	3
△△△	8	△△△△△	4	△△△	4	△△△△△	3
△△△	8	△△△△	2	△△△	2	△△△△△	4
△△△	6	-	-	-	-	-	-

○ 기존의 국립공원 재난관리시스템은 11*개의 각기 다른 시스템으로 분리되어 있어 데이터 및 관리체계 중복, 상호연계성 부족 등 일부 보완이 필요한 상황에서 공단은 이를 개선하고자 서로 성격이 다른 재난 시스템을 하나로 통합하여 관리할 수 있도록 ‘재난안전 스마트 플랫폼’을 구축하여 재난 관련 정보의 연계성과 재난업무의 효율성을 강화하였음.

* '22년 8개(방재시스템, 물놀이안전시스템, 산불상황관제시스템, 탐방로CCTV관제시스템, 낙석계측시스템, 급경사지관리시스템, 산사태관리시스템, 추락위험지역관리시스템), 향후 3개(재해문자정보시스템, 스마트안전시스템, 실시간자동통제시스템) 연계 추진

<국립공원 재난안전 스마트 플랫폼 연계 구상도>



○ △△△△처에서는 감사일 현재(2023.4.28.) 재난안전 스마트 플랫폼에 기존 8종의 시스템을 연계한 통합적 스마트 재난상황관리체계 구축을 통하여 국립공원 재난관리를 강화하고 있으나, 사무소에서 설치하여 운영 중인 산불감시카메라 중 일부는 유동적으로 IP가 변경되어 변경된 IP를 재설정해야 영상이 원활히 표출되는 실정임

※ 현재 136대 중 34대만 시스템에 연동되어 영상 표출 중임.

- 사무소에서 운용 중인 산불감시카메라 136대를 점검한 결과, 사무소 재난안전상황실 모니터에도 정상적으로 표출되고 있는 등 모두 정상 작동하고 있음에도, 재난안전 스마트 플랫폼에는 일부 카메라만 연동되어 표출되고 있는 실정으로 산불발생 시 상황 모니터링 및 신속한 상황 전파, 초기 대응을 위하여 △△△△처에서는 별도의 예산(교체비용 및 통신비 등) 확보 등을 통해 IP의 잦은 변동을 개선(고정 IP로 변경 등)하여 산불감시카메라 시스템이 재난안전 스마트 플랫폼에 원활히 연동될 수 있도록 기능 개선 방안을 마련할 필요가 있음.

3. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (중기조치: 6개월 이내) 【△△△△처 △△△△부】

- 산불감시카메라 시스템이 재난안전 스마트 플랫폼에 원활히 연동될 수 있는 방안을 마련하도록 권고 조치