


(1) 추진배경

- 2022. 9. 30.(금) 신조전동차 제작사 하부장차 점검 중 단전사고 발생
 - 고압(DC 750V)이 급전된 상태에서 메인스위치박스 조절레버 조작
- 기술본부장 지시사항(2022. 10. 4.)
 - 검사선 급단전 상태 확인이 용이하도록 급단전 표시등 신속 설치
- 철도안전팀 사고조사 결과(2022. 10. 6.)
 - 전동차 하부 작업자 스팅커 급단전 인지시스템 개선 검토

(2) 추진실적

- 인천2호선 운연차량기지 검수고 급단전표시등 설치 공사
 - 기 간 : 2023. 1. 11. ~ 1. 19.
 - 대 상 : 검수고 검사선 6개선 23개소
 - 소요예산 : 66백만원
 - 내 용 : 운연차량기지 검수고 내외부 급단전표시등 23개소 설치

급단전 표시등 설치 (前)	급단전 표시등 설치 (後)
	
	

(3) 추진성과

- 전차선 급단전상태에 대한 육안확인 어려움 해소 및 직관성, 시인성 향상으로 작업자의 감전에 대한 경각심 고취로 전기감전 및 각종 안전사고 예방
- 급단전상태 확인 취약구간(검사선 끝단, 트랜스존, 스팅거존) 해소로 검사고 내 모든 장소에서 용이하게 급단전 상태를 확인 가능함으로써 전동차 유지보수 업무 효율 및 안전성이 크게 증대