

현 지 조 치 사 항


일련번호	1	부서(사업소)명	남항사업소	관계부서	남항사업소
------	---	----------	-------	------	-------

[제 목] 안전관리 및 시설관리 소홀

[내 용]

- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제3조(전도의 방지)에 의하면 사업주는 근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지하여야 한다고 규정하고 있습니다.
- 그러나 남항사업소는 전도 방지를 위한 안전관리를 해야 함에도 불구하고 아래와 같이 안전관리에 소홀히 한 사실이 있습니다.
- 또한, 대외 이미지 개선을 위한 시설관리를 해야 함에도 불구하고 아래와 같이 시설관리에 소홀히 한 사실이 있습니다.

〈안전관리 및 시설관리 소홀〉

항목	관련사진	위치
물고임으로 인한 전도위험		1층 진입로
단말기 폴대 및 차량 이탈방지 가이드 파손		야외 계근대

[조치할 사항]

○ (시정) 남항사업소에서는 안전관리 및 시설관리를 철저히 하시기 바라며, 지적사항을 개선하시어 산업재해 예방 및 대외 이미지 향상에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 아울러 계근대 파손이 지속적으로 발생하는 바, 계근대에 CCTV를 설치하여 관리하시기 바랍니다.

○ 회보여부: 필요

2025. 5. .

안전감사실장 최 형 준 (인)