

【일련번호 10】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 전남대학교○○병원 ★★부

【처 분 종 류】 경고

【제 목】 소방시설물 관리 소홀

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

전남대학교○○병원 ★★부는 ○○병원 소방시설물 관리업무를 수행하면서 법률에 따라 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물에 대하여 소방시설물 점검을 연 1회 외주용역을 통해 실시하고 그 결과를 관할 소방서로 통보하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

우리병원 「방화관리지침」 제4조(방화관리자의 책무)에 의거 소방계획서 작성 및 소화작업에 대비한 시설점검의 업무를 성실하게 수행하도록 하고 있고, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조(소방시설 등의 자체점검)에 의거 특정소방대상물을 스스로 점검하거나 점검능력 평가를 받은 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○병원 건물의 소방시설물 안전관리 책임과 역할 분담이 사용 주체에 따라 [표8] 과 같이 층별로 전남대학교와 전남대학교○○병원로 구분 운영되고 있다.


[표8] ○○병원 소방시설 관리 현황

구분	소방시설관리
운영현황	외주용역을 통한 위탁계약
법적근거	「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조 (소방시설등의 자체점검)
대상 및 범위	○○병원 지하1층 ~ 4층, 10층 식당 일부(전남대학교 사용 공간 제외)

구분	소방시설관리
역할/내용	· 소방설비의 점검·유지·보수 관리 총괄 · 스프링클러, 감지기, 소화전 등 기계적 설비 점검/관리
선임방법	소방시설관리사, 소방기술자(산업기사 이상)

감사일 현재 ○○병원 관할 지역에 대한 소방시설 관리의 적정성 및 소방안전 체계의 실효성 확보 사항에 대한 점검을 실시한 결과, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조(소방시설 등의 자체점검)에 의거 매년 외주용역을 통하여 점검에도 불구하고 소화기 사용기간이 도과되거나 고압가스 시설에 소화기 등 소방시설 배치가 미흡하게 운영되어 있는 상황을 [그림2]와 같이 확인하였다.

[그림2] ○○병원 소방시설 관리 현황

구분	고압가스 시설 소화기 시설 미비	소화기 사용기간 도과
현장 사진		
장소	○○병원 뒤편 휴게공간	○○병원 뒤편 흡연부스 내

4. 판단요지

○○병원은 전남대학교와 함께 사용중인 ○○병원 건물에 대하여 소방시설물 점검을 종합정밀점검의 형식으로 연 1회 ○○병원 사용 공간인 지하 1층~4층, 10층 식당 일부에 거쳐 외주용역을 통하여 실시하고 있다. 종합정밀점검은 소방시설 등의 작동기능점검을 포함하여 설비별 주요구성 부품의 구조기준이 소방청

장이 정하여 고시하는 화재안전기준 및 건축법 등 관련 법령에서 정하는 기준에 적합한지 여부를 점검하는 것을 말하며 점검 범위에는 소화기를 비롯한 소화설비, 위험물 시설 등이 포함되어 있다.

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 따른 소방시설 정기점검의 적정성을 검토하고, 점검 미흡 또는 부적정 사항을 확인하여 시정 및 재발 방지 대책을 도출하기 위하여 소방시설물을 확인하였다. 그 결과 ○○병원 내 주요 위치에 비치된 소화기 중 일부가 사용기간을 초과하거나, 파손·압력저하 상태이며, 관리기록 또한 미흡하게 작성되어 있었다. 또한 위험물 시설 주변에 소화기 등의 배치 또한 이루어지지 않음을 확인하였다.

소화기 등 소방시설물은 화재 발생 시 인명 보호 및 초기 진압에 있어 핵심적인 역할을 담당하나 이번 감사에서는 소화기 배치 및 관리가 소홀하기 이루어지고 있음을 확인하였고, 현재 긴급 상황 시 대응력 저하 및 환자 안전 문제로 이어질 수 있는 상황이므로 시급한 교체 및 예방대책 수립이 요구된다.

또한 외주용역 계약을 통하여 소방시설물 점검이 미흡함에도 검수 절차를 완료하여 계약 목적의 적정 이행을 실질적으로 담보하지 못하였고, 용역 결과물을 형식적으로 확인하고 검수서를 작성한 오류가 있었음을 확인하였다.

【처 분 요 구】

전남대학교○○병원장은 추후 동일한 지적사항이 발생되지 않도록 소방시설물 관리지침 및 법률을 준수하여 소방시설물 관리 업무를 철저하게 수행하시기 바랍니다.(경고-전남대학교○○병원 ★★부)