


2022년도 ☆☆본부 종합감사결과 현지도치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 주차요금 무인정산기 이용안내에 관한 사항 ☆☆공항 주차장 내 주차장 무인요금 정산기에 게시되어 있는 주차료 안내에 ‘무인정산기를 이용하여 출차 후 할인 적용 및 환불 요청 시에는 출차일 기준 7일 이내에 신청서 및 증빙서류를 제출, 개인정보보호법에 의거 개인정보 제공에 동의하셔야 합니다.’라고 되어있음. - 그런데, 현 공사 주차장관리운영예규 제8조(주차료) 제5항에 의하면 증빙서류 미비로 출차 시 주차료 감면을 적용받지 못한 차량이 출차일로부터 30일 이내에 관련서류를 제출하면 사후 감면을 인정할 수 있다고 하고 있음. - 조치할 사항 : ‘공사 주차장운영관리예규’ 등 현재 운영되고 있는 규정을 반영하여 수정 게시하시기 바랍니다.	총무
2	□ 방독면 점검표에 관한 사항 - 국내선 출발장에 방독면이 비치되어 있으며, 방독면 점검표가 함께 비치되어 있어 매일 점검자 서명 및 이상 유무를 작성하게 되어 있음. - 그런데 감사일(6월23일) 현재 3월까지만 점검자 서명 및 이상유무가 작성되어 있음. - 조치할 사항 : 매일 점검자 서명 및 이상 유무를 작성해 주시기 바랍니다.	안전
3	□ 주차장 내 카스토퍼 관리에 관한 사항 - 현재 렌터카 셔틀버스 주차장 내 일부 카스토퍼가 손상되어 있음.  - 조치할 사항 : 차량 안전을 위해 손상된 카스토퍼에 대해 신속하게 보완조치하여 주시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
4	□ 공용지역 물품 방치에 관한 사항 ○ 재산관리규정에 의거 임대차계약을 체결하지 않은 지역에 공사가 승인하지 않은 물품의 보관 및 방치는 금지되어 있음. ○ 그런데 여객터미널 2층 업무시설 지역 내 복도에 특정 항공사의 안내판, 간이침대 등 물품이 방치되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 해당 지역에 무단 방치된 물품을 철거조치 하시기 바랍니다.	임대
5	□ 유아 휴게실 시설 관리에 관한 사항 ○ 유아 휴게실은 영유아, 임산부가 주로 이용하는 시설로 이용자가 안전하게 이용할 수 있도록 시설물 관리에 유념해야 함. ○ 그런데 국내선 일반대합실 유아 휴게실 내 유아용 침대 일부에 파손 (코팅 까짐)이 발생하여 안전사고 우려가 있음.  ○ 조치할 사항 : 해당 파손부위에 대한 보수를 이행하시기 바랍니다.	시설 관리

연번	내 용	비 고
6	□ 화장실 정기 점검에 관한 사항 ○ 자회사 미화분야에서는 쾌적한 화장실 관리를 위하여 화장실별 체크리스트를 비치, 일 4회 정기 점검을 시행하고 있음. ○ 그런데 6월23일 14시30분 경 주차-1-1 화장실 현장점검 시 해당일 2회차 점검(10~12시)이 누락된 사실이 확인되었음.  ○ 조치할 사항 : 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 자회사 대상 교육 실시 등을 이행하시기 바랍니다.	시설 관리
7	□ 주차장 시설 관리에 관한 사항 ○ 주차장 운영 시 차량통행 방해, 시설물 훼손 우려가 되는 지역에 대한 주차를 사전에 방지하여야 함. ○ 그런데 주차빌딩 내 계단 하부 지역에 대한 차량 진입 방지시설이 부족해 주차를 위한 차량진입 시 낮게 설치되어 있는 스프링클러 배관 파손 우려가 있음.	시설 관리

연번	내 용	비 고
	 ○ 조치할 사항 : 스프링클러 배관이 낮은 위치에 설치되어 있는 계단 하부지역에 차량 진입 및 주차를 방지할 수 있도록 시설을 보완하시기 바랍니다.	
8	□ 비용예산으로 집행한 취득세에 관한 사항 ○ 취득세는 자산취득을 위한 세금으로 자산의 취득원가로 계상하여야 하나, 2022년 납부한 취득세 중 일부가 자산의 취득원가가 아닌 비용(세금과공과)계정으로 집행하였음. ○ 조치할 사항 : 2022년 비용(세금과공과)계정으로 집행된 취득세를 자산으로 대체하여 주시기 바랍니다.	회계
9	□ 미지급금 대체에 관한 사항 ○ ☆☆본부에서는 2021년 예산을 사용하여 2022년에 집행된 전기료 지원금과 관련하여 2021년 결산시 미지급금으로 계상하였으나, 2022년 전기료 지원금을 집행하면서 잡손실 계정을 계상함. ○ 조치할 사항 : 잡손실과 미지급금을 대체하는 회계처리를 하시기 바랍니다.	회계
10	□ 주차빌딩 자재보관소 시건장치에 관한 사항 ○ 주차빌딩 1층 주차장 유지보수 관련 자재를 보관 할 수 있는 별도 창고를 마련하였음. ○ 그런데 자재보관 창고에 시건장치가 부재하여 여객 등 외부인의 출입이 가능하여 자재 분실 우려가 있음.	주차

연번	내 용	비 고
	 ○ 조치할 사항 : 자재분실을 방지하기 위해 시건장치를 설치하시기 바랍니다.	
11	□ 행사용 단기임대 운영에 관한 사항 ○ ☆☆본부에서는 행사데스크를 단기 임대하여 임대수익을 확보 하고 있으며, 21년에 임대료의 적정성 등을 검토하였음. ○ 22년에는 물가상승률 반영 등 임대료의 적정성 검토 없이 행사데스크를 임대하고 있음. ○ 조치할 사항 : 22년 행사용 단기임대 운영계획을 수립·시행하기 바랍니다.	임대
12	□ 에스컬레이터 관리에 관한 사항 ○ 한국승강기안전공단 에스컬레이터 운전전 점검사항에서는 디딤판이나 콤의 빗살이 빠져있는지 확인하고 1개 이상이 빠져 있는 경우 교체하도록 하고 있으나, 국내선 여객터미널 중앙 하행(3F→2F) 에스컬레이터 콤의 빗살 중 1개가 빠져있는 상태로 운영되고 있음. ○ 조치할 사항 : 빠져있는 에스컬레이터 콤을 교체하시기 바랍니다.	시설
13	□ 자동방화셔터 연동제어기 관리에 관한 사항 ○ 국내선 여객터미널 격리대합실 2층에는 방화구획의 용도로 화재신 연기 및 열을 감지하여 자동 폐쇄하는 장치인 자동방화셔터 및 전동 또는 수동에 의해서 개폐할 수 있는 장치인 연동제어기가 설치되어 있으나, 일부 연동제어기의 전원 투입상태 유무를 표시하는 전원표시램프가 소등되어 있음. ○ 조치할 사항 : 자동방화셔터 연동제어기 전원투입 유무 확인 및 전원표시램프가 정상 작동되도록 조치하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
14	□ 발전기 연료탱크 접지설비 미시공 ○ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제325조에 따라 위험물 저장설비를 사용할 때에 정전기로 인한 화재 또는 폭발 등의 위험이 발생할 우려가 있는 경우 접지등 정전기 발생을 억제하거나 제거하기 위한 필요한 조치를 하여야 함. ○ 그런데 전력통제실 발전기실 내 설치된 연료탱크에 접지가 누락되어 운영되고 있음.  ○ 조치할 사항 : 정전기로 인한 화재 또는 폭발 위험을 예방하기 위해 연료탱크에 제3종 접지를 적용하여 설치하사기 바랍니다.	시설
15	□ 공사 안전경영방침 현행화 및 환경방침 폐기 ○ 우리 공사 산업재해 예방 및 안전목표 달성을 위해 CEO의 안전경영 의지를 담은 ‘한국공항공사 안전경영방침’ 포스터를 배포(●실-373, ‘22.3.15)한 바 있으며, 본사 관련부서에서 2019년 배포한 환경방침을 폐기(전국공항 담당자에 메일 발송, ’22.5.2.) 토록 요청한 바 있음. ○ 그런데 ☆☆공항 현장사무실에 구 안전경영방침 및 환경방침이 게시되어 있음. ○ 조치할 사항 : 공사 안전경영방침을 현행화하고 환경방침을 폐기하시기 바랍니다.	총무

연번	내 용	비 고
16	□ 여객터미널의 계류장 비상탈출계단 시건장치에 관한 사항 ○ 여객터미널 내 비상상황 발생 시 계류장으로 탈출할 수 있도록 비상탈출계단이 설치되어 있으나 계단 하부(계류장측)가 시건장치로 잠겨 있어 비상탈출이 어렵거나 장애가 됨.  ○ 조치할 사항 : 비상상황 발생 시 계류장으로 탈출하는데 장애가 되지 않도록 시건장치를 개선하시기 바랍니다.	시설
17	□ 안전난간의 구조 및 설치조건에 관한 사항 ○ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)에 따르면 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경우 상부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면(이하 “바닥면등”이라 한다)으로부터 90센티미터 이상 지점에 설치해야 하고, 상부 난간대를 120센티미터 이하에 설치하는 경우에는 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면 등의 중간에 설치하도록 하고 있음. ○ 그런데 ☆☆본부에서는 외곽울타리 점검로(계단 2개소)를 안전난간(약 120센티미터)를 설치 운영 중이나 중간 난간대 없이 설치되어 작업자의 추락 등의 위험을 감소시키기 위한 중간 난간대 설치 및 보강 등이 필요함. ○ 조치할 사항 : 외곽울타리 점검로(2개소) 안전난간대 중간 위치에 중간 난간대를 설치하여 작업자 안전 환경을 개선하시기 바랍니다.	공사