


2022년도 ○○본부 종합감사결과 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 사택점검 증빙 관련 개인정보에 관한 사항 ○ 사택운영기준에 따라 사택점검을 위한 사택입주직원들에게 주민등록등본을 수취하고 있음. ○ 그런데 일부직원에게 주민번호 뒷자리가 포함된 주민등록등본을 증빙으로 수취 받았으며 별도의 데이터 마스킹 등의 비식별 조치를 취하지 않음. ○ 조치할 사항 : 향후 증빙으로 주민등록등본을 수취 시 주민번호 뒷자리는 제외하고, 기존자료는 데이터 마스킹 등의 비식별 조치를 취하시기 바랍니다.	총무
2	□ 방독면 점검표에 관한 사항 ○ 국내선 출발장에 고객용 방독면이 비치되어 있으며, 방독면 점검표가 함께 비치되어 있어 매월 점검자 서명 및 이상 유무를 작성하게 되어 있음. ○ 그런데 감사일(4월28일) 현재 2월까지만 점검자 서명 및 이상유무가 작성되어 있음. ○ 조치할 사항 : 매월 점검자 서명 및 이상 유무를 작성해 주시기 바랍니다.	보안
3	□ 조류퇴치 현장사무실 CCTV 촬영 안내판 부착에 관한 사항 ○ 개인정보보호법 제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한) 제4항에서는 영상정보처리기기(CCTV 등)를 설치·운영하는 자는 정보주체가 쉽게 인식할 수 있도록 안내판을 설치하도록 하고 있음. ○ 그런데 총기 및 탄약 도난 방지를 위한 CCTV가 설치되어 있는 조류퇴치 현장사무실 내 촬영 안내판이 미 부착되어 있음.	개인 정보

연번	내 용	비 고
	 ○ 조치할 사항 : 조류퇴치 현장사무실 출입자가 CCTV 설치·운영을 쉽게 인식할 수 있도록 촬영 안내판을 부착하시기 하시기 바랍니다.	
4	□ 이동지역 안전매뉴얼 배포에 관한 사항 ○ 이동지역관리운영규정 제58조의3(이동지역 안전매뉴얼)에서는 이동지역 안전매뉴얼을 작성하여 항공업무 수행자가 소속되어 있는 기관 또는 업체에 배포하도록 하고 있으며, ○○본부에서는 2019년에 안전매뉴얼을 배포하였음. ○ 그런데 2019년 이후 이동지역관리운영규정 등이 개정되어 관련내용이 변경됐음에도 추가로 안전매뉴얼 배포를 하지 않았음. ○ 조치할 사항 : 안전매뉴얼을 최신화하여 관련기관에 배포하시기 바랍니다.	안전
5	□ 광고전광판 표출 오류에 관한 사항 ○ 국내선 2층에 기둥형 광고전광판이 설치되어 있으나, 일부 표출이 되고 있지 않아 시정이 필요함.  ○ 조치할 사항 : 광고전광판이 정상적으로 표출될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
6	□ 국내선 2층 유아휴게실 정수기 관리카드 관리에 관한 사항 ○ 먹는물관리법 제8조의2 제6항, 같은 법 시행규칙 제4항에 따라 정수기 관리카드를 비치하고 기록을 유지하도록 하고 있음. ○ 그런데 ○○본부 국내선 2층 유아휴게실 정수기 관리카드가 2020년으로 표기되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 국내선 2층 유아휴게실 내 정수기 관리카드를 적절하게 수정하여 관리하시기 바랍니다.	고객
7	□ 국제선 청사 구두미화소 시설 관리에 관한 사항 ○ 여객청사 내 미관 유지를 위해 사용하지 않는 물품, 시설물 등을 방치하지 않도록 하고 있음. ○ 그런데 ○○본부는 국제선청사 구두미화소 내부에 현재 사용하지 않는 시설물이 방치되어 미관을 훼손하고 있음.  ○ 조치할 사항 : 국제선청사 미관 개선을 위해 구두미화소 내부에 방치된 시설물을 적절하게 조치하시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
8	□ 업무용 차량 내 일상점검기록부 미비치에 관한 사항 ○ 차량관리예규 제13조(점검구분)에 차량 운용장은 차량의 이상유무를 조기에 발견하기 위하여 차량 내 일상점검기록부에 따른 점검을 차량 운행 전 실시하도록 명시하고 있음. ○ 그런데 ○○본부 업무용 차량 내 일상점검기록부를 비치하지 않고 전자로 관리하고 있음. ○ 조치할 사항 : 업무용 차량에 일상점검기록부를 비치하고 차량 운행 전 차량 점검결과를 기록하시기 바랍니다.	운영
9	□ 감독책임자, 감독자, 안전관리자 지정에 관한 사항 ○ 조류 및 야생동물 총기사용 안전지침 제4조(감독책임자와 감독자), 제5조(안전책임자)에 조류 및 야생동물 충돌예방 활동업무 시 감독책임자, 감독자, 안전관리자를 문서로 지정하여 운영하도록 명시하고 있음. ○ 그런데 ○○본부는 조류 및 야생동물 충돌예방 활동업무 감독책임자, 감독자, 안전관리자가 문서로 미지정되어 있음. ○ 조치할 사항 : 조류 및 야생동물 충돌예방 활동업무를 위한 감독책임자, 감독자, 안전관리자를 문서로 지정하시기 바랍니다.	안전
10	□ 공사관리관 임명에 관한 사항 ○ 「건설사업관리용역 공사관리관 및 감독자 업무지침」 제11조(공사관리관 임명)에 따르면 사업부서의 장은 공사특성 및 업무량 등을 조합적으로 판단하여 책임감리용역 관리업무에 지장이 없는 범위에서 기술자격 또는 유사경력을 갖춘 소속직원을 공사관리관으로 임명하여야 하며, 정·부책임자 또는 각 전문분야별로 다수의 공사관리를 임명할 수 있도록 하고 있음. ○ ○○본부에서는‘○○공항 국제선 시설확충 건설사업관리용역’의 기계 및 소방분야에 대하여 다수의 공사관리관을 중복·임명하여 책임감리용역 관리업무에 지장을 초래할 수 있을뿐 아니라, 건설사업사업관리 업무의 효율성을 저하할 우려가 있음.	용역

연번	내 용	비 고
	○ 조치할 사항 : 기계 및 소방분야에 대한 공사관리관을 전문분야 소속직원으로 조정·임명하여 건설사업관리가 효율적으로 수행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	
11	□ 건설공사 소화기 관리에 관한 사항 ○ 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC101)」 제4조(설치기준)에 따르면 소화기는 소화기구는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고 소화기에 있어서는 “소화기”라고 표시한 표지를 보기 쉬운곳에 부착하도록 하고 있으나, ○ 2022 4. 27. ‘○○공항 국제선 시설확충 공사’현장(현장 입구 및 임시 수배전반 설치장소) 점검시 소화기에 “소화기”표지가 부착되어 있지 않았고, 점검표는 비치되어 있었으나 매월 점검사항이 기록 유지가 되지 않음. ○ 조치할 사항 : 소화기에 “소화기”표지를 부착하고, 소화기 점검을 실시 후 점검표에 기록 유지가 되도록 조치를 하시기 바랍니다.	안전
12	□ 공항전력시설 예방점검에 관한 사항 ○ 항공등화시설 등의 관리·운영 및 점검 지침 제38조(예방점검카드)에 의거 항공등화시설 등의 관리자는 현장 시설별로 예방점검카드를 작성·활용하도록 되어 있어, 본사 ■실에서는 표준예방점검카드를 배포하여 공항 실정에 맞게 수정한 후 시설점검시 활용해야함. ○ 그런데 ○○본부의 예방점검카드 내용중 자동화재탐지설비에 대한 주간점검과 월간점검의 점검절차가 바뀌어 작성되어 있어 수정할 필요가 있음. ○ 조치할 사항 : 자동화재탐지설비의 예방점검카드 점검절차 내용을 수정하여 관리하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
13	□ 항공기 이동지역 내 불분명한 표지의 개선 ○ 공항안전운영기준 제36조(표지의 관리)에 따라 식별이 불분명한 표지에 대한 신속한 재도색을 하여 불분명한 표지를 개선해야 함. ○ 그런데 이동지역 내 구조소방센터 전면 차량도로 회전교차로 신설에 따른 기존 백색실선을 폐선제거 하지 않고 검은색 페인트로 재 도색 하여 이용함으로써 야간 및 우천시 서비스 도로를 이용하는 운전자의 시인성을 약화 시킬 수 있음.  ○ 조치할 사항 : 흰색 실선을 검은색 페인트로 덧 칠한 마킹은 폐선제거를 실시하여 불분명한 표지를 완전 제거하시기 바랍니다.	안전
14	□ 제2주차장 접근 횡단보도 오염물 제거 ○ '22. 4. 26(화) 00시 40분 발효된 호우경보(누적강수량 98.5mm)로 인한 화단 및 보도지역의 토사가 제2주차장 접근 횡단보도로 쓸려 내려와 퇴적되어 공항이용객의 발빠짐 및 미끄럼을 유발하고 있음.  ○ 조치할 사항 : 시설물 안전 관리 및 공항이용객의 안전을 위하여 횡단보도에 쌓인 토사를 신속히 제거하여 주시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
15	□ 공사현장 굴삭기 작업 시 안전조치 필요 ○ 산업안전보건법 제38조(안전조치) 및 산업안전보건기준에 관한 규칙 제89조(운전시작 전 조치) 의거 굴삭기를 이용한 굴착, 조작, 운반 시 신호수를 배치하여 산업재해 예방을 위한 조치를 하여야 함. ○ 그런데 ‘○○공항 국제선 시설확충공사’ 현장 점검 결과 굴삭기 작업 중임에도 신호수를 미 배치함.  ○ 조치할 사항 : 굴삭기 작업 중 신호수를 배치하시기 바랍니다.	안전
16	□ 공사현장 물질안전보건자료의 게시 미흡 ○ 산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육)에 따라 물질안전보건자료 대상물질을 취급하는 경우 작업장 내에 물질안전보건자료 자료를 작업자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시 하여야 함. ○ 그런데 ‘○○공항 국제선 시설확충공사’ 현장 점검 결과 용접봉 물질 안전보건자료 자료 게시가 되어있지 않음.  ○ 조치할 사항 : 용접봉 물질안전보건자료를 현장 내 작업자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 배치하시기 바랍니다.	안전