

1. 업무개요

□□지역본부 ◆◆◆◆지사 등 2개 지사에서는 “●● 청소년문화의집건립사업” 등 2개 사업을 [표 1]과 같이 추진하고 있으며, 사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 사업 추진 현황

본부	지사	지구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
			계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
□□	◆◆◆◆	●● (청소년문화의집건립)	(주)**종합건설 (김**)	2022.02.08.	3,974,013	2024.03.29.	
"	■ ■ ■ ■ ■ ■	●● (수리시설개보수)	(주)**종합기술 (김**)	2022.05.27.	3,169,876	2024.12.20.	

자료: ERP 자료 재구성

[표 2] 주요 사업 내용

지구명	수해면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
●●	1900m ²	○ 청소년 문화의 집 신축(지상 2층) - 1층(유스홀, 청소년 자치실, 실내스포츠실 등), 2층(체험창작실, 회의실 등)	7,000
●●	61.8	○ 지중연속차수벽 : L=119.0m ○ 상류사면 사석보강 : H=2.0m ○ 여수로확장 재설치 : L=70.0m ○ 방수로 및 정수지 보수보강 : L=50.0m	4,176

자료: 본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) 및 같은 법 시행령 제59조(건설재해예방 지도 대상 건설공사도급인)에 따르면 건설공사의 공사금액 1억 원 이상 120억 원(토목공사 150억 원) 미만인 공사를 하는 자는 같은 법 제74조(건설재해예방전문지도기관)에 따라 지정된 건설재해예방전문지도기관에게 건설 산업재해 예방을 위한 지도를 받아야 하고

같은 법 시행령 제60조(건설재해예방전문지도기관의 지도기준) 별표 18에 따르면 기술지도 횟수는 공사 시작 후 15일 이내마다 1회를 실시해야 하고, 건설재해 예방전문지도기관의 개선 권고를 받은 사업주는 그 사항을 이행해야 한다고 규정하고 있다.

따라서 재해예방전문지도기관의 지도를 받은 건설현장은 지도·점검 내용을 검토하고 지도 결과에 따라 조치하여 안전사고를 사전에 예방할 수 있는 실질적인 기술지도가 되도록 하고, 공사감독원은 해당 지적사항의 이행여부를 확인하는 등 관리·감독을 철저히 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제


그런데 □□지역본부 ◆◆◆◆지사 “●● 청소년문화의집건립사업” 등 2개 건설현장에서는 [표 3] 및 <그림 1>과 같이 건설재해예방전문지도 기관에서 기술 지도를 통해 위험요인 사항을 2024. 2. 14. 각각 지적하였으나 감사일 현재까지 지적사항을 조치하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 재해예방 기술지도 이행 현황


본부명	지사명	사업명	지구명	재해예방 기술지도 이행			비고
				위험요인 지적사항	이행일자	조치여부 (감사일)	
□□	◆◆◆◆	청소년문화의집건립	●●	틀비계 상부 안전난간대 미설치 등	'24. 2. 14.	미조치 (‘24. 2. 22)	
"	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	수리시설개보수	●●	작업자 출입계단 안전난간 미설치 등	'24. 2. 14.	미조치 (‘24. 2. 21)	

자료: 지구별 확인서 재구성

그 결과 건설재해예방 전문기관으로부터 건설 현장의 안전사고 예방을 위해 기술지도 받은 위험요인을 제거하지 못해 산업재해가 일어나거나 재해예방지도 제도가 유명무실해질 우려가 있다.



00 청소년문화의집건립사업 재해예방기술지도 결과보고서(2024. 2. 14. 작성) 및 지적사항 현황



00지구 수리시설개보수사업 재해예방기술지도 결과보고서(2024. 2. 14. 작성) 및 지적사항 현황

<그림 1> 재해예방 기술지도 지적사항 현황

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 감사인 : 3급 임성필, 김광진, 김진성

6. 조치할 사항 : 시정·통보

① 사 장(◆◆◆◆지사장, ■■■■■지사장)은 「산업안전보건법」 시행령 제60조에 따라 “00 청소년문화의집건립사업”과 “00지구 수리시설개보수사업” 건설현장의 재해예방 기술지도(‘23. 2. 14.) 시 지적받은 사항을 조속히 처리하시기 바랍니다. (시정)

② 사 장(□□지역본부장)은 재해예방 기술지도 시 지적받은 사항은 공사 감독원이 확인 후 즉시 시정하고 그 조치결과를 체계적으로 관리할 수 있도록 관련 직원 교육 및 사례 전파 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)