

모범사례 평가자료

제목	○○발 KTX공사 구간 선로 추락 우려 개소 발굴 및 조치			일련 번호	5
관련 소속	○○본부	담당 부서	**처	담당자	■■■

모범
사례
(요약)

○ 개 요

- KTX 노반공사 주차공간에 추락우려 개소가 있어 추락 방지 시설 설치하여 추락사고 예방

○ 현황 및 문제점


- KTX 노반공사 구간 작업자 주차공간과 선로 사이에 추락 방지 시설물이 없어 부주의로 인한 차량 추락 및 경부 본선 선로 침입, 열차지장 위험

○ 개선(조치)내용

- 서부분부 안전보건처장 외 x명 운행선 인접공사 점검 중 위험요인 발견 (x.xx.(토))
- 주차 시 선로측 차량 추락 방지시설 설치 요청(x.xx.(토))
 - * 공사 차량 주차 중 인적오류로 인한 추락사고 발생 시 경부선 본선 지장 우려
- 차량 추락 방지벽 설치완료(x.x.(화))
- 추락 방지벽 상부 안전휀스 설치 완료(x.x.(화))
- 작업자 차량 운행 시 주의 요청 및 방지벽 지속 관리 당부



차량 과주로 인한 추락 우려개소



방지벽 설치 완료

○ 효과

- 철도보호지구 내 차량 추락사고 예방