

NO	우수 사례명	부서명
1	사업소 직무 스트레스 요인 측정 및 점검을 통한 예방조치	□□□□□□□ 직할

□ 추진배경 및 개요

- 사옥 내 신체적 직무스트레스 요인 조사 및 조치함으로써 직원의 근로조건을 개선, 안전 및 보건 증진(산업안전보건법 제 5조(사업주 등의 의무에 해당))
- 안전하고 건강한 회사 생활을 위해 신체적, 정신적 직무 스트레스 요인 측정
□□□□□□□-xxx (xxxx.xx.xx), “직무스트레스 요인 측정”
- 전력 소비량이 낮고 긴 수명 향상된 빛의 품질을 위한 LED 모듈 설치를 통해 생활 속 전기료 절감 및 안전 두 가지 모두 해결.

□ 추진방법 및 개선내용

- 사옥 순회점검 및 직원들의 의견청취를 통해 직무스트레스에 영향을 줄 원인을 찾고 해결함
- 조도측정 : 지하주차장 측정값 65lux / 기준값 75lux
사무실 평균 측정값 200lux / 기준값 300~600lux
- 대한산업보건협회의 자기기입형 설문으로 직무 스트레스 요인을 측정을 통해 본인에게 맞는 프로그램 진행을 통해 예방관리 실시


□ 개선 성과 및 계획

- 직할 사옥 내 지하주차장 적정 조도 확보를 위한 노후 및 불량 전등 전체 교체
- 사무실 업무환경의 조도는 업무 성취도나 능률에 큰 영향을 미치기 때문에 충분히 밝은 환경을 만들어줘서 눈의 피로를 줄여 신체적 직무스트레스를 감소시킴
사무실 내 전등 연결부 점검을 통해 불량 전등 교체 및 차단기 교체를 통해 적정조도를 유지 함.
- □□□□□□□ 안전신문고 밴드 개선을 통해 구조물 파손 및 환경적 요인 개선을 위한 직원들의 의견을 청취하여 건강한 회사 생활을 하는데 기여
- 스트레스 완화 프로그램, 정신건강 마음 치유, 건강헬스 투어 등 다양한 프로그램 진행을 통해 직원들의 안전 및 보건을 유지 및 증진

증빙 사진

■ 일자 : XXXX.XX.XX.

■ 내 용 : 사옥 내 지하주차장 LED교체 전



■ 일자 : XXXX.XX.XX

■ 내 용 : 사옥 내 지하주차장 LED교체 후

