Verwaltungsgebäude Rittergasse 11

1230 12028 01

Zivilstandsamt

Rittergasse 11

Widmer Pascal

Forschung mit Labor

06 Handel und Verwaltung

04 Bürobauten mit erh. Anford.

Seite 1

4001 Basel

Schweiz

5-0871

13598/0

21 rev

140400000089

ja

## **Objektauswertung**



				Kunst und Bau	2 Objekte	
Versicherungswert	8000 kCHF	Jahr	2016	Strategie	Normal	
Korrekturfaktor	1.00					
nicht versicherte Teile (+)	0 kCHF	Jahr	0	Baujahr	1901	
Franciscontum ( )	0 kCHF	الماما	0	Volumen	7098 m3	
Fremdeigentum (-)	U KCHF	Jahr	0	Fläche	5 m2	

Stammdaten

Detail

Strasse/Nr.

Objektmanager

Unterhaltspauschale

PLZ/Ort

Bauteilset

Gebäudeart

Gebäudetyp

Parzelle

Nr. GV

SAP-AA

Revisionsliste

Land

Gebäudenummer Liegenschaft

Datenerhebung am ObjektAufnahme durch: Widmer PascalAufnahmedatum: 23.09.16Mutation durch:Mutationsdatum:

Bauteile	Beschreibung	Nutzwert	Belastung	Widerstand	Jahr Bewertung	Wertung	Anteil
massiver Rohbau	Mauerwerk				2016	0.82	27
übriger Rohbau					2016	0.00	0
Steildach	Dachziegel mit Dachgauben				2016	0.84	14
Flachdach	Kupferdach				2016	0.87	1
Fassade	Putz gestrichen mit Sandsteinelemente				2016	0.86	10
Fenster	Einfachverglasung mit Vorfenster				2016	0.84	8
Starkstrom-Anlagen	Licht und Kraft				2016	0.84	6
Schwachstrom-Anlagen	IT, T+T, BMA				2016	0.83	4
Wärmeerzeugung	Zentrale im Rittergasse 5				2016	0.00	0
Wärmeverteilung	Heizkörper				2016	0.85	3
Zentrale Lufttechn. Anlagen	Lüftung (Archiv/Trausaal)				2016	0.95	2
Verteilnetz Lufttechn. Anlagen	Lüftung (Archiv/Trausaal)				2016	0.85	2
Sanitär-Apparate	Apparate und Armaturen				2016	0.83	2
Sanitär-Leitungen	Leitungsnetz				2016	0.82	3
Transportanlagen	Lift BJ 2005				2016	0.88	2
Innenausbau Substanz	Schreiner, Gipser und Teeküche				2016	0.86	10
Innenausbau Oberflächen	Parkett, Teppich, Hartbeläge und Maler				2016	0.85	6
Disponibel langlebig					2016	0.00	0
Disponibel mittel					2016	0.00	0
Disponibel kurzlebig					2016	0.00	0
Total					-	-	100

#### Auswertungen

bis 2017 indexiert; anschliessend mit 0.00 % Teuerung

Laufzeit: 25 Jahre / Teuerung: 0.00 % / Zinssatz: 2.00 % / IS Qualität: 100 % / IH Qualität: 100 % / IH Eigenaufwand: 100 %

Neuwert	7856	im Jahr 2018
Neuwert pro Volumen	1107 CHF/m3 SIA	<b>\</b>

Baulicher Zustand im Auswertungsjahr	Z/N
massiver Rohbau	0.82
übriger Rohbau	0.00
Steildach	0.82
Flachdach	0.85
Fassade	0.84
Fenster	0.81
Starkstrom-Anlagen	0.83
Schwachstrom-Anlagen	0.81
Wärmeerzeugung	0.00
Wärmeverteilung	0.84
Zentrale Lufttechn. Anlagen	0.91
Verteilnetz Lufttechn. Anlagen	0.84
Sanitär-Apparate	0.81
Sanitär-Leitungen	0.80
Transportanlagen	0.86
Innenausbau Substanz	0.84
Innenausbau Oberflächen	0.81
Disponibel langlebig	0.00
Disponibel mittel	0.00
Disponibel kurzlebig	0.00
Gesamtes Gebäude	0.83
Zustandswert	6492

Instandsetzung	Nutzwert	Risiko	Zeitpunkt	Kosten
Schwachstrom-An- lagen			2022	251
Flachdach			2024	65
Sanitär-Leitungen			2025	199
Innenausbau Ober- flächen			2027	395
Fenster			2030	508
Starkstrom-Anlagen			2030	368
Verteilnetz Luft- techn. Anlagen			2032	133
Sanitär-Apparate			2032	121
Steildach			2035	896
Transportanlagen			2035	128
Innenausbau Substanz			2035	633
Wärmeverteilung			2036	200
Fassade			2038	648
Schwachstrom-An- lagen			2041	250
Total in den nächster	n 25 Jahren	1		4795
Instandsetzung (Anni	uität)			181 pro Jah
Instandhaltung (Annu	ıität)			130 pro Jah

Seite 2

* Wertung	Beurteilung	Handlungsbedarf
Mittlerer Zustand	Vermutlich noch keine Probleme im Gebrauch. Allenfalls erster IS-Bedarf bei einzelnen Bauteilen.	Laufenden Unterhalt (IH) sicherstellen. Bei Fälligkeit einzelner Bauteile Instandsetzungsbedarf prüfen.

## Geschichte

Jahr	Beschreibung	Instandsetzung	Wertvermehrend	Wertneutral	Total
2013	Deckeleuchten Büro H0010 (Egli)	10	0	0	10
2013	Ersatz Oblichtverglasung über Treppenhaus	50	0	0	50
2013	Ersatz Teppich im Treppenhaus	12	0	0	12
2014	Beleuchtung Treppenhausvorplätze, Beleuchtung Büro 26 und 27, Maler Decke	35	0	0	35
2014	Putzenfenstersanierung, Brüstungsverkelidung, Bodenbelag + Wände in Vorbereitungssaal Trauung	13	0	0	13
2014	Treppengeländer Nebentreppenhaus UG bis 3.OG	11	0	0	11
2014	Umbau Büro IT Appelationsgericht	40	0	0	40
2014	WC Sanierung 1.+2.OG, (inkl. Schadstoffbeseitigung Boden)	35	0	0	35
2015	Teilsanierung Fassade (3 Nebenfassade) neue Sekuranten und Blitzschutzanlage	205	30	0	235
2016	Sanierung Hauptfassade	115	0	0	115
Anzahl	Projekte: 10	526	30	0	556


alle Werte und Kosten in 1000 CHF / Kosten gemäss Methodik Stratus




Objektauswertung Auswertungsjahr 2018

Laufzeit: 25 Jahre / Teuerung: 0.00 % / Zinssatz: 2.00 % / IS Qualität: 100 % / IH Qualität: 100 % / IH Eigenaufwand: 100 %


#### **Baulicher Zustand**




## Instandsetzungszeitpunkt



#### Baustruktur



#### Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten







Gebäudenummer	1230 12028 01
Liegenschaft	Verwaltungsgebäude Rittergasse 11
Detail	Zivilstandsamt
Strasse/Nr.	Rittergasse 11
PLZ/Ort	4001 Basel
Land	Schweiz
Objektmanager	Widmer Pascal
Unterhaltspauschale	ja
Bauteilset	Forschung mit Labor
Gebäudeart	06 Handel und Verwaltung
Gebäudetyp	04 Bürobauten mit erh. Anford.
Parzelle	5-0871
Nr. GV	13598/0
SAP-AA	14040000089

Kunst und Bau	2 Objekte		
Instandsetzung zwingend	Nein		
Strategie	Normal		
Baujahr	1901		
Volumen	7098 m3		
Fläche	5 m2		
Versicherungswert	8000 kCHF	Jahr	2016
Korrekturfaktor	1.00		
nicht versicherte Teile (+)	0 kCHF	Jahr	0
Fremdeigentum (-)	0 kCHF	Jahr	0

21 rev

## Schadstoffe

Asbest			PCB	
Umbaujahr 1950 - 1985		unbekannt	PCB in Farbanstrichen	
Umbaujahr 1986 - 1994		unbekannt	Abgehängte Akustikplatten vor 1980	unbekannt
			Farbanstriche Technikräume 1955-1	975 unbekannt
			PCB in Fugen	
			Umbaujahr 1955 - 1975	unbekannt
			Skelett- bzw. Elementbauweise	unbekannt
			Fugendichtungsmassen	
			Aussen sichtbar	unbekannt
			Innen sichtbar	unbekannt
Stufe 1	niedrig	Massnahmen zu prüfen	Stufe 1	
Stufe 2			Stufe 2	
Stufe 3			Stufe 3	
Letzte Prüfung durch	Widmer P.		Prüfdatum 02.07.20	013
Bemerkungen				

Stammdaten

Revisionsliste

Schadstoff in den WC's 1. +2. OG Böden entfernt. 2014

#### Radon

Messort	Raum	Messwert	Massnahmen	Stufe	Risiko	Konsequenz
		0		Stufe 1		
		0		Stufe 3		
		0				
		0		Standort Gebäude		Basel
		0		Exponierte Räume		unbekannt
		0		Radonsammelraum		unbekannt
Letzte Prüfung durch				Prüfdatum		

Letzte Prüfung durch Prüfdatu



# Schadstoffe, Radon, Hindernisfreiheit, Denkmalschutz, Brandschutz

#### Hindernisfreiheit

Letzte Prüfung durch

Gebäude-Kategorie	Kategorie I	Öffentlich zugängliche Bauten			hindernisfrei:
			Körperbehinderung		nein
			Sehbehinderung		nein
Ergebnis			Hörbehinderung		nein
Letzte Prüfung durch	Rudin Urs		Datum	20.09.2013	
Bemerkungen					
Inventar	kantonales li	nventar	Art des Denkmalschutzes	Schutzzone	
Name Inventar				02.05.2016	
Brandschutz					
Umbaujahr 2005 oder s	später				
Protokoll der Feuerpoliz		unbekannt	Stufe	Priorität	Konsequenz
Bauliche o. technische	zei	unbekannt	Stufe Stufe 1	Priorität	Konsequenz
		unbekannt	-	Priorität	Konsequenz

Prüfdatum

