

臺北市士林區至善段六小段441-3、441-4、441-5、
441-6、447-1、447-2、446、457-1、
464-1、465-1、466-1地號
雙溪(望星橋至自強橋段)河道整治-
中影股份有限公司影視製片廠河川區土地市價查估
土地徵收補償估價報告書

委託人：臺北市政府工務局水利工程處
受託人：巨秉不動產估價師聯合事務所



出 件 日 期 ： 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 日

徵收土地宗地市價評議表

案號：

估價基準日：112.03.01

宗地流水號	鄉鎮市區	地價 區段號	段小段	地號	面積 (M ²)	擬評市價	評定市價	備註
						(元/M ²)	(元/M ²)	
0001	士林區	P002-00	至善段六小段	441-3-A	1,195.47	380,000		依委託人提供之76年當時土地使用分區為「公園用地(公共設施用地)」，但是否在河道用地(應依建築線或俟地籍測量分割後再確定)」，考量因土地徵收評估規定，分區差異應影響該價值，故先行以國土測繪圖資疊圖概算面積。
0002	士林區	P005-00	至善段六小段	441-3-B	440.53	22,000		
0003	士林區	P002-00	至善段六小段	457-1-A	3,053.00	380,000		依委託人提供之76年當時土地使用分區為「公園用地(公共設施用地)」，但是否在河道用地(應依建築線或俟地籍測量分割後再確定)」，考量因土地徵收評估規定，分區差異應影響該價值，故先行以國土測繪圖資疊圖概算面積。
0004	士林區	P005-00	至善段六小段	457-1-B	400.00	22,000		
0005	士林區	P012-00	至善段六小段	465-1-A	22.95	22,000		依委託人提供之76年當時土地使用分區為「公園用地(公共設施用地)」，但是否在河道用地(應依建築線或俟地籍測量分割後再確定)」，考量因土地徵收評估規定，分區差異應影響該價值，故先行以國土測繪圖資疊圖概算面積。
0006	士林區	P003-00	至善段六小段	465-1-B	262.80	22,000		
0007	士林區	P004-00	至善段六小段	465-1-C	753.30	22,000		
0008	士林區	P001-00	至善段六小段	465-1-D	7,168.95	457,000		
0009	士林區	P002-00	至善段六小段	441-4	784.00	380,000		
0010	士林區	P002-00	至善段六小段	441-5	217.00	380,000		
0011	士林區	P002-00	至善段六小段	441-6	183.00	380,000		
0012	士林區	P002-00	至善段六小段	447-2	1,007.00	380,000		
0013	士林區	P002-00	至善段六小段	464-1	325.00	380,000		
0014	士林區	P002-00	至善段六小段	446	52.00	380,000		
0015	士林區	P006-00	至善段六小段	466-1	1,399.00	380,000		
0016	士林區	P005-00	至善段六小段	447-1	340.00	22,000		


填寫日期：112年3月1日 承辦員：

課(股)長：


主任(局、處長)：

不動產估價師：賴晉峰


案號： -地價區段及買賣實例位置圖（ 1/5 ）




案號： -地價區段及買賣實例位置圖 (2/5)




案號：-地價區段及買賣實例位置圖（ 3/5 ）



案號：-地價區段及買賣實例位置圖（ 4/5 ）



案號：-地價區段及買賣實例位置圖（ 5/5 ）



公共設施保留地地價加權平均計算表

案號： -

年期	1120301	區段編號	P001-00	區段範圍	(毗鄰區段為第P003-00、P004-00、P006-00、P008-00、P010-00、P011-00、P012-00號地價區段)	
區段地價計算結果	毗鄰各非公共設施保留地地價區段					
	區段號	區段線長度(CM)	區段地價 (元/M ²)	備註		
	P003-00	44.62	-	河道用地，依土地徵收條例第30條，不納入計算。		
	P004-00	94.60	-	河道用地，依土地徵收條例第30條，不納入計算。		
	P006-00	257.25	457,000	文教區		
	P008-00	80	-	公園用地，依土地徵收市價查估辦法第22條第3項，納入計算偏低，不納入計算。		
	P010-00	56.30	-	道路用地，依土地徵收市價查估辦法第22條第3項，納入計算偏低，不納入計		
	P011-00	76.60	-	河道用地，依土地徵收市價查估辦法第22條第3項，納入計算偏低，不納入計		
	P012-00	12.00	-	河道用地，依土地徵收條例第30條，不納入計算。		
	合 計	257.25	457,000			

填寫日期：112年3月1日 承辦員：

課（股）長：

主任（局、處長）：

不動產估價師：賴亞緯

公共設施保留地地價加權平均計算表

案號： -

年期	1120301	區段編號	P003-00	區段範圍	(毗鄰區段為第P001-00、P011-00號地價區段)
區 段 地 價 計 算 結 果	毗鄰各非公共設施保留地地價區段				
	區段號	區段線長度(CM)	區段地價 (元/M ²)	備註	
	P001-00	44.62	-	公園用地，依土地徵收條例第30條，不納入計算。	
	P011-00	46.00	21,100	河道用地	
	合 計	46.00	22,000		

填寫日期：112年3月1日

承辦員：

課（股）長：

主任（局、處長）：

不動產估價師：賴晉緯

公共設施保留地地價加權平均計算表

案號： -

年期	1120301	區段編號	P002-00	區段範圍	(毗鄰區段為第P005-00、P007-00、P008-00、P009-00、P011-00號地價區段)
區段地價計算結果	毗鄰各非公共設施保留地地價區段				
	區段號	區段線長度(CM)	區段地價 (元/M ²)	備註	
	P005-00	182.00	-	河道用地，依土地徵收條例第30條，不納入計算。	
	P007-00	156.00	380,000	文教區	
	P008-00	153.40	-	公園用地，依土地徵收市價查估辦法第22條第3項，納入計算偏低，不納入計算。	
	P009-00	179.00	-	公園用地，依土地徵收市價查估辦法第22條第3項，納入計算偏低，不納入計算。	
	合 計	156.00	380,000		

填寫日期：112年3月1日

承辦員：

課（股）長：

主任（局、處長）：

不動產估價師：賴亞緯

公共設施保留地地價加權平均計算表

案號： -

年期	1120301	區段編號	P004-00	區段範圍	(毗鄰區段為第P001-00、P011-00號地價區段)
區 段 地 價 計 算 結 果	毗鄰各非公共設施保留地地價區段				
	區段號	區段線長度(CM)	區段地價 (元/M ²)	備註	
	P001-00	94.60	-	公園用地，依土地徵收條例第30條，不納入計算。	
	P011-00	109.00	21,100	河道用地	
	合 計	109.00	22,000		

填寫日期：112年3月1日

承辦員：

課（股）長：

主任（局、處長）：

不動產估價師：賴晉緯

公共設施保留地地價加權平均計算表

案號： -

年期	1120301	區段編號	P005-00	區段範圍	(毗鄰區段為第P002-00、P011-00號地價區段)
區 段 地 價 計 算 結 果	毗鄰各非公共設施保留地地價區段				
	區段號	區段線長度(CM)	區段地價 (元/M ²)	備註	
	P002-00	182.00	-	公園用地，依土地徵收條例第30條，不納入計算。	
	P011-00	188.80	21,100	河道用地	
	合 計	188.80	22,000		

填寫日期：112年3月1日

承辦員：

課（股）長：

主任（局、處長）：

不動產估價師：賴晉緯

公共設施保留地地價加權平均計算表

案號： -

年期	1120301	區段編號	P012-00	區段範圍	(毗鄰區段為第P001-00、P010-00、P011-00號地價區段)
區 段 地 價 計 算 結 果	毗鄰各非公共設施保留地地價區段				
	區段號	區段線長度(CM)	區段地價 (元/M ²)	備註	
	P001-00	12.00	-	公園用地，依土地徵收條例第30條，不納入計算。	
	P010-00	4.80	-	道路用地，依土地徵收市價查估辦法第22條第3項，納入計算偏低，故不予納入。	
	P011-00	13.25	21,100	河道用地。	
	合 計				
	合 計	13.25	22,000		

填寫日期：112年3月1日

承辦員：

課（股）長：

主任（局、處長）：

不動產估價師：賴晉峰

徵收土地宗地市價估計表

案號： -

宗地流水號：0001

個別因素調整項目		比準地1：宗地流水號			宗地流水號			0001												
		條件			條件			差異率												
0基本資料		至善段六小段466-10地號			台北市士林區至善段六小段466-1地號															
比準地地價(元/M ²)		457,000																		
1 宗地 條件	7面積(m ²)	1506.49			1399.00			0.00%												
	8寬度(M)	35.00			218.00			0.00%												
	9深度(M)	43.00			6.00			-5.00%												
	10形狀	方形(長方形)			不規則形(不可集中利用)			-5.00%												
	11臨街情形	單面臨街			非臨街地			-6.00%												
	12地勢	平坦			平坦			0.00%												
2 道路 條件	13道路種類	主要道路			次要道路			0.00%												
	14面前道路寬度	至善路二段	40	M	至善路二段	40	M	0.00%												
3 接近 條件	15接近學校之程度	東吳大學	230	M	東吳大學	60	M	0.00%												
	16接近市場之程度	雨農市場	1500	M	雨農市場	1,300	M	0.00%												
	17接近公園、廣場之程度	至德園公園	250	M	至德園公園	400	M	-1.00%												
	18接近車站之程度	士林捷運站	2100	M	士林捷運站	1,900	M	0.00%												
	19接近商圈之程度	雨農市場	1500	M	雨農市場	1300	M	0.00%												
4 周邊環 境條件	20嫌惡設施(類型)	中油芝山加油站	1700	M	中油芝山加油站	2,000	M	0.00%												
	21停車方便性	優			優			-												
5 行政 條件	22使用分區或編定用地	文教區			文教區			0.00%												
	23建蔽率(%)	35%			35%			-												
	24容積率(%)	240%			240%			-												
	25有無禁限建	無			無			-												
6其他					-			-												
總調整率								-17.00%												
宗地市價試算價格(元/M ²)								379,310												
宗地市價(元/M ²)								380,000												
備 註 欄	各宗地																			
	全案																			

填寫日期： 112 年 3 月 1 日 承辦員： 課(股)長： 主任(局、處長)：

不動產估價師：賴晉峰

填寫說明：

1. 由地價查估單位取得需用土地人提供之宗地個別因素清冊後，依「土地徵收補償市價查估辦法」第20條及「影響地價個別因素評價基準表」考慮個別因素調整項目中1~5修正細項。

比準地地價估計表

案號：－


估價基準日：112.03.01

區段號	比準地基本資料				估值(元/M ²)及權重				比準地地價 (元/M ²)	決定理由
	宗地流水號	鄉鎮市區	段小段名稱	地號	比較價格	權重	收益價格	權重		
P006-00		士林區	至善段六小段	466-10地號	456,137	100%	－	0%	457,000	本區段交易型態以買賣為主，所蒐集之比較標的均為近期實際成交案例，具可信度，比較價格參考性高；收益價格部分，因租賃成交案例較少，且收益資本化率之精度不易掌握，故本案以比較價格作為比準地地價。
P007-00		士林區	至善段六小段	460地號	379,146	100%	－	0%	380,000	本區段交易型態以買賣為主，所蒐集之比較標的均為近期實際成交案例，具可信度，比較價格參考性高；收益價格部分，因租賃成交案例較少，且收益資本化率之精度不易掌握，故本案以比較價格作為比準地地價。
P011-00		士林區	至善段六小段	714地號	21,034	100%	－	0%	21,100	本區段交易型態以買賣為主，所蒐集之比較標的均為近期實際成交案例，具可信度，比較價格參考性高；收益價格部分，因租賃成交案例較少，且收益資本化率之精度不易掌握，故本案以比較價格作為比準地地價。

填寫日期：112年3月1日 承辦員：

課（股）長：

主任（局、處長）：

不動產估價師 


比較法調查估價表

估價基準日：112.03.01

案號：-

調整項目		比準地1：宗地流水號			比較標的1			實例編號：		1	比較標的2			實例編號：		2	比較標的3			實例編號：		3				
		條件			條件			差異率			條件			差異率			條件			差異率						
0基本資料		至善段六小段466-10地號			台北市士林區芝蘭段一小段122、123、124地號						台北市士林區芝蘭段一小段206地號						台北市士林區芝蘭段一小段910-1地號									
土地正常單價					579,973						626,112						663,964									
交易日期	調整百分率			112年03月01日			111年9月27日			0.00%	112年1月1日			0.00%			111年9月1日			0.00%						
調整至估價基準日單價(元/M ²)					579,973						626,112						663,964									
地價區段	區域因素調整百分率			P006-00			P013-00			0.25%	P013-00			0.25%			P013-00			0.25%						
1 宗地 條件	7面積(M ²)			1506.49			3974.07			0.00%	3035.60			0.00%			976.00			1.00%						
	8寬度(M)			35			60			0.00%	66			0.00%			25			0.00%						
	9深度(M)			43			66			0.00%	53			0.00%			39			1.00%						
	10形狀			方形(長方形)			方形(正方形)			0.00%	可集中開發(不規則形)			2.00%			可集中開發(不規則形)			2.00%						
	11臨街情形			單面臨街			四面臨街			-6.00%	四面臨街			-6.00%			三面臨街			-6.00%						
	12地勢			平坦			平坦			0.00%	平坦			0.00%			平坦			0.00%						
	2道路條件			13道路種類			主要道路				巷道			1.67%			次要道路					0.00%				
14面前道路寬度			至善路二段			40	M	德行東路331巷			8	M	6.00%	士東路266巷			8	M	6.00%	忠義街			12	M	4.00%	
3 接近 條件	15接近學校之程度			東吳大學			230	M	芝山國小			400	M	2.50%	芝山國小			190	M	0.00%	兩農國小			220	M	0.00%
	16接近市場之程度			兩農市場			1,500	M	全聯福利中心-士林德行東店			110	M	-8.00%	全聯福利中心-士林德行東店			180	M	-8.00%	士東市場			800	M	-4.00%
	17接近公園、廣場之程度			至德園公園			250	M	天母運動公園			550	M	1.00%	天母運動公園			300	M	1.00%	精忠新城公園			170	M	0.00%
	18接近車站之程度			士林捷運站			2,100	M	明德捷運站			2,300	M	0.00%	芝山捷運站			1,800	M	0.00%	芝山捷運站			1,100	M	0.00%
	19接近商圈之程度			兩農市場			1,500	M	大葉高島屋			800	M	-2.00%	大葉高島屋			600	M	-2.00%	天母商圈			850	M	-2.00%
4 周邊 環境 條件	20嫌惡設施(類型)			中油芝山加油站			1700	M	蘭雅變電所			600	M	3.00%	蘭雅變電所			400	M	3.00%	蘭雅變電所			650	M	3.00%
	21停車方便性			優			優			0.00%		優			0.00%			優			0.00%					
5 行政 條件	22使用分區或編定用地			文教區			第三種住宅區			-15.00%		第三種住宅區			-15.00%			第三種住宅區			-15.00%					
	23建蔽率(%)			35%			45%			0.00%		45%			0.00%			45%			0.00%					
	24容積率(%)			240%			225%			5.00%		225%			5.00%			225%			5.00%					
	25有無禁限建			無			無			0.00%		無			0.00%			無			0.00%					
6其他(現況使用強度)		普通			優			-14.41%			優			-15.60%			優			-15.03%						
合計					-26.24%						-27.93%						-26.03%									
比較 價格	調整百分率絕對值加總			價格形成因素之相近程度			64.83%			普通		65.52%			較高			58.28%			較低					
	試算價格			比較標的權重			428,858			35%		452,367			35%			492,362			30%					
	比準地比較價格											456,137														
備 註 欄	比準地或各比較標的																									
	全案			1.有關價格日期調整率，因地政局尚未編定三月地價指數，故參照111年9月調整率修正。 2.依照「臺北市土地徵收補償市價查估影響地價區域因素評價基準明細表及臺北市土地徵收補償市價查估影響地價個別因素評價基準明細表」，住宅區修正至文教區差異修正率區間為-25%-15%，考量比準地及比較標的容積率及建蔽率差距微小，修正幅度採用-15%。																						

填寫日期：112年3月1日 承辦員： 課（股）長： 主任（局、處長）：

不動產估價師： 

註：由地價查估單位依「土地徵收補償市價查估辦法」第20條及「影響地價個別因素評價基準表」考慮個別因素調整項目中1~5修正細項。

影響地價區域因素分析明細表（普通住宅用地）

案號：－		比準地1		比較標的1		實例編號1		比較標的2		實例編號2		比較標的3		實例編號3	
地價區段號		P006-00		P013-00				P013-00				P013-00			
主要項目	修正細項	優劣等級		優劣等級		修正百分比	優劣等級		修正百分比	優劣等級		修正百分比			
土地使用管制(1)	都市計畫（內、外）	1	內	1	內	0.00	1	內	0.00	1	內	0.00			
	使用分區(使用地類別)	－	文教	－	住三	0.00	－	住三	0.00	－	住三	0.00			
	建蔽率	－	－	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	0.00			
	容積率	－	－	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	0.00			
	有無禁止建築	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00			
	有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00			
	百分比小計					0.00 %			0.00 %			0.00 %			
交通運輸(2)	主要道路寬度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00			
	區段內道路平均寬度	2	稍優	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00	2	稍優	0.00			
	接近大型車站之程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00			
	站牌之接近程度或密集程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00			
	交流道之有無及接近交流道之程度	3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00	3	普通	0.00			
	區段內道路規劃及闢建程度	2	優	2	優	0.00	2	優	0.00	2	優	0.00			
	百分比小計					0.00 %			0.00 %			0.00 %			
自然條件(3)	日照	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00			
	景觀	3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00	3	普通	0.00			
	傾斜度	1	平緩	1	平緩	0.00	1	平緩	0.00	1	平緩	0.00			
	排水之良否	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00			
	地勢	1	適當	1	適當	0.00	1	適當	0.00	1	適當	0.00			
	百分比小計					0.00 %			0.00 %			0.00 %			
土地改良(4)	建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等）或其他改良	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00			
	百分比小計					0.00 %			0.00 %			0.00 %			
公共建設(5)	接近學校之程度（國小、國中、高中、大專院校）	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00			
	接近市場之程度（傳統市場、超級市場、超大型購物中心）	4	稍劣	2	稍優	-2.00	2	稍優	-2.00	2	稍優	-2.00			
	接近公園（里鄰公園、一般公園）、廣場、徒步區之程度	1	優	2	稍優	2.50	2	稍優	2.50	2	稍優	2.50			
	接近觀光遊憩設施之程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00			
	停車場地之便利程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00			
	接近服務性設施的程度（郵局、銀行、醫院、機關等設施）	2	稍優	1	優	-1.50	1	優	-1.50	1	優	-1.50			
	百分比小計					-1.00 %			-1.00 %			-1.00 %			
特殊設施(6)	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	2	輕微	5	極嚴重	11.25	5	極嚴重	11.25	5	極嚴重	11.25			
	殯葬設施之有無及接近程度	4	嚴重	2	輕微	-10.00	2	輕微	-10.00	2	輕微	-10.00			
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	1	無	1	無	0.00	1	無	0.00	1	無	0.00			
	1.00					1.25 %			1.25 %			1.25 %			
環境污染(7)	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	1	無	1	無	0.00	1	無	0.00	1	無	0.00			
	百分比小計					0.00 %			0.00 %			0.00 %			
其他影響因素(8)						0.00			0.00			0.00			
	百分比小計					0.00 %			0.00 %			0.00 %			
影響地價區域因素總修正數				=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)				0.25 %				0.25 %			
備註欄	比準地或各比較標的														
	全案 考量本案區段6與區段7條件接近，部分項目如「接近大型車站之程度」、「接近學校之程度」、「接近市場之程度」項目條件，已於個別條件中反映，故參考明細表調整率減半修正。														

手冊註：優劣等級欄依各直轄市、縣(市)政府訂定之明細表填列，本手冊略

比較法調查估價表

估價基準日：112.03.01

案號：-

調整項目		比準地2：宗地流水號				比較標的1			實例編號：		1		比較標的2			實例編號：		2		比較標的3			實例編號：		3	
		條件				條件			差異率		條件			差異率		條件			差異率							
0基本資料		至善段六小段460地號				台北市士林區芝蘭段一小段122、123、124地號							台北市士林區芝蘭段一小段206地號					台北市士林區芝山段一小段910-1地號								
土地正常單價						579,973							626,112					663,964								
交易日期	調整百分率	112年03月01日				111年9月27日				0.00%		112年1月1日				0.00%		111年9月1日				0.00%				
調整至估價基準日單價(元/M ²)						579,973							626,112					663,964								
地價區段	區域因素調整百分率	P007-00				P007-00			-4.25%		P007-00			-4.25%		P007-00			-4.25%							
1 宗地 條件	7面積(M ²)	1629.00				3974.07			0.00%		3035.60			0.00%		976.00			1.00%							
	8寬度(M)	13				60			-2.00%		66			-2.00%		25			-2.00%							
	9深度(M)	125				66			0.00%		53			0.00%		39			1.00%							
	10形狀	可集中開發(不規則形)				方形(正方形)			-2.00%		可集中開發(不規則形)			0.00%		可集中開發(不規則形)			0.00%							
	11臨街情形	單面臨街				四面臨街			-6.00%		四面臨街			-6.00%		三面臨街			-6.00%							
	12地勢	平坦				平坦			0.00%		平坦			0.00%		平坦			0.00%							
	2 道路 條件	13道路種類	次要道路				巷道				1.67%		巷道				1.67%		次要道路				0.00%			
3 接近 條件	14面前道路寬度	故宮路	20	M	德行東路331巷		8	M	4.00%	士東路266巷		8	M	4.00%	忠義街		12	M	2.00%							
	15接近學校之程度	東吳大學	700	M	芝山國小		400	M	0.00%	芝山國小		190	M	-2.50%	雨農國小		220	M	-2.50%							
	16接近市場之程度	雨農市場	2,000	M	全聯福利中心-士林德行東店		110	M	-8.00%	全聯福利中心-士林德行東店		180	M	-8.00%	士東市場		800	M	-4.00%							
	17接近公園、廣場之程度	至德園	300	M	天母運動公園		550	M	0.00%	天母運動公園		300	M	0.00%	精忠新城公園		170	M	-1.00%							
	18接近車站之程度	士林捷運站	2,600	M	明德捷運站		2,300	M	0.00%	芝山捷運站		1,800	M	0.00%	芝山捷運站		1,100	M	0.00%							
4 周邊 環境 條件	19接近商圈之程度	雨農市場	2,000	M	大葉高島屋		800	M	-2.00%	大葉高島屋		600	M	-2.00%	天母商圈		850	M	-2.00%							
	20嫌惡設施(類型)	台灣中油大直站		1,400	M	蘭雅變電所		600	M	3.00%	蘭雅變電所		400	M	3.00%	蘭雅變電所		650	M	3.00%						
	21停車方便性	優				優				0.00%		優		0.00%		優				0.00%						
5 行政 條件	22使用分區或編定用地	文教區				第三種住宅區				-15.00%		第三種住宅區		-15.00%		第三種住宅區				-15.00%						
	23建蔽率(%)	35%				45%				0.00%		45%		0.00%		45%				0.00%						
	24容積率(%)	240%				225%				5.00%		225%		5.00%		225%				5.00%						
	25有無禁限建	無				無				0.00%		無		0.00%		無				0.00%						
6其他(現況使用強度)		普通				優				-14.41%		優		-15.60%		優				-15.03%						
合計						-35.74%						-37.43%				-35.53%										
比較 價格	調整百分率絕對值加總	價格形成因素之相近程度				67.33%				普通		69.02%		較高		63.78%				較低						
	試算價格	比較標的權重				356,851				35%		375,109		35%		409,865				30%						
	比準地比較價格								379,146																	
備 註 欄	比準地或各比較標的																									
	全案		1. 有關價格日期調整率，因地政局尚未編定三月地價指數，故參照111年9月調整率修正。 2. 依照「臺北市土地徵收補償市價查估影響地價區域因素評價基準明細表及臺北市土地徵收補償市價查估影響地價個別因素評價基準明細表」，住宅區修正至文教區差異修正率區間為-25%--15%，考量比準地及比較標的容積率及建蔽率差距微小，修正幅度採用-15%。																							

填寫日期：112年3月1日 承辦員： 課(股)長： 主任(局、處長)：

不動產估價師：賴晉峰

註：由地價查估單位依「土地徵收補償市價查估辦法」第20條及「影響地價個別因素評價基準表」考慮個別因素調整項目中1~5修正細項。

案號：－		比準地2		比較標的1	實例編號	1	比較標的2	實例編號	2	比較標的3	實例編號	3
地價區段號		P007-00		P013-00			P013-00			P013-00		
主要項目	修正細項	優劣等級		優劣等級		修正百分比	優劣等級		修正百分比	優劣等級		修正百分比
土地使用管制(1)	都市計畫（內、外）	1	內	1	內	0.00	1	內	0.00	1	內	0.00
	使用分區(使用地類別)	－	文教	－	住三	0.00	－	住三	0.00	－	住三	0.00
	建蔽率	－	－	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	0.00
	容積率	－	－	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	0.00
	有無禁止建築	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00
	有無限制建築（整體開發、面積限制、高度限制……等）	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00
	百分比小計					0.00 %			0.00 %			0.00 %
交通運輸（2）	主要道路寬度	2	稍優	1	優	-2.00	1	優	-2.00	1	優	-2.00
	區段內道路平均寬度	3	普通	2	稍優	-5.00	2	稍優	-5.00	2	稍優	-5.00
	接近大型車站之程度	2	稍優	1	優	-1.25	1	優	-1.25	1	優	-1.25
	站牌之接近程度或密集程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00
	交流道之有無及接近交流道之程度	2	稍優	3	普通	1.00	3	普通	1.00	3	普通	1.00
	區段內道路規劃及闢建程度	2	優	2	優	0.00	2	優	0.00	2	優	0.00
	百分比小計					-7.25 %			-7.25 %			-7.25 %
自然條件（3）	日照	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00
	景觀	3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00	3	普通	0.00
	傾斜度	1	平緩	1	平緩	0.00	1	平緩	0.00	1	平緩	0.00
	排水之良否	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00
	地勢	1	適當	1	適當	0.00	1	適當	0.00	1	適當	0.00
	百分比小計					0.00 %			0.00 %			0.00 %
土地改良（4）	建築基地改良（整平或填挖基地、開挖水溝、水土保持、鋪築道路、埋設管道、修築駁嵌等）或其他改良	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00
	百分比小計					0.00 %			0.00 %			0.00 %
公共建設（5）	接近學校之程度（國小、國中、高中、大專院校）	2	稍優	1	優	-1.25	1	優	-1.25	1	優	-1.25
	接近市場之程度（傳統市場、超級市場、超大型購物中心）	5	劣	2	稍優	-3.00	2	稍優	-3.00	2	稍優	-3.00
	接近公園（里鄰公園、一般公園）、廣場、徒步區之程度	1	優	2	稍優	2.50	2	稍優	2.50	2	稍優	2.50
	接近觀光遊憩設施之程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00
	停車場地之便利程度	1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00
	接近服務性設施的程度（郵局、銀行、醫院、機關等設施）	2	稍優	1	優	-1.50	1	優	-1.50	1	優	-1.50
	百分比小計					-3.25 %			-3.25 %			-3.25 %
特殊設施（6）	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度	2	輕微	5	極嚴重	11.25	5	極嚴重	11.25	5	極嚴重	11.25
	殯葬設施之有無及接近程度	3	中度	2	輕微	-5.00	2	輕微	-5.00	2	輕微	-5.00
	廢棄物處理設施之有無及接近程度	1	無	1	無	0.00	1	無	0.00	1	無	0.00
	1.00					6.25 %			6.25 %			6.25 %
環境污染（7）	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度	1	無	1	無	0.00	1	無	0.00	1	無	0.00
	百分比小計					0.00 %			0.00 %			0.00 %
其他影響因素(8)						0.00			0.00			0.00
百分比小計						0.00 %			0.00 %			0.00 %
影響地價區域因素總修正數				=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-4.25 %		-4.25 %		-4.25 %		
備註欄	比準地或各比較標的											
	全案		考量本案區段7與區段6條件接近，部分項目如「接近大型車站之程度」、「接近學校之程度」、「接近市場之程度」項目條件，已於個別條件中反映，故參考明細表調整率減半修正。									

手冊註：優劣等級欄依各直轄市、縣(市)政府訂定之明細表填列，本手冊略

買賣實例調查估價表

年期：1120301

地價區段號：P013-00

實例編號：

1

基本資料						成本價格計算					
實例門牌		台北市士林區德行東路331巷50弄3號三樓				營造施工費標準單價(元/M ²)			31,926		
基地坐落		台北市士林區芝蘭段一小段122、123、124地號				調整單價率		100%	交易日期	111年9月27日	
建號		11643	主要構造種類		鋼筋混凝土	1. 營造或施工費調整單價(元/M ²)			31,926		
總樓層數	地上層數	5	實例登記面積		99.79 M ²	2. 規劃設計費		: 為營造施工費之	2.5%	798	
	地下層數	0	實例計算面積(扣除車位)		99.79 M ²	3. 廣告費銷售費		: 實例總成本之	4.0%	1,661	
移轉樓層		地上第	3	建築工期		1.00 年	4. 管理費		: 實例總成本之	3.0%	1,245
資本利息 綜合 利率 計算	資金來源	利率	資金比例	加權平均利率		5. 稅捐及其他負擔		: 實例總成本之	1.0%	415	
	自有資金	1.450%	40%	0.58%		6. 資本利息		資本利息綜合利率	1.03%	371	
	借貸資金	2.969%	50%	1.48%		7. 開發或建築利潤		: 為累計投入額之	14%	5,098	
	預售收入	0%	10%	0.00%		實例重建成本(元/M ²)			41,514		
	分期投入資本數額及年數調整			50%		實例建物成本價格(元/M ²)			7,416		
累積折舊額						地上 ☐ 無建築改良物 ☒ 有建築改良物(☒ 區分所有建物 ☐ 全部層數)					
建築完成年月		已經歷年數	剩餘耐用年數	總耐用年數		買賣實例總價格(元)			17,200,000		
68 / 7		43.23	6.77	50		正常買賣總價格(元)(即買賣實例房地價格)			17,200,000		
折舊方法		定額法	殘餘價格率	5%		實例建物成本價格(總價)(不含車位)			740,043		
計 算 式		重建成本×(1-殘價率)÷總耐用年數×已經歷年數				實例土地持分面積(M ²)			26.68		
						實例土地權利單價(元/M ²)			616,870		
累積折舊額(元/M ²)			34,098		土地正常買賣單價(元/M ²)			579,973			
備 註 欄	1. 本實例移轉樓層房價(元/坪):			569,800		第7條、第8條修正 說明及修正數:	-		0		
	2. 本實例營造單價(元/坪):			105,541			-		0		
	3. 土地正常買賣單價=實例土地權利單價*平均地價分配率(91.69%)/該區分所有建物之地價分配率(97.53%)						-		0		
							-		0		

填寫日期：112年3月1日 承辦員：

課(股)長：

主任(局、處長)：

不動產估價師：賴亞峰

買賣實例調查估價表

年期：1120301

地價區段號：P013-00

實例編號：

2

基本資料					成本價格計算			
實例門牌		台北市士林區士東路266巷12弄4之1號2樓			營造施工費標準單價(元/M ²)			32,172
基地坐落		台北市士林區芝蘭段一小段206地號			調整單價率		100%	交易日期 112年1月1日
建號		10461	主要構造種類 鋼筋混凝土		1. 營造或施工費調整單價(元/M ²)			32,172
總樓層數	地上層數	5	實例登記面積 107.46 M ²		2. 規劃設計費 : 為營造施工費之 2.5%		804	
	地下層數	1	實例計算面積(扣除車位) 107.46 M ²		3. 廣告費銷售費 : 實例總成本之 4.0%		1,673	
移轉樓層		地上第 2	建築工期 1.00 年		4. 管理費 : 實例總成本之 3.0%		1,255	
資本利息 綜合 利率 計算	資金來源	利率	資金比例	加權平均利率		5. 稅捐及其他負擔 : 實例總成本之 1.0%		418
	自有資金	1.450%	40%	0.58%		6. 資本利息 資本利息綜合利率 1.03%		374
	借貸資金	2.969%	50%	1.48%		7. 開發或建築利潤 : 為累計投入額之 14%		5,137
	預售收入	0%	10%	0.00%		實例重建成本(元/M ²)		41,833
	分期投入資本數額及年數調整			50%		實例建物成本價格(元/M ²)		8,967
累積折舊額					地上 ☐ 無建築改良物 ☒ 有建築改良物 (☒ 區分所有建物 ☐ 全部層數)			
建築完成年月		已經歷年數	剩餘耐用年數	總耐用年數		買賣實例總價格(元)		18,000,000
70 / 9		41.35	10.00	50		正常買賣總價格(元)(即買賣實例房地價格)		18,000,000
折舊方法		定額法	殘餘價格率	5%		實例建物成本價格(總價)(不含車位)		963,594
計 算 式		重建成本×(1-殘價率)÷總耐用年數×已經歷年數			實例土地持分面積(M ²)		27.32	
					實例土地權利單價(元/M ²)		623,578	
累積折舊額(元/M ²)			32,866		土地正常買賣單價(元/M ²)		626,112	
備 註 欄	1. 本實例移轉樓層房價(元/坪)：			553,700		第7條、第8條修正 說明及修正數：	-	0
	2. 本實例營造單價(元/坪)：			106,354			-	0
	3. 土地正常買賣單價=實例土地權利單價*平均地價分配率(98.83%)/該區分所有建物之地價分配率(98.43%)						-	0
							-	0

填寫日期：112年3月1日 承辦員：

課(股)長：

主任(局、處長)：

不動產估價師：賴亞峰

買賣實例調查估價表

年期：1120301

地價區段號：P013-00

實例編號：

3

基本資料						成本價格計算					
實例門牌		台北市士林區忠義街78巷7號4樓				營造施工費標準單價(元/M ²)			31,926		
基地坐落		台北市士林區芝山段一小段910-1地號				調整單價率		100%	交易日期	111年9月1日	
建號		10937	主要構造種類		鋼筋混凝土	1. 營造或施工費調整單價(元/M ²)			31,926		
總樓層數	地上層數	5	實例登記面積		100.71 M ²	2. 規劃設計費		: 為營造施工費之	2.5%	798	
	地下層數	0	實例計算面積(扣除車位)		100.71 M ²	3. 廣告費銷售費		: 實例總成本之	4.0%	1,661	
移轉樓層		地上第	4	建築工期		1.00 年	4. 管理費		: 實例總成本之	3.0%	1,245
資本利息 綜合 利率 計算	資金來源	利率	資金比例		加權平均利率		5. 稅捐及其他負擔		: 實例總成本之	1.0%	415
	自有資金	1.450%	40%		0.58%		6. 資本利息		資本利息綜合利率	1.03%	371
	借貸資金	2.969%	50%		1.48%		7. 開發或建築利潤		: 為累計投入額之	14%	5,098
	預售收入	0%	10%		0.00%		實例重建成本(元/M ²)			41,514	
	分期投入資本數額及年數調整			50%			實例建物成本價格(元/M ²)			7,424	
累積折舊額						地上 ☐ 無建築改良物 ☒ 有建築改良物(☒ 區分所有建物 ☐ 全部層數)					
建築完成年月		已經歷年數	剩餘耐用年數		總耐用年數		買賣實例總價格(元)			18,500,000	
68 / 6		43.22	6.78		50		正常買賣總價格(元)(即買賣實例房地價格)			18,500,000	
折舊方法		定額法	殘餘價格率		5%		實例建物成本價格(總價)(不含車位)			747,671	
計 算 式		重建成本×(1-殘價率)÷總耐用年數×已經歷年數				實例土地持分面積(M ²)			25.67		
						實例土地權利單價(元/M ²)			691,592		
累積折舊額(元/M ²)			34,090			土地正常買賣單價(元/M ²)			663,964		
備 註 欄	1. 本實例移轉樓層房價(元/坪):				607,300		第7條、第8條修正 說明及修正數:	-	0		
	2. 本實例營造單價(元/坪):				105,541			-	0		
	3. 土地正常買賣單價=實例土地權利單價*平均地價分配率(92.13%)/該區分所有建物之地價分配率(95.96%)							-	0		
								-	0		

填寫日期：112年3月1日 承辦員：

課(股)長：

主任(局、處長)：

不動產估價師：賴亞峰


比較法調查估價表

估價基準日： 112.03.01

案號： -

調整項目		比準地2：宗地流水號			比較標的1			實例編號：	4	比較標的2			實例編號：		5	比較標的3			實例編號：		6	
		條件			條件			差異率		條件			差異率		條件			差異率				
0基本資料		臺北市士林區翠山段二小段714地號			臺北市士林區天玉段二小段388地號					臺北市北投區東源段四小段314-1地號					臺北市士林區平等段一小段417、417-1地號							
土地正常單價					20,390					15,124					14,384							
交易日期	調整百分率	112年03月01日			111年4月11日			1.50%		111年6月1日			0.90%		111年6月16日			0.90%				
調整至估價基準日單價(元/㎡)					20,696					15,260					14,513							
地價區段號		區域因素調整百分率			P011-00			P014-00			17.00%		P015-00			27.75%		P016-00			23.00%	
1 																						

填寫日期：112年3月1日 承辦員： 課(股)長： 主任(局、處長)：

不動產估價師： 

註：由地價查估單位依「土地徵收補償市價查估辦法」第20條及「影響地價個別因素評價基準表」考慮個別因素調整項目中1-5修正細項。

影響地價區域因素分析明細表（農業用地）

案號：-				比準地2		比較標的1	實例編號	4	比較標的2	實例編號	5	比較標的3	實例編號	6	
地價區段號				P011-00		P014-00			P015-00			P016-00			
主要項目	修正細項			優劣等級		優劣等級		修正百分比	優劣等級		修正百分比	優劣等級		修正百分比	
土地使用管制(1)	都市計畫（內、外）			-	內	-	內	0.00	-	內	0.00	-	內	0.00	
	使用分區(使用地類別)			-	河川通河川	-	保護區	0.00	-	保護區	0.00	-	保護區	0.00	
	建蔽率			-	-	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	
	容積率			-	-	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	
	百分比小計						0.00 %				0.00 %				0.00 %
交通運輸(2)	接近聚落之程度			1	優	1	優	0.00	3	普通	3.75	1	優	0.00	
	接近運銷中心程度			1	極優	1	極優	0.00	3	稍優	2.50	5	稍劣	5.00	
	接近消費市場程度			1	極優	1	極優	0.00	3	稍優	2.50	5	稍劣	5.00	
	區段內道路規劃及闢建程度			1	優	3	普通	5.00	3	普通	5.00	3	普通	5.00	
	百分比小計						5.00 %				13.75 %				15.00 %
自然條件(3)	日 照			1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	風 勢			3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00	3	普通	0.00	
	地 勢			3	普通	3	普通	0.00	3	普通	0.00	3	普通	0.00	
	傾斜度			1	極平緩	4	普通	5.00	4	普通	5.00	4	普通	5.00	
	保（排）水之良否			1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	土 質			1	優	1	優	0.00	1	優	0.00	1	優	0.00	
	百分比小計						5.00 %				5.00 %				5.00 %
土地改良(4)	農地改良（耕地整理、水土保持、土壤改良、修築農路、灌溉、排水、防風、防砂、堤防）或其他改良			5	稍劣	5	稍劣	0.00	5	稍劣	0.00	5	稍劣	0.00	
	百分比小計						0.00 %				0.00 %				0.00 %
公共建設(5)	電力資源			1	優	3	普通	2.50	3	普通	2.50	3	普通	2.50	
	產業用水及設施			1	優	3	普通	2.50	3	普通	2.50	3	普通	2.50	
	百分比小計						5.00 %				5.00 %				5.00 %
特殊設施(6)	電業設施及公用氣體燃料設施之有無及接近程度			1	無	1	無	0.00	1	無	0.00	1	無	0.00	
	殯葬設施之有無及接近程度			3	中度	4	嚴重	2.00	5	極嚴重	4.00	2	輕微	-2.00	
	廢棄物處理設施之有無及接近程度			1	無	1	無	0.00	1	無	0.00	1	無	0.00	
	百分比小計						2.00 %				4.00 %				-2.00 %
環境污染(7)	水污染、噪音污染、廢氣污染、廢棄物污染等之有無及接近程度			1	無	1	無	0.00	1	無	0.00	1	無	0.00	
	百分比小計						0.00 %				0.00 %				0.00 %
其他影響因素(8)								0.00			0.00			0.00	
	百分比小計						0.00 %				0.00 %				0.00 %
影響地價區域因素總修正數				=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)				17.00 %		27.75 %		23.00 %			
備註欄	比準地或各比較標的			1. 比準地為士林區保護區土地，經本所調查半年內實價登錄案例，士林區及其鄰近行政區皆無適當保護區交易案例可供使用，故擴大搜尋範圍至1年內全台北市，以士林區及北投區保護區交易案例作為本次比較標的。											
	全案			1. 因本案位於接近市區，故與比較實例雖有較大落差，如「接近聚落之程度」、「接近運銷中心之程度」、「接近消費市場之程度」、「傾斜度」、「區域類道路規劃及闢建程度」、「電力資源」、「產業用水及設施」等項目條件，考量上述項目對於影響保護區土地價格程度不如明細表大，以及部份條件已於個別條件中反映，故參考明細表調整率減半修正。											

買賣實例調查估價表

年期：1120301

地價區段號：P014-00

實例編號：4

基本資料					成本價格計算			
實例門牌					營造施工費標準單價(元/M ²)			
基地坐落		臺北市士林區天玉段二小段388地號			調整單價率		交易日期	111年4月11日
建號		主要構造種類			1. 營造或施工費調整單價(元/M ²)			
總樓層數	地上層數	實例登記面積		M ²	2. 規劃設計費		: 為營造施工費之	
	地下層數	實例計算面積(扣除車位)		M ²	3. 廣告費銷售費		: 實例總成本之	
移轉樓層		地上第	建築工期		年	4. 管理費		: 實例總成本之
資本利息 綜合 利率 計算	資金來源	利率	資金比例	加權平均利率		5. 稅捐及其他負擔		: 實例總成本之
	自有資金					6. 資本利息		資本利息綜合利率
	借貸資金					7. 開發或建築利潤		: 為累計投入額之
	預售收入					實例重建成本(元/M ²)		
	分期投入資本數額及年數調整				實例建物成本價格(元/M ²)			
累積折舊額					地上 ☒ 無建築改良物 ☐ 有建築改良物(☐ 區分所有建物 ☐ 全部層數)			
建築完成年月		已經歷年數	剩餘耐用年數	總耐用年數		買賣實例總價格(元)		3,600,000
/						正常買賣總價格(元)(即買賣實例房地價格)		3,600,000
折舊方法		殘餘價格率				實例建物成本價格(總價)(不含車位)		-
計 算 式						實例土地持分面積(M ²)		176.56
						實例土地權利單價(元/M ²)		20,390
累積折舊額(元/M ²)						土地正常買賣單價(元/M ²)		20,390
備 註 欄	1. 本實例移轉樓層房價(元/坪):					第7條、第8條修正 說明及修正數:	-	0
	2. 本實例營造單價(元/坪):						-	0
	本案例含仲介費1,000,000元,不計價。				-		0	
					-		0	

填寫日期：112年3月1日 承辦員：

課(股)長：

主任(局、處長)：

不動產估價師：張晉峰

買賣實例調查估價表

年期：1120301

地價區段號：P015-00

實例編號：5

基本資料					成本價格計算			
實例門牌					營造施工費標準單價(元/M ²)			
基地坐落		臺北市北投區泉源段四小段314-1地號			調整單價率		交易日期	111年6月1日
建號		主要構造種類			1. 營造或施工費調整單價(元/M ²)			
總樓層數	地上層數	實例登記面積		M ²	2. 規劃設計費		: 為營造施工費之	
	地下層數	實例計算面積(扣除車位)		M ²	3. 廣告費銷售費		: 實例總成本之	
移轉樓層		地上第	建築工期		年	4. 管理費		: 實例總成本之
資本利息 綜合 利率 計算	資金來源	利率	資金比例	加權平均利率		5. 稅捐及其他負擔		: 實例總成本之
	自有資金					6. 資本利息		資本利息綜合利率
	借貸資金					7. 開發或建築利潤		: 為累計投入額之
	預售收入					實例重建成本(元/M ²)		
	分期投入資本數額及年數調整					實例建物成本價格(元/M ²)		
累積折舊額					地上 ☒ 無建築改良物 ☐ 有建築改良物 (☐ 區分所有建物 ☐ 全部層數)			
建築完成年月		已經歷年數	剩餘耐用年數	總耐用年數		買賣實例總價格(元)		1,420,000
/						正常買賣總價格(元)(即買賣實例房地價格)		1,420,000
折舊方法		殘餘價格率				實例建物成本價格(總價)(不含車位)		-
計 算 式						實例土地持分面積(M ²)		93.89
						實例土地權利單價(元/M ²)		15,124
累積折舊額(元/M ²)						土地正常買賣單價(元/M ²)		15,124
備 註 欄	1. 本實例移轉樓層房價(元/坪):					第7條、第8條修正 說明及修正數:	-	0
	2. 本實例營造單價(元/坪):						-	0
							-	0
							-	0

填寫日期：112年3月1日 承辦員：

課(股)長：

主任(局、處長)：

不動產估價師：賴晉峰

買賣實例調查估價表

年期：1120301

地價區段號：P016-00

實例編號：6

基本資料					成本價格計算			
實例門牌					營造施工費標準單價(元/M ²)			
基地坐落		臺北市士林區平等段一小段417、417-1地號			調整單價率		交易日期	111年6月16日
建號		主要構造種類			1. 營造或施工費調整單價(元/M ²)			
總樓層數	地上層數	實例登記面積		M ²	2. 規劃設計費		: 為營造施工費之	
	地下層數	實例計算面積(扣除車位)		M ²	3. 廣告費銷售費		: 實例總成本之	
移轉樓層		地上第	建築工期		年	4. 管理費		: 實例總成本之
資本利息 綜合 利率 計算	資金來源	利率	資金比例	加權平均利率		5. 稅捐及其他負擔		: 實例總成本之
	自有資金					6. 資本利息		資本利息綜合利率
	借貸資金					7. 開發或建築利潤		: 為累計投入額之
	預售收入					實例重建成本(元/M ²)		
	分期投入資本數額及年數調整				實例建物成本價格(元/M ²)			
累積折舊額					地上 ☒ 無建築改良物 ☐ 有建築改良物 (☐ 區分所有建物 ☐ 全部層數)			
建築完成年月		已經歷年數	剩餘耐用年數	總耐用年數		買賣實例總價格(元)		19,440,000
/						正常買賣總價格(元)(即買賣實例房地價格)		19,440,000
折舊方法		殘餘價格率				實例建物成本價格(總價)(不含車位)		-
計 算 式						實例土地持分面積(M ²)		1,351.50
						實例土地權利單價(元/M ²)		14,384
累積折舊額(元/M ²)						土地正常買賣單價(元/M ²)		14,384
備 註 欄	1. 本實例移轉樓層房價(元/坪):					第7條、第8條修正 說明及修正數:	-	0
	2. 本實例營造單價(元/坪):						-	0
	本案例含仲介費1,000,000元,不計價。						-	0
							-	0

填寫日期：112年3月1日 承辦員：

課(股)長：

主任(局、處長)：

不動產估價師：賴晉緯

地價區段勘查表(普通住宅用地)

台北市士林區

年期	1120301		區段編號	P006-00		區段範圍	文教區		至善路二段南側，故宮路34巷西側，至善路二段86巷西南側之文教區街廓。					
土地 使用 管制	1	1	都市計畫(內外)		都市計畫內				公 共 建 設	1	5	觀光遊憩設施	名稱：故宮博物院 ○本區段內 ●本區段外(距 800 M)	
			使用分區(使用地類別)		文教區					1	5	停車場地	名稱：故宮廣場停車場 ○本區段內 ●本區段外(距 500 M)	
			建 蔽 率		35%					2	5	接近服務性設施的程度	名稱：東吳大學郵局 ○本區段內 ●本區段外(距 750 M)	
	1	5	有無禁止建築		優							電力資源		
	1	5	有無限制建築(整體開發、面積限制、高度限制)		優							產業用水及設施		
交 通 運 輸	1	5	主要道路		名稱：至善路二段		寬度：40M		特 殊 設 施	2	5	電業氣體燃料	變電所或高壓鐵塔 名稱：蘭雅變電所 ○本區段內 ●本區段外(距 2100 M)	
			區段內道路平均寬度 8M									瓦斯槽或儲油槽	名稱：台灣中油芝山加油站 ○本區段內 ●本區段外(距 1700 M)	
	1	5	大型車站	● 台北高鐵站 ○本區段內 ●本區段外(距 7500 M) ● 台北火車站 ○本區段內 ●本區段外(距 7500 M) ● 台北轉運站 ○本區段內 ●本區段外(距 7300 M) ● 士林捷運站 ○本區段內 ●本區段外(距 2100 M)										
	1	5	站 牌	名稱：中影文化城●本區段內 ○本區段外(距 M) 密集程度：●非常密集 ○密集 ○不密集										
	3	5	交流道	名稱：圓山交流道○本區段內 ●本區段外(距 5000 M)										
			接近聚落程度											
			接近運銷中心程度											
			接近消費市場程度											
自然 條件			區段內道路規劃及闢建程度		優				環 境 污 染	1	5	廢棄物處理	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)	
	1	5	日 照		優							○污水處理場 ○垃圾場或掩埋場 ●焚化爐	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)	
	3	5	景 觀		普通								名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)	
	1	3	傾 斜 度		平緩								名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)	
	1	5	排 水 之 良 否		優								名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)	
土地 改良	1	5	建築基地改良		■整平或填挖基地 ■開挖水溝 □水土保持 ■鋪築道路 □埋設管道 □修築駁嵌 □其他				工 商 活 動			百貨公司	名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)	
			農地改良		□耕地整理 □水土保持 □土壤改良 □修築農路 □灌溉 □排水 □防風 □防砂 □堤防							金融機構	名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)	
公 共 建 設	1	5	學 校	● 雨聲國小 ○本區段內 ●本區段外(距 1200 M) ● 至善國中 ●本區段內 ○本區段外(距 1300 M) ● 泰北高中 ○本區段內 ●本區段外(距 1200 M) ● 國立東吳大學○本區段內 ●本區段外(距 230 M)				其 他 影 響 因 素			娛樂設施	名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)		
	4	5	市 場	●家樂福超市-天母店 ○本區段內 ●本區段外(距3000M) ●全聯福利中心-士林中正店○本區段內●本區段外(距1800M) ●雨農市場 ○本區段內 ●本區段外(距1500M) ●至德園公園 ○本區段內 ●本區段外(距 250 M)							大型展示中心或觀光飯店	名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)		
	1	5	公 園 廣 場 徒 步 區	●至善公園 ○本區段內 ●本區段外(距 850 M) ●至善園 ○本區段內●本區段外(距 1100 M)							顧客之通行量			
									房屋建築現況			建築密度	70%	
									土地利用現況			建築型態	工業用	
												商業用 ○住宅用 ●工業用 ○住商混合 ○住工混合 ○農作用 ○漁牧用 ○空地 ○公共設施		

勘查日期： 承辦員： 課(股)長： 主任(局、處長)：

不動產估價師： 賴百祥

地價區段勘查表填寫說明：

本表各欄項目應依區段勘查結果填寫，並依影響地價區域因素基準明細表，各細項優劣等級數之劃分原則，將優劣等級及級數以代碼或文字填寫在每一細項前空白欄位內。如屬分為三級之普通，則應依序填寫等級普通、級數三級。優劣細項等級劃分方式如下：

分為二級：1：優 2：劣

分為三級：1：優 2：普通 3：劣

分為五級：1：優 2：稍優 3：普通 4：稍劣 5：劣

1：無 2：輕微 3：中度 4：嚴重 5：極嚴重

1：極輕微 2：輕微 3：普通 4：嚴格 5：極嚴格

分為七級：1：極優 2：優 3：稍優 4：普通 5：稍劣 6：劣 7：極劣

分為九級：1：超極優 2：極優 3：優 4：稍優 5：普通 6：稍劣 7：劣 8：極劣 9：超極劣

※分為九級以上者由直轄市或縣(市)地政機關自行決定等級細項。

註：填寫內容各依土地所在地直轄市、縣(市)政府訂定之明細表填列。

地價區段勘查表(普通住宅用地)

台北市士林區

年期	1120301		區段編號	P007-00		區段範圍	文教區		故宮路34巷南側，故宮路48巷北側之文教區街廓。						
土地 使用 管制	1	1	都市計畫(內外)		都市計畫內				公 共 建 設	1	5	觀光遊憩設施	名稱：故宮博物院 ○本區段內 ●本區段外(距 900 M)		
			使用分區(使用地類別)		文教區					1	5	停車場地	名稱：故宮廣場停車場 ○本區段內 ●本區段外(距 550 M)		
			建 蔽 率		35%					2	5	接近服務性設施的程度	名稱：東吳大學郵局 ○本區段內 ●本區段外(距 500 M)		
	1	5	容 積 率		240%							電力資源			
	1	5	有無禁止建築		優							產業用水及設施			
交 通 運 輸	2	5	次要道路		名稱：故宮路		寬度：20M		特 殊 設 施	2	5	電 業 氣 體 燃 料	變電所或高壓鐵塔	名稱：蘭雅變電所 ○本區段內 ●本區段外(距 2300 M)	
	3	5	區段內道路平均寬度 6M				2	5		瓦斯槽或儲油槽	名稱：台灣中油大直站 ○本區段內 ●本區段外(距 1400 M)				
	2	5	大型車站	● 台北高鐵站 ○本區段內 ●本區段外(距 7900 M) ● 台北火車站 ○本區段內 ●本區段外(距 7900 M) ● 台北轉運站 ○本區段內 ●本區段外(距 7700 M) ● 士林捷運站 ○本區段內 ●本區段外(距 2600 M)											
	1	5	站 牌	名稱：外雙溪(故宮)●本區段內 ○本區段外 密集程度：●非常密集 ○密集 ○不密集			3	5		殯 葬	●基 地 名稱：士林第一公墓 ○本區段內 ●本區段外(距920M)				
	2	5	交流道	名稱：圓山交流道○本區段內 ●本區段外(距 4800 M)							○殯儀館 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
			接近聚落程度			○火葬場 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)									
			接近運銷中心程度			○納骨塔 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)									
			接近消費市場程度			1	5	廢 棄 物 處 理		○污水處理場 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
	2	7	區段內道路規劃及闢建程度							●焚化爐 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
	自然 條件	1	5	日 照			優			環 境 污 染	1	5	○噪音污染 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)		
3		5	景 觀			普通		○廢氣污染 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
1		3	傾 斜 度			平緩									
1		5	排 水 之 良 否			優									
1		3	地 勢			適當									
土地 改良	1	5	建築基地改良	■整平或填挖基地 ■開挖水溝 □水土保持 ■鋪築道路 □埋設管道 □修築駁嵌 □其他			工 商 活 動			百貨公司	名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
			農地改良	□耕地整理 □水土保持 □土壤改良 □修築農路 □灌溉 □排水 □防風 □防砂 □堤防						金融機構	名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
公 共 建 設	2	5	學 校	● 雨聲國小 ○本區段內 ●本區段外(距 1700 M) ● 至善國中 ○本區段內 ●本區段外(距 1400 M) ● 泰北高中 ○本區段內 ●本區段外(距 1700 M) ● 國立東吳大學○本區段內 ●本區段外(距 700 M)			其 他 影 響 因 素			娛樂設施	名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
	5	5	市 場	●全聯福利中心-士林中正店○本區段內●本區段外(距 2300M) ●美麗華百樂園 ○本區段內 ●本區段外(距3100M) ●雨農市場 ○本區段內 ●本區段外(距2000M)						大型展示中心或觀光飯店	名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
	1	5	公 園 廣 場 徒 步 區	●至德園公園 ○本區段內 ●本區段外(距 300 M) ●至善公園 ○本區段內 ●本區段外(距 1400 M) ●至善園 ○本區段內●本區段外(距 1300 M)						顧客之通行量					
										店鋪之毗連狀態					
										房屋建築現況		建築密度	20%		
										土地利用現況		建築型態	公寓		
												○商業用 ●住宅用 ○工業用 ○住商混合 ○住工混合 ○農作用 ○漁牧用 ○空地 ○公共設施			

勘查日期： 承辦員： 課(股)長： 主任(局、處長)：

不動產估價師：賴晉峰

地價區段勘查表填寫說明：

本表各欄項目應依區段勘查結果填寫，並依影響地價區域因素基準明細表，各細項優劣等級數之劃分原則，將優劣等級及級數以代碼或文字填寫在每一細項前空白欄位內。如屬分為三級之普通，則應依序填寫等級普通、級數三級。優劣細項等級劃分方式如下：

分為二級：1：優 2：劣

分為三級：1：優 2：普通 3：劣

分為五級：1：優 2：稍優 3：普通 4：稍劣 5：劣

1：無 2：輕微 3：中度 4：嚴重 5：極嚴重

1：極輕微 2：輕微 3：普通 4：嚴格 5：極嚴格

分為七級：1：極優 2：優 3：稍優 4：普通 5：稍劣 6：劣 7：極劣

分為九級：1：超極優 2：極優 3：優 4：稍優 5：普通 6：稍劣 7：劣 8：極劣 9：超極劣

※分為九級以上者由直轄市或縣(市)地政機關自行決定等級細項。

註：填寫內容各依土地所在地直轄市、縣(市)政府訂定之明細表填列。

地價區段勘查表(農業用地)

台北市士林區

年期	1120301		區段編號	P011-00		區段範圍	河道用地	臨溪路100巷北側，自強橋西側之河道用地。										
土地 使用 管制	1	1	都市計畫(內外)		都市計畫內					特 殊 設 施	1	5	觀光遊憩設施	名稱： ○本區段內 ○本區段外(距_____M)				
			使用分區(使用地類別)		河道用地								停車場地	名稱： ○本區段內 ○本區段外(距_____M)				
			建 蔽 率		-								接近服務性設施的程度	名稱： ○本區段內 ○本區段外(距_____M)				
			容 積 率		-								1	5	電力資源	優		
			有無禁止建築										1	5	產業用水及設施	優		
交 通 運 輸			主要道路		名稱：復興三路		寬度：12M			環 境 污 染	1	5	污廢水及廢棄物處理設施					
			區段內道路平均寬度		6M								1	5	電 業 氣 體 燃 料	變電所或高壓鐵塔	名稱：蘭雅變電所 ○本區段內 ●本區段外(距 2400 M)	
			大型車站	○ 高鐵站 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)					瓦斯槽或儲油槽							名稱：台灣中油文林路站○本區段內 ●本區段外(距 2100 M)		
				○ 火車站 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)														
				○ 客運站 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)					●基 地						名稱：士林第一公墓 ○本區段內 ●本區段外(距 900 M)			
			○ 捷運站 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)					3					5	殯 葬	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)			
			站 牌	名稱： ○本區段內 ○本區段外(距_____M)					○殯儀館						名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)			
				密集程度：○非常密集 ○密集 ○不密集											○火葬場	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)		
			交流道	名稱： ○本區段內 ○本區段外(距_____M)					○納骨塔				名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)					
	1	5		接近聚落程度(士林)		180M							1	5	廢 棄 物 處 理	○污水處理場	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)	
1	7	接近運銷中心程度(士林)		2300M			○垃圾場或掩埋場	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)										
1	7	接近消費市場程度(士林)		2300M			○焚化爐	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)										
1	5	區段內道路規劃及闢建程度		優			○水污染	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)										
自然 條件	1	5	日 照		優			環 境 污 染	1	7	○噪音污染	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)						
			景 觀								○廢氣污染	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)						
	1	7	傾 斜 度		極平緩						○廢棄物污染	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)						
	1	5	保 (排) 水 之 良 否		優						○其他污染	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)						
	3	5	地 勢		普通													
	3	5	風 勢		普通													
	1	5	土 質		優													
土地 改良			建築基地改良	☐ 整平或填挖基地 ☐ 開挖水溝 ☐ 水土保持 ☐ 鋪築道路 ☐ 埋設管道 ☐ 修築駁嵌 ☐ 其他_____					其 他 影 響 因 素			同性質高低及聚集規模程度						
	5	7	農地改良	☐ 耕地整理 ☒ 水土保持 ☐ 土壤改良 ☐ 修築農路 ☐ 灌溉 ☐ 排水 ☐ 防風 ☐ 防砂 ☒ 堤防 ☐ 其_____								行政上輔導及管制						
公 共 建 設			學 校	○ 國小 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)					其 他 影 響 因 素				耕耘之難易					
				○ 國中 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)									災害之危險程度					
				○ 高中 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)									地質					
				○ 大專院校○本區段內 ○本區段外(距_____M)														
			市 場	○ 傳統市場○本區段內 ○本區段外(距_____M)					其 他 影 響 因 素									
				○ 超級市場○本區段內 ○本區段外(距_____M)														
				○ 超大型購物中心 ○本區段內 ○本區段外(距_____M)					房屋建築現況	建築密度	0%							
			公 園 廣 場 徒 步 區	○ 里鄰公園○本區段內 ○本區段外(距_____M)					土地利用現況	建築型態	堤防及水利設施型態							
				○ 一般公園○本區段內 ○本區段外(距_____M)						○商業用 ○住宅用 ○工業用 ○住商混合 ○住工混合 ○農作用 ○漁牧用 ○空地 ●公共設施								
				○ 廣場、徒步區○本區段內○本區段外(距_____M)														

勘查日期： 承辦員： 課(股)長： 主任(局、處長)：

不動產估價師：賴晉緯

地價區段勘查表填寫說明：

本表各欄項目應依區段勘查結果填寫，並依影響地價區域因素基準明細表，各細項優劣等級數之劃分原則，將優劣等級及級數以代碼或文字填寫在每一細項前空白欄位內。如屬分為三級之普通，則應依序填寫等級普通、級數三級。優劣細項等級劃分方式如下：

分為二級：1：優 2：劣

分為三級：1：優 2：普通 3：劣

分為五級：1：優 2：稍優 3：普通 4：稍劣 5：劣

1：無 2：輕微 3：中度 4：嚴重 5：極嚴重

1：極輕微 2：輕微 3：普通 4：嚴格 5：極嚴格

分為七級：1：極優 2：優 3：稍優 4：普通 5：稍劣 6：劣 7：極劣

分為九級：1：超極優 2：極優 3：優 4：稍優 5：普通 6：稍劣 7：劣 8：極劣 9：超極劣

※分為九級以上者由直轄市或縣(市)地政機關自行決定等級細項。

註：填寫內容各依土地所在地直轄市、縣(市)政府訂定之明細表填列。

地價區段勘查表(普通住宅用地)

台北市士林區

年期	1120301		區段編號	P013-00		區段範圍	第三種住宅區			忠義街北側，忠誠路二段東側，士東路南側，東山路西側之第三種住宅區街廓。					
土地 使用 管制	1	1	都市計畫(內外)		都市計畫內			公 共 建 設	1	5	觀光遊憩設施	名稱：芝山岩 ○本區段內 ●本區段外(距 1000 M)			
			使用分區(使用地類別)		第三種住宅區				1	5	停車場地	名稱：愛馬屋-陽明停車場 ●本區段內 ○本區段外(距 130 M)			
			建蔽率		45%				1	5	接近服務性設施的程度	名稱：士林法院郵局 ○本區段內 ●本區段外(距 400 M)			
			容積率		225%							電力資源			
			有無禁止建築		優							產業用水及設施			
1	5	有無限制建築(整體開發、面積限制、高度限制)		優					污廢水及廢棄物處理設施						
交通 運輸	1	5			名稱：士東路		寬度：25M		特 殊 設 施	5	5	電業氣體燃料	變電所或高壓鐵塔	名稱：蘭雅變電所 ○本區段內 ●本區段外(距 300 M)	
	1	5	大型車站	●台北火車站 ○本區段內 ●本區段外(距 8000 M)			瓦斯槽或儲油槽	名稱：中油芝山加油站 ○本區段內 ●本區段外(距 1000 M)							
				●台北火車站 ○本區段內 ●本區段外(距 8000 M)			○墳墓 ○殯儀館 ○火葬場 ○納骨塔	名稱：士林第一公墓 ○本區段內 ●本區段外(距 1500 M)							
				●台北捷運站 ○本區段內 ●本區段外(距 7600 M)				名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
	1	5	站牌	名稱：職能發展學院二 ●本區段內 ○本區段外(距 M) 密集程度：●非常密集 ○密集 ○不密集			2	5			名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
	3	5	交流道	名稱：圓山交流道○本區段內 ●本區段外(距 7000 M)							名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
			接近聚落程度								名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
			接近運銷中心程度								名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
			接近消費市場程度				名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)								
	2	7	區段內道路規劃及闢建程度		優		1	5			名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
自然 條件	1	5	日照		優				名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
	3	5	景觀		普通				名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
	1	3	傾斜度		平緩				名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
	1	5	保(排)水之良否		優		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)								
	1	3	地勢		適當		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)								
			風勢				名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)								
		土質				名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)									
土地 改良	1	5	建築基地改良		■整平或填挖基地 ■開挖水溝 □水土保持 ■鋪築道路 □埋設管道 □修築駁嵌 □其他			工 商 活 動			百貨公司	名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)			
			農地改良		□耕地整理 □水土保持 □土壤改良 □修築農路 □灌溉 □排水 □防風 □防砂 □堤防						金融機構	名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)			
公共 建設	1	5	學校	●芝山國小 ●本區段內 ○本區段外(距 250 M)			其他 影響 因素						名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)		
				●蘭雅國中 ○本區段內 ●本區段外(距 250 M)									名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)		
				●臺北市立大學天母校區○本區段內 ●本區段外(距 800 M)									名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)		
	2	5	市場	●全聯福利中心-士林德行東店●本區段內 ○本區段外(距 550 M) ●大葉高島屋 ○本區段內 ●本區段外(距 500 M) ●士東市場 ○本區段內 ●本區段外(距 700 M)			房屋 建築 現況					建築密度 90%			
			公園廣場徒步區	●天母運動公園 ○本區段內 ●本區段外(距 800 M) ●蘭雅公園 ○本區段內 ●本區段外(距 650 M) ●天和公園 ○本區段內 ●本區段外(距 1500 M)									建築型態 公寓及華廈型態		
							土地利用現況	○商業用 ○住宅用 ○工業用 ●住商混合 ○住工混合 ○農作用 ○漁牧用 ○空地 ○公共設施							

勘查日期： 承辦員： 課(股)長： 主任(局、處長)：

不動產估價師： 賴晉峰

地價區段勘查表填寫說明：

本表各欄項目應依區段勘查結果填寫，並依影響地價區域因素基準明細表，各細項優劣等級數之劃分原則，將優劣等級及級數以代碼或文字填寫在每一細項前空白欄位內。如屬分為三級之普通，則應依序填寫等級普通、級數三級。優劣細項等級劃分方式如下：

分為二級：1：優 2：劣

分為三級：1：優 2：普通 3：劣

分為五級：1：優 2：稍優 3：普通 4：稍劣 5：劣

1：無 2：輕微 3：中度 4：嚴重 5：極嚴重

1：極輕微 2：輕微 3：普通 4：嚴格 5：極嚴格

分為七級：1：極優 2：優 3：稍優 4：普通 5：稍劣 6：劣 7：極劣

分為九級：1：超極優 2：極優 3：優 4：稍優 5：普通 6：稍劣 7：劣 8：極劣 9：超極劣

※分為九級以上者由直轄市或縣(市)地政機關自行決定等級細項。

註：填寫內容各依土地所在地直轄市、縣(市)政府訂定之明細表填列。

台北市士林區

註：填寫內容各依土地所在地直轄市、縣(市)政府訂定之明細表填列。

地價區段勘查表(農業用地)

台北市北投區

年期	1120301		區段編號		P015-00		區段範圍		磺港溪東側，登山路西侧，登山路南側，北投區第八公墓北側之保護區街廓。															
土地 使用 管制	1	1	都市計畫(內外)			都市計畫內							觀光遊憩設施		名稱： ○本區段內 ○本區段外(距 M)									
			使用分區(使用地類別)			保護區							停車場地		名稱： ○本區段內 ○本區段外(距 M)									
			建 蔽 率			-							接近服務性設施的程度		名稱： ○本區段內 ○本區段外(距 M)									
			容 積 率			-							3	5	電力資源		普通							
			有無禁止建築										3	5	產業用水及設施		普通							
交 通 運 輸			主要道路		名稱：登山路			寬度：4M		特 殊 設 施			1	5	電 業 氣 體 燃 料	變電所或高壓鐵塔		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			區段內道路平均寬度		4M			瓦斯槽或儲油槽								名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)								
			大型車站	○ 高鐵站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)											殯 葬	5	5	● 墓 地 ○ 殯儀館 ○ 火葬場 ○ 納骨塔	名稱：北投第八公墓 ○本區段內 ●本區段外(距 300 M) 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M) 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M) 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
				○ 火車站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)															名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
				○ 客運站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)															名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
				○ 捷運站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)															名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
			站 牌	名稱： ○本區段內 ○本區段外(距 M) 密集程度：○非常密集 ○密集 ○不密集				環 境 污 染	1						7	○水污染 ○噪音污染 ○廢氣污染 ○廢棄物污染 ○其他污染	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M) 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M) 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M) 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M) 名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
			交流道	名稱： ○本區段內 ○本區段外(距 M)													名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
	3	5	接近聚落程度(新北投)			5000M											名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
	3	7	接近運銷中心程度(新北投)			5000M											名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
3	7	接近消費市場程度(新北投)			5000M			名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)																
3	5	區段內道路規劃及闢建程度			普通			名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)																
自然 條件	1	5	日 照		優				環 境 污 染	1	7	○水污染 ○噪音污染 ○廢氣污染 ○廢棄物污染 ○其他污染	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)											
			景 觀										名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)											
	4	7	傾 斜 度		普通								名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)											
	1	5	保 (排) 水 之 良 否		優								名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)											
	3	5	地 勢		普通								名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)											
	3	5	風 勢		普通								名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)											
	1	5	土 質		優								名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)											
土地 改良			建築基地改良		☐ 整平或填挖基地 ☐ 開挖水溝 ☐ 水土保持 ☐ 鋪築道路 ☐ 埋設管道 ☐ 修築駁嵌 ☐ 其他				工 商 活 動			百貨公司		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)										
	5	7	農地改良		☐ 耕地整理 ☒ 水土保持 ☐ 土壤改良 ☐ 修築農路 ☐ 灌溉 ☐ 排水 ☐ 防風 ☒ 防砂 ☐ 堤防 ☐ 其							金融機構		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)										
公 共 建 設			學 校	○ 國小 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						其 他 影 響 因 素				娛樂設施		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)								
				○ 國中 ○本區段內 ○本區段外(距 M)										大型展示中心或觀光飯店		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)								
				○ 高中 ○本區段內 ○本區段外(距 M)										顧客之通行量										
				○ 大專院校○本區段內 ○本區段外(距 M)										店鋪之毗連狀態										
			市 場	○ 傳統市場○本區段內 ○本區段外(距 M)																				
				○ 超級市場○本區段內 ○本區段外(距 M)																				
		公 園 廣 場 徒步區	○ 里鄰公園○本區段內 ○本區段外(距 M)						房屋建築現況		建築密度		20%											
			○ 一般公園○本區段內 ○本區段外(距 M)						建築型態		透天厝型態													
			○ 廣場、徒步區○本區段內○本區段外(距 M)						土地利用現況		○商業用 ☒ 住宅用 ○工業用 ○住商混合 ○住工混合 ☒ 農作用 ○漁牧用 ○空地 ○公共設施													

勘查日期：

承辦員：

課(股)長：

主任（局、處長）：

不動產估價師：

地價區段勘查表填寫說明：

本表各欄項目應依區段勘查結果填寫，並依影響地價區域因素基準明細表，各細項優劣等級數之劃分原則，將優劣等級及級數以代碼或文字填寫在每一細項前空白欄位內。如屬分為三級之普通，則應依序填寫等級普通、級數三級。優劣細項等級劃分方式如下：

分為二級：1：優 2：劣

分為三級：1：優 2：普

分為五級：1：優 2：稍

力有五級：1：後 2：前
1：無 2：輕

1: 無 2: 輕
1: 杯 2: 輕

1: 極輕微 2: 輕
3: 中等 4: 重 5: 極重

分為七級：1：極優 2：優

分為九級：1：超極優 2：極

※分為九級以上者由直轄市或

註：填寫內容各依土地所在地直轄市、縣(市)政府訂定之明細表填列。

台北市士林區

地價區段勘查表

台北市士林區

年期	1120301		區段編號	P003-00		區段範圍	至善路二段以南之公園用地西側之河道用地				
土地 使用 管制			都市計畫(內外)		都市計畫內						
			使用分區(使用地類別)		河道用地						
			建 蔽 率								
			容 積 率								
			有無禁止建築								
			有無限制建築(整體開發、面積限制、高度限制)								
交 通 運 輸			主要道路		名稱：		寬度：				
			區段內道路平均寬度 M								
			大型車站	○ 高鐵站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 火車站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 客運站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 捷運站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
			站 牌	名稱： ○本區段內 ○本區段外(距 M) 密集程度：○非常密集 ○密集 ○不密集							
			交流道	名稱： ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
			接近聚落程度(平等村落)								
			接近運銷中心程度(天母)								
			接近消費市場程度(天母)								
			區段內道路規劃及闢建程度								
自然 條件			日 照								
			景 觀								
			傾 斜 度								
			保 (排) 水 之 良 否								
			地 勢								
			風 勢								
			土 質								
土地 改良			建築基地改良		☐ 整平或填挖基地 ☐ 開挖水溝 ☐ 水土保持 ☐ 鋪築道路 ☐ 埋設管道 ☐ 修築駁嵌 ☐ 其他						
	5	7	農地改良		☐ 耕地整理 ☐ 水土保持 ☐ 土壤改良 ☐ 修築農路 ☐ 灌溉 ☐ 排水 ☐ 防風 ☐ 防砂 ☐ 堤防 ☐ 其他						
公 共 建 設			學 校	○ 國小 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 國中 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 高中 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 大專院校○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 傳統市場○本區段內 ○本區段外(距 M)							
			市 場	○ 超級市場○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 超大型購物中心 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 里鄰公園○本區段內 ○本區段外(距 M)							
			公 園 廣 場 徒步區	○ 一般公園○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 廣場、徒步區○本區段內○本區段外(距 M)							
特 殊 設 施			電 業 氣 體 燃 料	變電所或高壓鐵塔		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
				瓦斯槽或儲油槽		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
				殯 葬	○墓 地		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
					○殯儀館		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
			○火葬場		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			環 境 污 染	廢 棄 物 處 理	○納骨塔		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
					○污水處理場		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
					○垃圾場或掩埋場		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
					○焚化爐		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
			工 商 活 動	○水污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
		○噪音污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
		○廢氣污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
		○廢棄物污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
		○其他污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
		其 他 影 響 因 素	百貨公司		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			金融機構		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
		其 他 影 響 因 素	娛樂設施		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			大型展示中心或觀光飯店		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			顧客之通行量								
			店鋪之毗連狀態								
			房屋建築現況		建築密度	0%					
			土地利用現況		建築型態	河道用地					
					○商業用 ○住宅用 ○工業用 ○住商混合 ○住工混合 ○農作用 ○漁牧用 ○空地 ●公共設施						

勘查日期：112年3月1日 承辦員： 課(股)長： 主任(局、處長)：

不動產估價師： 賴晉峰

地價區段勘查表填寫說明：

本表各欄項目應依區段勘查結果填寫，並依影響地價區域因素基準明細表，各細項優劣等級數之劃分原則，將優劣等級及級數以代碼或文字填寫在每一細項前空白欄位內。如屬分為三級之普通，則應依序填寫等級普通、級數三級。優劣細項等級劃分方式如下：

分為二級：1：優 2：劣

分為三級：1：優 2：普通 3：劣

分為五級：1：優 2：稍優 3：普通 4：稍劣 5：劣

1：無 2：輕微 3：中度 4：嚴重 5：極嚴重

1：極輕微 2：輕微 3：普通 4：嚴格 5：極嚴格

分為七級：1：極優 2：優 3：稍優 4：普通 5：稍劣 6：劣 7：極劣

分為九級：1：超極優 2：極優 3：優 4：稍優 5：普通 6：稍劣 7：劣 8：極劣 9：超極劣

※分為九級以上者由直轄市或縣(市)地政機關自行決定等級細項。

註：填寫內容各依土地所在地直轄市、縣(市)政府訂定之明細表填列。

台北市士林區

勘查日期：112年3月1日

承辦員：

課(股)長：

主任（局、處長）：

不動產估價師：

地價區段勘查表填寫說明：

本表各欄項目應依區段勘查結果填寫，並依影響地區價值因素基準明細表，各細項優劣等級數之劃分原則，將優劣等級及級數以代碼或文字填寫在每一細項前空白欄位內。如屬分為三級之普通，則應依序填寫等級普通、級數三級。優劣細項等級劃分方式如下：

分為二級：1：優 2：劣

分為三級：1：優 2：普

分為五級：1：優 2：稍

1：無 2：輕微 3：中度 4：嚴重 5：極嚴重

1:極輕微 2:輕微 3:普通 4:嚴格 5:極嚴格

分為七級：1：極優 2：優 3：稍優 4：普通 5：稍劣 6：劣 7：極劣

分為九級：1：超極優 2：極優 3：優 4：稍優 5：普通 6：稍劣 7：劣 8：極劣 9：超極劣

※分為九級以上者由直轄市或縣(市)地政機關自行決定等級細項。

註：填寫內容各依土地所在地直轄市、縣(市)政府訂定之明細表填列。

地價區段勘查表

台北市士林區

年期	1120301		區段編號	P005-00		區段範圍	雙溪靠自強橋，臨公園用地之部分河道用地				
土地 使用 管制			都市計畫(內外)		都市計畫內						
			使用分區(使用地類別)		河道用地						
			建蔽率								
			容積率								
			有無禁止建築								
			有無限制建築(整體開發、面積限制、高度限制)								
交通運輸			主要道路		名稱：		寬度：				
			區段內道路平均寬度 M								
			大型車站	○ 高鐵站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 火車站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 客運站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 捷運站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
			站牌	名稱：○本區段內 ○本區段外(距 M) 密集程度：○非常密集 ○密集 ○不密集							
			交流道	名稱：○本區段內 ○本區段外(距 M)							
			接近聚落程度(平等村落)								
			接近運銷中心程度(天母)								
			接近消費市場程度(天母)								
			區段內道路規劃及闢建程度								
	自然條件			日照							
				景觀							
				傾斜度							
			保(排)水之良否								
			地勢								
			風勢								
			土質								
土地改良			建築基地改良	☐ 整平或填挖基地 ☐ 開挖水溝 ☐ 水土保持 ☐ 鋪築道路 ☐ 埋設管道 ☐ 修築駁嵌 ☐ 其他							
	5	7	農地改良	☐ 耕地整理 ☐ 水土保持 ☐ 土壤改良 ☐ 修築農路 ☐ 灌溉 ☐ 排水 ☐ 防風 ☐ 防砂 ☐ 堤防 ☐ 其他							
公共建設			學校	○ 國小 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 國中 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 高中 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 大專院校○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 傳統市場○本區段內 ○本區段外(距 M)							
			市場	○ 超級市場○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 超大型購物中心 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
			公園廣場徒步區	○ 里鄰公園○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 一般公園○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 廣場、徒步區○本區段內○本區段外(距 M)							
特殊設施			電業氣體燃料	變電所或高壓鐵塔	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
				瓦斯槽或儲油槽	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
				殯葬	○墓地	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
					○殯儀館	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
			○火葬場		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			環境污染	廢棄物處理	○納骨塔	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
					○污水處理場	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
					○垃圾場或掩埋場	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
					○焚化爐	名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
			工商活動	○水污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
		○噪音污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
		○廢氣污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
		○廢棄物污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
		○其他污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
		其他影響因素	百貨公司		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			金融機構		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			娛樂設施		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			大型展示中心或觀光飯店		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			顧客之通行量								
		店鋪之毗連狀態									
		房屋建築現況		建築密度	0%						
		建築型態		河道用地							
		土地利用現況		○商業用 ○住宅用 ○工業用 ○住商混合 ○住工混合 ○農作用 ○漁牧用 ○空地 ●公共設施							

勘查日期：112年3月1日 承辦員： 課(股)長： 主任(局、處長)：

不動產估價師： 賴晉峰

地價區段勘查表填寫說明：

本表各欄項目應依區段勘查結果填寫，並依影響地價區域因素基準明細表，各細項優劣等級數之劃分原則，將優劣等級及級數以代碼或文字填寫在每一細項前空白欄位內。如屬分為三級之普通，則應依序填寫等級普通、級數三級。優劣細項等級劃分方式如下：

分為二級：1：優 2：劣

分為三級：1：優 2：普通 3：劣

分為五級：1：優 2：稍優 3：普通 4：稍劣 5：劣

1：無 2：輕微 3：中度 4：嚴重 5：極嚴重

1：極輕微 2：輕微 3：普通 4：嚴格 5：極嚴格

分為七級：1：極優 2：優 3：稍優 4：普通 5：稍劣 6：劣 7：極劣

分為九級：1：超極優 2：極優 3：優 4：稍優 5：普通 6：稍劣 7：劣 8：極劣 9：超極劣

※分為九級以上者由直轄市或縣(市)地政機關自行決定等級細項。

註：填寫內容各依土地所在地直轄市、縣(市)政府訂定之明細表填列。

台北市士林區

台北市士林區

※分為九級以上者由直轄市或縣(市)地政機關自行決定等級細項。

38

台北市士林區

39

損益 24 日 終了

台北市士林區

註：填寫內容各依土地所在地直轄市、縣(市)政府訂定之明細表填列。

地價區段勘查表

台北市士林區

年期	1120301		區段編號	P012-00		區段範圍	至善路二段南側、公園用地西側部分河道用地				
土地 使用 管制			都市計畫(內外)		都市計畫內						
			使用分區(使用地類別)		河道用地						
			建 蔽 率								
			容 積 率								
			有無禁止建築								
			有無限制建築(整體開發、面積限制、高度限制)								
交 通 運 輸			主要道路		名稱：	寬度：					
			區段內道路平均寬度 M								
			大型車站	○ 高鐵站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 火車站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 客運站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 捷運站 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
			站 牌	名稱： ○本區段內 ○本區段外(距 M) 密集程度：○非常密集 ○密集 ○不密集							
			交流道	名稱： ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
			接近聚落程度(平等村落)								
			接近運銷中心程度(天母)								
			接近消費市場程度(天母)								
			區段內道路規劃及闢建程度								
自然 條件			日 照								
			景 觀								
			傾 斜 度								
			保 (排) 水 之 良 否								
			地 勢								
			風 勢								
			土 質								
土地 改良			建築基地改良		☐ 整平或填挖基地 ☐ 開挖水溝 ☐ 水土保持 ☐ 鋪築道路 ☐ 埋設管道 ☐ 修築駁嵌 ☐ 其他						
5	7	農地改良	☐ 耕地整理 ☐ 水土保持 ☐ 土壤改良 ☐ 修築農路 ☐ 灌溉 ☐ 排水 ☐ 防風 ☐ 防砂 ☐ 堤防 ☐ 其他								
公 共 建 設			學 校	○ 國小 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 國中 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 高中 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 大專院校○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 傳統市場○本區段內 ○本區段外(距 M)							
			市 場	○ 超級市場○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 超大型購物中心 ○本區段內 ○本區段外(距 M)							
			公 園 廣 場 徒步區	○ 里鄰公園○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 一般公園○本區段內 ○本區段外(距 M)							
				○ 廣場、徒步區○本區段內○本區段外(距 M)							
特 殊 設 施			電 業 氣 體 燃 料	變電所或高壓鐵塔		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
				瓦斯槽或儲油槽		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
				殯 葬	○基 地		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
					○殯儀館		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)				
			○火葬場		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			廢 棄 物 處 理	○納骨塔		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
		環 境 污 染		○污水處理場		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
				○垃圾場或掩埋場		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
				○焚化爐		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)					
			○水污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			○噪音污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			○廢氣污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			○廢棄物污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			○其他污染		名稱：無 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
工 商 活 動			百貨公司		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			金融機構		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			娛樂設施		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			大型展示中心或觀光飯店		名稱 數量 ○本區段內 ○本區段外(距 M)						
			顧客之通行量								
其他 影 響 因 素			店鋪之毗連狀態								
			房屋建築現況		建築密度	0%					
			建築型態		河道用地						
			土地利用現況		○商業用 ○住宅用 ○工業用 ○住商混合 ○住工混合 ○農作用 ○漁牧用 ○空地 ●公共設施						

勘查日期：112年3月1日 承辦員： 課(股)長： 主任(局、處長)：

不動產估價師： 賴晉峰

地價區段勘查表填寫說明：

本表各欄項目應依區段勘查結果填寫，並依影響地價區域因素基準明細表，各細項優劣等級數之劃分原則，將優劣等級及級數以代碼或文字填寫在每一細項前空白欄位內。如屬分為三級之普通，則應依序填寫等級普通、級數三級。優劣細項等級劃分方式如下：

分為二級：1：優 2：劣

分為三級：1：優 2：普通 3：劣

分為五級：1：優 2：稍優 3：普通 4：稍劣 5：劣

1：無 2：輕微 3：中度 4：嚴重 5：極嚴重

1：極輕微 2：輕微 3：普通 4：嚴格 5：極嚴格

分為七級：1：極優 2：優 3：稍優 4：普通 5：稍劣 6：劣 7：極劣

分為九級：1：超極優 2：極優 3：優 4：稍優 5：普通 6：稍劣 7：劣 8：極劣 9：超極劣

※分為九級以上者由直轄市或縣(市)地政機關自行決定等級細項。

註：填寫內容各依土地所在地直轄市、縣(市)政府訂定之明細表填列。

宗地個別因素清冊

興辦事業計畫名稱：-

0基本資料		宗地流水號	0001	0002	0003	0004	0005
		鄉鎮市區	士林區	士林區	士林區	士林區	士林區
		段小段名稱	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段
		地號	441-3-A	441-3-B	457-1-A	457-1-B	465-1-A
		土地所有權人或管理人姓名	戴興發等3人	戴興發等3人	中影股份有限公司	中影股份有限公司	中影股份有限公司
1. 宗地條件	7	面積(M ²)	1,007.86	440.53	3,053.00	400.00	22.95
	8	寬度(M)	90.00	90.00	132.50	52.00	16.00
	9	深度(M)	11.20	7.00	23.00	7.69	1.80
	10	形狀	不規則形(可集中利用)	不規則形(可集中利用)	不規則形(可集中利用)	不規則形(可集中利用)	不規則形(不可集中利用)
	11	臨街情形	無	無	無	無	有
	12	地勢	平坦	平坦	平坦	平坦	平坦
2. 道路條件	13	道路種類	無	無	無	無	主要道路
	14	面前道路寬度	無	無	無	無	40m
3. 接近條件	15	學校名稱					
		接近學校之程度(M)					
	16	市場名稱	全聯福利中心-大直北安店	全聯福利中心-大直北安店	全聯福利中心-大直北安店	全聯福利中心-大直北安店	全聯福利中心-大直北安店
		接近市場之程度(M)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	17	公園、廣場名稱					
		接近公園、廣場之程度(M)					
	18	車站名稱	士林捷運站	士林捷運站	士林捷運站	士林捷運站	士林捷運站
		接近車站之程度(M)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4. 周邊環境條件	19	商圖名稱					
		接近商圖之程度(M)					
	20	嫌惡設施名稱	士林第一公墓	士林第一公墓	士林第一公墓	士林第一公墓	士林第一公墓
		接近嫌惡設施之程度(M)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5. 行政條件	21	停車方便性					
	22	使用分區或編定用地	公園用地	河道用地	公園用地	河道用地	河道用地
	23	建蔽率(%)	15	-	15	-	-
	24	容積率(%)	60	-	60	-	-
	25	有無禁、限建 禁、限建情形	有限制	有 水利禁建	有限制	有 水利禁建	有 水利禁建
6. 其他							
協議價購程序	☒ 尚未辦理						
	☐ 已辦理，未達成協議之金額(元/M ²)如右						

填寫日期：112年03月01日
臺北市府工務局新建工程處（即需用土地人）

核章：承辦人

單位主管：

首長：

宗地個別因素清冊

興辦事業計畫名稱：-

案號：-

0 基本資料		宗地流水號	0006	0007	0008	0009
		鄉鎮市區	士林區	士林區	士林區	士林區
		段小段名稱	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段
		地號	465-1-B	465-1-C	465-1-D	441-4
		土地所有權人或管理人姓名	中影股份有限公司	中影股份有限公司	中影股份有限公司	戴黃春妹
1. 宗地條件	7	面積(M ²)	262.80	753.30	7,168.95	784.00
	8	寬度(M)	46.45	88.00	232.80	45.50
	9	深度(M)	4.75	8.50	41.00	17.20
	10	形狀	不規則形(不可集中利用)	不規則形(不可集中利用)	不規則形(可集中利用)	不規則形(可集中利用)
	11	臨街情形	無	無	有	無
	12	地勢	平坦	平坦	平坦	平坦
2. 道路條件	13	道路種類	無	無	主要道路	無
	14	面前道路寬度	無	無	40M	無
3. 接近條件	15	學校名稱				
		接近學校之程度(M)				
	16	市場名稱	全聯福利中心-大直北安店	全聯福利中心-大直北安店	全聯福利中心-大直北安店	全聯福利中心-大直北安店
		接近市場之程度(M)	2,500	2,500	2,500	2,500
	17	公園、廣場名稱				
		接近公園、廣場之程度(M)				
	18	車站名稱	士林捷運站	士林捷運站	士林捷運站	士林捷運站
		接近車站之程度(M)	2,500	2,500	2,500	2,500
4. 周邊環境條件	19	商園名稱				
		接近商園之程度(M)				
	20	嫌惡設施名稱	士林第一公墓	士林第一公墓	士林第一公墓	士林第一公墓
		接近嫌惡設施之程度(M)	1,000	1,000	1,000	1,000
5. 行政條件	21	停車方便性				
	22	使用分區或編定用地	河道用地	河道用地	河道用地	公園用地
	23	建蔽率(%)	-	-	-	15
	24	容積率(%)	-	-	-	60
	25	有無禁、限建 禁、限建情形	有 水利禁建	有 水利禁建	有 水利禁建	有限制
6. 其他						
協議價購程序		☒ 尚未辦理 ☐ 已辦理，未達成協議之金額(元/M ²)如右				

填寫日期：112年03月01日
臺北市府工務局新建工程處（即需用土地人）

興辦事業計畫名稱：-							
宗地流水號	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007
鄉鎮市區	士林區	士林區	士林區	士林區	士林區	士林區	士林區
段小段名稱	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段
地號	441-3-A	441-3-B	457-1-A	457-1-B	465-1-A	465-1-B	465-1-C
土地所有權人或管理人	戴興發等3人	戴興發等3人	中影股份有限公司	中影股份有限公司	中影股份有限公司	中影股份有限公司	中影股份有限公司
戴興發	1/4	1/4					
戴邦鑫	1/4	1/4					
戴黃春妹	1/2	1/2					
中影股份有限公司			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
林煥斌							
戴曾燕秋							
戴翊宜							
戴翊鈴							
戴宥朋							
戴李秀足							
戴淑銘							
劉燕輝							
劉慶雄							
財團法人東吳大學							
劉峻豪							

興辦事業計畫名稱：-							
宗地流水號	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014
鄉鎮市區	士林區	士林區	士林區	士林區	士林區	士林區	士林區
段小段名稱	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段	至善段六小段
地號	465-1-D	441-4	441-5	441-6	447-2	464-1	446
土地所有權人或管理人	中影股份有限公司	戴黃春妹	林煥斌	戴曾燕秋等4人	劉宥朋等5人	中影股份有限公司	財團法人東吳大學
戴興發				1/4			
戴邦鑫							
戴黃春妹		1/1					
中影股份有限公司	1/1					1/1	
林煥斌			1/1				
戴曾燕秋				1/4			
戴翊宜				1/4			
戴翊鈴				1/4			
戴宥朋					250/1000		
戴李秀足					250/1000		
戴淑銘					162/1000		
劉燕輝					88/1000		
劉慶雄					250/1000		
財團法人東吳大學							1/1
劉峻豪							

興辦事業計畫名稱：-		
宗地流水號	0015	0016
鄉鎮市區	士林區	士林區
段小段名稱	至善段六小段	至善段六小段
地號	466-1	447-1
土地所有權人或管理人	中影股份有限公司	劉峻豪等4人
戴興發		
戴邦鑫		
戴黃春妹		
中影股份有限公司	1/1	
林煥斌		
戴曾燕秋		
戴翊宜		
戴翊鈴		
戴宥朋		22/100
戴李秀足		22/100
戴淑銘		
劉燕輝		22/100
劉慶雄		
財團法人東吳大學		
劉峻豪		34/100