대구 지하철 1호선 송현 ~ 서부정류장 (상·하행) 상세 상태평가 보고서

설비명 : 좋은설비12344444

관리번호 : 관리번호AB12344444

작성일 : 2025년 09월 19일

검사장소 : 1호선 송현~서부정류장

점검자 : 임수빈

작성자 : Deep Inspector(AI 안전점검 프로그램)

확인자 : 유재민

목 차

1. 상태평가 개요	3
1.1 상태평가 기준	3
가. 점검방법	3
1.2 결함의 정의	4
가. 주요 결함	4
나. 주의 결함	5
다. 촬영 불가 지역	5
2. 상태평가 결과	6
2.1 상태평가 요약	6
2.1 상태평가 상세내용	7

1. 상태평가 개요

1.1 상태평가 기준

본 상태평가는 대구 지하철 1호선 송현~서부정류장 구간(상·하행 전 구간)을 대상으로 한다. 평가 대상은 전차선 지지물 중 지지애자로 한정하여 실시한다.

가. 점검방법

본 점검은 대상 구간의 전차선 지지애자를 비접촉 촬영·분석 방식으로 수행한다. 좌/우 애자 상/하단 촬영용 카메라 4대와 애자번호 식별 보조 카메라 1대를 병행 사용한다.

[표1] 카메라 설치




애자 촬영용(좌) 카메라



애자 촬영용(우) 카메라



애자번호 식별용



[그림1] 촬영현장

1.2 결함의 정의

지지애자의 결함은 다음과 같이 주요결함과 주의결함으로 나누어 평가한다.

가. 주요 결함

지지애자를 교체해야하는 수준의 결함이다.

[표2] 주요결함

결함 종류	내용	예시 이미지
균열 (Crack)	애자 표면에 생긴 미세한 금. 열팽창, 기계적 충격, 전기적 스트 레스 등으로 발생할 수 있음.	
파손 (Damage)	애자 본체가 깨지거나 일부가 떨어져 나간 상태. 과전압, 외부충격, 균열의 심화 등으로 발생할 수 있음.	

나. 주의 결함

애자 교체가 불필요하나, 관찰이 필요한 결함이다.

[표3] 주의결함

결함 종류	내용	예시 이미지
얼룩 (Stain)	애자 표면에 먼지, 매연 등 오염 물질이 묻어 생기는 자국.	
아크혼(박리) (ArchornPeeling)	아크 방전이 발생하면서 애자의 표피가 분리되어 떨어지기 직전이 거나 떨어진 상태. 아크 방전 시 발생하는 충격 등으 로 발생할 수 있음.	
아크혼(그을음) (ArchornScorching)	아크 방전이 발생하면서 생긴 그을림 자국. 아크 방전 시 발생하는 고온과 연 기로 아크혼 주변에 검게 탄 흔적 이 남음.	

다. 촬영 불가 지역

촬영 불가 지역은 촬영 작업은 수행되었으나 구조물·설비 및 안전시설 등으로 애자 본체가 가려져 영상에서 식별되지 않은 경우를 의미한다. 본 항목은 결함 유형이 아닌 판독 상태이며, 재촬영 또는 보완조치의 대상이다.

[표4] 촬영 불가 사유

사유	설명	예시 이미지
가려짐	타 구조물, 부속장치 또는 작업 여 건 등으로 대상 애자가 시야에서 가려져 검출이 곤란한 경우.	
완전 파손	대상 애자가 전면적으로 파손되어 형상이 식별되지 않아 검출이 곤 란한 경우.	

2. 상태평가 결과

2.1 상태평가 요약

[표5] 상태평가 요약표

구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(상행) #1~#75	지지애자 /손상여부	특이상태 점검 /AI점검	元열: #2, #6, #7, #10, #18, #19, #27, #29, #32, #34, #35, #36, #38, #44, #45, #47, #48, #49, #50, #51, #53, #57, #58, #62, #63, #64, #65, #66, #67, #69, #73, #75 과손: #31, #74	아크혼_박리: #1, #5, #34, #35, #40, #41, #47, #57, #67
지지물	송현~서부정류 장(하행) #1~#75	지지애자 /손상여부	특이상태 점검 /AI점검	元열: #2, #6, #7, #10, #18, #19, #27, #29, #32, #34, #35, #36, #38, #44, #45, #47, #48, #49, #50, #51, #53, #57, #58,	아크혼_박리: #1, #5, #34, #35, #40, #41, #47, #57, #67

		#62, #63,	
		#64, #65,	
		#66, #67,	
		#69, #73,	
		#75	
		파손:	
		#31, #74	

2.2 상태평가 결과

[표6] 상태평가 결과표

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #1 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태	아크혼_박리 검 출	

NO IMAGE			N	O IMAC	ΪE
	원본사진		AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #2 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #3 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	JE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
송현~서부정류 지지물지지애자 손상 장(상행) #4		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(상행) #5 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태	아크혼_박리 검 출	

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(상행) #6 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	IO IMAC	JE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #7 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(상행) #8		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(상행) #9 지지애자 손상 여부		등이상태 점검 /AI점검	정상상태			

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #10 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
송현~서부정류 지지물지지애자 손상 정(상행) #11		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(상행) #12 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	JE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(상행) #13	지지애자 손상 여부	특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
송현~서부정류 장(상행) #14지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
종현~서부정류 지지물 장(상행) #15 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #16 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
종현~서부정류 지지물 장(상행) #17 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
종현~서부정류 지지물 장(상행) #18 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출			

NO IMAGE			Ν	O IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(상행) #19	지지애자 선 여부	-상	특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(상행) #20	지지애자 손상 여부	특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			1	NO IMAC	GE .	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물	송현~서부정류 장(상행) #21		투이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(상행) #22	지지애자 손상 여부	특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(상행) #23	지지애자 손상 여부	특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #24 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(상행) #25	지지애자 손상 여부	특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(상행) #26	지지애자 손상 여부	특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #27 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	JE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(상행) #28	지지애자 손상 여부	특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(상행) #29	지지애자 손상 여부	특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #30 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #31 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	파손 검출	

NO IMAGE			Ν	O IMAC	iE
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #32 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #33 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	SE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비교
지지물	송현~서부정류 장(상행) #34	지지애자 손상 여부	특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	아크혼_박리 검 출

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	아크혼_박리 검 출

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(상행) #36 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #38 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			Ν	O IMAC	iΕ	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #39 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			Ν	O IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(상행) #40	지지애자 손	상	특이상태 점검 /AI점검	정상상태	아크혼_박리 검 출

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #41 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	아크혼_박리 검 출

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #42 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			Ν	O IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #43 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태			

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
*** 청년~서부정류 지지물 *** 청(상행) #44 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 지지물 장(상행) #45		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
송현~서부정류 지지물지지애자 손상 역부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #47 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	아크혼_박리 검 출	

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(상행) #48 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(상행) #49 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(상행) #50 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(상행) #51		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #52 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
송현~서부정류 장(상행) #53지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(상행) #54 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	JE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #55 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #56 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			Ζ	O IMAC	iΕ	
	원본사진			AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고		
지지물 송현~서부정류 장(상행) #57 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	아크혼_박리 검 출	

NO IMAGE			N	O IMAC	JE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #58 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #59 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #60 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #61 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	IO IMAC	JE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #62 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(상행) #63 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #64 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #65 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(상행) #66 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비교
지지물 송현~서부정류 지지어자 손상 장(상행) #67		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	아크혼_박리 검 출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #68 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #69 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #70 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #71 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(상행) #72 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #73 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(상행) #74 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	파손 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
송현~서부정류 장(상행) #75지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비교
지지물 송현~서부정류 지지물 장(하행) #1 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태	아크혼_박리 검 출	

NO IMAGE			Ν	O IMAC	JE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(하행) #2 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	IO IMAC	GE .	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #3 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	JE .
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #4 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(하행) #5	지지애자 손상 여부	특이상태 점검 /AI점검	정상상태	아크혼_박리 검 출

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #6 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비교
지지물 송현~서부정류 장(하행) #7 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #8 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고		
지지물 송현~서부정류 지지물 장(하행) #9 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태			

NO IMAGE			N	IO IMAC	JE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비교
송현~서부정류 장(하행) #10지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(하행) #11		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			NO IMAGE		
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 지지물 장(하행) #12 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	JE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
송현~서부정류 자지물지지애자 손상 영부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(하행) #14 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지 (하행) #15 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	JE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #16 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
송현~서부정류 지지물 장(하행) #17 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(하행) #18 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
종현~서부정류 지지물 장(하행) #19 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
종현~서부정류 지지물 장(하행) #20 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(하행) #21 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	JE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
송현~서부정류 자지물지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 지지물 장(하행) #23 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 지지물 장(하행) #24 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태			

NO IMAGE			Ν	O IMAC	ΞE	
	원본사진			AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #25 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #26 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #27 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			Ν	O IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고		
지지물 송현~서부정류 장(하행) #28 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #29 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #30 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE				Ν	O IMAC	E
	원본사진			AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비코	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #31 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	파손 검출		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #32 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #33 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			Ν	O IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비교	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #34 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	아크혼_박리 검 출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #35 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	아크혼_박리 검 출

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #36 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #37 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #38 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #39 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(하행) #40	지지애자 손	상	특이상태 점검 /AI점검	정상상태	아크혼_박리 검 출

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #41 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태	아크혼_박리 검 출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #42 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #43 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #44 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #45 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #46 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #47 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	아크혼_박리 검 출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #48 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #49 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #50			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #51 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비교
지지물 송현~서부정류 장(하행) #52 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #53 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	Ε
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #54 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비교
송현~서부정류 장(하행) #55지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #56 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #57 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	아크혼_박리 검 출	

NO IMAGE			Ν	O IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분	구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #58 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #59 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #60 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비교
지지물 송현~서부정류 장(하행) #61 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
송현~서부정류 자지물지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #63 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			Ν	O IMAC	E	
	원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비교
지지물 송현~서부정류 장(하행) #64 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출		

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #65 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	iΕ
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #66 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비교
지지물 송현~서부정류 장(하행) #67 지지애자 손상 여부		특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	아크혼_박리 검 출	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #68 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	O IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
송현~서부정류 장(하행) #69지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			N	O IMAC	SE .
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #70		특이상태 점검 /AI점검	정상상태		

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물 송현~서부정류 장(하행) #71 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			N	IO IMAC	E
	원본사진		AI검출결과		
구분 위치 점검항목		점검기준 /점검방법	점검결과	비고	
지지물 송현~서부정류 장(하행) #72 지지애자 손상 여부			특이상태 점검 /AI점검	정상상태	

NO IMAGE			NO IMAGE		
원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(하행) #73	지지애자 손상 여부	특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	

NO IMAGE			NO IMAGE		
원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(하행) #74	지지애자 손상 여부	특이상태 점검 /AI점검	파손 검출	

NO IMAGE			NO IMAGE		
원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지지물	송현~서부정류 장(하행) #75	지지애자 손상 여부	특이상태 점검 /AI점검	균열 검출	