


Dipinto su Tela

Ambito veneto (da J. Bassano), Scena campestre

56-TE-2006-G002

CCR-LG-2007-04



STATO DI FATTO DOPO LA RIMOZIONE DELLA VERNICE E DEGLI INTERVENTI PIU' RECENTI



Gocciolatura di sostanza corrosiva



Presenza di materiale proteico -colla animale-



Presenza di cera



Residui di stucco sulla pellicola pittorica originale



Zone spulcate