



Alzata
Scala 1:5




Vista dall'alto



Vista dal basso



Prospetto frontale



Sezione

STATO DI CONSERVAZIONE



Frattura



Sollevamento tarsia in ottone



Tracce di carta di color rosso
sotto scaglie di tartaruga



Tracce di carta di color azzurro
sotto scaglie di tartaruga