


**Abbildung R3: FMEDA-Ergebnisse - SPFM und LFM für den Safety-Island
(ISO 26262 ASIL-D Nachweis)**

SPFM und LFM je Komponente



**Fehlerverteilung Safety-Island
(FMEDA Gesamt - 1847 Fehlermoden)**

