


Abbildung R3: FMEDA-Ergebnisse - SPFM und LFM für den Safety-Island (ISO 26262 ASIL-D Nachweis)

SPFM und LFM je Komponente



Fehlerverteilung Safety-Island (FMEDA Gesamt - 1847 Fehlermoden)

