


**BIST-Architektur mit Subgraph-
Fehleranalyse (konzeptuell)**



**Subgraph-Signaturvergleich:
Fehlerfreier vs. fehlerhafter Schaltkreis**

**Fehlerfreier Graph G
(Referenz)**

	G1	G2	G3	G4	OUT
G1	0	1	0	1	0
G2	0	0	1	1	0
G3	0	0	0	0	1
G4	0	0	0	0	1
OUT	0	0	0	0	0

**Fehlerhafter Graph G'
(SA0 an G1 → G2)**

	G1	G2	G3	G4	OUT
G1	0	0	0	1	0
G2	0	0	1	1	0
G3	0	0	0	0	1
G4	0	0	0	0	1
OUT	0	0	0	0	0

■ Kante vorhanden ■ Keine Kante ■ Fehlstelle (SA0)