


Portfolio ASCHL Ulrich (08-2025)


Hier finden Sie eine rudimentäre Sammlung an meinen kreativen Verbechen aus der Holzwerkstatt

Restaurierung Gartenbank (aktuell)

Die alte Gartenbank (Hoagoatnbeng) von meinem Großvater wollte von mir neu gestrichen werden. Ich wollte sie ursprünglich nur schnell schleifen und dann lasieren, aber es hat sich zu einem umfangreichen Projekt entwickelt. Verfaulte Zapfen, Beine die durch direkten Kontakt zum Boden unter Wasser weggemodert sind, eine gebrochene Rückenlehne, und und und.



Aktueller Stand



Ausgangszustand




Erster Schleifgang, gut zu erkennen die vermoderten Zapfen



Die Verbindung zu einem der Beine war komplett weggefault, hier wurde ein neuer Block an Holz enigesetzt. Auch die abgefaulten Füße wurden anschließend ersetzt.



Für die gebrochene Rückenlehne wurde an der Bruchstelle (Astloch) beidseitig mit Langbohrer Platz für einen Holzeinsatz gemacht.



Anschließend wurde dieser eingeleimt, mit Runddübeln fixiert (ich hab dabei leider einmal durch die Vorderseite gebohrt) und mit Keilen ausgerichtet und aufeinandergepresst.



“Wetterpatina”

Zusätzlich wurden noch alle Seitenbretter ausgetauscht, da diese längst das Ende ihrer Lebenszeit erreicht hatten.



Chaos



Geschliffene und gestrichene Teile



Streichen der Beine



Seite der Bank vor den letzten Arbeiten. Auch in der Sitzfläche wurde ein Teil ausgetauscht.



Zusammenbau



Stand: 2025-08-11

Museumskasterl für Bezirksmuseum Neubau (2025'08-aktuell)

Für das Bezirksmuseum Neubau sollen zwei Aktenschränke umgebaut werden. Hier wollen wir Hochglanzlackieren und in den Farben aus “Le Corbusier's Architectural Polychromy” halten.

Fertigstellung bis Mitte September '25.



Rankhilfen für Gurken (2025'07)



Diverses

Sonst habe ich noch diverse Kleinigkeiten gemacht:

- Longboards mit geleimtem/gebogenem Birken-Sperrholz
- Futterhaus für Vögel
- Katzentreppe für den Balkon
- Schilder zu runden Geburtstagen

Fotos folgen