

रसुवा हिमबाढी अपडेट - २०८२

स्थिति प्रतिवेदन # २ (मिति: २०८२ असार २८)



यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, विभागहरू, DHM, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा, जिल्ला सुरक्षा समिति, रसुवा, ICIMOD को सहकार्यमा तयार पारेको हो। यसमा २०८२ असार २४ मा रसुवा तथा छिमेकी जिल्लाहरूमा आएको भीषण बाढी र पहिरोको अवस्थालाई समेटिएको छ।

सारांश

वि.सं. २०८२ असार २४ गते नेपाल-चीन सीमाबाट करिब ३५ किलोमिटर माथि तिब्बती क्षेत्रमा अवस्थित **प्युरेपू हिमनदीमा रहेको सुप्राग्लेसियल तालबाट** अचानक पानी निकास हुँदा ल्हेन्दे खोलामा (भोटेकोशी नदी) आएको बाढीले ठूलो विनाश निम्त्याएको छ।

उक्त आकस्मिक बाढीबाट कुल १८ जना सम्पर्कविहीन भएको, हाल सम्मको खोज उद्धारबाट रसुवादेखि पश्चिम नवलपरासी जिल्लासम्म त्रिशुली र नारायणी नदीमा गरी कुल ११ वटा शव तथा मानव अंगहरू फेला परेका छन्। जसमध्ये २ जनाको मात्र पहिचान भएको छ, तीमध्ये १ जनाको अन्तिम संस्कार सम्पन्न भइसकेको र अर्का १ जनाको परिवारलाई शव बुझाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

बढ्दो तापक्रम र हिमतालहरूको तीव्र विस्तारका कारण हिमताल बिस्फोटका घटना बढ्दै गएको छ भने हिम-बाढीले महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। हालैको रसुवाको हिमबाढीले रसुवागढीस्थित नेपाल-चीन मित्रेरी पुल, स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडकखण्ड, रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाहको ठूलो हिस्सा र सो क्षेत्रका तीनवटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। भन्सार पासको प्रतिक्षामा रहेका ट्रक, कन्टेनर र विद्युतीय सवारीहरू बगाएको र डुबाएको छ। स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब १६ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। रसुवागढी-केरुङ व्यापारिक मार्ग ठप्प हुँदा अरबौं रूपयाँ बराबरको आर्थिक क्षतिको आशंका गरिएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, रसुवाको बैठकले प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन समिति गठन गरेको छ र क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।


बाढीको कारणसम्बन्धी रिमोट सेन्सिङ विश्लेषण

Sentinel-2 को भू-उपग्रहले खिचेका तस्वीरहरूको विश्लेषण गर्दा प्युरेपू हिमनदीमा अवस्थित सुप्राग्लेसियल तालको तीव्र विकास र त्यसपछिको पानीको अचानक निकासका कारण हिमबाढी आएको संकेत गरेका छन्।


सन् २०२५ मार्च महिनादेखि सुप्राग्लेसियल तालहरू बन्न थालेको र ती ताल मे महिनाको मध्यसम्म विस्तार भएको देखिन्छ। सतही पानीको मात्रा तीव्र रूपमा बढ्दै गई २८ जुनसम्म उक्त तालको क्षेत्रफल करिब ०.५२५ वर्गमिटर पुगेको देखिन्छ (ICIMOD)। तालहरू आपसमा गाभिने र विस्तार हुने क्रमसँगै ७ जुलाईसम्म सुप्राग्लेसियल तालको क्षेत्रफल झण्डै ०.७२५ वर्गकिलोमिटर पुगेको तस्वीरहरूको विश्लेषणबाट देखिन्छ।

तर, उक्त घटना भएको दिन असार २४ (८ जुलाई)मा तालको क्षेत्रफल अचानक घटेर करिब ०.६० वर्गकिलोमिटरमा झरेको देखिन्छ। सोही दिनका भू-उपग्रह तस्वीरमा हिमनदीको सतहमा देखिएको परिवर्तनले उक्त घटना सुप्राग्लेसियल तालबाट पानी निकास भई ल्हेन्दे खोलामा मिसिन गएको र तलतिर पानीको तिब्र बहावका कारण बाढी सिर्जना भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।


स्रोत: - Sentinel - 2 Imagery, ICIMOD



स्रोत: - Sentinel - 2 Imagery, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग



07 July 2025



08 July 2025

क्षति र नोक्सानीको संक्षिप्त विवरण



- नेपाल - चीन जोड्ने मित्रेरी पुल बगाएको कारण चीनतर्फको सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा टुटेको छ।
- स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी १६ किलोमिटर सडकखण्डको १० ठाउँमा बाढीले गर्दा १२०० मिटर सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।
- रसुवागढी भन्सार यार्डमा कार्यालय र यार्डमा रहेका शेड घरहरूमा क्षति भएको छ।
- रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम, हेडवर्क्स र लेबर क्याम्पमा क्षति भएको छ भने चिलिमा आयोजनाको सुरुडमा बाढी छिरेर क्षति पुगेको छ।
- रसुवा भन्सार कार्यालय, टिमुको यार्ड/सुक्खा बन्दरगाहमा भन्सार जाँचपासको लागि राखिएका केही थान मालबाहक ट्रक, कन्टेनर र विद्युतीय सवारी साधन बगाएको र EV Charging स्टेसनमा क्षति पुर्‍याएको छ।
- ८ वटा हेभी इक्विपमेन्ट, ३० वटा वेल्डिङ मेसिन र १० वटा ग्राइन्डिङ मेसिनमा क्षति पुगेको छ।

स्रोत: जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

सिंहदरबार, काठमाडौं

www.ndrrma.gov.np

रसुवा हिमबाढी अपडेट - २०८२

स्थिति प्रतिवेदन # २ (मिति: २०८२ असार २८)



आपत्कालीन तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार

विभिन्न निजी हेलिकप्टर कम्पनी मार्फत

क्र.सं.	उद्धार गरिएका व्यक्तिको विवरण			कैफियत	उद्धार मिति	उद्धार गरिएका व्यक्तिको विवरण			
	महिला	पुरुष	जम्मा			उडान नम्बर	स्वदेशी नागरिक	विदेशी नागरिक	जम्मा
१	०	९	९	सुरक्षा निकायद्वारा संयुक्त रूपमा उद्धार गरिएको	२०८२।३।२४	३४	९	१२७	१३६
२	२	२६	२८	नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको	२०८२।३।२५	७	२५	४	२९
३	२	१६	१८	सुरक्षा निकायबाट संयुक्त रूपमा उद्धार गरिएको	२०८२।३।२६	३	१२	०	१२
जम्मा	४	५१	५५	नेपाली - ५०, चिनियाँ - १, भारतीय - ४	जम्मा	४४	४६	१३१	१७७

स्रोत: जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा

स्रोत: जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा


विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १८ औं बैठकका निर्णय (मंगलवार, २०८२ असार २४)

- मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारजनमा समवेदना:** रसुवागढीमा २०८२/०३/२४ मा आएको आकस्मिक बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख प्रकट गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली, परिवारजनप्रति समवेदना, र बेपत्ताको खोज तथा उद्धारलाई थप तिब्रताका साथ निरन्तरता दिन निर्देशन ।
- मितेरी पुल पुनर्निर्माण र सडक सुचारु:** भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने नाका रसुवागढीस्थित मितेरी पुल बगाएकाले आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हुँदा उक्त पुलको पुनर्निर्माण गर्न र रसुवागढी-स्याप्रुबेसी सडक खण्डलाई मर्मत सुधार गरी नाका सुचारु गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मित्रराष्ट्र चीन सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
- पूर्वाधारको मर्मत तथा सञ्चालन:** क्षतिग्रस्त भन्सार, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारहरूको छिटो मर्मत गरी सेवा पुनःसञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन तथा व्यवसायीको क्षतिको आकलन अर्थ मन्त्रालयले गर्नेगरी निर्देशन ।
- राहत तथा उपचार व्यवस्था:** मृतक तथा बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानूनअनुसार राहत उपलब्ध गराउने र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने ।
- उद्धारमा संलग्नप्रति धन्यवाद:** खोज तथा उद्धारमा संलग्न स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, संघ-संस्था तथा समुदायजनलाई उच्च सराहना गर्दै धन्यवाद दिने ।
- बाढी अध्ययन र पूर्वतयारी:** बाढीको कारण पहिचान गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने र भविष्यमा पूर्वसूचना र पूर्वतयारी सुनिश्चित गर्न चीनसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन ।
- विस्तृत क्षति आकलन:** बाढीबाट क्षति भएका संरचना तथा पूर्वाधारहरूको विस्तृत क्षति आकलन गरी परिषद्को आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन ।



विपद्पश्चात भएका मुख्य कार्य र हालसम्म जारी प्रयासहरू

- हालसम्म तीनवटै सुरक्षा निकायबाट करिब १९५० जना सुरक्षाकर्मीहरू खोज तथा उद्धार कार्यमा परिचालन गरिएको छ ।
- सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) का कार्यकारी प्रमुखज्यू लगायत नेपाल सरकारका अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूले २०८२ असार २४ गते (०८ जुलाई २०२५) प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ ।
- रसुवा हिम-बाढीको विषयमा २०८२ असार २४ गते विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १८ औं आकस्मिक बैठक बसी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
सिंहदरबार, काठमाडौं

www.ndrrma.gov.np

रसुवा हिमबाढी अपडेट - २०८२

स्थिति प्रतिवेदन # २ (मिति: २०८२ असार २८)



- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मिति २०८२ असार २५ गते रसुवा हिमबाढीले भएको क्षति र तत् पश्चातको खोज तथा उद्धारको विषयमा पत्रकार सम्मेलन समेत गरी सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराइएको छ ।
- घटनास्थलदेखि नवलपरासी पश्चिम जिल्लासम्म फैलिएको क्षेत्रमा १८ जना बेपत्ताको खोजी कार्य स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा चारवटै सुरक्षा निकायहरूद्वारा निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
- विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध सञ्चार र विद्युत् सेवा पुनः सुचारु गरिएको छ। साथै, स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडकखण्डको मर्मत गरी यातायातका साधनहरू यथासिघ्र सुचारु गर्न सडक विभाग, लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना तथा लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाले जिल्ला प्रशासनसँगको सहकार्यमा काम सुरु गरेको छ।
- जल तथा मौसम विज्ञान विभागले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा बाढीपछिको अवस्थाको अनुगमन गर्दै रसुवा हिमबाढीको कारणको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।
- मिति २०८२ असार २५ गते बसेको रसुवा जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्न गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक योजनाका योजना प्रमुख ई. खड्गलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
- NDRRMA ले बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा विस्तृत क्षति मूल्यांकन (Detailed Damage Assessment-DDA) गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला सुरक्षा समिति, रसुवा

- नेपाल चीन सीमामा चीनतर्फ रहेका विपद्बाट प्रभावित ९१ जना नेपाली नागरिकहरूलाई चिनीयाँ पक्षबाट केरुङमा खान, बस्न, औषधिपचार र अन्य आवश्यक प्रबन्ध सहित सुरक्षित अवस्थामा राखिएको जानकारी चिनीयाँ समकक्षीबाट प्राप्त हुन आएको छ । बाढीबाट प्रभावित भएका चीनतर्फ सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएका उल्लेखित ९१ जना र रोजगारी, पर्यटन र व्यवसायको शिलशिलामा केरुङमा रहेका नेपाल फर्किन चाहने अन्य नागरिकहरूलाई समेत वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी नेपाल फर्काउनु पर्ने भएकोले केरुङमा रहेका नेपाल फर्कन चाहने नागरिकहरूलाई नेपाल फर्कने व्यवस्था मिलाउनका लागि गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल थालिएको।
- मिति २०८२।०३।२५ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला सुरक्षा समिति, रसुवाको आकस्मिक बैठकबाट विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको सञ्चार, विद्युत र सडकलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्णय भए बमोजिम सम्बन्धित निकायहरूलाई विपद् प्रभावित स्थानहरूमा निरन्तर परिचालन गरी मिति २०८२।०३।२६ गते बिहान ११:०० बजेबाट प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको सञ्चार र विद्युत सेवा सुचारु भएको। उक्त सुचारु भएको सञ्चार र विद्युत सेवालालाई पुनः अवरोध हुन नदिने गरी थप प्रभावकारी बनाउने काम भई रहेको।
- विपद्का कारण अवरुद्ध भएको स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडकखण्डको मर्मत गरी सवारी आवागमन यथाशीघ्र सुचारु गर्नको लागि सडक विभाग, लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, रसुवागढी जलविद्युत आयोजना र लाङटाङ जलविद्युत आयोजना समेतका जे.सि.बी., एक्जाभेटर, ब्रेकर लगायतका हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरी सडक पुर्ननिर्माण कार्यलाई आजपनि तिब्रता प्रदान गरी स्याफ्रुबेसी (रुङ्गा पुल) देखि टिमुरेतर्फको सडकखण्डको १६ कि.मी. मध्ये चेनेज ४+०५० सम्म (करिब ६०० मि.) र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको बालुवाखानीदेखि रसुवागढीतर्फको सडक/बाटो (करिब २५० मि.) मर्मत गरिएको। उक्त अवरुद्ध सडक मर्मत कार्यलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन आवश्यक थप इक्विपमेन्ट, जनशक्ति र आवश्यक अन्य स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्न सडक विभाग, गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक योजना, गोसाईकुण्ड गाउँपालिका एवम् स्थानीय राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिएको।
- बाढीले बगाएको रसुवागढीस्थित मितेरी पुल र चिनीयाँतर्फको क्षतिग्रस्त भूभागमा चिनीयाँ पक्षले Debris हटाउने लगायतका मर्मतको कार्य सुरु गरेको जानकारी प्राप्त हुन आएको।
- रसुवा भन्सार कार्यालय, टिमुरेको याईमा विपद्को कारण फसेका देहायका सवारी साधन सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको:

खोजतलास/सरसफाई गरेको मिति	विवरण			
	EV सवारी साधन	मालवाहक ट्रक/कन्टेनर	Debris हटाइएको (करिब)	कैफियत
२०८२।०३।२६	४	४	१०० मि.	
२०८२।०३।२७	४	११	९० मि.	
जम्मा	८	१५	१९० मि.	



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
सिंहदरबार, काठमाडौं

www.nddrma.gov.np