Engenharia de Sistemas de Informação ACH2006 – Turma 201804

Relatório de Avaliação Heurística - Data: 30/08/18

Software avaliado: Portal de Transparência da Câmara Municipal de Poá - http://131.161.121.137/portal-transparencia/home

Nome do Avaliador: Hugo de Lima Boleta nUSP 7650972

As heurísticas a serem utilizadas na avaliação de usabilidade são:

- 1. Visibilidade do status do sistema;
- 2. Compatibilidade do sistema com o mundo real;
- 3. Controle do usuário e liberdade;
- 4. Consistência e padrões;
- 5. Prevenção de erros;
- 6. Reconhecimento ao invés de relembrança;
- 7. Flexibilidade e eficiência de uso;
- 8. Estética e design minimalista;
- 9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros;
- 10. Help e documentação.

Tabela de violações de heurísticas encontradas pelo avaliador:

N.	Problema	Heurística(s) Violada(s)	Severidade
1.	Na página de licitações, ao se efetuar uma primeira pesquisa sem filtro de modalidade (campo marcado como não obrigatório), o sistema faz a busca corretamente. Em uma segunda busca, empregando filtro de modalidade, o sistema também realiza a busca. No entanto quando o filtro é excluído, na terceira tentativa, o sistema não realiza a busca corretamente, funcionando apenas se as modalidades voltarem a ser filtradas. Mais detalhes na Figura 1.	5, 7, 9	3
2.	Os campos de data não possuem uma máscara automática. Como por exemplo na tela de <u>contratos</u> . É obrigatório que o usuário selecione a data no calendário ou digite a barra "/". Conforme figura 2.	5	1
3.	No subsistema "Serviço de informação ao Cidadão", não há um atalho claro para voltar à tela principal do Portal de Transparência.	1, 4	2
4.	Ao sair da tela do "Serviço de Informação ao Cidadão" onde pode ser feita a pergunta, não se	1, 4, 6	2

	encontra na página inicial nenhum atalho para voltar		
	ao formulário.		
5.	Após enviar uma dúvida através da página do E-sic		
	se o usuário clica para acompanhar a sua pergunta,	1, 7, 9	4
	aparece apenas uma página em branco. Figura 5.		
6.	Da página em branco, caso o usuário clique no ícone superior, volta para uma página inicial com atalhos para o portal de transparência, E-sic e acompanhamentos. Mas esta nova home ainda não foi visitada pelo usuário, e é diferente da home anterior. Figura 6.	4, 6	2
7.	A partir da <u>página acessada no item 6</u> , ao se clicar na aba de acompanhamento de protocolos, ao preencher os campos e confirmar os dados, o sistema exibe novamente uma página em branco, independentemente de o número ser um protocolo que exista ou não. Figura 7.	1, 7, 9	4




Figura 1a: Pesquisa de licitações feita sem filtro de modalidade




Figura 1b: Pesquisa feita com filtro de modalidade




Figura 1c: Pesquisa feita novamente sem filtro de modalidade, não exibe mais resultados




Figura 2: Formatação de datas




Figura 5a: Solicitação efetuada




Figura 5b: Página de acompanhamento da pergunta



Figura 6a: Tela inicial a partir do formulário de solicitação, antes da pergunta




Figura 6b: Tela inicial depois de realizar a pergunta



Figura 7a: Consulta de protocolo



Figura 7b: Resultado de consulta de protocolo