ICARUS AD **BEAUVAIS** TILLÉ (LFOB)


1°/ GÉNÉRALITÉS – ENVIRONNEMENT


Identification des points VFR

Possible difficulté d'identification des points VFR associés à la CTR :

- **Point S** (202°/2,5 Nm) :

Échangeur autoroutier de l'A16 à Allonne. proche d'un pont suspendu aux pylônes blancs très remarquables.







- **Point SE** (164°/6,7 Nm) :

Croisement de la RD 1001 avec D2 et D44 à Noailles. Noailles est situé dans une petite vallée légèrement masquée par la forêt. Existence d'une grande place proche du croisement.

- **Point SW** (203°/7,3 Nm) : Travers ouest d'un relais de télévision près de l'A16, au lieu-dit « Le bois de Molle ».







- **Point WB** (263°/4,5 Nm) :

Village de Goincourt.



- **Point W** (263°/8,5 Nm) : « Le Pont qui Penche » sur la N31. Il n'y a cependant aucun pont dans ce village (Ons-en-Bray). C'est seulement le nom du village. Il y a une grande carrière à proximité. Chercher quand la N31 fait un large virage qui traverse le lieu-dit.





- **Point N** (014°/5,4 Nm BVS) :

Croisement de l'A16 sur RD1001 au lieu-dit « Le Bois St-Martin ». Les routes se croisent selon un angle proche de 45°. Risque de confusion avec un croisement A16 et RD930 proche de Hardivilliers plus au nord de N et qui ressemble à N.

2°/ ARRIVÉES

Risque d'atterrissage dur piste 30

Pente longitudinale de 0,97 % (supérieure à la valeur maximale de 0,80 %) sur le premier quart de piste.

Éblouissement possible

Au lever du jour, éblouissement possible en approche 12 suite à la position du soleil dans l'axe.

Vent de travers

Habituels vents de travers piste 12/30, susceptibles d'amener à des remises de gaz. Régulièrement, vents plus forts en altitude.



3°/ ATTERRISSAGE

Risque d'incursion de piste

Après atterrissage piste 12 et dégagement *via* R2 en extrémité de piste, remonter le TWY R et **s'arrêter au point d'attente 30/12 sur le TWY R avant piste 12/30 jusqu'à instruction.** Ce point d'attente n'est pas perpendiculaire à la piste (angle mort : visibilité réduite sur le trafic utilisant la piste 30). Le point d'attente se situe à une distance orthogonale de 150 m de l'axe de la piste 12/30 mais à 300 m longitudinalement.


4°/ ROULAGE

Erreur de cheminement possible


De nuit ou par mauvaise visibilité, confusion possible après atterrissage piste 12 entre le **marquage/balisage de la raquette de retournement** (première ligne jaune qui vire à gauche, balisage lumineux axial, inscription TURN PAD au sol) et **la sortie R2** (deuxième ligne jaune, pas de balisage lumineux axial, inscription R2 au sol).



Raquette de retournement (nuit)



Sortie R2 (nuit)



Risque de refus de priorité

En l'absence de *marshaller* sur l'aire de trafic principale : dernier virage vers le point de stationnement interdit + départ autonome soumis à autorisation.

5°/ DÉPART

Éblouissement possible : au lever du jour, éblouissement possible au décollage puis en montée RWY 12. Soleil dans l'axe.

Identification des points VFR : possible difficulté d'identification des points VFR associés à la CTR : cf. § 1 relatif à l'environnement.

AVERTISSEMENTS

ICARUS (**I**nformations **C**omplémentaires d'**A**é**R**odrome **U**tiles à la **S**écurité) est une initiative de la Commission Prévention Sécurité de la FFA, pilotée par le Comité Régional Aéronautique Nouvelle Aquitaine (CRA 10 FFA).

Les informations précédentes sont publiées uniquement à titre indicatif et informatif, et ne sont pas exhaustives. Dans la mesure du possible, elles seront maintenues à jour. Elles ne constituent qu'un complément mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre de la préparation des vols, et ne se substituent en aucun cas à la documentation aéronautique de référence diffusée au travers de l'AIP France, des NOTAM et des Sup AIP. Figures explicatives sur fonds d'écran d'origine Google Earth © et/ou SIA en vigueur à la date d'édition du présent document. Crédits photographiques : DGAC.