



[별표 2] 자연비탈면 및 산지의 재해위험도 평가표




구 분				평 가 기 준 및 배 점								점수		
붕괴 위험성 (70)	지형 (23)	경사각(°)		20 미만	20~33	34~43	44~53	54 이상						
				2	4	6	8	10						
		높 이(m)		25 미만	25~49	50~59	60~69	70 이상						
				1	2	3	4	5						
		급경사지 종단형상		철형	직선형	요형	복합형							
				1	2	3	4							
	자연비탈면 횡단형상		하강형	평행형	상승형	복합형								
			1	2	3	4								
	지반·지질 (28)	지반 변형·균열		없음				있음						
				0				5						
		토층심도(cm)		0~20	21~50	51~70	71~90	91 이상						
				1	2	3	4	5						
		상부외력		없음	전, 담, 묘지	송전탑, 주택	철도 도로	임도, 인위적 개발훼손(태양광, 벌채 등)						
				0	2	4	6	8				10		
	강우 (14)	비탈면 계곡		계곡 연장(m)		0~10	11~30	31~50	51 이상					
						1	2	3	4					
		계곡 폭(m)		3 이상	2~3	1~2	1 미만							
				1	2	3	4							
	지하수 상태		건조 (흐름흔적 없음)	습윤 (흐름흔적 하)	표면수 (흐름흔적 중)	용수 (흐름흔적 상)								
			0	2	4	6								
	소 계													
	사회적 영향도 (30)	주요 보호대상시설 중 택 1	공원시설 (18)	용도	기타	조경, 유희, 편익시설 탐방로, 도로, 광장, 휴양, 운동, 교양시설								
					1	2							3	
				피해예상 이용객수	0명	1~10명 미만				10~20명 미만	20명 이상			
0					5				10	15				
도로·철도 (20)			입지	산지	농어촌				시가지					
				1	3				5					
			도로차로수 (편도)	1차로 이하	2차로				3차로 이상					
				1	4				7					
택지 등 (20)			용도	500 미만	500~5,000	5,001~20,000	20,001~35,000	35,001 이상						
				1	2	4	6	8						
			피해예상 인구수	상업용·공업용 시설	단독주택				공동주택·다중이용시설 등					
1				3				5						
급경사지와 인접 보호대상시설과의 거리 (10)			시설물 없음	비탈면높이 2배 초과	비탈면높이 2배 이내	비탈면높이 이내	비탈면높이 1/2배 이내							
				0	1	4	7				10			
		소 계												
조사자		강우 영향인자	상부 산지에서 토석류 등이 발생하여 피해가 예상되는 지역(+5)											
	급경사지의 우수배수시설 여부 및 상태 : 우수배수시설 없음(+2), 우수배수시설 있으나 시설상태 불량(+1)													
보정점수	사회적 영향인자	급경사지 상부로부터 지표수(집수)에 의한 피해가 우려되는 지형(+5), 방재성능목표강우량 가점* 부여 * ① 최근 3년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+5), ② 최근 5년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+2)												
		노약자(노인, 어린이, 장애인 등)의 피해가 예상되는 지역: 노약자 1~4명 (+1), 노약자 5명 이상(+2)												
		관리주체가 불분명*한 지역 또는 자력정비가 어려운 재해취약계층**이 거주하는 지역: 1~4명(+3), 5명 이상(+5) * ① 토지와 주택 등의 소유자와 사용자가 달라 관리주체를 정하기 어려운 경우, ② 급경사지 소유자의 행방을 알 수 없는 경우, ③ 직접 거주를 하지 않아 방치되어 타인의 피해가 우려되는 경우, ④ 소유자·점유자가 다수인으로 관리주체를 정하기 어려운 경우 등 ** 「국민기초생활 보장법」 제2조제10호에 따른 차상위계층												
소 계														
재해위험도 평가 결과				합 계										
등급 A(0~20점), B(21~40점), C(41~60점), D(61~80점), E(81점 이상)														

[자연비탈면 및 산지 평가 세부 설명]

1. 급경사지 종단형상: 급경사지를 위에서 내려다 보았을 때의 형상

구 분	배점	모식도	현장 판단기준
철형	1		- 위에서 내려다 보았을 때 볼록한 종단 형상 - 발산 형태의 지표수의 배수
직선형	2		- 위에서 내려다 보았을 때 직선의 종단 형상 - 지표수의 수렴 및 발산이 발생하지 않음
요형	4		- 위에서 내려다 보았을 때 오목한 형태의 종단 형상 - 급경사지 내부로 수렴되는 형태의 지표수 배수
복합형	5		- 위에서 내려다 보았을 때 볼록과 오목 형태가 연속적으로 나타나는 종단 형상 - 지표수의 수렴과 발산이 복합적으로 발생

2. 자연비탈면 횡단형상: 급경사지를 측면에서 보았을 때의 형상

구 분	배점	모식도	현장 판단기준
하강형	1		-凹형 사면으로 올라갈수록 경사가 급해지는 형상
평행형	2		- 경사가 일정한 형상
상승형	3		-凸형 사면으로 올라갈수록 경사가 완만해지는 형상
복합형	4		- 상기 사면형 중 2종 이상이 존재하는 형상

3. 지하수: 땅 위에 내린 빗물 또는 눈의 일부가 땅속으로 침투되어 지층이나 암석의 간극을 메우는 정도


구분	배점	현장 판단기준
건조 (흐름흔적 없음)	0	- 마른 상태 - 지하수 및 유수의 흐름흔적이 없는 경우
습윤 (흐름흔적 하)	2	- 물기 흔적(검은색 표면, 이끼류 등)이 관찰되는 경우 - 지하수 및 유수의 흐름흔적이 일부에서 관찰되는 경우
표면수 (흐름흔적 중)	4	- 물기가 표면에 관찰되는 경우(젖음 현상) - 물줄기는 보이지 않으나 물이 떨어지는 경우 - 지하수 및 유수의 흐름흔적이 여러 곳에서 관찰되는 경우
용수 (흐름흔적 상)	6	- 물줄기가 눈에 보이는 정도의 흐름 - 지하수 및 유수의 흐름흔적이 대부분에서 관찰되는 경우

※ 급경사지 세부 분할기준

가. 공통사항

- 급경사지의 좌·우측 끝단을 우선적으로 분할한다.
- 끝단의 경계가 모호할 경우 구조물(수직배수로 등) 및 계곡부로 분할한다.
- 비탈면의 방향이 급격히 바뀌거나, 붕괴 시 피해 대상이 전혀 다른 경우 분할할 수 있다.


- 길이(연장)가 긴 급경사지는 안전관리 및 정비사업 등의 편의성을 고려하여 분할할 수 있다.
- 두 개 이상의 소규모 급경사지가 연결할 경우 한 개로 통합할 수 있다.
- 그 밖에 급경사지의 분할 또는 통합이 필요한 경우 전문가의 검토를 통해 변경할 수 있다.



급경사지 방향 분할기준

나. 자연비탈면 및 인공비탈면

- 계곡부로 분할 시, 계곡의 수직고(h)가 급경사지 최고높이(H : 급경사지 내 가장 높은 지점의 수직고)의 3분의 1 이하로 낮아지는 지점(h : 최대 3m 이하)에서 분할한다.




급경사지 계곡부 분할기준

다. 옹벽 및 축대

- 옹벽 및 축대 구조물의 좌·우측 끝단을 기준으로 분할한다.

라. 복합 급경사지

- 자연비탈면과 옹벽 등이 복합적으로 구성된 급경사지는 필요시 구조물을 따로 분할할 수 있다.



복합 급경사지 분할기준