
ANALISIS PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK TATA BOGA DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KAB. REJANG LEBONG BERDASARKAN METODE *JOB SAFETY ANALYSIS* (JSA)

Bambang Farizal¹, James Hellyward²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Profesi Insiyur, Fakultas Pascasarjana, Universitas Andalas Padang
Alamat Surat Menyurat

E-mail: Farizalbmb44@gmail.com¹,

ABSTRACT

One of the educational pathways at the Learning Activity Studio is vocational education. SKB vocational education with the Culinary Skills Program which aims to prepare students to become productive human beings, able to work independently, fill job vacancies in industry as mid-level workers in accordance with competencies in their chosen skills study program, tenacious, persistent in competing, and able to develop themselves in the future both independently. There are several types of data processing analysis methods carried out in this research, namely: Primary Data Analysis Method, Secondary Data Analysis Method, Output (Result) Analysis Method. Job Safety Analysis (JSA) is a task-oriented risk assessment that is used to determine the hazards and errors associated with the job. This project reviews the prevention of work accidents in foundations, slopes, columns, ring beams and light steel roof frames. Based on the Job Safety Analysis (JSA) method. Research Conducts Direct Field Observations to Obtain the Data needed to Analyze and Identify the Hazards and Risks that exist at the project site, from this data you can analyze the hazards and Risks that occur in the work items. The research can be concluded that the researcher identified the dangers and risks in the construction work of the culinary practice room. The level of risk control in the field is light and medium level. The Mild Level percentage is 94% and the Medium Level percentage is 6%.

Keywords: ANALYSIS OF JOB ACCIDENT PREVENTION

ABSTRAK

Salah satu jalur pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar adalah pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan SKB dengan Program Keahlian Tata boga yang mempunyai tujuan mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program studi keahlian pilihannya, ulet, gigih dalam berkompetisi, dan mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri. Ada beberapa macam metode analisis pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : Metode Analisis Data Primer, Metode Analisis Data Skunder, Metode Analisis Output (Hasil). *Job Safety Analysis* (JSA) adalah penilaian Risiko berorientasi tugas yang di gunakan untuk menentukan bahaya dan kesalahan yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Pada Proyek ini meninjau pencegahan kecelakaan kerja pada pekerjaan Pondasi, Sloff, Kolom, Ring Balok, dan Rangka Atap baja ringan. Berdasarkan metode *Job Safety Analysis* (JSA). Penelitian Melakukan Observasi Langsung Lapangan Untuk Mendapatkan Data yang diperlukan Untuk Menganalisis dan Mengidentifikasi Bahaya-Bahaya serta Risiko yang ada di tempat proyek, dari data tersebut dapat Menganalisis bahaya dan Risiko yang terjadi pada item pekerjaan tersebut. Penelitian Dapat disimpulkan, Peneliti Mengidentifikasi Bahaya dan Risiko Pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga Tingkat Pengendalian Risiko yang ada di Lapangan Yakni Tingkat Ringan dan Sedang. Tingkatan Ringan di presentase menjadi 94 % dan Tingkatan Sedang di Presentase Menjadi 6 %.

Kata Kunci : ANALISIS PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA

1. PENDAHULUAN

Tata boga merupakan pengetahuan di bidang boga (seni mengolah masakan) yang mencakup ruang lingkup makanan, mulai dari persiapan mengolah sampai dengan menghidangkan makanan itu sendiri yang bersifat tradisional maupun Internasional. (Bartono,2010)

Salah satu jalur pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar adalah pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan SKB dengan Program Keahlian Tata boga yang mempunyai tujuan mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program studi keahlian pilihannya, ulet, gigih dalam berkompetisi, dan mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam penerapan SMK. Dalam SMK, terdapat Analisis Keselamatan Pekerjaan atau Job Safety Analysis (JSA), yakni teknik manajemen keselamatan yang berfokus kepada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang hendak dilakukan. JSA ini berfokus kepada hubungan antara pekerja, tugas/pekerjaan, peralatan, dan lingkungan kerja.

Pada penelitian ini, akan dilakukan pembuatan Job Safety Analysis pada pekerjaan Pondasi, Sloff, Kolom, Ring balok dan Rangka Atap Baja Ringan pada Proyek Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga di SKB Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Dari penelitian proyek ini diharapkan mampu menciptakan JSA pekerjaan Konstruksi yang dapat menjadi pedoman identifikasi dan pengendalian bahaya untuk mengurangi potensi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja melalui sudut pandang konsultan pengawas, sehingga dapat menjadi dasar dari JSA pekerjaan Konstruksi yang efektif dan tepat pada proyek-proyek konstruksi serupa, dan proyek ini secara khusus.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi Berdasarkan Metode Job Safety Analysis (JSA) Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga di SKB Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”.

Rumusan masalah pada laporan teknik ini adalah Proyek Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga di SKB Rejang Lebong untuk mengetahui jenis kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjaan Pondasi, Sloff, Kolom, Ring balok dan Rangka Atap


Baja Ringan. Apa yang akan menjadi risiko pada pekerjaan, apakah peran Job Safety Analysis (JSA) dalam mengidentifikasi dan mengendalikan kecelakaan kerja di Proyek Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga.

Tujuan proyek ini adalah Mengetahui apa saja jenis-jenis kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjaan Pondasi, Sloff, Kolom, Ring balok dan Rangka Atap Baja Ringan di Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga di SKB Rejang Lebong, Mengetahui apa saja jenis-jenis kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjaan Pondasi, Sloff, Kolom, Ring balok dan Rangka Atap Baja Ringan di Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga di SKB Rejang Lebong, Menganalisis potensi bahaya dan risiko pada pekerjaan Pondasi, Sloff, Kolom, Ring balok dan Rangka Atap Baja Ringan pada Proyek Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga di SKB Rejang Lebong bagaimana peran Job Safety Analysis (JSA) mengidentifikasi dari mengendalikan kecelakaan kerja pada pekerjaan Pondasi, Sloff, Kolom, Ring balok dan Rangka Atap Baja Ringan di Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga di SKB Rejang Lebong.

Manfaat pada proyek ini adalah produk Pengawasan induk terpadu yang dapat menjadi panduan teknis dan non teknis pelaksanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan Pendidikan Provinsi Bengkulu dan untuk membantu mengembangkan tenaga trampil dalam bidang tata boga daerah kabupaten Rejang Lebong.

2. METODE

Penelitian ini berlokasi di SKB Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Lokasi penelitian


Metode Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni, pengamatan (observasi), wawancara dan Kuesioner (interview), dan dokumentasi.

1. Tahap pertama, melakukan Pengumpulan referensi, buku, maupun sumber data sekunder lainnya.

2. Tahap ke dua, Pengamatan (observasi) Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi langsung kelapangan.

3. Tahap ke tiga, Wawancara dan Kuesioner Penelitian ini menggunakan wawancara kepada para pekerja dan membagikan kuesioner ke para pekerja.

4. Tahap ke empat, Dokumentasi Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto atau gambar-gambar dan arsip mengenai serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti saat berada dilapangan



Gambar 2. Diagram Alir Peneliti

Ada beberapa macam metode analisis pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Metode Analisis Data Primer.

Hasil Pengamatan langsung dilapangan Penerapan K3 di olah Dengan Metode JSA untuk Mengetahui hasil bahaya-bahaya pada kegiatan konstruksi dan mengamati gambar Detail Engineering Design (DED) dari konsultan perencana telah sesuai belum dilaksanakan dilapangan Tersebut baik bahaya berisiko kecil sedang hingga bahaya Tingkat Tinggi. Kemudian diinput dan diolah menggunakan Denagan Microsoft Word dan excel untuk mendapat Hasil Penelitian.

2. Metode Analisis Data Skunder.

Data sekunder dikumpulkan dari data-data hasil penelitian terdahulu, gambar Detail Engineering Design (DED) yang diambil dari konsultan pengawas.

3. Metode Analisis Output (Hasil).

Setelah serangkaian pengolahan data mulai dari data primer hingga sekunder maka didapat hasil (output) dengan metode deskriptif Kuantitatif yakni Analisis Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi Berdasarkan Metode Job Safety Analysis (JSA) Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Gedung Ruang Praktik Tata Boga di SKB Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.”

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Identifikasi Bahaya dan Risiko

Job Safety Analysis (JSA) adalah penilaian Risiko berorientasi tugas yang di gunakan untuk menentukan bahaya dan kesalahan yang terkait dengan pekerjaan tesebut. Data diambil dari Proyek Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga yang berlokasi di SKB Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Pada Proyek ini meninjau pencegahan kecelakaan kerja pada pekerjaan Pondasi, Sloff, Kolom, Ring Balok, dan Rangka Atap baja ringan. Berdasarkan metode Job Safety Analysis (JSA).

Penelitian Melakukan Observasi Langsung Kelapangan Untuk Mendapatkan Data yang diperlukan Untuk Menganalisis dan Mengidentifikasi Bahaya-Bahaya serta Risiko yang ada di tempat proyek , dari data tersebut dapat Menganalisis bahaya dan Risiko yang terjadi pada item pekerjaan ,meliputi Pondasi, Sloff , Kolom, Ring Balok, dan Rangka Atap baja ringan , Setelah Menganalisis Data yang ada di Lapangan Maka Peneliti Mendapat Hasil yang dalam Bentuk Tabel Job Safety Analysis (JSA)

Tabel 3.1 Analisis Identifikasi Menggunakan Metode Job Safety Analysi (JSA)

No.	DINILAI RISIKO			PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO		PENGENDALIAN LANJUTAN	
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Berdasarkan Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kerusakan)		NILAI RISIKO	TINGKAT RISIKO (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
PEKERJAAN PONDASI								
1	Saluran Tanah	Terpapar	Luka Ringan (Tergesek)	Menggunakan Perlindungan diri memelihara Standar Kebutuhan		1	Rendah	Menggunakan Perawatan P3K dan Memantau Kesehatan Pekerjaannya/Rumah Sakit Tersebut
		Terluka karena Alat Kerja	Luka Ringan (Lancet)	Menggunakan Perlindungan diri memelihara Standar Kebutuhan		1	Rendah	Menggunakan Perawatan P3K dan Memantau Kesehatan Pekerjaannya/Rumah Sakit Tersebut
2	Pekerjaan Urajan dengan Pasir Sling, Tabel 3 cm	Kalijian Masuk Pasir	Isiati Mata	Menggunakan Perlindungan diri memelihara Standar Kebutuhan		1	Rendah	Menggunakan Perawatan P3K dan Memantau Kesehatan Pekerjaannya/Rumah Sakit Tersebut
3	Pekerjaan Pasang Semping, Tabel 10 cm	Terpapar	Memor	Menggunakan Perlindungan diri memelihara Standar Kebutuhan		1	Rendah	Menggunakan Perawatan P3K dan Memantau Kesehatan Pekerjaannya/Rumah Sakit Tersebut
		Tergelut/Terpelewat	Luka	Menggunakan Perlindungan diri memelihara Standar Kebutuhan		1	Rendah	Menggunakan Perawatan P3K dan Memantau Kesehatan Pekerjaannya/Rumah Sakit Tersebut
4	Pekerjaan Pasang Pondasi Batu Gamping, Tegapuran	Terpapar	Memor	Menggunakan Perlindungan diri memelihara Standar Kebutuhan		1	Rendah	Menggunakan Perawatan P3K dan Memantau Kesehatan Pekerjaannya/Rumah Sakit Tersebut
		Tergelut/Terpelewat	Luka Ringan (Tergesek)	Menggunakan Perlindungan diri memelihara Standar Kebutuhan		1	Rendah	Menggunakan Perawatan P3K dan Memantau Kesehatan Pekerjaannya/Rumah Sakit Tersebut

3	Pekerjaan Spesi/Mekan	Terserap/Terserap ar laman	Hidro Mula, Hidro Kali	Melakukan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) menggunakan metode yang memenuhi standar industri	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Kaca Mata, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
---	-----------------------	-------------------------------	---------------------------	--	--	---	--------	---

II. PEKERJAAN SLOFF								
1	Pekerjaan Besi	Cidra kanvas Alat Paling Besi	Terkuka	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Terserap saat Pembuatan Besi	Kanalo	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu	3	Sedang	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Terserap saat Pemasangan Besi	Memor	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
2	Pekerjaan Bekisting	Cidra pada saat pemasangan bahan kas, jangan, mullab, idikan	Terkuka kanvas Gergaji	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Terserap saat Pembuatan Bahan Bekisting	Kanalo	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Cidra pada saat pemasangan bekisting	Memor	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
3	Pekerjaan Beton	Terserap/Terserap ar laman adalah beton	Hidro Mula, Hidro Kali	Melakukan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) menggunakan metode yang memenuhi standar industri	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Kaca Mata, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Terserap saat pengisian beton kedalam bekisting	Kanalo, Luka, Lene	Melakukan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) menggunakan metode yang memenuhi standar industri	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Kaca Mata, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat

III. PEKERJAAN RING BALOK								
1	Pekerjaan Besi	Cidra kanvas Alat Paling Besi	Terkuka	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Kaca Mata, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Terserap saat Pembuatan Besi	Kanalo	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu	3	Sedang	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Terserap saat Pemasangan Besi	Memor	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
2	Pekerjaan Bekisting	Cidra pada saat pemasangan bahan kas, jangan, mullab, idikan	Terkuka kanvas Gergaji	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Terserap saat Pembuatan Bahan Bekisting	Kanalo	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Cidra pada saat pemasangan bekisting	Memor	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
3	Pekerjaan Beton	Terserap/Terserap ar laman adalah beton	Hidro Mula, Hidro Kali	Melakukan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) menggunakan metode yang memenuhi standar industri	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Kaca Mata, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Terserap saat pengisian beton kedalam bekisting	Kanalo, Luka, Lene	Melakukan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) menggunakan metode yang memenuhi standar industri	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Kaca Mata, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat


IV. PEKERJAAN RANGKA ATAP								
1	Pekerjaan Kuda-Kuda	Cidra kanvas Alat Paling Besi	Terkuka	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Kaca Mata, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Terserap saat Pembuatan Kuda-Kuda	Kanalo	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu	4	Berat	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Terserap saat Pemasangan Kuda-Kuda	Kanalo	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Terserap pada saat pemasangan Rangka Kuda-Kuda, dan pemasangan Ring	Patan Tulang Tangan/Kaki, juga di katagori	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu, Body Harness	4	Berat	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
2	Pekerjaan Pemasangan Ring Seng Gelombang	Cidra kanvas Alat Paling Besi	Terkuka	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Kaca Mata, Sepatu	1	Ringan	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
		Terserap pada saat pemasangan Ring Seng Gelombang	Patan Tulang Tangan/Kaki, juga di katagori	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu, Body Harness	4	Berat	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat
3	Pekerjaan Pemasangan Nok / Bubungan	Terserap pada saat pemasangan Nok/Bubungan	Patan Tulang Tangan/Kaki, juga di katagori	Menggunakan Perawatan yang memenuhi Standar Kekuatan	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : Helm, Sarung Tangan, Masker, Sepatu, Body Harness	4	Berat	Menggunakan Perawatan PSK dan Mentoring/Katrol Pusat/Manajemen Sifat Terdapat

3.2 Hasil Perhitungan Pengendalian

Tabel 3.2 Hasil perhitungan pengendalian risiko para pekerja

NO	NAMA PEKERJAAN	PERHITUNGAN (%)			JENIS RESIKO
		BANYAK RESIKO	JUMLAH PEKERJA	HASIL (%)	
A PEKERJAAN PONDASI					
1	Galian Tanah	2	6	33,33	Ringan
2	Urugan dengan Pasir Urug	1	4	25,00	Ringan
3	Pasang Amstamping	2	7	28,57	Ringan
4	Pasang Pondasi Batu Gunung	2	6	33,33	Ringan
5	Spesi/Adukan	1	3	33,33	Ringan
B PEKERJAAN SLOOF					
1	Pekerjaan Besi	3	9	33,33	Ringan
2	Pekerjaan Bekesting	3	8	37,50	Ringan
3	Pekerjaan Beton	2	10	20,00	Ringan
C PEKERJAAN KOLOM					
1	Pekerjaan Besi	3	9	33,33	Ringan
2	Pekerjaan Bekesting	3	8	37,50	Ringan
3	Pekerjaan Beton	2	10	20,00	Ringan
D PEKERJAAN RING BALOK					
1	Pekerjaan Besi	3	9	33,33	Ringan
2	Pekerjaan Bekesting	3	8	37,50	Ringan
3	Pekerjaan Beton	2	10	20,00	Ringan
E PEKERJAAN RANGKA ATAP					
1	Pekerjaan Kuda-Kuda	4	6	66,67	Sedang
2	Pemasangan Atap Seng Gelombang	2	6	33,33	Ringan
3	Pemasangan Nok / Bubungan	1	4	25,00	Ringan


Dari Tabel 3.2 di dapat Data Pengendalian Risiko Berdasarkan data yang di lapang di Proyek Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga yang berlokasi di SKB Kab. Rejang Lebong Pada Pekerjaan Pondasi, Sloff, Kolom, Ring Balok, dan Rangka Atap baja ringan. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengetahui tingkat dari bahaya dan risiko mulai dari ringan, sedang dan berat. Adapun Presentasi dari Pengendalian Risiko sebagai berikut :



Gambar 3.1 Diagram Balok

Berdasarkan Gambar jumlah peningkatan pengendalian risiko pada Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga yang berlokasi di SKB Kab. Rejang Lebong pekerjaan Pondasi, Sloff, Kolom, Ring balok dan Rangka Atap Baja Ringan. Jumlah pengendalian risiko yang terdapat dilapangan yakni tingkan ringan, dan sedang.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas dari job Safety analysis (JSA) Pencegahan Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga yang berlokasi di SKB Kab. Rejang Lebong untuk Pekerjaan Pondasi, Sloff , Kolom, Ring Balok, dan Rangka Atap baja ringan, data dan hasil yang di dapatkan meliputi indentifikasi bahaya dan resiko yang terjadi di lapangan, cara pengendalian dari Bahaya dan Risiko serta Tingkat Bahaya dan Risiko.



Gambar 3.2 Diagram Lingkaran

Persentase pengendalian risiko diatas diperoleh dari data perhitungan pengendalian risiko, tingkat pengendalian risiko ringan jika dipersentasekan menjadi 94% sedangkan tingkat pekerjaan yang Sedang pekerjaan dipersentasekan menjadi 6%.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan pengolahan dan analisis data Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi Berdasarkan Metode Job Safety Analysis (JSA) Studi Kasus Proyek Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga yang berlokasi di SKB Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Penelitian Dapat disimpulkan Penelitian Mengidentifikasi Bahaya dan Risiko Pada Pekerjaan Pondasi yang Meliputi Galian Pondasi, Pasir Urug, Amstamping, Pondasi Batu Gunung, adukan pasangan. Pekerjaan Sloff Meliputi Besi beton Bekisting dan Beton. Pekerjaan Kolom Meliputi Besi Beton, Bekisting dan beton. Pekerjaan Ring Balok Meliputi Besi Beton, Bekisting. Dan Pekerjaan Rangka Atap meliputi Kuda-kuda dan reng baja ringan, Seng Gelombang, Nok/Bubungan. Kemudian Tingkat Pengendalian Risiko yang ada di Lapangan Yakni Tingkat Ringan dan Sedang. Tingkatan Ringan di presentase menjadi 94 % dan Tingkatan Sedang di Presentase Menjadi 6 %.

PUSTAKA

- Asiyanto. 2009. Manajemen Risiko untuk Kontraktor. Jakarta. Pradya Paramita
- Indah, Aryati. 2017. Evaluasi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Bangunan Gedung Di Kabupaten Cirebon. UNNES JOURNAL. Vol.19 No.1:1-8. Semarang.
- Jannah, M., Unas, S., Hasyim, M. 2016. Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Melalui Pendekatan HIRADC dan Metode Job Safety Analysis Pada Studi Kasus Proyek Pembangunan Menara X di Jakarta. Malang

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2018. Modul Ahli Muda K3 Konstruksi. Penerbit Kementerian Ketenagakerjaan RI. Jakarta

Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum. 1986. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi. Jakarta

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. 2004. Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi Bangunan. NO. KEP 20/DJPPK/VI/2004. Jakarta